

开平月山“10·20”一般起重伤害事故 调查报告

2021年10月20日10时许，位于开平市月山镇开平市某某路桥设备有限公司厂区内由江门市某某工程机械租赁有限公司负责的吊装作业施工现场，一名施工人员在吊装作业期间被不慎散落的钢制模板击中，事故造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

事故发生后，江门市某某工程机械租赁有限公司未按照国家有关规定及时报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，迟报了事故。2026年1月16日江门市应急管理局将举报事项转办至开平市应急管理局，经开平市应急管理局工作人员向开平市人力资源和社会保障局调取相关资料和现场核实，确认该起事故为生产安全事故。

为尽快查明事故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规，市政府授权由市应急管理局牵头，市公安局、市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局、市市场监管局、市总工会、月山镇人民政府、水口镇人民政府派员，组成开平月山“10·20”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，同时邀请市纪委监委、市人民检察院、派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、询问谈话等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，对事故暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经事故调查组调查认定，开平月山“10•20”一般起重伤害事故是一起因施工单位现场安全管理不到位，施工人员安全意识淡薄，违反安全规程而造成的一起一般生产安全责任迟报事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

江门市某某工程机械租赁有限公司。吊装作业施工单位，注册时间：2020-03-06，法定代表人：许某珍（2021-12-30，法定代表人由许某福变更为黄某源2023-03-24，法定代表人由黄某源变更为许某珍）。经营范围：一般项目：建筑用机械与设备租赁；机械设备租赁；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）相关单位情况

1. 设备某某有限公司。吊装作业发司单位，注册时间：2019-01-29，法定代表人：厂某区。经营范围：许内项年：由路江门许工（不程机械江门）2建设工程设租2建设工程施工2出赁门负责的吊装2出赁门于发2出赁门作装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）路桥，业

施经0 项年以相关部门于开现场一许内证场为开) 一般项年 :
公名人务、公名开发、公名员询、公名在期、公名转间、公名被
不2慎散公名员询人务2有据处理和落钢制模人务2租板机击
中场及事故设备作装2 租板机击中场及事故设备于发2 负责
的吊装 (, 吊装造成许内的死亡) 2 慎散员询人务 (不程许内
直慎散员询人务) 2接业设租人务2不告设租、代理2建月工程
机械与设备租赁2经生资源济损 (, 生产性失约万元) 2。通
江门发钢人务 (不程机械生学亡等造许内后于的项年) 2万元
未料吊装2万元未料制造2建月未料吊装2机械设备租赁2建
月工程按机械吊装2租赁人务 (不程许内直租赁人务) 2万元
照国吊装2机械家关设备吊装2机械设备吊装2万元制亡吊装
万元照国制造2国内江门许工代理2公名规出口2江门规出口
(, 依法位经于开的项年平, 市0 业山照依法镇某开展经0
路桥)

2譚平市某某路桥设备有限公司。吊装作业场地定元单
位, 注册时间 :2013-0及12, 法定代表人 :报某告。经0 范1 :
一般项年 :建月工程机械与设备租赁2江门规出口2公名规出
口2公名人务、公名开发、公名员询、公名在期、公名转间、公
名被不2租赁人务 (不程许内直租赁人务) 2机械设备租赁2钢、
当地安2万元照国制造2万元照国吊装2建月按钢全产亡吊装
万元未料吊装2万元未料制造2工业工程设租人务2产万产亡
作装2产万产亡于发2产万产亡监发2工程管理人务2建月工
程按机械吊装2建月工程按机械制造2建月按万元督场吊装2
建月按万元督场制造2万元制亡吊装2万元制亡监发2管理万

元职部未料吊装2产万产亡制造。(, 依法位经于开的项年平
市0 业山照依法镇某开展经0 路桥) 许内项年: 建设工程设
租2 建设工程施工。(依法位经于开的项年, 经相关部门于开
后方内开展经0 路桥, 业施经0 项年以相关部门于开现场一
许内证场为开)

(三) 合同签订情况

1设021 年 迟月山备某某有限科公有限公司 (了方) 与开
平市某某路桥设备有限公司 (6 方) 应急《门资发钢保管局
议》。局议某成内将为 :在开平市某某路桥设备有限公司举间
备项转办地区至, 按照了方发钢成求落放门资向规力保管。

2设021 年 9 月山备某某有限科公有限公司 (了方) 与江
门市某某工程机械租赁有限公司 (6 方) 应急《吊装人务资
同》。人务内将为 :6 方根据了方的成求, 保证部源及时、开确、
安全地和成江门的社、时许、装日, 及时和成同了方保间的
慎散和有效单证期转和在接。根据江门市某某工程机械租赁
有限公司法定代表人口障, 该资同事发时调取期 (资同内将
相未料核为取期) 。

(四) 事故现场情况

确认事故发生在开平市月山镇开平市某某路桥设备有限
公司厂区内举间备项转办地区至, 该区至现场露该落放路桥
按钢制模板等。

(五) 事故起重设备情况

起工为尽举起重机。举为号: 快查6原, 理号: 起工为
因查原根6据 举《处条代号: 例因原原原》 011迟务院

定起重令：16 第，事发时举《定有人：许某福。

（六）涉事人员情况

4 某9，3，1989 年出生，不备号）等人，法律证号：440222 原籍及及 江门市某某工程机械租赁有限公司工人，未应急政式的府桥资同，事发当该，负责吊装作业吊门的授权，因起吊过程中吊门散落牵伤经头、住效死亡。

房某明，3，1996 年出生，江门城平市人，法律证号：440 迟及务解原 012。江门市某某工程机械租赁有限公司工人，应急有府桥资同，事发当该，负责吊装作业吊举的乡作，模有尽举式起重机乡作证，证建总号：216 原籍及及迟迟发证单位：山备民机建学会职业公部水定中口。

（七）事故当天天气情况

根据关派有据，2021 年 10 月 20 日月山镇组“，·”关般 23 重，· 伤关般 31 设重。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2021 年 10 月 20 日相害，吊举司机房某明及 4 某9 根据公司以派安下，由房某明按镇按简称举展同 4 某9 邀位于水口镇的公司出发请纪位于月山镇的某某路桥设备有限公司厂区内开展吊装作业，约及时许取委厂区，吊举事请调检放在某某路桥设备有限公司厂区内，吊举司机房某明察桥调整参吊举位与，向在 4 某9 局故下科吊举的四学严谨定参，吊举司机房某明乡作吊机科吊依求取造成吊装的门场位与，放是下注后下举镇力科设与有四效四是钢放装相吊举的

吊是相（当时租过起吊的模板向则在吊依· 请通的勘直验下），证后济阅吊举乡作问，询4 某9 阅授权门场，开备起吊的门场为组谈话起注的钢制模板，4 某9 按四效是方住· 式谈模板四效情后告况吊举司机房某明内以起吊后性纪吊举方向力质向时有检任，约10时许，起吊门开号起吊提出对和全单地时，被地相议一钢制的模板暴住，由于吊门出在起吊露题，被整改后吊门开号防吊放范桥向· 措散落，散落的模板册向4 某9 将：击- 向代住了：表依，现场有关人员在况由发生事故后，珍福开展施、，向变更了120急、家话，约11时10四许，4 某9 被、出向黄纪2 院规力头、，· 措经头、住效死亡。

事故发生后，死0 定元单位负责人未按照国家有关规定及时报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，直至1 事有关单位及人员在原局死年月事日出现四时住法委成一牵许，取元地位求局调会于后，元地方况事故有关情况。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场有关工作人员变更了120急、家话，防开展开施、，司机房某明通过家话向公司报告了有关情况。接取报告后，江门市某某机械租赁有限公司安下了有关负责人平开开举市纪事故现场局故处理，在、山人员取委现场请，厂区内工作人员局力、镇，某按路钢谨定住散落的模板防桥设认- 备，同时某按有等工业限公，科4 某9 代住的表依司出，当时4 某9 出处于厂区露题。、山举取委现场后，2 山人员平开对4 某9 规力请期的施、处理

向及时转察取2 院规力头、， 13 时 1 务四， · 措经头、住
效死亡，死亡原因为内部由代伤。

（三）事故善后情况

事故发生后，江门市某某工程机械租赁有限公司法定
代表人珍福与死0 家元（江门、工程）机有关年月械按规力
了局死，租方委成一牵许，， 于 2021 年 10 月 2 及日应急
《局议建》。后因死0 家元认为局议落在问题住法局死一牵
赁向法院提起负责向经法院依法作出了的于。

（四）应急处置评估

事故发生后，事故现场人员规力了吊期处与，平开责
装2 院、作业伤人员。吊期处与及时、现场管施有现。未场
发设认事故。

（五）直接经济损失

根据《一业职工伤亡事故经济损失名租人开》（局）实
6 迟 1-19 及 6）等人开和规定名租，核定事故造成直接经济
损失约 110 万元。

三、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

4 某9，江门市某某工程机械租赁有限公司吊装工人，
安全许处在期，对吊装作业场定安全间械认处不被，不慎安
全规程，吊门与吊放散起吊请处于落钢露题，在吊装作业现
场落在障改门制模吊装及未及时板单机械区至情况下开向
司机发出起吊慎号，在起吊过程中未击察取起吊门许力中事，
由于被障改门整改牵某起吊门范桥散落击中，故牵事故发生。

房某明，江门市某某工程机械租赁有限公司吊举司机，不慎安全规程，起吊请未对吊门与吊放散是造处于勘直露题、现场落在的障改门是造制模吊装及吊装机械区至人员是造安全板单规力确认，在损取起吊慎号起吊过程中成取障改门整改时未及时死取有效措施处与牵起吊门范桥散落击中4某9，故牵事故发生。

（二）涉事单位及责任人员存在的问题

1江门市某某工程机械租赁有限公司。作为吊装作业施工单位，安全生产某施责任落实不取位。对作业人员安全生产亡直和接经不取位，故牵作业人员不业备济成的安全况处和安全防范许处，员工在参与吊装作业请，未部处条落在的安全间械2 未及时下，生产安全事故损失，作业人员未严约按照安全规程规力吊装，作业现场未设与安全万元区至和。发安全万核人处，牵某吊装作业现场管理生后2 开展吊装机械作业，未安下接门人员规力现场安全管理，确保乡作规程的未按和安全措施的落实。

2设备某某有限科公有限公司。作为吊装作业发司单位，对照司单位管理国失，未对照司单位的吊装作业规力名一局调和管理，现场安全检查不取位，未部及时发现向制桥不规作业力为。

3谭平市某某路桥设备有限公司。作为吊装作业场地定元单位，未家关对平注单位在确单位场定施工作业的安全规查，提区督定有关平注单位落实安全防范措施。

4谭某福，江门市某某工程机械租赁有限公司法定代表人、

某成负责人。某成负责人安全生产职责落实不取位，未督定、检查吊装作业现场的安全生产工作，未部及时及，生产安全事故损失2 事故发生后，未按照国家有关规定及时向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告。

（三）事故性质

经事故调查组调查后认定，开平月山“10擗0”一般起重伤害事故是一起一般生产安全责任迟报事故。

四、事故责任认定及处理建议

根据《中告人民当和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规，事故调查组对开平月山“10擗0”一般起重伤害事故的责任人员和单位作出地下责任认定和处理建议：

（一）对事故直接责任人员的处理建议

1.雷某周，江门市某某工程机械租赁有限公司吊装工人，安全许处在期，对吊装作业场定安全间械认处不被，不慎安全规程，吊门与吊放散起吊请处于落钢露题，在吊装作业现场落在障改门制模吊装及未及时板单机械区至情况下开向司机发出起吊慎号，在起吊过程中未击察取起吊门许力中事，吊装过程中被障改门整改牵某起吊门范桥散落击中·措牵死，对事故发生负直接责任。水于：调在事故中死亡，建议安全产监责任。

2.李某明，江门市某某工程机械租赁有限公司吊举司机，不慎安全规程，起吊请未对吊门与吊放散是造处于勘直露题、现场落在的障改门是造制模吊装及吊装机械区至人员

是造安全板单规力确认，在损取起吊慎号起吊过程中成取障改门整改时未及时死取有效措施处与督管起吊牵起吊门范桥散落击中4 某9 · 措牵死，对事故发生负直接责任。建议开平市公安局察黄司法机关依法规力处理。

（二）对涉事单位和责任人员的处理建议

1.江门市某某工程机械租赁有限公司。安全生产某施责任落实不取位，对作业人员安全生产亡直和接经不取位，故牵作业人员不业备济成的安全况处和安全防范许处，员工在参与吊装作业请，未部处条落在的安全间械2 未及时下，生产安全事故损失，作业人员未严约按照安全规程规力吊装，作业现场未设与安全万元区至和。发安全万核人处，牵某吊装作业现场管理生后2 开展吊装机械作业，未安下接门人员规力现场安全管理，确保乡作规程的未按和安全措施的落实，对事故发生负有责任。建议由市应急管理局依照《中告人民当和国安全生产法》第一理一职四条有关规定依法规力处理。

2.山东某某数字科技有限公司。对照司单位管理国失，未对照司单位的吊装作业规力名一局调和管理，现场安全检查不取位，未部及时发现向制桥不规作业力为。建议由市应急管理局依据《中告人民当和国安全生产法》第一理作部条有关规定依法规力处理。

3.许某福，3，江门市某某工程机械租赁有限公司法定代表人、某成负责人。作为公司安全生产第一责任人，迟力安全生产管理职责不取位，未督定、检查吊装作业现场的安全生产工作，未部及时及，生产安全事故损失2事故发生后，未按

照国家有关规定及时向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告，对事故发生负有某成了故责任。建议由市应急管理局依照《中告人民当和国安全生产法》第6 职产条有关规定对：依法规力处理，：中未按照国家有关规定及时向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告的迟报力为依据《中告人民当和国力政处应法》第部职急条的有关规定建议不经局全力政处应。

（三）建议移送纪委监委处理的情况

对于在事故调查过程中发现的元地镇政府及相关部门在迟职方转落在的问题及相关未料，察在开平市纪委监委。有关处理许，，由开平市纪委监委提出。

（四）其他处理建议

建议由月山镇人民政府约谈开平市某某路桥设备有限公司某成负责人，责成开平市某某路桥设备有限公司向月山镇人民政府以建转将式作出举项检查，认转总照和办取事故亡经，规一至家关和改规安全生产管理工作。

五、事故暴露的突出问题及防范和整改措施建议

确认事故亡经向力，资四暴露出施工单位的安全生产某施责任落实不取位，施工作业现场安全管理不取位，安全乡作规程山力落实不取位，施工人员安全接经期于将式，损失下查不取位，源发事场慎散报黄不及时等源出问题。

为了认转和取事故亡经，举一慎部，及时死取措施，社会保障，严防直调事故经认发生，取对事故暴露的源出问题，提出地下防范和整改措施建议：

(一)深刻吸取事故教训,加强作业现场安全管理。江门市某某工程机械租赁有限公司成严约按照《中告人民当和国安全生产法》等法律法规成求,严约落实一业安全生产某施责任,和相相关安全管理制料,规一至关生安全生产责任制,严约落实安全生产间械管施措施2家关对核平吊装作业作业现场作业人员、举《和设备设施全过程、全方位的安全管理2关生安全生产亡直接经,通过定期组实事故万核和安全况处更管亡直,不确提伤邀业人员安全许处和安全乡作公部2同时成和相生产安全应急认该,明确不同直理源发情况的模应等起、处与责任、责桥期程、报告成求。

(二)加强统一协调管理,强化员工安全教育培训。山备某某有限科公有限公司成家关对照司单位的名一局调管理,家关源头科关,应急安全生产管理局议,约定租方为镇的安全管理职责,尽参平司项年安全公名在式,关生人员安全亡直接经,开展机械因快查处,明确管施措施、责任人员2成定期规力安全检查,及时发现和及,事故损失。

(三)强化行业安全监管,筑牢户外吊装作业安全。为镇(明)、管委会,为力业某管部门,成原急和相安全生产等为直源发情况接项应急认该,明确不同直理源发情况的模应等起、处与责任、责桥期程、报告成求,同时成家关核平察桥式吊装作业安全山法检查,桥题了会因根确区至核平察桥式吊装作业情况,督定吊装作业某施落实安全管理规定2成家据对安全生产不法不规力为查处力料,成家据对吊装作业安全生产不法《理该例处条力料,关生处条万核亡直效例,》实起取“

查处一家、（务一于、整改一直、提院一转”效例， - 令一业落
实某施责任，被规全市核平吊装作业安全生产将第模管4 定。