



海丰县人民政府

www.gdhf.gov.cn

请输入您要搜索的关键字



网站首页

聚焦海丰

政务公开

政务服务

互动交流

走进海丰

当前位置：首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故调查报告

海丰县公平镇“5·29”一般机械伤害事故调查报告

🕒 2025-12-03 11:01 来源：海丰县应急管理局 发布机构：海丰县人民政府门户网站

【字体：大 中 小】

海丰公平汕头市聚诚工程勘测有限公司“5·29” 一般机械伤害事故调查报告

海丰公平汕头市聚诚工程勘测有限公司“5·29” 一般机械伤害事故调查报告

2025年5月29日，汕头市聚诚工程勘测有限公司在海丰县公平镇平三村委老乌石村工地上进行勘察作业时，发生了一起机械伤害事故，造成1名工人当场死亡，直接经济损失约125万元。

事故发生后，市安委办根据相关规定，向县政府发出督办函，对该起事故的调查处理工作实行挂牌督办。县政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，成立了由县委常委、常务副县长李廉清任组长，县应急管理局、公平镇人民政府、县水务局、县公安局、县总工会抽调人员组成的“海丰县公平镇‘5·29’一般机械伤害事故调查组”（下称“事故调查组”），开展事故调查。事故调查组按照事故调查处理“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位（人员）的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，海丰县公平镇“5·29”一般机械伤害事故是一起因工人驾驶地质勘查钻机时违反操作规程、公司安全管理缺失造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

汕尾市水务集团有限公司（以下简称“汕尾水务集团”）作为**工程汕尾市西南支线工程的建设单位，负责推进该工程前期工作。2025年3月11日，经公开投标，确定广东省水利电力勘测设计研究院有限公司（以下简称“广东省水电设计院”）为汕尾市西南支线工程的中标单位。双方于3月21日签订该工程可研、勘察设计合同，合同范围：汕尾市西南支线工程可研、勘察设计服务，包括完成可行性研究及可行性研究报告批复所需全部专题，初步设计报告和概算、招标设计、施工图设计等。

经汕尾水务集团同意，广东省水电设计院对该工程的勘察钻探外业进行发包，承包人是汕尾市水利勘测设计有限公司（以下简称“汕尾水利设计院”）和汕头市聚诚工程勘测有限公司（以下简称“汕头聚诚公司”）联合体（以下简称“联合体”）。汕尾水利设计院与汕头聚诚公司签订了联合体协议书，约定了双方的安全生产职责。

事故发生正处于该工程的可研勘察钻探作业阶段，后续还需编制可行性研究报告、工程施工以及其他工作。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位

汕头聚诚公司是此起事故的发生单位、汕尾市西南支线工程钻探外业承包联合体成员单位，该公司成立于2017年12月12日，

统一社会信用代码：91440500MA514E3KX0，法定代表人：殷*军，注册地址：汕头市金平区水文路30号3座703号房之一，经营范围：地质勘测工程；水利水电工程等。持有《工程勘察资质证》，资质等级：工程勘察专业类岩土工程勘察乙级、工程勘察专业类工程测量乙级等。该公司作为汕尾市西南支线工程的联合体成员单位，负责钻探外业工作，于2025年4月8日起进驻汕尾市西南支线工程开展钻探外业。涉事地质勘查钻机（以下简称“钻机”）型号为：北勘XY-1A-4型钻机，机长：魏*亮（发生事故工人），辅工：曾*东。

2. 汕尾水务集团

汕尾水务集团是汕尾市西南支线工程的建设单位。该公司成立于1994年1月25日，统一社会信用代码：91441523617980475K，法定代表人：张*萍，注册地址：汕尾市陆河县河田镇黄金坑，经营范围：一般项目：水资源管理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；规划设计管理等。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应。

3. 广东省水电设计院

广东省水电设计院是汕尾市西南支线工程的勘察设计单位。该公司成立于1995年11月7日，统一社会信用代码：914400004558581340，法定代表人：卢*光，注册地址：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道48号，经营范围：水利、电力、建筑、

市政工程设计、工程勘察和工程总承包；工程技术咨询和培训等，持有《工程勘察资质证书》（资质等级：工程勘察综合资质甲级）和《工程设计资质证书》（资质等级：水利行业甲级等）。

4. 汕尾水利设计院

汕尾水利设计院是汕尾市西南支线工程钻探外业的联合体牵头单位。该公司成立于 2009 年 9 月 30 日，统一社会信用代码：914415006947807841，法定代表人：张*，注册地址：汕尾市汕海公路赤岭路段西侧市水利局二楼，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察。持有《工程勘察资质证》，资质等级：工程勘察专业类岩土工程勘察乙级。该公司主要负责勘察技术服务和协调当地政府工作。其中勘查技术服务体现在对勘察数据的分析，为工程设计提供基础数据，编制初步的技术报告。

（三）相关人员情况

1. 殷*军，男，广东省汕头市人，是汕头聚诚公司的法定代表人、主要负责人。

2. 魏*亮，男，四川省达州市人，是汕头聚诚公司的钻机操作工人，在事故中死亡。

（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1. 事故发生单位汕头聚诚公司的安全管理情况

汕头聚诚公司设立了安全生产组织架构，安全组长由其法定代表人殷*军担任。在汕尾市西南支线工程中，该公司投入了 7 台持有合格证的钻机及 15 名外业钻工，制定了《钻机操作规程》

《安全生产十大纪律牌》《安全生产牌》《文明施工牌》《现场勘察危险源识别表》《质量、环境、职业、监控安全管理手册》等管理文件。调查发现，该公司在安全管理方面存在以下问题：未建立健全全员安全生产责任制；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2. 广东省水电设计院的安全管理情况

广东省水电设计院设立了安全生产委员会，下设生产经营部、技术质量部、工程勘察院、工程测绘院等部门。针对汕尾市西南支线工程，任命了项目经理、规划专业负责人、地质专业负责人等，组织编制了《汕尾市西南支线工程可行性研究阶段工程地质勘察大纲》，明确了勘察任务与勘察要求。该公司将工程的钻探外业工作发包给汕尾水利设计院和汕头聚诚公司组成的联合体，两家单位均有相应资质；该公司制定了多项管理制度文件，包括《安全生产管理规定》《安全操作规程汇编》《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》《全员安全生产责任制》《危险性较大作业项目安全管理办法》《安全生产举报奖励管理办法》《地质勘察工作应急预案》等。此外，该公司组织全员签订了安全生产责任书，在春节、五一假期等节假日后开展复工复产安全生产会议，对工程相关人员进行安全技术交底，对工程相关场所开展安全检查。调查发现，该公司对勘察现场的安全检查不够充分，

未及时巡查发现勘察现场存在的事故隐患问题并督促整改，对联合体的安全生产工作统一协调和管理不到位。

（五）汕尾市水务局的行业监管履职情况

汕尾市水务局认真组织开展 2025 “隐患排查治理年”行动暨汕尾市水利系统安全生产治本攻坚三年行动，举办水利行业安全生产培训班，培训范围覆盖各级安全生产主管领导、业务骨干，以及各在建水利工程的项目负责人与安全生产管理人员。今年以来，该局累计派出检查人员 668 人次，检查水利工程管理单位 342 家次，排查一般安全隐患 623 个，重大隐患 3 个，整改率 100%。

（六）事故发生经过

2025 年 5 月 29 日上午 7 时许，魏*亮与曾*东（男，四川人）在汕头聚诚公司安排下，抵达 ZKC15#号点位（公平镇平三村委老乌石村 23 号高压线铁塔水沟附近）开展地质勘察作业。根据分工，魏*亮担任机长，负责操作钻机；曾*东负责起钻、下钻等辅助作业。上午约 11 时许，2 人完成该点位的钻孔任务，随即进行拆卸设备（包括钻杆、钻具等）及回填孔洞等收尾工作。

收尾工作结束后，2 人前往公平镇区就餐和休息。约 13 时 40 分，2 人返回作业现场（当时天气为小雨），由魏*亮操作钻机后退撤离。在此过程中，魏*亮站立于钻机后方地面，操作钻机控制杆时，因操作失误导致钻机突然后退，将其撞倒并推行至旁边水沟坎边，并压于钻机履带下方。

（七）事故现场情况

事故现场位于海丰县公平镇平三村委老乌石村 23 号高压线铁塔水沟周边区域。水沟南侧为一处空置土地，地上可见有 1 个直径约 110cm，深度约 20cm 的泥浆池、1 个直径约 110 mm 的钻孔。钻孔东侧机耕路路面宽约 3.1 米，其上可见有履带压痕，压痕延伸至北侧水沟的钻机。钻机卡在宽约 1.6 米的水沟中，钻机上有一顶黄色安全帽及若干杂物。钻机西南侧土路上有一块彩色布，揭开彩色布可见盒子里装有地质样本。事故现场未见安全警示标志。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，无人员受伤。

2. 直接经济损失

此起事故赔偿死者家属共计人民币 123 万元，估算直接经济损失¹人民币为 125 万元。

（九）气象情况

根据海丰县气象部门出具的《气象证明》，事故发生时，事故发生区域的气温为：24.2-24.7℃，13 时至 14 时降雨量为 0.8-8.1mm 之间，极大风速在 3.9-5.9m/s 之间，气象灾害预警信号为暴雨黄色预警。结合事故调查组对事故现场工人曾*东的调查分析，魏*亮驾驶钻机离场时，天气情况是小雨。

[1] 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2 直接经济损失：指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、应急响应及现场应急处置情况

1. 事故信息接报、应急响应情况

2025年5月29日13时43分，汕尾市公安局110指挥中心接到报警信息，立即将信息流转至海丰县公安局110指挥中心、海丰县公安局公平派出所，随后公平派出所派员前往现场处警，并将事故现场情况反馈市、县公安局110指挥中心，同时报告属地公平镇人民政府。县公安局110指挥中心将相关情况通报海丰县应急管理局。相关部门接报后，均立即派员前往事故现场开展调查处理工作，并分别将事故信息上报有关部门。

2. 现场应急处置情况

事故发生后，曾*东迅速关停钻机，并尝试将魏*亮从履带下救出，没有成功后便跑出现场让路人报警；海丰县公安局、公平镇消防救援队、公平镇卫生院、海丰县应急管理局等相关单位接报后均到场开展应急处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

医护人员到场后开始进行抢救工作，因魏*亮伤势过重，经抢救无效死亡。

事故发生后，经死者魏*亮家属与事故单位汕头聚诚公司协商，双方已达成谅解，由汕头聚诚公司一次性赔偿死者家属共计人民币123万元，死者魏*亮的善后工作已得到妥善处理。

（三）事故应急处置评估

本次事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施得当，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥工作人员存在失职、亵渎现象。经评估，此次事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

魏*亮安全意识淡薄，在操作钻机行驶过程中，其未按钻机操作规程²坐在驾驶位上，而是违规站在钻机后方、在地面通过钻机背部的操作装置行驶设备，由于操作失误，导致自身被钻机直接撞击并推挤至水沟边缘，最终被压于履带下方。

（二）间接原因分析

汕头聚诚公司，未切实履行安全生产管理职责，具体分析为以下方面：

1. 公司安全管理工作松散，主要负责人殷*军未履行好主要负责人法定安全生产管理职责。
2. 公司未按规定落实好对魏*亮等钻探作业人员的安全生产教育和培训工作，未保证工人具备必要的安全生产知识和掌握基本的钻机操作规程。

（三）其他可能因素排除

根据调查询问和综合分析，以及海丰县公安局出具的证明材料，排除人为故意情况。

^[2]根据汕头聚诚公司提供的《钻机操作规程》：三（四）3. 操作员在驾驶钻机行走过程中，应在驾驶室内操作，确保视野清晰，严禁站在钻机正前方或正后方操作。

四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题及处理建议

(一) 魏*亮，安全意识淡薄，进行钻探作业时违反钻机操作规程，对事故的发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议不予追究其事故责任。

(二) 汕头聚诚公司，未落实安全生产主体责任。该公司未落实全员安全责任制³；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识⁴；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患⁵。以上行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故的发生负有责任，建议由海丰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⁶、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项⁷的规定，对其实施行政处罚。

(三) 殷*军，汕头聚诚公司的主要负责人，履行主要负责

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督检查，保证全员安全生产责任制的落实。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第十四条第二项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

人安全生产管理职责不到位，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。以上行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项⁸的规定，对事故的发生负有领导责任，建议由海丰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⁹、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项¹⁰的规定，对其实施行政处罚。

（四）广东省水电设计院，未及时巡查发现勘察现场存在的事故隐患问题并督促整改，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位¹¹，建议由汕尾市水务局依法对其进行处理。

五、事故整改和防范措施

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40% 的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

为汲取海丰县公平镇“5·29”一般机械伤害事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）汕头聚诚公司

要深刻汲取事故教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规规定，全面排查并整改安全生产管理中的漏洞与薄弱环节，切实履行好生产经营单位安全生产主体责任。一是加强安全生产标准化建设，明确各岗位各人员的工作职责。二是落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患。三是强化对从业人员安全生产教育和培训，督促员工严格遵守各项安全生产管理制度和安全操作规程，切实提高员工安全意识，确保生产安全。

（二）广东省水电设计院

要进一步强化企业安全生产主体责任，结合本起事故开展内部通报与警示教育，对照“三个必须”要求全面自查。要加强对勘察作业现场的安全管理，强化对本单位和分包单位安全生产工作的统一协调、管理，及时巡查发现勘察现场存在的事故隐患问题并督促整改，要严格遵循行业规范，全面提升安全生产管理水平。

（三）汕尾水务集团

要高度重视安全生产管理工作，充分认识做好安全生产工作的重要性和必要性。要深刻汲取本次事故带来的教训，加强对承

包单位的安全生产监督管理，督促相关单位严格落实安全生产主体责任，深入开展事故隐患排查整治工作，对发现的隐患要迅速采取措施，及时跟踪整改，消除隐患，确保施工安全。

（四）汕尾市水务局

要严格按照安全生产“三个必须”原则，切实履行行业主管部门主体责任和监督责任，认真贯彻落实国家关于安全生产的法律、法规、规章和政策，重点加强水利工程建设领域的隐患排查治理工作，聚焦水利工程建设关键风险点，突出“高风险环节、重点部位、关键岗位”排查，严格推进隐患的闭环管理。督促相关企业全面落实主体责任，严格落实安全生产主体责任，加大安全投入，完善安全管理制度，坚守安全生产底线，坚决防范类似事故再次发生。

版权所有：海丰县人民政府门户网站 主办：海丰县人民政府办公室

承办：海丰县政府网站管理中心 地址：海丰县红城大道西988号县政府大院内 邮编：516400

网站标识码：4415210011 粤ICP备10002724号  粤公网安备 44152102000044号

[网站地图](#) | [联系我们](#)

