

开平市“8·30”一般机械伤害事故调查报告

2025年8月30日0时8分，在开平市翠山湖辖区一工程项目搅拌站内工人在清理搅拌缸水泥渣过程中发生机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约155万元。

事故发生后，各级领导高度重视，要求妥善处理事故善后事宜，举一反三，吸取事故教训，迅速开展排查整治工作，防止类似事故发生。

为切实做好事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《广东省生产安全事故调查处理办法》等规定，市人民政府授权由市应急管理局牵头，市公安局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市总工会、翠山湖管委会派员，组成开平翠山湖“8·30”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。同时，邀请市纪委监委、市人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、问询谈话等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，对事故暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经事故调查组调查认定，开平翠山湖“8·30”一般机械伤害事故是一起因施工单位安全生产主体责任落实不到位，施工作业现场安全管理不到位，未安排专门安全管理人员进行作业监护，施工作业人员安全意识淡薄，违反安全操作规程而造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

中某某机械有限公司（项目专业分包单位，施工单位），类型：其他有限责任公司。经营范围：许可项目：建设工程（除电站建设经营、民用机场建设），电气安装服务，道路机动车辆生产，公路管理与养护，路基路面养护作业；建筑分务分包，发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

泉某某劳务有限公司（劳务合作单位），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；工程造价咨询业务；建设工程监理；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；机械设备租赁；建筑

材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）参建单位情况

1. 建设单位

开某某建设投资有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 设计单位

华某某集团股份有限公司，类型：股份有限公司。经营范围：许可项目：国土空间规划编制；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

3. 总包单位

中某某工程局有限公司，类型：其他有限责任公司。经营范围：建筑钢结构、预制构件工程安装服务；工程总承包服务；工程地质勘察服务；水运工程设计服务；码头疏浚；公路运营

服务；钢结构制造；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；工程施工总承包；施工现场质量检测；对外承包工程业务；地基与基础工程专业承包；船舶设计服务；建筑工程、土木工程技术开发服务；建筑工程、土木工程技术转让服务；公路工程建筑；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；公路工程及相关设计服务；劳务派遣服务；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

4. 监理单位

云某某工程股份有限公司，企业类型：其他股份有限公司（非上市）。经营范围包括：项目管理咨询、城乡规划咨询、工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察等。

（三）水稳搅拌站情况

水稳搅拌站属工程项目配套的站场，水稳搅拌站设备由中某某机械有限公司生产，出厂时间 2024 年 1 月，产品型号：WBC600 型，出厂编号：XZ-240112，合格证：检/字/第 J2024001 号。设备由生产厂家中某某机械有限公司运送到水稳搅拌站现场并进行安装，2024 年 3 月 13 日完成。安装完成后进行了联合验收，最大生产能力 600t/h。

水稳搅拌站安装完成后，截至 2025 年 8 月 25 日由总承包部自主组织人员进行水稳生产施工。2025 年 8 月 26 日，总承包部将水稳搅拌站运营移交给中某某机械有限公司，办理了

相关移交手续及人员安全交底，移交时设备技术状态良好，各项性能参数正常，至事故发生时，水稳搅拌站都由中某某机械有限公司组织生产，泉某某劳务有限公司安排劳务人员实施具体作业。

水稳搅拌站在每天水稳料生产结束停机后，需对搅拌机内残留的水稳料进行清理，防止残留余料凝固卡住搅拌机叶片影响次日生产，残留的水稳料一般分两次进行清理，采用手动电镐凿除，一般先进行侧壁清理，清理完成后启动搅拌机将凿除的余料通过输送带输出，输出后切断电源停稳，再次进行搅拌机底部余料的清理，清理完成后再次启动搅拌机将余料输出，确认清理干净后切断电源，盖好搅拌机顶部盖板完成清理作业，整个清理过程需严格按照安全操作规程进行。

（四）事故人员情况

龙某祥，，60，云人，劳务分包工人（与泉某某劳务有限公司签订劳动合同），2025年8月30日0时8分许在搅拌站水稳站，因进入搅拌缸内进行水泥渣清理作业时，不被还在惯性转动的转动卡夹伤，于30日0时20分经生现场步判断生命体，被救出后证实死亡，经法鉴定死因为损。

（五）事故现场情况

本次机械伤害事故事发 在开平市翠山湖辖区内一水稳搅拌站场内。

（六）事故发生时天气情况

据气象数据 示，2025 年 8 月 30 日 0 时，翠山湖天气云，气 约 29 ， 水。

二、事故经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

2025 年 8 月 30 日 0 时 8 分许，开平市翠山湖辖区一水稳搅拌站内 4 劳务分包的作业人员（常某生，操作工， 36 ， 人；曹某利， 修工， 39 ， 人；龙某祥， 助工， 60 ， 云 人；黄某平， 助工， 49 ， 云 人），准备对搅拌缸开展水稳料渣清理工作。其中常某生负责设备操作，曹某利负责设备检修，龙某祥、黄某平负责料渣清理，清渣作业 设专人进行监护。在第一次清渣完成后，操作工常某生在操作室内按下设备关停按 ，未按照作业规程切断电源、锁好驾驶室门并悬挂警示牌；曹某利在操作室外 ，龙某祥、黄某平 2 助工分 站在搅拌缸两侧作业平 ，准备开展第 次清理水稳料渣，在设备按下停机按 后，搅拌缸内转动 还在惯性转动，黄某平 下 准备 起放在平的 动 时突然 见龙某祥的 ， 其站起 发现龙某祥时，龙某祥已 起 动 在搅拌缸顶盖板进入搅拌缸内部并被转动

卡夹。于30日0时20分经 生现场 步判断 生命体 ，
被救出后证实死亡，经法 鉴定死因为 损 。

（二）事故应急处置情况

事故发生后开平市公安局、开平市交通运输局、开平市应急管理局、翠山湖管委会等相关部门单位迅速到达事故现场了解事故具体情况及参与处置和救援工作，同时积极协调善后、家属安抚及事故赔偿等工作；次日江门市应急管理局到达事故现场了解事故情况及指导事故调查有关工作，要求我市相关部门和属地协助做好善后处置和家属安抚工作。

（三）事故善后情况

事故善后工作已妥善处理，涉事单位已与死者家属达成赔偿事宜。

（四）应急处置评估

事故发生后，各相关部门迅速启动应急响应，认真组织开展事故救援和处置工作， 流转及时，响应程 正确，现场救援应急处置措施 ，在事故应急处置中 次生灾害、 生事故及 情发生。

（五）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约155万元。

（六）政府部门履职情况

经事故调查组调查，开平市交通运输局、翠山湖管委会已履行了安全监督管理职责。

三、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

龙某祥，水稳搅拌站劳务分包工人，安全意识淡薄，对作业场所安全风险认识不足，违反安全操作规程，在设备停机还在惯性转动未完全停稳的状态下，研判不足进入搅拌缸内进行水泥渣清理作业被卡夹，是导致事故发生的直接原因。

（二）有关单位存在的问题

1. 中某某机械有限公司。安全生产主体责任落实不到位，对劳务合作单位的安全生产工作统一协调管理不到位，配置任命的专职安全生产管理人员在日常的安全生产管理中缺位；未对水稳搅拌站安全风险进行有效辨识，提出有针对性的防范措施；对水稳料渣清理作业现场的安全管理不到位，清理作业现场未设置专门的监护人员致使对作业人员的违章作业行为未能及时发现并加以制止；对清理作业人员的安全教育培训流于形式，作业人员未严格按照安全操作规程落实切断电源、锁闭驾驶室门、悬挂警示牌、设专人监护的安全管理要求开展清理作业。

2. 泉某某劳务有限公司。对本单位的劳务人员安全教育培训流于形式，作业人员未严格按照安全操作规程落实切断电源、锁闭驾驶室门、悬挂警示牌、设专人监护的安全管理要求开展清理

作业；对水稳料渣清理作业现场的安全管理不到位，清理作业现场未设置专门的监护人员致使对作业人员的违章作业行为未能及时发现并加以制止。

3. 云某某工程股份有限公司，未能有效落实监理责任，对于专业分包单位任命的专职安全生产管理人员缺位的情况未能及时发现；对水稳搅拌站的安全巡查不到位，监理工作侧重于路面施工，未能及时排查发现水稳搅拌站存在的安全隐患问题。

（三）事故性质

经事故调查组调查后认定，开平翠山湖“8·30”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）等法律法规，事故调查组对开平翠山湖“8·30”一般机械伤害事故的责任人员和单位作出如下责任认定和处理建议：

（一）对事故直接责任人员的处理建议

龙某祥，水稳搅拌站劳务分包工人，安全意识淡薄，对作业场所安全风险认识不足，违反安全操作规程，在设备停机还在惯性转动未完全停稳的状态下，研判不足进入搅拌缸内进行水泥渣清理作业被卡夹致死，对事故发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关企业和责任人员的处理建议

中某某机械有限公司。作为水稳搅拌站的组织施工主体，安全生产主体责任落实不到位，对劳务合作单位的安全生产工作统一协调管理不到位；未对水稳搅拌站安全风险进行有效辨识，提出有针对性的防范措施；未严格督促劳务施工人员按操作规程作业，清理作业现场未设置专门的监护人员致使对作业人员的违章作业行为未能及时发现并加以制止，对事故发生负有责任。建议由开平市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定依法给予行政处罚。

泉某某劳务有限公司。作为劳务合作单位，对劳务人员安全教育培训流于形式，未严格督促施工人员按操作规程作业；作业现场的安全管理不到位，清理作业现场未设置专门的监护人员致使对作业人员的违章作业行为未能及时发现并加以制止。建议由开平市交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 第 25 号）等法律法规及有关规定进行处理。

云某某工程股份有限公司。作为监理单位，监理职责落实不到位，未有效督促施工单位落实现场安全管理措施。建议由开平市交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 第 25 号）等法律法规及有关规定进行处理。

张某平。中某某机械有限公司项目负责人，未认真履行项目负责人安全生产管理工作职责，对搅拌站施工现场安全巡查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由开平市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定依法给予行政处罚。

郑某茹。中某某机械有限公司项目专职安全管理人员，未认真履行专职安全管理人员安全生产管理工作职责，安全生产工作缺位，未能在施工现场进行有效协调管理。建议由开平市交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定依法给予行政处罚。

李某鸣。泉某某劳务有限公司劳务项目管理人员，未认真履行项目管理人员安全生产管理工作职责，作业现场的安全管理不到位，未严格督促施工人员按操作规程作业。建议由开平市交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定依法给予行政处罚。

（三）对有关企业人员的内部处理建议

建议中某某机械有限公司、泉某某劳务有限公司、云某某工程股份有限公司对公司内部涉水稳搅拌站有关管理部门及相关人员给予批评教育，并根据公司内部相关规章制度规定给予处分，处理结果报开平市交通运输局备案。

（四）其他处理建议

1. 建议由开平市交通运输局会同翠山湖管委会约谈工程项目建设单位、总包单位、监理单位、施工单位、劳务单位主要负责人等相关责任人员。

2. 建议责成开平市交通运输局、翠山湖管委会向开平市人民政府以书面形式作深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进在建工程安全生产管理工作。

五、事故暴露的突出问题及防范和整改措施建议

本次事故教训惨痛，充分暴露出施工单位的安全生产主体责任落实不到位，安全风险分级管控不严不细，施工作业现场安全管理不到位，安全操作规程执行落实不到位，施工人员安全培训流于形式等突出问题。

为了认真汲取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，严防类似事故再次发生，针对事故暴露的突出问题，提出如下防范和整改措施建议：

（一）深刻吸取事故教训，落实安全生产主体责任。项目参建单位要深刻汲取事故教训，强化安全生产主体责任。针对事故所暴露出来的问题，要全面开展排查，修订完善公司的安全风险管控、设备设施管理、安全生产区域责任和考核等制度，细化全员安全生产责任和考核标准，形成“人人有责、各负其责”的责任链条，确保各项安全措施落地见效；同时加强施工现场的安全管理，定期组织施工现场隐患排查治理，要教

育、督促员工严格执行各项规章制度和安全操作规程，坚决杜绝“三违”行为发生，不断提升现场施工安全管理水平。

（二）加强安全教育培训，切实提高员工安全意识。加强现场一线工人培训教育、安全交底、班前教育等工作，杜绝教育交底流于形式。视情况开展现场教育、交底，让工人能掌握本工作岗位的安全操作技能，真正了解现场风险以及作业环境，严格按照安全操作规程开展施工作业，严格按照要求配置现场安全监护人员，及时发现和制止违反安全操作规程的行为；同时在施工作业现场醒目位置设置安全警示标识、风险告知牌、安全文化标语、违章行为曝光栏等，形成“人人讲安全、事事为安全”的良好安全环境氛围，真正提高员工安全意识。

（三）落实监督管理职责，筑牢安全生产监管防线。各行业主管部门及各镇（街）、管委会要深刻汲取事故教训，认真履行行业监管责任及属地监管责任，坚持问题导向，开展针对性的安全专项整治行动。行动要聚焦违规作业、监护形同虚设等典型乱象，采取“四不两直”与“执法+专家”相结合的方式，确保监督检查穿透有力、闭环管理。压紧压实企业主体责任，严格督促其构建并运行有效的风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。同时，必须强化源头治理，通过实战化的安全培训和警示教育，全面提升从业人员风险意识和自救互救能力，切实筑牢安全生产防线，从根本上防范和遏制同类亡人事故的再次发生。

