

和布克赛尔蒙古自治县“1·13”一般道路交通事故调查报告

2026年1月13日23时47分许，和布克赛尔蒙古自治县国道576线131公里处，新C31897号半挂车(A车)因操作不当驶入对向车道，与相对方向新G08969半挂车(B车)发生侧面刮蹭，导致新G08969(B车)失控驶入对向车道，与北向南行驶的新C30753半挂车(C车)相撞，两车驶下路基，车辆气瓶发生燃爆，致2人死亡，3车受损，直接经济损失约300余万元(含死亡赔偿金)。

事故发生后，地委、行署高度重视，地委主要领导作出批示，要求妥善做好善后处置，尽快查明事故原因，依法依规严肃问责。依据有关法律法规，地区行署成立了由地区应急管理局牵头，公安局、交通运输局、工会、人社局参加的地区行署和布克赛尔蒙古自治县“1·13”一般道路交通事故调查组(以下简称事故调查组)，提级调查此次事故。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、谈话询问、现场勘验、检测鉴定、视频分析、专家论证等方式，查清了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，评估了应急处置工作，总结了事故主要教训，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，和布克赛尔蒙古自治县“1·13”一般道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2026年1月13日23时47分，在和布克赛尔蒙古自治县国道576线，杨某驾驶新C31897（新B8L21挂）白色豪沃牌重型半挂牵引车（A车）由北向南行驶至G576线131公里肇事处越线占用对向车道与秦某驾驶的沿国道576线由南向北行驶新G08969（新D2885挂）白色豪沃牌重型半挂牵引车（B车）发生剐蹭，导致新G08969（新D2885挂）重型半挂牵引车行车（B车）轨迹发生变化与付某驾驶的由北向南行驶的新C30753号白色豪沃牌重型半挂牵引车（C车）相撞，碰撞冲击力导致两车（B车、C车）气罐爆炸引起大火，火势迅速蔓延至整车，导致车内人员无法自行撤离，造成2人死亡、3车受损。

（二）事故现场基本情况

事故现场位于国道576线131公里处，国道576线为二级公路，双向两车道，路面平直，标识标线完好，限速80km/h，路宽8米，路肩宽2.4米，道路呈南北走向，南往184团沙吉海方向，北往福海县方向，夜间无照明，沥青路面，天气良好。



图 1 现场方位照相（由北向南方向）



图 2 现场方位照相（由南向北方向）

（三）国道 576 线基本情况



图3 事发路段图

1.道路建设历史。事发路段为国道576线184团沙吉海至福海渔场段，于2024年11月通车。新疆生产建设兵团第十师交通运输服务中心为该路段道路管理和养护单位，事发路段道路线形，纵坡平度、路幅宽度，单车道宽度等指标均符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）等规范要求。

2.事发路段道路交通安全设施情况。国道576线184团沙吉海至福海渔场段，共98公里，沿线设置指路标志83块，禁令标志6块，警告标志66块，指示标志10块，旅游区标志1块，标志设置符合《道路标志与标线》（GB 5768.3-2009）、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）等规范要求。

（四）事故信息接报情况

事故发生后，途经群众于2026年1月13日23时51分

拨打 110 报警电话，称“国道 576 线往石河子方向 127 公里处两辆半挂车相撞起火”。和布克赛尔蒙古自治县公安局指挥中心接到报警后，迅速通知和布克赛尔蒙古自治县公安局交通管理大队国营中队巡逻警力前往处置，并派其余警力支援，同时向县委、县政府有关领导报告。国营中队一组 2 人于 2026 年 1 月 14 日 0 时 01 分到达事故现场发现现场车辆着火并向情指中心汇报现场情况，情指中心于 2026 年 1 月 14 日 0 时 02 分向国网 * * 煤电有限公司专职矿山救援队及县消防救援大队同步下达处置指令。后续交通管制增援警力于 0 时 31 分全部到位。

（五）事故应急处置情况

事故发生后，辖区国营中队巡逻警力距离事故现场较近，接到指令后迅速赶往现场，于 2026 年 1 月 14 日 0 时 01 分抵达，并立即按照交通事故现场处置规范，划定警戒区域，设置警示标志与反光锥筒，疏导周边过往车辆绕行，并对 G576 线 128 公里至 173 公里实施临时交通管制，防止二次碰撞事故发生。

国网 * * 煤电有限公司专职矿山救援队接到指令后，于 2026 年 1 月 14 日 0 时 05 分出动一辆 16 吨水罐消防车及 6 名消防员，于 2026 年 1 月 14 日 0 时 33 分到达事故现场，发现涉事两车已完全燃烧，且车辆变形严重，根据现场情况，指挥员制定“先控制、后消灭、同步搜救”的处置战术，部署 2

支水枪 5 条水带，分别从车辆两侧实施灭火作业，消防指战员采用冷却降温与灭火相结合的方式，先对车辆发动机舱、油箱等关键部位进行冷却，压制火势蔓延趋势；随后集中力量对车身明火进行扑救，现场明火得到控制。

县消防救援大队于 14 日 1 时 33 分到达现场并铺设一条干线对起火部位展开处置，截止 14 日 2 时 41 分火灾基本扑灭，随后消防部门对现场进行全面隐患排查，使用测温仪检测车辆残骸温度，对残余热点进行冷却处理，确认无复燃风险后，移交交警部门开展后续工作，交警部门在完成现场勘察与证据固定后，协调拖车单位对事故车辆残骸进行拖移，清理路面散落物与救援废弃物；于 1 月 14 日 15 时 30 分完成现场清理工作，逐步解除交通管制，引导车辆恢复正常通行。

（六）善后情况

事故发生后，和布克赛尔蒙古自治县及时成立由县民政、人社、工会、公安、应急、保险公司为成员的善后处置组，一是县公安部门及时对死者秦某、付某完成尸检工作，1 月 14 日尸体均停放于和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇殡仪馆，14 日家属分别从乌苏市、沙湾市赶来将遗体运回居住地，和布克赛尔蒙古自治县民政局与乌苏市、沙湾市民政部门对接沟通协调做好死者后续安葬事宜，1 月 15 日秦某家属将秦某遗体安葬在乌苏市四棵树镇墓地，1 月 17 日付某家属将付某遗体安葬在沙湾市安吉海镇墓地。二是善后处置组及时与

人民财产保险公司对接，人保公司及时进行了现场勘查，按照相关责任认定情况，由相关家属向人保公司申请赔偿，具体赔偿工作正在按规定进行。

（七）人员伤亡和直接经济损失

事故共造成 2 人死亡，3 辆车受损。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约 300 余万元（含死亡赔偿金）。

（八）事故应急处置评估

总体看，接到事故报警后，和布克赛尔蒙古自治县委、县政府及时启动应急响应，相关部门依照职责快速开展应急处置工作，公安、消防等部门及时派出救援队赶赴事故现场，救援过程衔接顺畅、未造成次生事故及灾害。但应急处置还存在不足：事故发生后，未按照《道路交通事故处理程序规定》^[1]第一时间通知 120 急救中心。

二、事故单位和相关单位基本情况

（一）事故发生单位情况

1.新疆 * * 商贸有限公司，成立于 2023 年 11 月 17 日，注册资本：500 万元整，统一社会信用代码：91659001MAD3 * * * * *，企业注册地址位于新疆石河子市开发区北工业园区北七路 83 号。经营范围：一般项目：五金产品批发，建筑材料销售，塑料制品销售，水泥制品销售，电线、电缆

[1] 《道路交通事故处理程序规定》第十一条：公安机关交通管理部门接到道路交通事故报警或者出警指令后，应当按照规定立即派交通警察赶赴现场。有人员伤亡或者其他紧急情况的，应当及时通知急救、医疗、消防等有关部门。

经营，保温材料销售，防腐材料销售，门窗销售，建筑防水卷材产品销售，金属材料销售，机械零件、零部件销售，办公用品销售，办公设备销售，日用百货销售，农副产品销售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，汽车销售，机动车修理和维护；国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），二手车交易市场经营，小微型客车租赁经营服务，装卸搬运。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。道路运输许可证经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），有效期 2024 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日，公司现有 23 辆重型半挂牵引车，10 辆牵引挂，从业人员 23 人，公司管理层人员有 4 人，安全管理人员 2 人。

2.和布克赛尔蒙古自治县 * * 商贸有限公司,成立于 2021 年 7 月 26 日，注册资本：2000 万元整，统一社会信用代码：91654226MA79 * * * * *，注册地位于新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇福源恒商贸中心一期三楼 * * * 5 号。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；国营贸易管理货物的进出口。一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；石灰和石膏销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；五金产品批发；建筑材料销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；耐火材料销售；耐火材料生产；

非金属矿及制品销售；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；非金属矿物制品制造；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；国内贸易代理；销售代理；装卸搬运；集中式快速充电站；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；对外承包工程；汽车销售；新能源汽车整车销售；货物进出口。道路运输许可证经营范围：货物专用运输（集装箱），道路普通货物运输，证件有效期：2024年5月20日至2028年5月19日，公司现有48辆重型半挂牵引车，71辆牵引挂，其中重型集装箱半挂车50辆，重型自卸半挂车18辆，重型罐式半挂车3辆，主车加挂车总共119辆。从业人员46人，公司管理层人员有9人，安全管理人员2人。

3.国网**煤电有限公司，成立于2005年6月16日，注册资本：42亿6800万元整，统一社会信用代码：916542267760****，注册地位于新疆塔城地区和布克赛尔县沙吉海矿区北纬46°36'27.5"东经86°35'33.9"。经营范围包括许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；矿产资源勘查。一般项目：热力生产和供应；再生资源销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；煤炭洗选；铁路运输辅助活动；机械设

备租赁。国网**煤电有限公司具有2处分支机构。

4.**建筑安装工程集团有限公司，成立于1990年3月5日，注册资本：10亿9409万元整，统一社会信用代码：911304001055****，注册地位于邯郸市丛台路**号。经营范围包括建筑工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、起重设备安装工程专业承包壹级；石油化工工程施工总承包二级；公路工程施工总承包叁级（按资质证核准的范围从事经营活动）；对外承包工程（按资质证核准的范围经营）；环保工程专业承包；非标准设备制造、施工；机械、机电设备维修；建材、钢材、焦炭、煤炭、金属材料（不含稀有贵重金属）销售；钢结构的生产、安装和销售；水暖管道安装；成套式模块化悬挂胶带输送栈桥、建筑物气膜钢筋混凝土壳体结构的研发、销售及技术服务，货物进出口贸易；铁路运输代理，道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运服务；房屋、设备租赁；土地整理；工程测量，测绘服务，地理信息系统工程；新能源技术开发与应用；门窗、钢窗、机具、矿产品洗选加工及技术服务；软件开发，信息系统集成、技术咨询服务；建筑工程、市政工程、园林绿化工程、城乡规划设计，工程咨询及技术服务；职业能力测评服务；安全生产培训；企业管理咨询服务；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；物业服务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**建筑安装工程集团有限公司对外投资 11 家公司，具有 39 处分支机构。和布克赛尔蒙古自治县***选煤厂为**建筑安装工程集团有限公司其中一个项目，其中从业人员有 48 人，公司管理层有 6 人，安全管理人员有 2 人。

（二）事故车辆及驾驶人情况

1.事故车辆情况

（1）新 C31897，驾驶人杨某，车辆所属公司为新疆**商贸有限公司。车辆类型：重型半挂牵引车，车辆品牌：豪沃牌，车辆使用性质：货运，道路运输证号：660800006234，初次登记日期 2024-06-21，检验有效期至 2026-06-30，投保申能财产保险股份有限公司：商业险、强制险、座位险、机动车第三者责任保险（200 万元）。新 B8L21 挂，昌吉**商贸有限公司。车辆类型：重型半挂自卸车，车辆品牌：成亚牌，车辆使用性质：货运，道路运输证号：652301084062，行驶证初次登记日期 2023-08-01，检验有效期至 2026-08-31，事发时货物超过核定载质量 14%。

（2）新 C30753，驾驶人付某，车辆所属公司为新疆**商贸有限公司。车辆类型：重型半挂牵引车，车辆品牌：豪沃牌，车辆使用性质：货运，道路运输证号：660800005786，行驶证初次登记日期 2024-04-22，检验有效期至 2026-04-30，投保中国人民保险公司：商业险、强制险、机动车第三者责任

保险（200 万元）。新 AX382 挂，新疆 * * 货物运输代理有限公司。车辆类型：重型自卸半挂车，车辆品牌：鲁玺牌，车辆使用性质：货运，道路运输证号：661200003824，行驶证初次登记日期：2021-07-01，检验有效期至：2026-07-31。事发时货物超过核定载质量 15 %。

（3）新 G08969，驾驶人秦某，车辆所属公司为和布克赛尔蒙古自治县 * * 商贸有限公司。车辆类型：重型半挂牵引车，车辆品牌：豪沃牌，车辆使用性质：货运，道路运输证号：654226010 * * *，行驶证初次登记日期 2021-11-5，检验有效期至 2026-11-30，交强险、商业险、座位险、机动车第三者责任保险(200 万元)投保公司均为中国人民保险公司。新 D2885 挂，奎屯 * * 物流有限公司，车辆类型：重型仓栅式半挂车，车辆品牌：佳郛牌，车辆使用性质：货运，道路运输证号：654003001 * * *，行驶证初次登记日期 2018-04-11，检验有效期至 2026-04-30。事发时空车。

2.驾驶人情况

（1）杨某，男，新 C31897 号车驾驶人，新疆塔城地区沙湾市人，事故中未受伤，持有 A2 型驾驶证，驾驶证档案编号：654200517 * * *，初次领证日期：1994-08-16，驾驶证状态正常、驾驶证合法有效。从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，初领日期 2008 年 8 月 14 日，证件有效期至 2029 年 1 月 31 日，发证机构：伊犁哈萨克自治州交通运输局。

(2) 付某，男，新 C30753 号车驾驶人，新疆塔城地区沙湾市人，事故中死亡，持有 A1A2 型驾驶证，驾驶证档案编号：654200594 * * *，初次领证日期：2006-09-11，驾驶证状态正常、驾驶证合法有效。从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，初领日期 2020 年 4 月 10 日，证件有效期至 2026 年 4 月 10 日，发证机构：塔城地区交通运输局。

(3) 秦某，男，新 G08969 号车驾驶人，新疆塔城地区乌苏市人，事故中死亡，准驾车型：A2，档案编号：654200149 * * *，初次领证日期：2013-6-24，驾驶证状态正常、驾驶证合法有效。从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，初领日期 2016 年 6 月 1 日，证件有效期至 2028 年 5 月 31 日，发证机构：塔城地区交通运输局。

三、事故原因分析及事故性质

(一) 直接原因分析

1. 当事人杨某驾驶超载新 C31897 车操作不当致车辆越线占道是造成此次事故的主要原因。

2. 当事人秦某驾驶新 G08969 车在夜间行驶时未按规定切换近光灯进行会车是造成此次事故的次要原因。

3. 当事人付某驾驶新 C30753 车超载行驶是造成此次事故的次要原因。

(二) 检验鉴定情况

据新疆华通交通事故物证司法鉴定所[2026]交鉴字第 67

号司法鉴定意见书，有关车辆鉴定结论如下：

1.新 G-08969（新 D-2885 挂）号车挂车车体侧反光标识不符合《机动车回复反射装置》GB11564—2024 中的相关要求；

2.新 C-31897（新 B-8L21 挂）号车挂车车体侧反光标识不符合《机动车回复反射装置》GB11564—2024 中的相关要求；

3.新 C-30753（新 A-X382 挂）号车挂车车体左侧反光标识因过火烧蚀，已无法检测；右侧反光标识不符合《机动车回复反射装置》GB11564—2024 中的相关要求；

4.新 G-08969（新 D-2885 挂）号车前照灯因碰撞过火烧蚀已损坏；

5.新 C-31897（新 B-8L21 挂）号车前照灯检测时能正常工作；

6.新 C-30753（新 A-X382 挂）号车前照灯因碰撞过火烧蚀已损坏；

7.新 G-08969（新 D-2885 挂）号车制动装置因碰撞部分过火烧蚀已损坏，故该车制动系统已无法恢复至肇事前技术状况；

8.新 C-31897（新 B-8L21 挂）号车制动系统齐全、有效；

9.新 C-30753（新 A-X382 挂）号车制动装置因碰撞部分过火烧蚀已损坏，故该车制动系统已无法恢复至肇事前技术

状况；

10.新 G-08969（新 D-2885 挂）号车转向装置因碰撞部分过火烧蚀已损坏，故该车转向系统已无法恢复至肇事前技术状况；

11.新 C-31897（新 B-8L21 挂）号车转向系统检测时可操控；

12.新 C-30753（新 A-X382 挂）号车转向装置因碰撞部分过火烧蚀已损坏，故该车转向系统已无法恢复至肇事前技术状况；

13.新 G-08969（新 D-2885 挂）号车挂车车体左侧前部与新 C-31897（新 B-8L21 挂）号车主车车体左侧后视镜及挂车车体左侧后部碰撞接触；

14.新 G-08969（新 D-2885 挂）号车主车车体前侧与新 C-30753（新 A-X382 挂）号车主车驾驶室后侧左部碰撞接触；

15.新 G-08969（新 D-2885 挂）号车与新 C-31897（新 B-8L21 挂）号车碰撞接触点位于现场道路东侧车道内；

16.新 G-08969（新 D-2885 挂）号车与新 C-30753（新 A-X382 挂）号车碰撞接触点位于现场道路西侧车道内，两车碰撞时所留散落物集中点附近处；

17.新 C-30753(新 A-X382 挂)号车起火原因系新 G-08969（新 D-2885 挂）号车与新 C-30753（新 A-X382 挂）号车碰撞过程中，位于新 C-30753（新 A-X382 挂）号车驾驶室后侧

的天然气管破裂，储气瓶内可燃气体外泄所致；

18.新 G-08969(新 D-2885 挂)号车起火原因系新 G-08969(新 D-2885 挂)号车与新 C-30753(新 A-X382 挂)号车碰撞接触后，新 C-30753(新 A-X382 挂)号车发生燃烧，火焰蔓延至新 G-08969(新 D-2885 挂)号车主车车体前侧，致使新 G-08969(新 D-2885 挂)号车起火；

19.新 G-08969(新 D-2885 挂)号车与新 C-30753(新 A-X382 挂)号车碰撞瞬间新 G-08969(新 D-2885 挂)号车行驶速度为 63km/h；

20.新 C-30753(新 A-X382 挂)号车碰撞瞬间行驶速度为 51km/h；

21.新 G-08969(新 D-2885 挂)号车与新 C-31897(B-8L21 挂新)号车及新 C-30753(新 A-X382 挂)号车肇事历程为：2026 年 1 月 13 日，新 G-08969(新 D-2885 挂)号车由南向北行驶至和布克赛尔县国道 576 线 131 公里路段处，其挂车车体左侧前部与在现场道路西侧车道内由北向南行驶至此并向东侧车道偏移的新 C-31897(新 B-8L21 挂)号车主车车体左侧后视镜、挂车车体左侧后部及后侧防护装置左部碰撞接触，后新 C-31897(新 B-8L21 挂)号车驶回现场道路西侧车道内并向南继续移动，在两车碰撞后，致使新 G-08969(新 D-2885 挂)号车向西北方向移动，在移动过程中，其主车车体前侧又与由北向南行驶至此的新 C-30753(新 A-X382 挂)

号车主车驾驶室后侧左部碰撞接触，后新 G-08969（新 D-2885 挂）号车与新 C-30753（新 A-X382 挂）号车均驶下现场道路西侧路基。最终新 G-08969（新 D-2885 挂）号车肇事后头西北尾东南停驶于现场道路西侧路基下，新 C-30753（新 A-X382 挂）号车肇事后头西南尾东北停驶于现场道路西侧路基下。

（三）其他可能因素排除

经司法鉴定，排除肇事 3 辆大货车驾驶人因酒驾和毒驾导致驾驶行为失控的因素。

四、有关责任人员和单位存在的主要问题及处理建议

（一）免于追究责任人员

1.秦某，驾驶新G08969 车在夜间行驶时未按规定切换近光灯进行会车，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.付某，驾驶新 C30753 车超载行驶，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

1.杨某，男，驾驶超载新 C31897 车操作不当越线占道，对事故发生负有直接责任。涉嫌交通肇事罪^[2]，公安机关已立案侦查，采取取保候审强制措施，建议移送和布克赛尔蒙古自治县司法机关依法依规处理。

2.张某，男，新疆 * * 商贸有限公司法定代表人，未正确履行企业安全生产第一责任人职责，未建立健全并落实本单位全

^[2] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划，未建立并落实安全风险分级管控制度和隐患排查治理双重预防工作机制督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。未建立车辆维护制度，未制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五项，第二十五条第六项，第二十八条的规定^[3]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定^[4]，建议由和布克赛尔蒙古自治县应急管理局依法依规处理。涉嫌危害生产安全犯罪，公安机关已立案侦查，采取取保候审强制措施，建议移送和布克赛尔蒙古自治县司法机关依法依规处理。

3.马某某，女，新疆* *商贸有限公司安全管理人员，未落实安全管理人员职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划，未建立并落实安全风险分级管控制度和隐患排查治理双重预防工作机制督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

隐患。未制止和纠正违反操作规程的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、三、五、六、七项的规定^[5]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定^[6]，建议由和布克赛尔蒙古自治县应急管理局依法依规处理。涉嫌重大责任事故罪，公安机关已立案侦查，采取取保候审强制措施，建议移送和布克赛尔蒙古自治县司法机关依法依规处理。

（三）对有关责任人员的行政处罚建议

1.唐某，男，和布克赛尔蒙古自治县**商贸有限公司法定代表人。未正确履行企业安全生产第一责任人职责，未严格落实车辆动态监控管理制度，未督促动态监控员对事故车辆超速、驾驶员疲劳驾驶等行为按照规定做出处理，未督促监控员落实道路运输车辆动态监控职责；未落实安全生产教育培训制度，未建立并落实安全风险分级管控制度和隐患排查治理双重预防工作机制督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反企业安全生产费用提取和使用有关规定，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、四、五项的规定^[7]，依据《中华人

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（五）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（六）督促落实本单位安全生产整改措施。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（三）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定^[8]，建议由和布克赛尔蒙古自治县应急管理局依法依规处理。

2.张某某，国网**煤电有限公司法定代表人，作为企业安全生产的负责人，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款^[9]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定^[10]，建议由和布克赛尔蒙古自治县应急管理局依法依规处理。

3.王某，男，国网**煤电有限公司营销部主任，主管销售运输的责任人，煤电公司营销部为磅房管理责任部门，主任王雷未安排专人对磅房超载行为进行监管，长期放任装载车辆超载出场，未落实源头企业安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》第二十一条第一款的规定^[11]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九

组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

第一项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[11] 《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》第二十一条：货运源头单位不得实施下列行为：（一）为货运车辆超标准装载、配载货物；

十四条第一款的规定^[12]，建议由和布克赛尔蒙古自治县应急管理局依法依规处理。

4.强某，男，和布克赛尔蒙古自治县**建筑安装工程集团有限公司项目经理，身为公司在和布克赛尔蒙古自治县项目实际负责人，未落实主要责任人职责，未开展从业人员依法装载专项培训，放煤区未设置称重显示仪表，导致从业人员（放煤工人）无法实时核验装载重量，直接导致超载装载的技术性失误、放任超载车辆出场上路、未履行运输车辆协同管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第二十八条的规定^[13]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款的规定^[14]，建议由和布克赛尔蒙古自治县应急管理局依法依规处理。

（四）对有关生产经营单位的行政处罚建议

1.新疆**商贸有限公司，全员安全生产责任制不健全，未组织建立安全风险分级管控制度，25年全年其中8个月教育培训未全覆盖，企业未建立车辆维护制度，针对动态监控报警等违规行为，未制定相应奖惩制，违反了《中华人民共和国安全生

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

产法》第四条、《道路运输车辆动态监控监督管理办法》第二十三条的规定^[15]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定^[16]，建议由和布克赛尔蒙古自治县应急管理局依法依规处理。

2.和布克赛尔蒙古自治县 * * 商贸有限公司，未严格落实车辆动态监控管理制度，动态监控预警阈值设置不规范^[17]，超速不能按照级别进行报警，对驾驶员违规行为（如打电话，抽烟等）未进行全覆盖处理，未进行针对性的培训教育^[18]；公司车辆新 G62486、新 G17123 号车动态监控不在线^[19]，事故隐患排查流于形式；2025 年提取安全生产费用 44.46 万元，其中用于购买车辆强制险、商业保险、通讯手机等约 30.82 万元，不符合安全生产费用使用规范^[20]。违反了《中华人民共和国安全生产法》

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《道路运输车辆动态监控监督管理办法》第二十三条：道路运输企业应当建立健全并严格落实动态监控管理相关制度，规范动态监控工作：（一）系统平台的建设、维护及管理制度；（二）车载终端安装、使用及维护制度；（三）监控人员岗位职责及管理制度；（四）交通违法动态信息处理和统计分析制度；（五）其他需要建立的制度。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[17] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十四条：道路运输企业应当根据法律法规的相关规定以及车辆行驶道路的实际情形，按照规定设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，以及核定运营线路、区域及夜间行驶时间等，在所属车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控和管理。

[18] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条第一款：监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全机构报告，安全机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。

[19] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条第一款：道路运输经营者应当确保卫星定位装置正常使用，保持车辆运行实时在线。卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者不得安排其从事道路运输经营活动。

[20] 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十五条第十一项：交通运输企业安全生产费用应当用于以下支出：安全生产责任保险及承运人责任保险支出。

第二十八条第四款^[21]、《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定^[22]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定^[23]，建议由和布克赛尔蒙古自治县应急管理局依法依规处理。

3. 国网 * * 煤电有限公司，未健全公司全员安全生产责任制，下属矿山各级领导、技术人员岗位安全生产责任制中无装载超载管理相关内容；未督促完善外包工程安全台账、规范安全生产管理协议；未建立源头治超管控体系，未将源头治超纳入安全生产管理范畴。违反了《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》第二十一条的规定^[24]，依据《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》第三十八条的规定^[25]，建议由和布克赛尔蒙古自治县交通运输局依法依规处理。

4. * * 建筑安装工程有限公司，未对放煤区操作间设置称重显示仪表；装煤区现场作业管理失控，采用自助作业模式未配备专职监管人员，默许超载车辆出厂，对超载行为未采取制止措

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[22] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条第一款：监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全机构报告，安全机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。

第二十六条第一款：道路运输经营者应当确保卫星定位装置正常使用，保持车辆运行实时在线。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[24] 《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》第二十一条：货运源头单位不得实施下列行为：（一）为货运车辆超标准装载、配载货物；（二）为无牌无证或者证照不全的货运车辆装载、配载货物；（三）为擅自改变已登记的结构、构造或者特征的货运车辆装载、配载货物；（四）为超限超载的货运车辆提供虚假装载证明；

[25] 《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》第三十八条 违反本办法第二十一条规定的，由道路运输管理机构处1万元以上3万元以下罚款。

施，未开展从业人员依法装载专项培训，从业人员安全操作及治超知识缺失，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定^[26]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条的规定^[27]，建议由和布克赛尔蒙古自治县应急管理局依法依规处理。

（五）政府、有关监管部门的问题及处理建议

1.存在的问题

一是和布克赛尔蒙古自治县对货运车辆治超工作领导重视不够，手段措施落后。高位推动和攻坚克难的力度不足，多部门协调联动机制不完善，未形成监管合力。G576 路政执法权在第十师交通运输局，与兵地隐患联合排查治理和“一超联治”工作落实当中质效不足，在整合调动部门力量、统筹推进隐患排查、协同开展应急处置等关键环节上，缺乏制度化、常态化的协同渠道，未能形成事前预防的整体合力。

二是和布克赛尔蒙古自治县同类事故未吸取教训，2025 年 7 月同一区域已因超载发生过亡人事故（“天然气罐爆炸，死亡 2 人”），但未针对性强化该路段治超措施，导致本次事故中涉事车辆仍存在超载。

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[27] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

三是和布克赛尔蒙古自治县未明确煤炭交易场所的行业主管部门，发改、应急、交通运输等多部门交叉管理只是配合而非主管，企业煤炭交易长期存在煤炭装载超载问题，缺乏牵头抓总部门，各相关安全监管部门工作主动性不高，未严格落实“三管三必须”和“谁主管谁牵头，谁为主谁牵头，谁靠近谁牵头”要求，不同程度存在“重业务，轻安全”的情形，一定程度上造成煤炭交易市场安全监管出现“空白地带”。

四是和布克赛尔蒙古自治县“1·13”一般道路交通事故应急处置，国网**煤电有限公司矿山专职消防队比和布克赛尔蒙古自治县消防救援队伍早到 60 多分钟，救援到达时间长，和布克赛尔蒙古自治县消防救援队伍不能满足灭火救援快速高效的实际需要，覆盖面还达不到要求。

五是公安交管对事故隐患采取初步处置预防措施，但和第十师交通运输部门、公路养护部门各单位间未建立起系统性的联动机制，隐患整改与风险防控滞后，隐患整改闭环不完整，对同类亡人事故教训汲取不深，重点路段防控措施未及时跟进，排查出 G576 隐患中多数隐患仅“抄送/移交”，未跟踪复核整改结果。执法人员法规掌握不深导致执法标准不一，且存在以罚代管现象，未严格落实法定强制措施，管控力度不足，超载违法高发态势未得到有效遏制；

六是交通运输部门对源头装载企业监管失察漏管，源头企业

国网* * * *煤电有限公司未落实装载主体责任，放任货运车辆长期超标装载，场站货物装载工作制度缺失，未建立源头治超管控体系，未将源头治超纳入安全生产管理范畴，未对运输装载的货物进行监管；

七是交通运输行业主管部门未能发现辖区内和布克赛尔蒙古自治县* * *商贸有限公司存在未按规定落实安全生产主体责任、未严格落实车辆动态监控管理制度、2025年安全生产费用不符合使用规范等问题，监管存在短板漏洞。

2.处理建议

（1）建议和布克赛尔蒙古自治县公安局党委对和布克赛尔蒙古自治县公安局分管领导运用监督执纪“第一种形态”处理。

（2）建议和布克赛尔蒙古自治县公安局党委对和布克赛尔蒙古自治县公安局交通管理大队负责人运用监督执纪“第一种形态”处理。

（3）建议和布克赛尔蒙古自治县交通运输局分管领导移交和布克赛尔蒙古自治县纪委监委调查处理。

（4）建议和布克赛尔蒙古自治县交通运输局主要领导移交和布克赛尔蒙古自治县纪委监委调查处理。

（5）建议由县委主要领导对县委分管公安的领导进行谈话提醒。

（6）建议由县委主要领导对县委分管交通的领导进行谈话提醒。

（7）建议由政府主要领导对县人民政府分管公安局领导进行谈话提醒。

（8）建议由政府主要领导对政府分管交通的领导进行谈话提醒。

（9）建议责成和布克赛尔蒙古自治县委、政府分别向塔城地委、行署作出深刻书面检查。

五、事故主要教训

（一）协调联动机制不全，事前预防未成合力

事故发生前，公安交管、交通运输虽对事故隐患采取初步处置预防措施，但各单位间未建立起系统性的联动机制，兵地隐患联合排查治理和“一超联治”工作落实当中质效不足，统筹推进隐患排查，缺乏制度化、常态化的协同渠道，未能形成事前预防的整体合力。警示我们，必须严格落实“一路多方”牵头部门及职责定位，构建系统性、闭环式的联动工作体系，压紧压实企业安全生产主体责任，拧紧拧实行业监管责任链条，形成信息互通、责任共担、协同联动的交通安全综合治理格局。

（二）行业监管责任缺失，监督检查流于形式

落实地区道路管理“十项硬措施”不到位，监管部门未能及时发现涉事企业所暴露出的问题，监管存在短板漏洞。在发现查处重点违法存在短板弱项，重点道路风险量化分析研判不精准且防范手段单一，特别是夜间超载、占道等重点违法无法实现精

准查缉。监管部门思想认识存在偏差，落实“三管三必须”要求不到位，行业监管责任弱化，日常执法监督检查流于形式，只检查不处罚，执法“宽松软虚”，问题隐患整改未闭环。警示我们，必须明确行业监管部门强化履职担当，健全权责明晰、协同高效的监管体系，完善跨部门联动响应机制，确保运营管理全过程处于有效监管之下，形成监管合力。

（三）企业主体责任弱化，法律意识淡薄缺失

此次事故涉及的运输企业，均未严格落实安全生产主体责任，普遍存在对驾驶人员安全教育培训流于形式、车辆隐患排查治理不彻底。暴露出车辆注册登记企业安全生产主体责任虚化弱化，安全管理失管漏控。源头装载企业未落实安全生产主体责任，货运源头企业为追求经济利益最大化，放任货运车辆长期超载装载，场站安全管理责任制度缺失。警示我们，必须以刚性约束压实运输企业安全生产主体责任，严格落实车辆技术状况审查、驾驶员常态化培训、动态监控全流程监管等关键制度，坚决杜绝“挂而不管、管而不严”的乱象。交通运输部门强化源头治理，持续深化货运源头企业常态化监管，加大执法检查与普法宣传力度，督促企业严格落实主体责任，从源头上遏制超限超载运输行为。

六、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，压实交通安全管理责任

和布克赛尔蒙古自治县委、县政府及相关单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾的重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，深刻汲取道路交通事故教训，举一反三推动安全管理责任层层压实落细，确保各项安全措施落地见效。要切实履行属地管理责任，统筹本地区道路交通安全工作，以强有力的问责倒逼责任落地。

（二）明确监管职责，杜绝行业监管空白问题

建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，厘清安全生产综合监管与行业监管的关系，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求，结合和布克赛尔蒙古自治县安全生产实际情况，对负有安全监管职责部门的具体责任进行细化，坚决杜绝责任悬空、行业监管空白问题，确保“失职追责，尽职免责”。

（三）深化联勤联动，加大路面执法管控力度

强化兵地交通安全治理协同合作，持续强化与第十师常态化对接沟通，进一步明确并压实各方责任，建立更加有效的联勤联动工作机制，构建系统性、闭环式的联动工作体系，压紧压实企业安全生产主体责任，拧紧拧实行业监管责任链条，形成信息互通、责任共担、协同联动的交通安全综合治理格局。同时研判关键路段为重点管控区域，深化“三超一疲劳”、非法营运、无证驾

驶、不按规定车道行驶等严重交通违法行为专项整治，强化源头治理，持续深化货运源头企业常态化监管，加大执法检查与普法宣传力度，督促企业严格落实主体责任，从源头上遏制超限超载运输行为，坚持“零容忍”态度从严查处并依法追究相关人员法律责任。

（四）强化源头管控，凝聚重点人车监管合力

运输企业要切实落实安全生产主体责任，健全安全管理体系，明确各岗位人员职责和考核标准。强化驾驶人常态化安全教育培训。要对挂靠车辆实行“统一管理、统一调度、统一培训、统一考核”，坚决杜绝“挂而不管、管而不严”问题。要加强车辆动态监控系统建设和应用，安排专人 24 小时值守，实时监测车速、行驶轨迹、驾驶人状态等关键信息，对超速、疲劳驾驶、不按规定路线行驶等违法行为早发现、早预警、早纠正，严厉查处人为干扰定位信号、屏蔽监控设备等行为，坚决消除源头事故隐患。

（五）完善应急救援机制，提升应急处置效能

各地、各相关部门要细化安全生产事故应急预案，明确响应流程和部门职责，定期开展政企联动演练。要充分利用国网 * * 煤电有限公司矿山专职消防队，加强对国网 * * 煤电有限公司矿山专职消防队政策、资金、项目的支持，使专职救援队伍从单一矿山救援向“一队多能”转变，建立健全联勤联训协作机制，通过

开展联合执勤、训练和作战，建设综合救援队伍，提升辖区突发事件高效处置能力。

（六）加强宣传引导，提升全民交通安全素养

公安、交通等部门要联合开展宣传教育，运用多元传播渠道，结合节点组织特色活动，普及安全法规和极端天气驾驶知识。及时制作事故警示教育片，通过多途径开展警示宣传，曝光陋习和典型案例，引导交通参与者提升文明意识和应急能力。关键时段依托各类载体推送安全提示，引导遵守交通规则，从源头减少人为安全风险。

塔城和布克赛尔县“1·13”事故调查组

2026年3月13日