

“事故调查”专栏

剖析事故案例 强化风险防控



你现在所在的位置是：首页 / 部门信息公开目录 / 新化县应急管理局 / 事故调查专栏 / 事故调查报告

新化县碧桂园天玺湾“7·2”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-05-18 09:58

信息来源：新化县应急管理局(防汛抗旱指挥部办公室)

作者：

【字体：小 中 大】

浏览量：**20**

2025年7月2日9时52分，武汉市广结缘装饰工程有限公司在新化县碧桂园天玺湾小区地下车库出入口进行雨棚安装时，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失90万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等有关规定，新化县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县住建局、枫林街道办事处等单位派员参加的新化县碧桂园天玺湾“7·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请县纪委监委派员参加，对事故展开调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。

事故调查组认定：新化县碧桂园天玺湾“7·2”一般高处坠落事故是一起生产经营单位在地下车库出入口玻璃雨棚安装过程中，安全管理缺失，劳动组织不合理，员工违规操作而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故有关单位基本情况

（一）武汉市广结缘装饰工程有限公司基本情况

武汉市广结缘装饰工程有限公司于2025年5月28日承揽了新化县碧桂园天玺湾小区地下车库出入口雨棚安装项目（以下简称雨棚安装项目）所有劳务分包业务，系本事故项目劳务分包单位。

该公司成立于2012年3月8日，法定代表人为宋*尧，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：914201055910675218，公司地址：武汉市汉阳区十升路顶琇广场

B座813号。注册资本500万元，经营范围：装饰工程、钢结构工程、玻璃幕墙工程设计、施工；不锈钢、铝窗、塑窗制作、安装；装饰材料批发、零售。《建筑业企业资质证书》有效期至2028年8月15日，资质类别及等级：施工劳务不分等级；《安全生产许可证》有效期至2026年5月21日，许可范围：建筑施工。

该公司共有4名在职员工，其中有固定外协工（参保人员）3人和法定代表人宋*尧，由宋*尧负责公司全盘工作和事故项目现场管理工作。

（二）湖南云奇五金有限公司基本情况

湖南云奇五金有限公司系事故项目的材料供应单位，负责雨棚安装项目材料供应和安装。该公司成立于2018年4月4日，法定代表人为余*华，注册资本200万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），公司地址：长沙市望城区丁字湾街道湾田国际五金机电城A5栋111号。经营范围：五金工具的零售；五金建材批发；建筑材料、劳保消防安全用品、日用品、五金机电产品的销售。

该公司共有员工5人，由王*担任总经理负责事故项目。

（三）新化鸿辉房地产有限公司基本情况

新化鸿辉房地产有限公司系事故项目的业主单位。该公司成立于2021年2月9日，地址：湖南省娄底市新化县上渡街道沿街北路德一碧桂园营销中心一楼。公司统一社会信用代码：91431322MA4T3TQH0E，类型：其他责任有限责任公司，法定代表人：范*倩，注册资本：贰千万元整，经营范围：房地产开发经营；代收缴水电费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。房地产开发企业资质证书编号：湘建房开（娄）字第05200025号，公司类型：有限责任公司，法定代表人：肖*香，资质等级：二级，有效期：2022年11月3日至2025年11月2日。

该公司下设工程部、财务部、成本部、法务部、综合部5个部门，共有员工8人。该公司新化县碧桂园天玺湾项目现场负责人谭*担任事故项目负责人。

二、事故项目基本情况

（一）事故项目及建设性质

事故项目为新化县碧桂园天玺湾小区地下车库出入口玻璃雨棚安装项目（以下简称“雨棚安装项目”），该项目地点：新化县枫林街道办事处五里亭社区碧桂园天玺湾小区，工程投资额90904元，为钢架结构玻璃雨棚，雨棚长15米，宽7.6米，面积为114平方米，雨棚离地下车库入口地面高为3.3米-4.6米（入口为坡道）。该工程施工分两步进行，先在地下车库入口顶进行雨棚钢架安装，然后在钢架上安装玻璃，工期为1个月（实际雨棚钢架安装时间只需要3天，玻璃安装时间需要1天）。



雨棚安装项目

根据《建筑工程施工许可管理办法》和《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》第三条规定，[《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》第三条本办法所称小散工程，是指工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下（依法可以不申请办理施工许可证，以下简称“限额以下”）的各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工等有关活动。主要包括：（一）限额以下的各类房屋建筑以及城镇市政基础设施的新建、改建、扩建活动；（二）限额以下的公共建筑、商铺、办公楼、厂房、工业建筑等非住宅类房屋装饰装修活动；（三）限额以下的城镇既有

建筑外立面装饰装修或改造活动；（四）限额以下的既有住宅加装电梯土建施工活动；（五）限额以下的园林绿化工程施工活动；（六）限额以下的冷库工程土建施工活动；（七）限额以下的城镇燃气、给排水等市政管网工程土建施工活动；（八）限额以下的电动自行车、电动摩托车充电设施土建施工活动；（九）城镇住宅室内装饰装修活动；（十）其他按规定纳入小散工程予以安全生产监管的建设活动。相关法律、法规、规章对依法可以不申请办理施工许可证的限额予以调整的，按相关规定执行。]项目总投资额在30万元以下，建筑面积在300平方米以下，雨棚安装项目属小散工程，可以不申请办理施工许可证，但必须按照小散工程实行信息登记制度[小散工程实行信息登记制度。小散工程开工前，建设单位应向乡镇（街道）进行安全生产信息登记，对提供的信息负责，并接受安全生产指导。登记信息主要包括工程地点、工程规模、主要施工内容、计划工期、责任主体及安全管理人员信息等，同时明确是否为本办法第四条规定的小散工程。信息登记为告知性登记，仅作为安全生产管理的依据，不作为确认相关工程建设活动合法性的依据，不视为对违法建设施工的许可。]要求实行登记。

经调查，该雨棚安装项目工程开工前，没有向枫林街道办进行安全生产信息登记，提供雨棚安装项目信息，接受安全生产指导。

（二）事故项目其他情况

2025年5月20日，新化县碧桂园天玺湾小区业主集体要求新化鸿辉房地产有限公司（新化县碧桂园天玺湾项目[新化县碧桂园天玺湾项目为新化县房地产“保交房”项目，2025年5月，该项目通过竣工验收备案并交付使用，后各相关参建单位均已撤场。]开发商）在该小区地下车库出入口建设玻璃雨棚，该公司安排谭*负责雨棚安装项目。

5月25日，新化鸿辉房地产有限公司与湖南云奇五金有限公司签订了雨棚安装项目《购销合同》，委托湖南云奇五金有限公司负责有关产品供应和安装，合同要求湖南云奇五金有限公司方严格遵守安全施工、文明施工、安全操作、产品安全方面的法律法规要求，对安装安全承担全部责任。

5月28日，湖南云奇五金有限公司与武汉市广结缘装饰工程有限公司签订了《雨棚合同》，工程名称：地下车库雨棚安装工程，工程地点：湖南省新化县碧桂园天玺湾，工程总价款：55080元，工期为1个月。《雨棚合同》明确武汉市广结缘装饰工程有限公司提供承包劳务服务，即包安装、包运输、包装卸、包文明施工、包质量合格等所有安装劳务服务，并对施工现场的安全负全责，要求其严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故安全隐患。

（三）事故项目开展情况

6月2日，湖南云奇五金有限公司将雨棚安装项目材料发货至新化县，然后通知武汉市广结缘装饰工程有限公司宋*尧派人卸货。6月3日，宋*尧从武汉市带领3名员工来到新化县卸货，卸完材料后，开始安装雨棚钢架。6月6日，宋*尧等人完成了雨棚钢结构工程后离开了新化县。7月2日，计划安装雨棚玻璃，预计工期为1天。

三、事故经过和应急处置情况

（一）事故经过

2025年7月2日7时，武汉市广结缘装饰工程有限公司负责人宋*尧带领员工何*、程*军来到新化碧桂园天玺湾小区地下车库出入口准备安装雨棚钢架上的玻璃，因需要把玻璃搬运至钢架上安装、固定，宋*尧带来的人手不够，就临时以400元一天工资聘请了新化县一家玻璃厂的安装师傅赵*新和谭*华。

施工前，宋*尧首先安排分工(宋*尧本人负责现场施工，何*和程*军负责在地面搬运玻璃，赵*新和谭*华在钢架上安装玻璃),然后进行了安全交底。这时湖南云奇五金有限公司总经理王*赶到现场，看到现场有安全帽和安全绳等安全防护用具，要求宋*尧等人施工时一定采取安全防护措施，安排专人进行安全管理，然后离开了。

7时20分，赵*新、谭*华爬上雨棚钢架开始作业，宋*尧从车上拿来安全帽和安全绳递给赵*新、谭*华，要求他们佩戴安全帽，系好安全绳，赵*新、谭*华表示作业地点离地面不高，旁边没有高空坠物的风险，戴安全帽、系安全绳会造成行动不方便，就没有戴安全帽、系安全绳。

8时30分，宋*尧发现雨棚钢架上多处生锈，需要用自喷漆对生锈的地方进行喷涂，就离开施工现场去购买自喷漆。9时30分，宋*尧买来自喷漆并交给赵*新、谭*华使用。

9时52分，谭*华蹲在雨棚钢架上喷完油漆后，站起来往左边走了一步，落脚时踏空从雨棚钢架上坠到地下车库入口地面（雨棚至地面高3.54米）。

至此，事故已发生。

（二）应急处置情况

谭*华空坠落后，宋*尧立即与何*、程*军去察看，发现谭*华仰面躺在地上，口和鼻在流血，有意识，于是安排何*拨打了“120”急救电话和“110”报警电话。10时，宋*尧见“120”急救车还未到，要何*马上去马路对面的新化天河医院叫医生救治。10时5分，天河医院医生赶到现场对谭*华进行了检查，因谭*华伤情严重，立即安排现场人员将谭*华抬上担架，正准备送往天河医院救治时，新化县人民医院“120”救护车到达，宋*尧安排何*、程*军向相关部门报告事故情况并配合调查，然后与赵*新去了县人民医院。10时25分，谭*华被送到新化县人民医院进行抢救，13时20分，谭*华经救治无效死亡。

事后，宋*尧配合派出所了解事故发生情况，并与谭*华家属进行了协商，参照工亡标准给予了赔偿。善后过程中，宋*尧积极承担赔偿责任。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者谭*华，男，身份证号：432*****038，湖南省新化县梅苑开发区桥东街道人，武汉广结缘装饰有限公司临聘人员，无高处作业资格证，未购买工伤保险。

2.直接经济损失。经调查，本次事故造成直接经济损失90万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因。经调查询问、现场勘验，此次事故的直接原因是谭*华安全意识淡薄，在高处作业时未佩戴安全防护用具（安全帽、安全带），且未采取其它防范措施是造成事故的直接原因。

（二）间接原因。武汉广结缘装饰有限公司落实企业安全主体责任不到位。存在现场安全管理缺失，没有按高处作业规定采取防范措施，谭*华等未取得高处作业资格证，高处作业未佩带安全防护用具（安全帽、安全带）等违规行为未采取有效防范措施是导致本次事故的间接原因。

四、有关单位安全生产履职情况分析

（一）武汉市广结缘装饰有限公司。该公司建立了安全生产相关制度和操作规程，开展了三级安全生产教育培训，并制定了安全生产应急救援预案。

经调查，该公司企业存在：安全教育培训不到位，没有对新进员工进行全面的安全教育培训；雨棚安装项目施工现场管理缺失，公司主要负责人宋*尧发现安全隐患后，没有采取有效措施，对高处作业人员未使用安全防护用具上岗作业的安全隐患行为制止和消除不力；安排无资质人员从事高处作业；没有与临聘人员签订劳动合同，购买工伤保险。

（二）湖南云奇五金有限公司。该公司安排总经理王*具体负责雨棚安装项目管理工作，并与雨棚安装项目相关单位签订了协议，明确了安全生产责任。

经调查，该公司督促武汉市广结缘装饰有限公司落实安全主体责任不力，对雨棚安装项目施工安全违法行为管理不到位。

（三）新化鸿辉房地产有限公司。该公司与湖南云奇五金有限公司签订了雨棚安装项目的《购销合同》，明确了安全责任。

经调查，该公司没有将雨棚安装项目信息报属地街道办事处登记，对雨棚安装项目违规施工失管失察。

（四）枫林街道办事处。该街道办自然资源和村镇建设事务中心负责宣传贯彻自然资源、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源工作；负责村镇城市规划建设、管理和农村宅基地工作；负责道路交通建设等基础设施建设与维护工作。该中心工作人员曾*辉具体负责建设工匠管理，危房改造，燃气安全，建设工程的巡查工作。由各村、社区、片区负责辖区建设工程安全宣传和安全巡查。

按照湖南省住建厅2025年5月31日出台的《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》（湘建质【2025】58号）文件要求，从7月1日开始，乡镇（街道）主要负责组织实施辖区内小散工程的信息登记服务，广泛告知信息登记具体方式，指导建设单位施工前进行开工信息登记，核实信息登记内容，告知小散工程的安全生产注意事项和禁止行为；开展小散工程安全巡查，发现小散工程未登记、施工现场存在安全隐患问题的，及时提醒、警示、制止并跟踪督促整改；开展辖区内小散工程安全知识宣传教育工作，引导建设单位、施工单位按照有关规定开展工程建设活动；发现的小散工程违法违规行为，对属于授权执法事项范围内的，依法查处。

经调查，事故发生前，枫林街道办事处没有及时查收《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》文件，没有对辖区内小散工程开展信息登记服务；该办的自然资源和村镇建设事务中心及五里亭社区在新化县碧桂园天玺湾小区竣工验收备案并交付使用后，没有对该小区进行巡查，没有发现雨棚安装项目工程，未对其实行管理。

（五）新化县住房和城乡建设局。该局主要负责督促指导乡镇（街道）具体实施小散工程安全生产管理工作，处理乡镇（街道）函告的小散工程有关违法违规行为和安全隐患拒不整改等行为，或将违法线索移交城市管理和综合执法部门并跟踪查处情况。

经调查，该局于2025年6月20日在全县乡镇城建办主任工作群转发了关于印发《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》的通知，但督促指导乡镇（街道）具体实施小散工程安全生产管理工作不到位，未及时组织开展小散工程安全生产管理业务培训。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关人员的处理建议

1.谭*华。武汉广结缘装饰有限公司临聘人员，无高空作业资格证，违规高空作业，在高空作业时不采取安全防范措施，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.宋*尧。武汉广结缘装饰有限公司负责人，负责公司全盘工作和雨棚安装项目管理工作。对该公司安全生产主体责任落实不到位，新入职员工安全教育和培训不到位，现场管理缺失，未及时消除安全隐患等问题负有直接责任，对本次事故发生负有主要责任，建议由新化县应急管理局依据《安全生产法》对其给予行政处罚。

3.王*。湖南云奇五金有限公司总经理，负责雨棚安装项目管理工作。对武汉广结缘装饰有限公司雨棚安装项目安全违法行为失管失察，对事故发生负有管理责任。建议由湖南云奇五金有限公司依据其内部规定给予处理。

4.谭*。新化鸿辉房地产有限公司现场负责人，负责雨棚安装项目管理工作。督促、协调雨棚安装项目安全管理不到位，没有将雨棚安装项目的信息报属地街道办登记，对事故发生负有管理责任。建议由新化鸿辉房地产有限公司依据其内部规定给予处理。

5.刘*良。中共党员，枫林街道办事处五里亭社区居民委员会委员，社区负责安全生产工作和城建工作。对辖内小散工程巡查不到位，对雨棚安装项目违规施工的情况失察，对事故发生负有监管责任。建议由枫林街道办事处对其进行提醒谈话。

6.曾*辉。中共党员，自然资源与村镇建设管理中心工作人员，负责枫林街道办事处辖区内建设工匠管理，危房改造，燃气安全，建设工程的巡查工作。对辖内小散工程巡查不实，对雨棚安装项目施工的情况失察，对事故发生负有监管责任。建议枫林街道办事处对其进行提醒谈话。

（二）对有关单位的处理建议

7.武汉市广结缘装饰有限公司。该公司落实企业安全生产主体责任不到位，教育培训不到位，安全隐患排查治理工作不力，现场管理缺失，劳动组织不合理，对事故发生负有主要责任，建议由

新化县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，依法给予其行政处罚。

8.湖南云奇五金有限公司。该公司未有效督促武汉市广结缘装饰有限公司履行安全生产主体责任，对雨棚安装项目安全违法行为失管失察。建议由县应安办对其予以警示约谈。

9.新化鸿辉房地产有限公司。该公司没有按《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》要求将雨棚安装项目信息报当地街道办登记，对雨棚安装项目违规施工失管失察。建议由县住建局对其予以警示约谈。

10.枫林街道办事处。该街道没有对辖区内小散工程开展信息登记服务，对小散工程巡查不到位。建议县应安办对其进行通报批评。

11.新化县住房和城乡建设局。该局督促、指导乡镇落实小散工程安全管理不到位，建议由县应安办对其予以警示约谈。

七、事故整改和防范措施

（一）进一步落实安全生产主体责任。武汉市广结缘装饰有限公司要认真汲取事故教训，建立健全全员安全生产责任制，制定和完善安全生产规章制度和操作规程，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加大隐患排查力度，及时消除隐患；建立特种作业人员持证上岗制度；开展全员安全生产培训教育，强化事故警示教育，提高从业人员安全意识。湖南云奇五金有限公司和新化鸿辉房地产有限公司要开展安全生产警示教育，完善施工场地管理，严格防范同类问题出现。

（二）进一步落实安全生产监管责任。县住建局要认真汲取事故教训，举一反三，切实履行安全生产监管责任。督促指导乡镇（街道）具体实施小散工程安全生产管理工作，及时组织开展小散工程安全生产管理业务培训，处理乡镇（街道）函告的小散工程有关违法违规行为和安全隐患拒不整改等行为，或将违法线索移交城市管理和综合执法部门并跟踪查处情况。

（三）进一步加强属地监管责任。枫林街道办及社区要深刻汲取事故教训，开展辖区内小散工程安全知识宣传教育工作，引导建设单位、施工单位按照有关规定开展工程建设，组织实施辖区内小散工程的信息登记工作，广泛告知信息登记具体方式，指导建设单位施工前进行开工信息登记，告知小散工程的安全生产注意事项和禁止行为，加强小散工程安全巡查，发现小散工程未登记、施工现场存在安全隐患问题的，要及时提醒、警示、制止并跟踪督促整改。

新化县碧桂园天玺湾“7·2”一般高处坠落事故调查组

2025年9月23日

网站联系电话：0738-3238156（仅受理网站建设维护相关事宜）

网站标识码：4313220017

备案：湘ICP备05000649号-1 湘公网安备：43132202001001号



扫描二维码，获取更多信息



娄底违法和不良信息举报中心



适老化
无障碍服务

