

西藏隆子华钰矿业股份有限公司山南分公司
“7·16”一般冒顶事故

调
查
报
告

(提级调查)

报告编号：山应急〔2025〕1 号

编制单位：山南市政府“7·16”事故调查组

目 录

- 一、事故基本情况
- 二、事故发生单位及项目概况
- 三、事故发生经过与应急救援情况
- 四、人员伤亡和直接经济损失情况
- 五、事故调查情况
- 六、事故原因分析和违法事实及存在问题
- 七、事故性质认定
- 八、对事故责任单位及人员的处理建议
- 九、事故防范和整改措施

2025年7月16日01时10分左右，西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司扎西康矿山5号硐4770开拓巷道发生一起一般冒顶事故，导致1人死亡，1人受伤。直接经济损失245.5万元。事故发生后自治区党委常委、常务副主席任维同志作出批示“查明原因，严肃处理。坚决守住矿业领域安全底线。提级调查要动真碰硬，提升安全监管和企业安全生产水平”。山南市委书记李富忠同志批示“请联合调查清楚情况，予以警戒”。山南市市长桑珠次仁批示“请示富忠书记，必须严查严办”。由于该事故是2025年全区首起矿山事故，且发生在西藏自治区成立60周年大庆前夕，中央安全生产考核巡查组在藏考核巡查期间，加之西藏华钰矿业连续多年发生事故，暴露出西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司长期存在安全管理不到位的问题，影响恶劣，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令493号），山南市人民政府决定由市应急管理局牵头组织隆子县人民政府、市公安局、人社局、自然资源局、总工会等单位组成事故调查组对该起事故进行提级调查。

事故调查组认真贯彻落实自治区、市相关领导同志的指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、人员问询、技术论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员情况及直接经济损失，认定了事故性质、事故企业、外包单位、相关责任人的责任，找出了地方监管部门存在的问题，总结分析了事故教训，提出了

处理建议和事故防范措施意见。经调查认定该起事故是一起由于违规空顶冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

2025年7月16日00时29分左右，西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部凿岩工李美红（死者）、刘书军（伤者）以及监护人员董维仓三人陆续进入西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司扎西康矿山5号硐4770开拓巷道掘进工作面进行凿岩作业。2025年7月16日01时10分左右，在作业过程中发生冒顶，造成1人死亡（李美红，男，1977年5月3日出生，四川省三台县中新镇人），1人受伤，双腿骨折（刘书军，男，1983年1月7日出生，河南省汝州市夏店乡人）。

二、事故发生单位及项目概况

（一）西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司（发包单位）成立于2006年，属于山南市招商引资项目，位于山南市隆子县日当镇。山南分公司组建初期，生产规模为300吨/日，2009年扩建为2500吨/日，分公司现有从业人员730余人，其中与公司签订劳动合同的在册员工252人，外包合作单位480余人。

统一社会信用代码：9154000078351690X8

采矿许可证：C5400002011043220111478

安全生产许可证：（藏）FM安许字[2025]008号，有效期：2025年1月23日至2028年1月22日。

法定代表人：李玉业

（二）西藏钰旺矿山工程有限公司（承包单位），成立于2013年4月，注册资本6000万元。

统一社会信用代码为91540000064656471D

持有矿山工程施工总承包二级资质

安全生产许可证：（藏）FM安许证〔2024〕10号，有效期：2024年4月24日至2027年4月23日。

法定代表人：梁正银

（三）项目基本情况

西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司2023年6月委托新疆有色冶金设计研究院有限公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司隆子县扎西康铅多金属矿9号硐上部残矿回采工程初步设计》，2023年7月编制了《西藏华钰矿业股份有限公司隆子县扎西康铅多金属矿9号硐上部残矿回采工程安全设施设计》（设计中明确项目基建期1年）。设计编制完成后，提交西藏自治区应急管理厅进行审核，其《安全设施设计》于2023年12月8日取得了自治区应急厅核发的《关于隆子县扎西康多金属矿9号硐上部残矿回采工程安全设施设计审查的批复》（藏应急函〔2023〕132号）。同月，西藏钰旺矿山工程有限公司受西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司的委托，总包承接扎西康矿山9号硐上部残矿回收工作。并组织编制了《西藏华钰矿业股份有限公司隆子县扎西康铅锌多金属矿9号硐上部残采铅锌锑多金属矿施工组织设计》，并通过两公司审核。2023年12月15日，西藏华钰

矿业股份有限公司山南分公司向隆子县应急管理局提交《关于隆子县扎西康多金属矿9号硐上部残矿回采工程开工建设申请》，获县局审批通过。西藏钰旺矿山工程有限公司正式进驻扎西康矿山，组织开展了为期一年的基建工作。基建期主要工作内容如下：在1号、3号、5号、7号、8号平硐口分别建设了职工生活区、生产区。完成了0号平硐（4887m）回风平巷、人行通道掘进，主风机安装、硐口及水沟浇筑，地面边坡治理及辅助工程；1号平硐（4872m）主平硐、1号平硐-0号平硐通风斜井掘进工程。完成了3号平硐（4832m）主平硐、3号平硐-1号平硐通风斜井、301穿、302穿掘进工程。完成了5号平硐（4791m）主平硐、5号平硐-3号平硐通风斜井、501穿、502穿掘进工程，7号平硐（4710m）-5号平硐通风斜井及8号平硐（4670m）部分开拓工程。建成了地下矿山紧急避险“六大系统”等。2024年11月25日，西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司联合西藏钰旺矿山工程有限公司，聘请外部专家，开展了对基建工程的内部验收评价工作。对验收评价指出的存在工程质量不合格的问题，制定了《整改方案及安全技术措施》。2025年4月27日验收小组成员再次对不合格工程进行了复查，复查结果为合格。专家组一致认为项目及安全设施的建设与设计一致，符合有色矿山工程验收规范的要求，安全设施齐备，满足安全生产和试生产条件。目前，矿山设计的矿建、土建、安装三类工程和安全设施“三同时”建设已基本建设完成，通风、排水、运输、供配电、采掘、供风、供水

六大系统等主要安全生产系统和首采工作面已形成，8号平硐部分开拓工程还在持续。已初步具备联合试生产条件，为保证矿山联合试生产的安全顺利进行，西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司制定了矿山联合试生产方案。2025年4月30日，西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司向隆子县应急管理局提交《关于隆子县扎西康多金属矿9号硐上部残矿回采工程试生产方案》，获县局审批通过。

三、事故发生经过与应急救援情况

（一）事故经过及事故上报情况

2025年7月16日00时29分22秒，西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部凿岩工李美红、刘书军、董维仓三人陆续进入西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司扎西康矿山5号硐4线4770开拓巷道掘进工作面进行凿岩作业。2025年7月16日1时10分左右发生冒顶事故，造成1人死亡（李美红，男，1977年5月3日出生，四川省三台县中新镇人），1人受伤，双腿骨折（刘书军，男，1983年1月7日出生，河南省汝州市夏店乡人）。01时23分，死者李美红的工友凿岩工董维仓（作业监护人员）跑出井口寻找安全员胡生彦，将事故情况报告给胡生彦，胡生彦接到报告向西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部领导和西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司领导报告了事故情况，西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司于02时40分电话报告了隆子县应急管理局。隆子县应急管理局在02时50分向县分管领导汇

报情况，县分管领导立即赶赴现场，03 时 40 分到达现场后了解情况，04 时 32 分向县委、县政府作了报告，04 时 45 分向市应急管理局报告了事故情况。市应急局于 04 时 53 分向山南市委、市政府报告了事故情况，05 时 09 分向自治区应急管理厅指挥中心报告了事故情况。西藏华钰矿业分公司虽然按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）相关规定逐级上报，但未按照《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7 号）要求，将事故情况上报给国家矿山安全监察局青海局。

（二）事故救援情况

7 月 16 日 01 时 30 分安全员胡生彦接到董维仓（作业监护人员）的报告后，安排何东明（西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部工人）到 3 号硐向李品旭（3、5 硐负责人）汇报情况，到住宿区组织 5 号硐人员参与下井救援，王峰、胡生彦、李解兵、程坤、韩维良、李建光、徐文俊、张明翰、李品旭、罗建林等 10 人在现场投入救援，现场作业人员李美红被渣石掩埋，救援人员徐文俊、胡生彦、王邦林 3 人将李美红移出渣堆，放至安全地点，观察无呼吸后由胡生彦对其实施心肺复苏急救，无反应。同时扎西康矿山常务副矿长金东于 2025 年 7 月 16 日 01 时 51 分启动了应急预案，扎西康矿山兼职救援队队长陈元财携带医疗急救箱、带领救援队熊建宣、杜海军，由姚立开矿山救护车迅速赶往 5 号硐事发现场救援。矿山兼职救援队会同西藏钰旺矿山工程

有限公司扎西康项目部人员于 02 时 07 分 30 秒将刘书军救出硐口，刘书军双腿骨折，救援人员用担架将其抬出硐口，转至 SUV 车辆，02 时 27 分在送往山南市人民医院救治途中，在塔新村遇到隆子县人民医院救护车，随即将刘书军转移至隆子县人民医院的救护车上，送往山南市人民医院。作业人员董维仓自行走出硐口（经事后核实董维仓在事故中未受伤），02 时 36 分乘坐皮卡车，送往山南市人民医院检查。02 时 10 分，用四不像车将李美红运出硐口，随即转移至扎西康矿山救护车，于 02 时 27 分送往山南市人民医院抢救，经核实李美红在事故中当场死亡。经评估认为本次救援及时有效，未造成事故扩大。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死者：李美红，男，48 岁，身份证 510722197705033311，四川三台县人。

（二）受伤人员：刘书军，男，42 岁身份证 410482198301079314，河南省汝州市人。

（三）直接经济损失：经初步核算为 245.5 万元（含善后赔偿、医疗、救援、停产、设备损毁等，不含伤者后续治疗、误工损失等相关费用）。

五、事故调查情况

事故调查组采取事故现场勘查、询问相关人员、调阅相关资料等方式开展事故调查工作。一是对事故现场的相关区域、破坏情况、伤亡人员的位置关系以及事故发生时所使用的劳动保

护用具等进行了详细勘察，绘制了事故现场草图。二是提取了主巷道、井口的现场监控视频，生产安全事故隐患排查治理相关记录等。三是询问了事故发生时相关在场人员、项目经理、分管安全生产的副经理、安全主管、安全员、监护员；发包单位主要负责人、安全副总、安全部长等事故相关人员、制作了询问笔录。四是查阅了该项目各项证照、项目工程初步设计、组织施工设计、各专项施工方案、安全生产管理机构设置文件、管理人员及特种作业人员资质证书、安全生产管理台账、安全投入台账、安全教育培训记录、应急预案、双重预防机制建设资料等文件、台账和资料等共计 80 份。

六、事故原因分析和违法事实及存在问题

（一）事故直接原因

在掘进工作面周边围岩破碎，稳定性较差的环境下，现场掘进人员未按顶板管理制度相关要求对掘进工作面进行相应支护，在未确定掘进现场安全的情况下，违章进行空顶冒险作业。

（二）间接原因

1、西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司履行统一安全管理职责不到位。西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司对存在的安全隐患及问题未能及时督促整改，对违章、违规现象未及时采取有效措施加以解决，下井带班领导履职不到位。

2、西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部安全生产“双重预防机制”，形同虚设。该项目部虽建立了安全生产“双重预

防机制”，但从主要负责人到作业人员均对双重预防机制工作运行机制、内容、措施均不了解，未按要求落实“双重预防工作机制”。下井带班领导履职不到位。

3、西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部对于从业人员的培训教育流于形式，未进行深入的岗位职责教育。部分从业人员对自己的岗位职责、岗位安全生产责任、岗位安全风险及日常安全培训均不了解；安全员对于本职的岗位职责、岗位安全生产责任等制度建立情况不清楚。

4、西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司和西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部规章制度操作规程未落实到一线从业员工。作业人员对公司建立的安全生产规章制度落实情况较差，冒险作业、违章作业现象突出。

5、西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司主要负责人和分管负责人以及矿长依法履职不到位。组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患不到位。

6、西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部主要负责人、分管负责人、安全管理人员依法履职不到位。一是组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患不到位。二是该项目部主要负责人安全管理知识欠缺，对全员安全生产责任制、双重预防机制、岗位安全管理职责等工作内容未能熟练掌握，

安全管理能力不足。

7、现场安全员未履行岗位职责。安全员胡生彦未履行安全生产岗位职责，脱离生产作业现场，未对施工现场进行安全检查及监督。

8、监护人员对本职岗位职责未有效履职。在明知掘进工作面未进行相应支护、未确定掘进现场安全的情况下，只进行口头劝阻，未制止从业人员冒险作业，且没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人进行报告。

（三）违法事实

1、西藏华钰矿业股份有限公司依法承担事故主体责任，违反《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三条第一项之规定。

2、西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司主要负责人李玉业依法履职不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位之规定。

3、西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司分管负责人马海禄和西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司扎西康矿山矿长王小飞依法履职不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；第六项制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为之规定。

4、西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部主要负责人杨万宣未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：第一项建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；第二项组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；第三项组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；第五项组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患之规定。

5、西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部安全副经理李中涛和安全生产管理人员胡生彦未履行安全生产管理职责的《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：第三项组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；第五项检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；第六项制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；第七项督促落实本单位安全生产整改措施。

6、现场作业监护人员董维仓，发现从业人员违章作业不加制止。违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项发现从业人员违章作业不加制止的。

（四）存在问题

1、监管部门存在的监管薄弱问题

①隆子县应急管理局对于非煤矿山安全生产工作经常进行现场检查，但对于安全规章制度、双重预防机制落实等方面仍存在管理漏洞。

②执法人员业务知识缺乏，在执法检查过程中，不能发现企业深层次存在的安全隐患和问题。

③执法主要以批评教育为主，不敢动真碰硬，在严格执法方面存在差距。

2、企业层面存在的主体责任落实不到位问题

①西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司

主要表现为：一是发包单位对承包单位的安全管理重视程度不够。西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司作为发包单位，在9号硐上部残矿回采项目试生产阶段管理中存在认为未正式生产而疏忽大意，管理松懈。二是西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司在试生产过程中，对承包单位进行全面安全生产相关技术交底工作不到位。三是领导带班下井履职不到位，未发现违规冒险作业现象。四是对屡屡发生的“三违”现象未引起高度重视，未采取有效措施加以解决。

②西藏钰旺矿山工程有限公司

主要表现为：一是从业人员安全教育培训流于形式，从业人员不能熟练掌握本岗位的安全技能和知识。二是安全管理人员、监护人员的薪资结构是基础工资+计件工资构成，这就使得安全管理人员和监护员存在重效益轻安全的现象，为了多生产不惜违

章、违规作业的现象屡屡发生。明知存在隐患和问题冒险作业，也不加以制止。**三是**未对教育培训效果进行有效评估，对从业人员岗位安全风险、应急处置措施、安全操作规程等安全生产知识技能的熟练掌握情况不了解。**四是**西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部带班领导履职不到位。作为带班领导未及时发现并制止违章作业现象的发生。**五是**主要负责人和安全管理知识不足，安全管理水平不足。**六是**火工器材损耗由作业人员承担，导致从业人员为了节省火工器材不按生产计划开展工作，安全监管存在盲区。

七、事故性质认定

通过事故调查组的调查，结合专家的技术审核意见认定：西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司 5 号矿洞“7·16”一般冒顶事故是一起违规空顶冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

八、对事故责任单位及人员的处理建议

（一）事故责任单位

1、依照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三条第一项规定西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司依法承担事故主体责任，此次事故是发生在中央安全生产考核巡查期间和西藏自治区成立 60 周年大庆前夕，且连续多年发生事故，暴露出西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司长期存在安全管理不到位的问题，影响恶劣，应当依法予以从重处理。建议隆子县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项

之规定，依据《西藏自治区应急管理行政处罚裁量权基准》第九十五条 B 级裁量标准处以 70 万元的罚款。

2、西藏钰旺矿山工程有限公司依法承担事故主要责任，依照《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一项、第四十一条第二项之规定，建议由隆子县应急管理局对西藏钰旺矿山工程有限公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项规定依法处以 8 万元罚款、第四项规定依法处以 8 万元罚款、第五项规定依法处以 7 万元罚款以及第一百零二条之规定依法处以 5 万元罚款。四项合并处以 28 万元罚款。

（二）事故责任人员

1、西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司主要负责人李玉业对此次事故负管理责任，建议由隆子县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，依法处以上一年年收入 40% 的罚款。

2、西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司扎西康矿山矿长王小飞对此次事故负管理责任，建议由隆子县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法处以上一年年收入 30% 的罚款

3、西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司分管负责人马海禄对此次事故负管理责任，建议由隆子县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法处以上一年年收入 20% 的罚款。

4、西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目经理杨万宣对此次事故负管理责任且存在的其他违法事实，建议由隆子县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，依法处以上一年年收入 40%的罚款。同时依照《安全生产培训管理办法》第十二条规定杨万宣应当重新参加安全培训。

5、西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部安全副经理李中涛对此次事故负管理责任，建议由隆子县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法处以上一年年收入 30%的罚款。同时依照《安全生产培训管理办法》第十二条规定李中涛应当重新参加安全培训。

6、西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部安全员胡生彦生产作业期间脱岗，建议由隆子县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法处以上一年年收入 20%的罚款。

7、监护人董维仓负有现场管理责任，建议隆子县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，予以依法处理，依法处以上一年年收入 20%的罚款。

8、凿岩工李美红（死者）违规冒险作业，对此次事故负直接责任，鉴于责任人李美红在事故中死亡，建议免予追究其法律责任。

9、凿岩工刘书军违规冒险作业，对此次事故负直接责任，

建议企业依照相关规章制度对刘书军予以处理，并将处理情况报隆子县应急管理局。

10、西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司带班领导熊健宣履职不到位。领导带班下井履职不到位，未发现违规冒险作业现象。建议企业依照相关规章制度予以处理，并将处理情况报隆子县应急管理局。

11、西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部带班领导履职不到位。作为带班领导未及时发现并制止违章作业现象的发生。建议企业依照相关规章制度予以处理，并将处理情况报隆子县应急管理局。

（三）监管部门

责令隆子县应急管理局向山南市应急管理局做出深刻书面检查。

九、事故防范与整改措施

西藏华钰矿业股份有限公司“7·16”一般冒顶片帮事故的发生暴露出监管部门、企业在安全生产方面存在的诸多问题，为深刻吸取事故教训，全力防范各类生产安全事故，实现我市安全生产形势持续稳定，特提出以下防范 measures 和整改建议：

（一）企业层面

1、立即停止9号硐上部一切生产活动，完成整合设计后重新申办安全生产许可证。

2、强制推行“机械化撬毛+锚杆台车”联合支护工艺。

3、立即组织一次地下矿山冒顶事故应急演练。

4、建议企业调整各级安全管理人员薪资结构，不得将各级安全管理人员的薪资与产量挂钩，杜绝因追求效益，使得各项安全生产法律法规、安全规程、规章制度落实不到位。

5. 建议企业修改完善火工器材使用管理规定，防止从业人员因节省火工器材出现不按计划生产，堵塞安全监管漏洞、盲区。

6、严格落实领导带班下井制度，完善企业安全生产奖惩制度，提高违章、违规处罚力度。

7、严格落实作业前的安全确认制度，堵塞监管漏洞。

8、加强安全教育培训的针对性，要针对不同岗位、不同工种精准开展教育培训，尤其是加强岗位操作规程、岗位风险告知、岗位应急处置的教育培训。

9、严格落实山南市应急管理局关于非煤矿山一线从业人员“三策三检一教育、三问三查一提升”的工作要求。

（二）监管部门层面

1、隆子县应急管理局对9号硐上部实施停产停工，矿硐实施“物理封闭、断电、停供火工品”措施。

2、隆子县应急管理局对9号硐下部实施停工停产整顿措施，责令企业开展全员安全生产教育培训并以此次事故进行警示教育，开展反三违专项整治行动，按照双重预防机制要求全面开展风险辨识评估，制定风险管控措施，全面排查治理事故隐患，经山南市应急管理局和隆子县应急管理局联合验收后方可复工。

3、隆子县立即开展顶板事故专项治理行动。

4、隆子县应急管理局应将此次事故暴露出的违法行为和存在问题以及未将事故情况向国家矿山安全监察局青海局报告等问题，及时约谈西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司主要负责人和西藏钰旺矿山工程有限公司扎西康项目部主要负责人。

隆子县“7·16”一般冒顶片帮事故调查组

隆子县应急管理局

2025年7月28日

