

山西得天缘农业科技开发有限公司“4.17”中毒一般事故调查报告

2022年4月17日11时许，山西得天缘农业科技开发有限公司（以下简称：得天缘公司）北田镇南流猪场，发生一起中毒事故，造成两人死亡。

事故发生后，区政府及时向市政府、市应急管理部门报告事故情况。区公安、卫生等部门积极参加现场救援和救治。

根据有关法律法规规定，并报请区政府批准，2022年4月19日上午，成立由区纪委监委、区公安分局、区应急局、区农业农村局、区生态环境局、区人社局、工会、北田镇政府组成的榆次区政府山西得天缘农业科技开发有限公司“4·17”中毒一般事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及相关法律、法规，对该起事故展开全面调查。经过勘查事故现场、调查询问有关当事人和查阅有关资料以及专家组对事故原因进行的技术分析，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了处理建议和防范措施。

事故调查组认定山西得天缘农业科技开发有限公司“4·17”中毒一般事故是一起一般生产安全事故。

一、涉及单位基本情况

（一）山西得天缘农业科技开发有限公司（以下简称：得天

缘公司)

山西得天缘农业科技开发有限公司，登记机关：晋中市行政审批服务管理局，统一信用代码：9114070066238***5F；住所：山西省晋中市榆次区龙湖大街**号龙都**大厦**层(一照多址)；法定代表人：张某平；企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：许可项目：饲料生产；生猪屠宰；食品经营；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)；一般项目：树木种植经营；畜牧渔业饲料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。成立时间：2007年06月04日，营业期限：2007年06月04日至2029年12月31日止。

(二) 8-1 猪场情况

8-1场位于晋中市榆次区北田镇南流村，占地472亩，建筑面积117469 m²，投资22870.81万元，2020年6月竣工投产，年可出栏高档商品猪290000头。主要有保育舍6栋，育肥舍28栋，配套粪污处理干湿分离车间3座，黑膜池6个。现有员工47人。

二、事故发生经过及救援情况

(一) 事故经过

2022年4月17日上午7时30分许，8-1场宋某(场长)主持召开班前会，安排当天转猪等相关工作，强调员工在工作时注意不要被猪踩伤脚趾，不要被栏杆上的铁丝划伤手，遵守各项工作规程、注意安全等。王某亮(育肥组组长)，李某龙(技

术员）、张某彪、王某波（死者之一）、王某刚、李某君、郝某（死者之一）、杜某等 13 人参加会议。班前会结束后，员工各自按照巡栏、料槽霉料检查、采样、打包死猪等工作内容，开始工作。

8 时 30 分许 17 栋猪舍开始排污，干湿分离车间也同时开始相应作业。预计排污时间 2 小时左右。

8 时 37 分，郝某经 7 栋猪舍旁员工通道用平板车托运 2 头死猪去往 6 号出猪台，经过地磅上时，感觉环境有异味，随后用袖口捂鼻，紧接着身体摔倒，并试图站立起来，未果。约 1 分 30 秒后，停止挣扎。

8 时 54 分，王某波通过此通道时，看见倚坐在地磅上的郝某，上前低头查看，并用手触摸郝某的头及面部，并打开手机的手电筒照亮，约 30 秒后，身体摔倒，也曾试图挣扎站起，未果；约 10 秒左右停止挣扎。

11 时 15 分左右，李某君（技术员兼负责 8-1 场报表统计）等待郝某、王某波报表资料，便拨打郝某的电话催要，郝某的电话没人接听，随后去寻找，11 时 17 分走到 7 栋猪舍员工通道地磅处发现郝某和王某波躺倒在地磅上。李某君查看 2 人情况后，立即给王某亮打电话报告，王某亮接到电话后与其他人立即赶到现场，将郝某、王某波抬出地磅，进行人工呼吸，随后宋某、杜某、王某刚、闫某佟、安某苗先后赶到事故现场，将 2 人通过通道抬到 1 号出猪台，再进行人工呼吸等自救。同时宋某拨打 120 急救电话，并向得天缘公司报告。

11 时 55 分许 120 救护车赶到现场，经到场医生诊断，12

时许确认郝某、王某波已无生命体征。

后经山西医科大学司法鉴定中心鉴定，死者心血中检出硫化物，符合吸入性硫化氢气体中毒死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员死亡情况

郝某，女，17岁，身份证号：142322200405***524，住址：山西省文水县孝义镇孝义村新北街***号；

王某波，男，37岁，身份证号：130481198507***754，住址：河北省武安市阳邑镇龙务村***号。

（二）直接经济损失

山西得天缘农业科技发展有限公司“4·17”中毒一般事故造成直接经济损失215万元。

四、事故原因分析和事故性质

（一）事故直接原因

粪污排放系统结构缺陷是造成此起事故的直接原因。通道排水管和粪污主管连接前无防止有害气体溢出措施，粪污主管也未设置排气管，经查阅《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T 27622—2011）和《规模猪场粪污处理设施建设规范》（DB 14/T 1473—2017）等标准，均未明确要求通道排水管和粪污主管连接前应采取防止有害气体溢出的措施，因此设计单位未在此处设计防止有害气体溢出措施，粪污主管也未设置排气管，使得粪污主管内的有害气体从排水管扣溢出，进入员工通道，鉴于猪舍的特殊要求，员工通道的门、窗日常紧闭，无自然通风通道，粪污主管溢出的有害气体很难排出，导致经过此处通道的郝某中毒，随

后对其救援的王某波也中毒，造成事故发生。

(二) 事故间接原因

1、违规作业和未严格执行公司制度是造成此起事故的间接原因。公司制定的《粪污排放流程》明确规定：“排污期间，严禁人员进入通风不良区域；各场排污期间，务须强调”。技术员郝某、王某波未遵守规定，未采取安全防护措施，进入通风不良的排放粪污主管上部的 7 栋猪舍旁员工通道，造成事故发生。

2、企业在安全责任制落实和员工的安全培训方面也存在不足，对于员工遵守规章制度和操作规程方面督促、管理不严格，特别是对危险有害因素和应急处理方面的培训较少，客观上造成了员工自我保护意识差，对突发事件的应对能力较低，也是造成事故的次要原因。

(三) 事故性质

经调查，认定本起事故是一起**生产安全事故**。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理意见

(一) 责任认定

1、郝某，女，17 岁，身份证号：142322200405****24，违反规定，未采取防护措施，擅自进入排放粪污主管上部的 7 栋猪舍旁员工通道，造成事故发生。

认定：其在本次事故中负有直接责任。

2、王某波，男，37 岁，身份证号：130481198507****54，住址：河北省武安市阳邑镇龙务村***号。违反规定，未采取防护措施，擅自进入排放粪污主管上部的 7 栋猪舍旁员工通道，造成事故发生。

认定：其在本次事故中负有直接责任。

3. 宋某、男，29岁，身份证号：22052419930****81X，住址：山西得天缘农业科技开发有限公司。作为8-1猪场场长，负责猪场生产过程的主要责任人，未全面落实企业安全主体责任，疏于对员工的安全监管，未按要求组织安全培训。

认定：其对此次事故发生负重要领导责任。

4. 梁某斌、男，43岁，身份证号：14243019791****617，住址：山西得天缘农业科技开发有限公司。作为山西得天缘农业科技开发有限公司分管安全工作的副总经理，承担公司安全生产直接管理责任，未全面落实公司安全管理责任，未对公司生产场所的安全风险进行有效辨识，未严格落实公司安全管理规定。

认定：其对此次事故发生负直接领导责任。

5. 王某、男，39岁，身份证号：610327198304****36，住址：山西得天缘农业科技开发有限公司。作为山西得天缘农业科技开发有限公司总经理，作为公司安全管理第一责任人，未全面落实企业安全主体责任，未严格落实本单位安全生产规章制度的实施，未组织落实安全风险分析、分级管控，工人培训教育不够。

认定：其对此次事故发生负直接领导责任。

6. 彭某惠，男，榆次区农业农村局副局长，中共党员，负责现代农业产业发展和安全生产工作。落实安全生产“三个必须”不到位，在日常工作中对畜牧业安全管理安排部署多，督促企业落实主体责任少。

认定：其对“4.17”事故的发生负有行业监管主要领导责任。

7. 闫某生，男，榆次区北田镇畜牧站站长，中共党员，负

责畜牧日常工作。对安全生产“三个必须”不了解，对辖区内畜牧企业安全生产培训不到位，对畜牧企业生产环节经营过程中的安全工作指导不力。

认定：其对“4.17”事故的发生负有直接监管责任。

（二）对涉事人员的处理建议

1、郝某，女，17岁，山西得天缘农业科技开发有限公司员工，鉴于其已在事故中死亡，不再追究。

2、王某波，男，37岁，山西得天缘农业科技开发有限公司员工，鉴于其已在事故中死亡，不再追究。

3、宋某、男，29岁，山西得天缘农业科技开发有限公司8-1猪场场长，对此次事故发生负重要领导责任。

处理建议：责成山西得天缘农业科技开发有限公司对其进行处罚和处分，处理结果报调查组。

4、梁某斌、男，43岁，山西得天缘农业科技开发有限公司副总经理，对此次事故发生负直接领导责任。

处理建议：责成山西得天缘农业科技开发有限公司对其进行处罚和处分，处分结果报调查组。

5、王某、男，39岁，山西得天缘农业科技开发有限公司总经理，对此次事故发生负直接领导责任。

处理建议：责成其在全区安全例会上做出深刻检查。

6、彭某惠，男，榆次区农业农村局副局长，中共党员，负责现代农业产业发展中心和安全生产工作。对“4.17”事故的发生负有行业监管主要领导责任。

处理建议：由区安委办对其进行提醒谈话，并向区安委办做

出深刻检查。

7、闫某生，男，榆次区北田镇畜牧站站长，中共党员，负责畜牧日常工作。鉴于其：对“4.17”事故的发生负有直接监管责任。

处理建议：由区安委办对其进行提醒谈话，并向区安委办做出深刻检查。

六、整改建议和防范措施

（一）山西得天缘农业科技开发有限公司

企业要进行以下整改工作：

1. 提升本质安全。得天缘公司要对全场区内的类似场所进行重新核查，对于设计存在缺陷的部位，聘请具有资质的单位重新设计、改造，从技术上消除存在的隐患。

2. 强化安全生产管理。得天缘公司应制定完善的全员安全生产责任制、安全生产管理制度及各岗位的安全操作规程并严格落实执行。

3. 开展安全风险辨识工作。得天缘公司应对养猪场各个环节存在的安全风险进行辨识，确定安全风险等级，制定安全风险管控措施并对安全隐患排查整理。编制切实有效的应急救援预案。

4. 加强全员安全教育培训。得天缘公司要结合实际情况，加大对员工的安全教育培训，特别是危险有害因素和应急处置方面，提高员工的安全意识、安全技能及应急处置、自保能力，并严格遵守公司各项规章制度。

5、企业对于落实安全管理责任不到位的各级负责人严肃处理。

6、企业负责人已在4月份的全区安全例会上进行了深刻检讨。

（二）属地政府

北田镇党委政府要深刻吸取教训，强化安全责任意识，在辖区内开展安全生产大排查，大管控，大整治行动，进一步强化安全生产责任落实，督促相关企业组织对职工的安全教育，提升职工的安全意识和安全常识。

（三）有关部门

区农业农村局要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，依法履行部门行业监管责任，加强对全区畜牧养殖企业的安全监管，加大对全区养殖场所安全设施建设的指导和督促力度，坚决打通监管部门到企业的最后“一公里”，推动全区养殖行业安全主体责任的有效落实。

区农业农村局负责人已在4月份的全区安全例会上做了表态发言。