



您当前的位置是： [首页](#) » [政务公开](#) » [信息公开目录](#) » [重大民生信息](#) » [应急管理](#)

索引号：000014349/2026-461993

是否有效：是

发布机构：威宁县人民政府

发文日期：2026-04-08 15:18:32

名称：威宁自治县六桥街道“7·12”一般道路交通事故调查报告

文号：

威宁自治县六桥街道“7·12”一般道路交通事故调查报告

日期：2026-04-08 15:18:32 来源：威宁县应急管理局 访问量：64次 字号：[小] [中] [大] [我要打印] [关闭] 视力保护色：

威宁自治县六桥街道“7·12”一般道路交通事故

调查报告

目录

一、事故基本情况.....	1
(一) 车辆基本情况.....	1
(二) 驾乘人员基本情况.....	3
(三) 货运公司、客运公司基本情况.....	3
(四) 事故现场情况.....	5
二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况.....	5
(一) 事故发生经过.....	5
(二) 应急救援情况.....	6
(三) 善后处置情况.....	7
(四) 应急救援处置评估.....	8
三、事故原因分析.....	9
(一) 直接原因.....	9
(二) 间接原因.....	9
四、对相关责任单位及责任人的处理建议.....	10
(一) 货车驾驶员向某.....	10
(二) 货运公司高安市亿宝汽运有限公司.....	10
五、各相关单位超限治超工作履职情况.....	11
货源单位、高速公路管理部门、公安交警部门.....	11
六、事故主要教训.....	12
(一) 货运车驾驶员安全意识淡薄,“要钱不要命”.....	12
(二) 货运公司安全管理仅限于“电话调度”“遥控指挥”... ..	12
(三) 货车乘车人事故保险额度较低.....	12
(一) 切实履行安全生产主体责任.....	12
(二) 举一反三,深刻吸取事故教训.....	13
(三) 适当提高货车乘车人的保险额度.....	13

2024年7月12日7时41分58秒,都香高速威宁东站出口匝道与威宁自治县六桥街道环城路交汇处发生一起大型半挂车失控碰撞客车的一般道路交通事故,造成1人死亡,4人受伤,直接经济损失约160万元。

事故发生后,威宁自治县委、自治县人民政府高度重视,要求妥善处理善后事宜,尽快查明事故原因,举一反三深刻吸取事故教训。根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定,自治县人民政府成立了威宁自治县六桥街道“7·12”一般道路交通事故调查组。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问谈话和综合分析,查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况,认定了事故性质,提出了对相关责任单位和责任人的处理建议以及整改措施建议。

经调查认定,威宁自治县六桥街道“7·12”一般道路交通事故是一起货运企业日常安全管理不到位,对货运车辆维护不到位,货车超载行驶,在下坡路段制动系统失效,货车驾驶员操作不当导致失控后的货车行至道路交汇口时碰撞到正常行驶的客运车辆的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 车辆基本情况

1. 货运车辆(肇事车)为解放牌赣C4143U号重型半挂牵引车,牵引赣C61V0 挂号重型仓栅式半挂车。赣C4143U/赣C61V0半挂牵引货车为驾驶员向某于2020年9月向高安市亿宝汽运有限公司购买的二手车,登记注册所有人为高安市亿宝汽运有限公司,车辆检验有效期至2024年8月31日。赣C4143U号重型半挂牵引车在中国人民财产保险股份有限公司宜春市分公司投保了机动车交通事故责任强制责任保险及商业险,保险终止日期至2024年9月8日。

高速公路安顺东站榜单数据显示,赣C4143U/赣C61V0半挂牵引货车称重检测结果为**50.5吨**;赣C61V0挂**核定载重33.5吨**,事故发生后,威宁自治县交警大队将货物转运过磅称重检测结果为**实载35.21吨**。经贵州中一司法鉴定中心鉴定,赣C4143U号重型半挂牵引车左后轮第三轴制动鼓与制动摩擦片已经使用到极限,制动鼓内有明显沟槽拉伤痕迹,**制动系不合格**;赣C61V0 挂号重型仓栅式半挂车左后第二轴制动摩擦片已经使用到极限,右后第二轴制动摩擦片已经使用到极限,制动鼓内有明显沟槽拉伤痕迹,**制动系不合格**;赣C4143U/赣C61V0半挂牵引货车发生事故时行驶速度为**73km/h**。

2.客运车辆为金龙牌贵F09597D号大型纯电动客车，2024年6月取得道路运输许可证，为省际客运班车。车辆登记注册所有人为毕节交运集团客运有限责任公司，位于贵州省毕节七星关区市西街道，车辆检验有效期至2024年11月30日，该车在中国人民财产保险股份有限公司毕节分公司投保了机动车交通事故责任强制责任保险及商业险，保险终止日期至2024年11月30日。车辆核载31人，事故发生时实载5人。

3.路外受损车辆为赵某一停放在自家门前院坝的五菱牌贵F2687Q号小型栏板货车，发生事故时车上无人。

(二) 驾乘人员基本情况

1.赣C4143U号重型半挂牵引车驾乘人员

向某，赣C4143U号重型半挂牵引车驾驶员，贵州省清镇市王庄布依苗族乡花围村人，持A2D驾驶证，驾驶车辆与准驾车型相符，持有经营性道路货物运输驾驶员资格证，排除酒驾、毒驾嫌疑。

葛某，赣C4143U号重型半挂牵引车乘车人，贵州省清镇市王庄布依苗族乡王庄村人。驾驶员向某以3000元/月雇佣其作为上下货的助手，事故发生前躺卧于货车驾驶位后排的卧铺，在此次事故中经抢救无效死亡。

2.贵F09597D号客车驾乘人员

赵某二，贵F09597D号客车驾驶员，持A1A2D驾驶证，驾驶车辆与准驾车型相符，持有经营性道路旅客运输驾驶员资格证。

吴某一，乘客，女。事故发生时与其子梁某一乘坐于客车驾驶位后一排。

梁某一（吴某一之子），乘客。事故发生时与其母亲吴某一乘坐于客车驾驶位后一排。

吴某二（吴某一父亲），乘客。事故发生时与其外孙女梁某二乘坐于客车右侧第一排。

梁某二（吴某一之女），乘客。事故发生时与其外公吴某二乘坐于客车右侧第一排。

(三) 货运公司、客运公司基本情况

1.高安市亿宝汽运有限公司，位于江西省宜春市高安市汪家圩乡，成立于2017年2月，法定代表人胡某，注册资本为3万元，主要从事道路普通货物运输、货物专用运输、货运信息、货物仓储、货运代理、二手车信息服务、货车销售、汽车租赁、代办车辆等经营活动。

安全管理情况：公司持有《道路运输经营许可证》，共有9台货运车辆、9名驾驶员；负责人及员工共5人，其中陈某持有《道路运输企业主要负责人安全考核合格证》，胡某持有《道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证》，配有车辆动态监控调度员；制定有《安全生产岗位责任制》《安全生产监督检查制度》《车辆、设施、设备安全生产管理制度》《道路运输企业安全生产管理制度》。

2.毕节交运集团客运有限责任公司威宁分公司（以下简称“威宁客运公司”），位于威宁自治县六桥街道塔山村凤山客运站内，成立于2022年6月，法定代表人雷某，主要从事道路旅客运输，城市公共交通，县际、市际、省际班车客运等经营活动。

安全管理情况：公司持有《道路运输经营许可证》，共有营运客车19辆，客运线路7条；驾驶员18人，管理人员12人，管理人员包括2名安全管理人员、1名车辆技术管理人员、1名GPS监控调度员。雷某、王某持有《道路运输企业主要负责人安全考核合格证》《道路运输企业主要负责人继续教育培训结业证》，杨某、张某持有《道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证》《道路运输企业安全生产管理人员继续教育培训结业证》。经查，贵F09597D号客车驾驶员赵某二参与了公司组织的4月30日、5月16日、6月7日、7月11日的安全教育培训。

(四) 事故现场情况

事故现场为都香高速威宁东站出口匝道与县环城路的交汇处，环城路南至鸭子塘方向，北至县凤山客运站方向，东至都香高速威宁东站，西侧为赵某一住宅。

环城路由凤山客运站至鸭子塘方向为下坡路段，道路纵坡度为2%，事故路段上方安装有“限速40码”“前方交叉路口”“减速慢行”等警示标志，凤山客运站方向路面全宽13.7米；都香高速威宁东站出口匝道为下坡路段，设有减速带及“限速60码”的警示标志。

赵某一住宅位于都香高速威宁东站出口匝道对向、威宁环城路西侧，为三层自建房，一楼、二楼位于路面以下，三楼为“捷途汽车威宁豪汇雅体验中心”门面，门口院坝与环城路相连。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

(一) 事故发生经过

货车驾驶员向某驾驶赣C4143U/赣C61V0重型半挂牵引车搭乘葛某，于2024年7月11日下午到安顺市平坝夏云工业园区装载角铁及钢管，准备运往威宁机场；19时49分，驶入安黄高速，由沪昆高速转至六六高速再转至都香高速；7月12日2时 18分，行驶至都香高速威宁东风服务区，在该服务区休息至 12日7时22分后继续向威宁方向行驶；7时38分驶出威宁东风服务区；7时41分许，货车以约50km/h的速度向匝道出口方向下坡行驶时，车辆制动系统失效，速度失控的货车驶入匝道出口右转分流道向环城路方向汇入，汇入环城路时车速为73km/h。

2024年7月12日上午，贵F09597D号客车经威宁凤山客运站安全例检合格后，搭载了吴某二、吴某一、梁某一、梁某二等4名乘客，经出站口安检员确认不存在“六不出站”情形后，客车驾驶员赵某二驾驶客车从凤山客运站出站，准备驶往云南省宣城市。7时41分许，客车以30～35km/h的时速行至都香高速威宁东站出口匝道与环城路交汇处时减速慢行，等待斑马线车辆驶过后，准备行至都香高速威宁东站入口匝道，车速逐渐减至20km/h。

7时41分58秒，失控的货车从出口匝道驶出汇入环城路时，车头（73km/h）碰撞到了正减速缓行的客车（20km/h）的左侧方。

客车被失控货车推离路外，客车右后方碰撞并推转了赵某一停在自家门前的贵F2687Q号小型栏板货车后，以车尾向下、车头向上的形态划坠下赵某一家南侧坝坎，客车站尾落地面，车辆前方架于赵某一家二楼楼顶顶板，客车站身与水平面呈约50°夹角并处于稳定状态。客车站驾驶员与4名乘客被困于客车站内部。

失控的货车碰撞客车站后，在推挤客车站过程中向左侧翻，侧翻的货车划出路外，以车底朝上的形态翻坠下赵某一家北侧坝坎，车头悬于赵某一家坝坎下的卫生间，车身及车车站翻倒于赵某一家北侧院坝。驾驶员向某、乘车站人葛某被困于货车。

（二）应急救援情况

7时42分，附近居民听见撞击声查看情况后，拨打了“110”报警电话。客车站乘客吴某一自行逃离客车站，周围群众将客车站被困人员吴某二、梁某一、梁某二、赵某二相继救出并立送往威宁县人民医院。“120”急救人员、消防救援大队、六桥街道派出所第一时间赶到现场开展救援和现场管控。县委常委、县委政法委书记吴鑫，副县长、县公安局局长雷建文，副县长赵诗惠、苏云飞相继赶往事发现场进行指挥和调度，县公安局、县交警大队、县应急局、县交通局、县供电局及六桥街道办事处相关领导及工作人员赶到现场有序开展救援和处工作。县应急局紧急调运砂土及时将事故车辆泄漏的易燃油污敷盖，有效避免在救援过程中引发次生火灾事故。8时50分许，货车乘车站人葛某被救出，经送县人民医院抢救无效死亡；10时32分，货车驾驶员向某被救出，并送往县人民医院进行医治。

（三）善后处置情况

1. 死伤人员善后处置情况

葛某，赣C4143U号半挂牵引车乘车站人，在此次事故中经抢救无效死亡，现已运回清镇老家安埋。货车保险向其家属赔付了6.8万元；货车驾驶员向某支付了其在威宁县人民医院医疗费用0.5万元，向其家属赔付了3.8万元。后续赔偿事宜仍在协商中。

向某，赣C4143U号半挂牵引车驾驶员，此次事故造成其轻微脑震荡、左手骨折、胸部肋骨骨折、右锁骨偏移、肺部压缩、胸部积水等伤情，经威宁县人民医院、贵阳市第四人民医院医治后，于8月12日出院在家休养，共花费医疗费2.9567万元。

赵某二，贵F09597D号客车站驾驶员，此次事故造成其头部局部创伤，肋骨三处骨折、右脚韧带撕裂，经威宁县人民医院医治后，已出院在家休养。共花费医疗费8972.93元，由威客运公司垫付。

吴某一、梁某一，贵F09597D号客车站乘客，在此次事故中造成轻微伤，经威宁县人民医院医治后伤愈，分别花费医疗费3288.67元、4960.82元，均由威宁客运公司垫付。

2. 货物、车辆及受损户主善后处置情况

赣C4143U/赣C61V0号半挂车所载货物已由县交警大队经过磅后转运至威宁飞机场项目工地；赣C4143U/赣C61V0号半挂车及贵F09597D号客车站已由县交警大队吊装转运至威宁高速东站货场，该货车及客车站已达报废程度，有待保险公司进行评估后进行赔付；赵某一停放在自家门前院坝的贵F2687Q号小型栏板货车，在此次事故中造成车头损坏，现正在修理厂维修中。事故发生后，六桥街道办事处在环城路与赵某一家院坝交界处设置了临时防撞墙，并出资2.06万元为赵某一一家承租住房，赵某一一家现已搬离原址。

（四）应急救援及善后处置评估

在事故应急救援过程中，周围群众及时报警，自发组织现场救援，将客车站被困人员救出车外及时送医，并在专业救援队伍到来后有序退场；“120”急救人员、消防救援人员、“110”出警人员及时赶到现场开展救援和现场管控。县委县政府、县直有关部门、属地街道办事处相关领导及工作人员及时赶到现场有序开展救援和处置工作。**经调查组评估，事故应急救援反应迅速、指挥得当、分工明确、协调有序。**

在事故善后处置过程中，县交警大队及时将货车货物转运至工程项目施工现场，及时将受损货车及客车站吊装转运至威宁高速东站货场；赵某一一家已搬离原址，事故现场及周围群众已恢复正常生产生活。客车站乘客吴某一、梁某一已伤愈并恢复正常生活；货车驾驶员向某、客车站驾驶员赵某二已出院在家休养，逐步恢复正常生产生活。**经调查组评估，事故善后处置有序得当，但死者葛某的死亡赔偿仍未协商一致。**

三、原因分析

（一）直接原因

货车驾驶员向某超载行驶，至下坡路段时制动系统失效，且操作不当，导致车辆碰撞到正常行驶的客车站。

（二）间接原因

一是货车驾驶员向某对赣C4143U/赣C61V0半挂牵引货车日常维护不到位，对其车辆制动系统存在的隐患（制动鼓与制动摩擦片已使用到极限、制动鼓内有明显沟槽拉伤痕迹）未时更换相关配件。

二是高安市亿宝汽运有限公司日常安全管理不到位，对驾驶员安全教育培训不到位，对赣C4143U/赣C61V0半挂牵引货车维护不到位，对驾驶员向某超载和车辆日常维护不到位的问题和隐患失察失管，放任隐患车辆“带病”上路行驶。

四、对相关责任单位及责任人的处理建议

（一）向某，赣C4143U/赣C61V0半挂牵引货车驾驶员，超载行驶^[1]，对其货车日常维护不到位^[2]，对其车辆制动系统存在的隐患未及时更换相关配件。**对事故负直接责任，建议移交公安机关进行处理。**

（二）高安市亿宝汽运有限公司，日常安全管理不到位，对驾驶员安全教育培训不到位^[3]，对赣C4143U/赣C61V0半挂牵引货车维护不到位^[4]，对驾驶员向某超载和车辆日常维护不到位的问题和隐患失察失管，放任隐患车辆“带病”上路行驶^[5]。**对事故负有管理责任，建议通过司法程序向葛某家属进行相应赔偿，并将相关问题线索移交江西省高安市交通运输**

进行处理。

[1]赣C61VO挂核定载重33.5吨，实载35.21吨，超载5.10%；《道路交通安全法》第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；《道路货物运输及站场管理规定》第二十六条：运输的货物应当符合该车辆核定的载质量，载物的长、宽、高不得违反装载要求。禁止货运车辆违反国家有关规定超限、超载运输。

[2]《道路运输车辆维护管理规定》第十六条 道路运输经营者应当建立车辆维护制度。车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护。日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。

[3]《道路货物运输及站场管理规定》第二十一条：道路货物运输经营者应当对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训。《安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[4]《道路运输车辆维护管理规定》第十六条 道路运输经营者应当建立车辆维护制度。车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护。日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。

[5]《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

五、各相关单位超限治超工作履职情况

在此次事故中，赣C4143U/赣C61V0半挂牵引货车在安顺市平坝夏云工业园区装载货物，从安顺东站驶入高速公路，由威宁东站驶出高速公路，行至威宁东站出口匝道与县环城路汇合处时发生事故。

高速公路安顺东站榜单数据显示，赣C4143U/赣C61V0半挂牵引货车称重检测结果为50.5吨，超过49吨的标准^[6]3.06%，根据《交通运输部办公厅关于进一步规范全国高速公路入口称重检测工作的通知》（交办公路明电〔2019〕117号）^[7]，赣C4143U/赣C61V0半挂牵引货车**超限部分未超过5%的认定标准**。鉴于此，在此次事故中，**安顺市平坝夏云工业园区、高速公路管理部门、公安交警部门在超限治超工作中符合相关规定，不存在履职不到位的情形**。

[6]《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589—2016) 4.3：六轴汽车列车最大允许总质量限值为49000千克；《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条：本规定所称超限运输车辆，是指有下列情形之一的货物运输车辆：(八)六轴及六轴以上汽车列车，其车货总质量超过49000千克。

[7]《交通运输部办公厅关于进一步规范全国高速公路入口称重检测工作的通知》(交办公路明电〔2019〕117号)：二、统一合理误差控制标准。考虑到称重检测设施（设备）在使用过程中可能出现一定的误差，对于车称重检测结果不大于认定标准105%（即超限部分未超过认定标准5%）的，暂按未超限超载处理。

六、事故主要教训

（一）货车驾驶员安全意识淡薄，“要钱不要命”。一是在车辆日常维护过程中，只盲目追求节约成本，忽略了必要的安全投入，因“舍不得”花钱而未及时更换已使用到极限及明显拉伤痕迹的制动配件；二是在装货过程中，只考虑车身总重量是否能够上高速公路，装货装到能通过高速公路检测站的临界极限，只盲目追求最大利益，却不考虑车辆核载及安全题。

（二）货运公司安全管理仅限于“电话调度”“遥控指挥”。高安市亿宝汽运有限公司对所属驾驶员的安全教育培训，以及车辆的一级、二级维护仅仅是通过电话“打招呼”的方式行，对驾驶员的安全意识情况、车辆维护情况、车辆安全性能状况长期处于失管失控的被动状态，安全管理仅限于“电话调度”“遥控指挥”。

（三）货车乘车人事故保险额度较低。在此次事故中，事故车辆所购买的保险对于死者葛某的赔付仅为6.8万元，给事故善后处置造成了较大的被动。

七、事故防范和整改措施

（一）高安市亿宝汽运有限公司要切实履行安全生产主体责任。威宁自治县安委办要及时函请江西省高安市安委办将高安市亿宝汽运有限公司存在的问题线索移交高安市交通运输局进行处理，并督促其切实压实安全生产主体责任，切实强化企业安全教育培训，规范企业安全管理，采取切实有效的措施，严格落实货运车辆日常维护及一级、二级维护，确保上路车辆性能状况符合安全标准。

（二）威宁县客运货运公司要举一反三，深刻吸取事故教训。自治县交通运输部门要切实加强客运货运公司的源头管控。要督促各运输企业切实抓好安全教育培训，严格落实运输车辆动态监控措施，有效确保驾驶员的安全驾驶行为；要督促各运输企业切实抓好运输车辆的日常维护及一级、二级维护，确保上路车辆性能状况符合安全标准；要督促客运企业不断完善安全生产管理体系，规范各岗位的工作程序，严格落实“三不进站”和“六不出站”措施。

（三）倡导和鼓励货运企业适当提高货车乘车人的保险额度。自治县公安交警、交通运输等部门要大力宣传交通安全法律法规及事故案例，以身边事教育身边人，警醒驾驶人文明驾驶、安全出行，倡导和鼓励货运企业在购买保险时适当提高货车乘车人的保险额度，有效保障车辆在运输过程中的风险承担能力。



- 上一篇：威宁自治县么站镇“8-16”联通宽带接入工程一般触电事故调查报告
- 下一篇：威宁自治县么站镇“3-29”道路交通事故调查报告

[关于我们](#) | [隐私声明](#) | [版权保护](#) | [联系方式](#) | [网站地图](#) | [网站年报](#)

主办：威宁彝族回族苗族自治县人民政府 黔ICP备17006141号

网站标识码: 5205260003 贵公网安备 52052602000121号

联系电话：0857-6222835 服务邮箱：wn0857@163.com

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局 0857-8330348

