



索引号:	431102009/2026-00581	发文日期:	2026-06-22	发布机构:	零陵区应急管理局
公开方式:	主动公开	公开范围:	面向社会	主题词:	
统一登记号:		信息时效性:	待评估	文号:	

零陵区七里店街道合一·学仕裡“12·17”一般起重伤害事故调查报告

2026-06-22 17:22 来源：应急管理局 发布机构：零陵区应急管理局 【字体：大 中 小】 打印

零陵区七里店街道合一·学仕裡“12·17” 一般起重伤害事故调查报告

(公示件)

2025 年 12 月 17 日 16 时 50 分许，零陵区合一·学仕裡项目 10#楼顶楼发生一起起重伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 115 万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)等法律法规及《关于一般生产安全事故调查处理挂牌督办的通知书》(永应安办函〔2025〕194 号)的要求，零陵区政府成立了零陵区七里店街道合一·学仕裡“12·17”一般起重伤害事故调查组(以下简称“事故调查组”)，由区应急管理局牵头，区住房和城乡建设局、市公安局零陵分局、区发改局、区市场监督管理局、区总工会、七里店街道办事处、区应急管理专家库相关专家为事故调查组单位成员，并邀请零陵区纪委监委派人参与调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和询问有关人员等综合分析，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了处理意见和防范措施及整改建议。

经事故调查组调查分析认定，该事故是一起一般生产安全责任事故^[1]。

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第四项：根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(四)一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，

一、基本情况

(一) 事故发生单位及相关单位概况

1. 涉事项目（合一·学仕裡）基本情况

项目名称：永州市合一某某开发有限公司合一·学仕裡（简称“合一·学仕裡”）。2020年11月11日，在湖南省投资项目在线审批监管平台备案。建设地点：永州市零陵区**。建设内容：主要建设内容为商住楼，事发时合一·学仕裡一期项目已经完工。

合一·学仕裡小区二期合同工期：2024年07月10日至2026年06月10日，该项目于2023年12月25日开工建设，建设手续齐全。

2. 建设单位：永州市合一某某开发有限公司^[2]

2019年，该公司通过公开招拍挂取得合一·学仕裡项目地块，相继办理了永州市零陵区发展和改革局项目备案证明、永州市住房和城乡建设局、零陵区住房和城乡建设局等部门相关手续证照。

合一·学仕裡项目持证情况：

①永州市零陵区发展和改革局项目备案证明^[3]

或者1000万元以下直接经济损失的事故。

[2]永州市合一某某开发有限公司统一社会信用代码：91****T，法人代表：周某山，地址：湖南省永州市零陵区，经营范围：房地产开发、经营；商铺及房屋租赁；建材、装饰材料及五金器材销售；水电安装；建筑工程机械设施及建筑配套设施租赁、安装及拆卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

[3]永州市合一某某开发有限公司学仕裡项目备案证明：2020年11月11日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码2**86，主要内容如下：1. 企业基本情况：永州市合一某某开发有限公司，2019年9月09日注册，统一社会信用代码91****T，法人周某山，其他有限责任公司。经营范围是房地产开发，经营：商铺及房屋租赁；建材、装饰材料及五金器材销售等。2. 项目名称：永州市合一某某开发有限公司学仕裡项目。3. 建设地点：永州市零陵区萍洲西路与向阳路交汇处西南角。4. 建设规模：该项目为住房及设施**。

5. 建设内容：主要建设内容为商住楼，地下停车场，幼儿园及其他配套附属设施。6. 项目资金来源为自筹。7. 项目建设必须依法依规办理国土、规划、环保、水土保持、林业、安全生产施工许可等相关审批手续后方可建设。

②中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书^[4]

③中华人民共和国房地产开发企业资质证书^[5]

④中华人民共和国建筑工程规划许可证^[6]

⑤中华人民共和国建筑工程施工许可证^[7]

3. 施工单位：湖南某某建设工程有限公司^[8]

2024 年 7 月 10 日，与永州市合一某某开发有限公司签订了湖南省建设工程施工合同^[9]，工程名称：合一·学仕裡住宅小

[4]中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书：证书编号：湘建房开(永)字第 01***5 号，名称：永州市合一某某开发有限公司，法定代表人：周某山，住所：湖南省永州市零陵区**，企业类型：有限责任公司，发证机关：永城市住房和城乡建设局，发证时间：2021 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 10 日。

[5]中华人民共和国房地产开发企业资质证书：名称：永州市合一某某开发有限公司，证书编号：湘建房开(永)字第 0***10 号，法定代表人：周某山，住所：湖南省永州市零陵区芝山北路，企业类型：有限责任公司，资质等级：二级，发证机关：永城市住房和城乡建设局，发证时间：2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 日。

[6]中华人民共和国建筑工程规划许可证：编号：43***38，建设单位：永州市合一某某开发有限公司，建设项目名称：合一学仕项目二期，建设位置：零陵区**。

[7]中华人民共和国建筑工程施工许可证：编号：43***1，发证机关：永城市零陵区住房和城乡建设局，建设单位：永州市合一某某开发有限公司，建设单位项目负责人：周某山，工程名称：合一学仕项目二期，建设地址：零陵区***，合同工期：2024 年 07 月 10 日至 2026 年 06 月 10 日。参建单位：勘察单位：湖南省某某勘察院有限公司，项目负责人：吴某；设计单位：湖南某某建筑工程设计有限公司，项目负责人：程某忠；施工单位：湖南某某建设工程有限公司，项目负责人：邓某宇；监理单位：湖南某某工程项目管理有限公司，总监理工程师：张凌阳。

[8]湖南某某建设工程有限公司：统一社会信用代码：91***3，登记机关：长沙市市场监督管理局，类型：有限责任公司，住所：长沙市**，经营范围：建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，公路工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，机电工程施工总承包，机电设备安装工程专业承包，钢结构工程专业承包，古建筑工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑劳务分包，土石方工程服务；建筑工程机械与设备租赁、普通货物运输、装卸搬运(砂石除外)；装卸服务(砂石除外)；工程建设项目招标代理服务，建筑幕墙工程专业承包；城市及道路照明工程、环保工程设施、建筑防水、防腐保温工程的施工；室外体育设施工程、室外娱乐用设施工程施工，室内体育场、娱乐设施工程服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，成立日期：2012 年 11 月 06 日，营业期限：2012 年 11 月 06 日至 2062 年 11 月 05 日。

[9]湖南省建设工程施工合同(H**24)：发包人：永州市合一某某开发有限公司，承包人：湖南某某建设工程有限公司。工程名称：合一·学仕住宅小区二期，工程地点：零陵萍州西路与向阳路交汇处，工程立项批准文号：零发改投(2020)**号，资金来源：自筹资金，工程承包方式：

根据湖南方圆建筑工程设计有限公司设计的施工图，结构图，水电施工图，防雷施工图现行施工规范及需要变更的范围，包工包料，包工程质量，包安全责任，包往返维修，建筑造价大包干方式。工程承包单价：

本工程项目按设计图纸和上述承包范围，采用包工包料大包干的承包方式，按设计图纸和按实际完成的总建筑面积。

区二期，工程地点：零陵萍州西路与向阳路交汇处。自 2024 年 7 月 10 日开工之日起，工期 23 个月。该公司取得建筑业企业资质证书^[10]、安全生产许可证等资质证书^[11]。

4. 监理单位：湖南某某工程项目管理有限公司^[12]

2023 年 4 月 1 日，与永州市合一某某开发有限公司签订了建设工程委托监理合同^[13]，工程名称：合一·学仕裡住宅小区二期，工程地点：零陵区**。该公司取得工程监理资质证书^[14]。

(二) 涉事相关设备及特种作业持证情况

1. 涉事塔吊情况。涉事塔吊是合一·学仕裡小区 7#塔吊，该塔吊产权属永州市合一某某开发有限公司，2020 年 12 月 23

[10] 建筑业企业资质证书：证书编号：D***9，有效期：2026 年 03 月 24 日，企业名称：湖南某某建设工程有限公司，地址：长沙市***，统一社会信用代码：91***63，法定代表人：奉某雄，经济性质：有限责任公司，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。

[11] 安全生产许可证：编号：(湘)JZ 安许证字[2014]**，发证机关：湖南省住房和城乡建设厅，许可范围：建筑施工，发证时间：2025 年 6 月 5 日，有效期：2025 年 06 月 05 日至 2028 年 06 月 04 日。施工单位：湖南某某建设工程有限公司，法定代表人：奉某花。

[12] 湖南某某工程项目管理有限公司：统一社会信用代码 91***D，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：蔡某双，经营范围：工程项目管理服务；工程监理服务；工程造价咨询服务；工程咨询；零售所政府采购咨询服务；政府采购代理；工程建设项目招标代理服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；水利水电工程施工；城市及道路照明工程施工；室外体育设施工程施工；室内体育场、娱乐设施工程服务；景观和绿地设施工程施工；园林绿化工程服务；建筑劳务分包；水电安装；土石方工程服务；地基与基础工程专业承包工程环保设施施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，注册资本：壹仟万元整，成立日期：2018 年 01 月 11 日，营业期限：2018 年 01 月 11 日至 2068 年 01 月 10 日。

[13] 建设工程委托监理合同：委托人：永州市合一某某开发有限公司，监理人：湖南某某工程项目管理有限公司，委托人委托监理人监理的工程概况：1. 工程名称：永州市合一学仕裡(二期工程)，2. 工程地点：零陵区***，3. 工程规模：总建筑面积**，4. 项目总监姓名：张某阳，身份证号码：4***92，注册号：43**7. 专业监理工程师姓名：蔡某学，身份证号码 43***3，注册号：X**02，5. 签约酬金：本项目签约酬金按建筑面积计算。总建筑面积以规划部门批准的总建筑面积为准，本监理费用单价为固定综合单价，不因任何因素调整。

[14] 工程监理资质证书：证书编号：E***9 企业名称：湖南某某工程项目管理有限公司，详细地址：湖南省永州市零陵区***，企业经济性质：有限责任公司(自然人独资)，统一社会信用代码：9***1D，法定代表人：蔡某双，技术负责人：王某平，资质类别及等级：房屋建筑工程乙级，市政公用工程乙级，有效期至：2029 年 10 月 15 日，发证机关：湖南省住房和城乡建设厅，发证日期：2024 年 10 月 21 日。

日在零陵区住房和城乡建设局备案，2024年3月7日取得零陵区住房和城乡建设局《建筑起重机械使用登记证书》。2023年9月12日，将塔吊租赁给施工单位湖南某某建设工程有限公司使用，双方签订了《塔式起重机租赁合同》^[15]。湖南某某建设工程有限公司委托湖南中特检测有限公司进行检测，2024年12月26日出具检验合格的检验报告^[16]。

2. 涉事船斗情况。涉事船斗材质为铁质，焊接点牢固，吊耳、吊索无磨损，未存在变形、开裂等缺陷。船斗为梯形状立方体，下底面长128cm,宽90cm,上表面长173.5cm,宽92cm,高40cm。

经查：事发时船斗装载河沙及船斗总质量约为1000kg，总质量没有超出塔吊起重范围。

3. 特种作业人员资质情况。

①建筑起重机械司机（塔式起重机）：严某龙，男，居民身份证号码：4***10，负责塔吊操作，取得《建筑施工特种作业操作资格证书》^[17]，初次领证日期：2018年10月30日，有效期至2024年10月28日至2026年10月28日。

[15]塔式起重机租赁合同：1. 工程名称：合一学仕住宅小区二期7#楼2，施工地点：零陵区**设备基本情况塔式起重机，品牌：桂林某某机械有限公司，型号：Q**13，备案证或合格证号为：湘M***3，出厂编号：9***2，出厂日期：2020.11.10，安装高度：36.4m。二，乙方租用上述塔吊预计从2013年9月12日起至2025年9月11日止。计划租用时间为24月，具体准确的租用时间从安装调试结束后开始计算，到该塔机拆除出场前一天为止。2、设备进场安装完毕，经相关部门检验合格。

[16]塔式起重机检验报告：检验编号：Y***8，安装单位名称：永州市某某建筑机械租赁有限公司，使用单位名称：湖南某某建设工程有限公司，工程名称：合一学仕住宅小区二期，设备型号：Q**80t.m，产品编号：9**2，检验机构：永州市某某检验检测有限公司，检验日期：2024年12月26日，检验结论：合格，建议下次检验日期为2026年1月1日。

[17]建筑施工特种作业操作资格证书：编号：湘M***1，发证机关：湖南省住房和城乡建设厅，操作类别：建筑起重机械司机（塔式起重机），初次领证时间：2018年10月30日，有效期至2024年10月28日至2026年10月28日。

②建筑起重司索信号工：冯某亮，男，居民身份证号：4***51，负责塔吊吊运指挥工作。取得《建筑施工特种作业操作资格证书》^[18]，初次领证日期：2020年6月10日，有效期2022年6月9日至2024年6月9日。

经查：冯某亮未按《建筑施工特种作业人员管理规定》第22条^[19]要求申请延期复核，未重新取得资格证书，属无证上岗作业。

4.事发10#楼违规加层情况。永州合一·学仕裡住宅小区二期10#楼为框架结构建筑楼层房，由地面往上数共27层，地面以下2层。2025年6月19日封顶，7月20日拆除外墙爬架。12月5日，合一某某开发有限公司总工杨某庆在未办理好相关手续的情况下，安排10#楼施工员唐某鸣在10#楼顶楼违规组织加层施工，唐某鸣调配7#楼塔吊1台、作业人员伍某念及信号工冯某亮等5名员工进场施工。12月12日，监理工程师蔡某学发现违规加层施工后告知总监王某亮，王某亮将加层施工情况向公司负责人蔡某双汇报，蔡某双要求合一房产做设计变更，报规划审批，办理好相关手续审核通过再允许开工，并下达工程暂停令^[20]

[18] 建筑施工特种作业操作资格证书：编号：湘M***2，发证机关：湖南省住房和城乡建设厅，操作类别：建筑起重司索信号工，初次领证日期：2020年6月10日，有效期2022年6月9日至2024年6月9日。

[19] 《建筑施工特种作业人员管理规定》第22条：资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期2年。

[20] 工程暂停令：编号：2***2，湖南某某工程项目管理有限公司2025年12月12日对永州市合一某某开发有限公司下达工程暂停令，由于合一学仕裡项目二期项目10#楼屋面施工行为未按照图纸施工原因，现通知你方必须于2025年12月12日09时起，对本工程的10#楼部位(工序)实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：要求须立即对接建设单位，原设计单位，补充办理设计变更审批手续，设计变更文件须经建设单位，设计单位签字盖章确认后，报我监理单位审核通过，作为后续施工依据，方可恢复屋面工程施工。

责令停止加层施工。停工后，因用于加层的河沙、红砖堆放在7#楼北侧大堂入口地面影响交房，12月17日，杨某庆叫施工员唐某鸣安排人员将河沙、红砖吊至10#楼顶楼堆放，等加层手续办好后再施工，在吊运河沙时发生事故。

经查：（1）合一·学仕裡二期封顶后，针对当前房地产市场不景气，顶楼房子由于防水和隔热问题更不好卖的情况，永州市合一某某开发有限公司决定在顶楼加隔热层以便于销售顶楼27层住房，为不影响2025年12月27日交房，在未办理好变更设计及相关手续情况下，擅自决定在10#楼27层楼顶屋面违规加层。

（2）12月5日开始，永州市合一某某开发有限公司总工杨某庆安排施工单位10#楼施工员唐某鸣组织加层施工，虽就违规加层提出异议，但仍组织工人违规施工，截至事故发生日，在2701房和2704房上方隔热层分别加建85.77 m²、59 m²，形成事实上第28层。

（3）施工单位项目经理邓某宇虽然要求建设方办好相关手续，但仍默许施工持续进行，并且没有向公司汇报违规加层施工情况。

（4）2026年1月13日，10#楼违规加层面积已全部拆除。

（三）事故现场情况

1.事故发生点基本情况。位于永州合一·学仕裡住宅小区二期10#楼2701房空中花园上部。

现场勘验与事发时照片对比,照片中伍某念身穿深蓝色牛仔裤、浅蓝色上衣,手戴帆布手套,佩戴安全帽,背东面西拉装载河沙的船斗,胸口与船斗侧面发生碰撞倒地。

2.涉事塔吊位置情况。合一·学仕裡小区 7#塔吊,塔吊安装在 7#楼北侧大堂入口位置。

经查:船斗作业时由西南往东北方向旋转,将起吊物(红砖、河沙)从 7#楼北侧地面吊至 10#楼 27 层楼顶屋面用于加层施工,作业半径在塔吊起重臂回转半径内,作业过程地面设置了警戒线。

3.施工用河沙、红砖情况。事发当天吊往 10#楼 27 层楼顶屋面的河沙、红砖位于 7#楼北侧地面,在 7#塔吊西侧,与塔吊中心位置距离为 13m。

(四) 安全监管情况

零陵区住房和城乡建设局质安站。

1.工作职责:负责制全区建筑业发展规划、年度计划并监督指导实施;负责权限范围内建设各方责任主体(建设、勘察、设计、施工、监理、检测机构等)的质量安全及行业管理工作;负责权限范围内建筑业企业资质管理工作;完成全区企业资质复查、调查、增资、增项资料初审、年检及报审工作;组织开展全区房屋建筑工程和市政工程项目质量安全检查,依法依规查处施工现场违法违规行为;严厉打击违法分包、转包、挂靠等行为。

2.职责分工:站长费某红,主持全盘工作;副站长阙某文,分管二、三股,负责区质安站安全生产、文明施工、扬尘治理、农民工工资实名制等工作及文明创建工作;监督二股股长唐某

国，负责中心城区安排的项目以及七里店街道、梳子铺乡、黄田铺镇、菱角塘镇、大庆坪乡范围内的在建工程的安全生产监督管理和指导工作；监督二股安全监督员顾某伟，做好所负责的在建工程的质量、安全生产、文明创建、施工现场扬尘治理、信访投诉处理等工作。

3. 监管情况：根据岗位职责分工，合一·学仕裡二期项目由质安站监督二股负责，质安站下发《建设工程项目质量安全监督委派通知单》，对合一·学仕裡二期项目事项质量、安全监督。监督小组组长唐某国，安全监督员顾某伟，质量监督员唐亚斌。2025 年，监督小组传达省市区各类整治文件通知 14 份，送达施工单位并签收。根据工作计划每个月对合一·学仕裡二期项目巡查检查一次，对发现的问题下发整改通知书，要求责任主体单位限期整改，到期复查，没有整改到位的要求停工。每个季度对合一·学仕裡二期项目安全质量标准化考评 1 次，考评情况录入到湖南省建筑信息平台。2025 年共下达整改通知书 6 份，发现问题 56 项。

经查：监督小组未发现建筑起重司索信号工冯某亮建筑施工特种作业操作资格证书过期和合一·学仕裡二期项目 10#楼违规加层施工情况。

（五）事故伤亡情况

伍某念，系施工单位雇佣从事砌筑工岗位作业人员，户籍所在地：湖南省永州市东安县人。

经查：2021 年 11 月 20 日，伍某念与湖南某某建设工程有限公司签订劳动合同，中途离职，2025 年 11 月 24 日再次入职，暂未签订劳动合同。

（六）天气情况

2025 年 12 月 17 日，零陵区气象台天气预报，17 日 08 时-18 日 08 时：多云，北风 2 级，最高气温 18~20℃，最低气温 8~10℃。事故排除降雨、大风、恶劣天气等环境因素影响。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 12 月 17 日，施工员唐某鸣安排严某龙、冯某亮、伍某念、胡某华、龙某六 5 人将合一·学仕裡项目 7#楼北面地面河沙、红砖吊至 10#楼 27 层顶楼堆放，用于 10#楼 27 层 2701 房和 2704 房上方做加层施工。严某龙负责塔吊操作，胡某华、龙某六负责在地面往船斗装红砖、河沙，信号工冯某亮在 10#楼顶楼负责塔吊指挥，伍某念在 10#楼顶楼负责给船斗脱钩卸红砖、河沙。

下午 13 点 27 分，伍某念打电话给严某龙、冯某亮去上班吊红砖和河沙，13 时 40 分许开始吊红砖，16 时 20 分许吊河沙，16 时 50 分许吊第 3 斗河沙时，地面工人胡某华、龙某六装河沙的船斗（船斗内装载河沙的量距离船斗上沿约 5cm），装好后手势告知塔吊操作员严某龙可以起吊，塔吊司机严某龙吊起船斗，将船斗吊至 10#楼 27 层顶楼 2701 房上方，冯某亮通过对讲机指挥塔吊司机吊运路线，将船斗下钩至离 10#楼 27 层顶楼屋面约 60cm 左右，通知塔吊司机严某龙停钩，严某龙将塔吊大臂停了，

当时船斗有摆动，伍某念前去拉船斗，冯某亮说“莫去拉，拉会撞到你的”，话还没有落音，船斗侧后面撞击到伍某念胸口，造成伍某念受伤，经抢救无效死亡。

（二）事故信息接报和响应情况

12月17日16时50分许，发生事故。

16时53分，塔吊司机严某龙打电话给永州市合一某某开发有限公司总工杨某庆报告事故情况。

17时06分，杨某庆、施工单位安全员文某林等人步行爬楼（电梯井进水电梯不能用）赶到事故现场开展救援。

17时08分，永州市合一某某开发有限公司杨某庆拨打永州市中心医院南院120。

17时19分，永州市中心医院南院120救护车到达合一·学仕裡小区对伤者进行抢救。18时06分，经抢救无效，宣布死亡。

18时30分，永州市合一某某开发有限公司向零陵区住房和城乡建设局电话报告事故情况。

19时30分，零陵区应急管理局接政府办值班室事故信息反馈。

21时，零陵区应急管理局报永州市应急管理局。

（三）事故应急救援情况

16时50分许发生事故，塔吊司机严某龙于16时53分打电话给永州市合一某某开发有限公司总工杨某庆，说10#楼27层顶楼施工现场伍某念被船斗撞到了。

杨某庆立即叫上安全员文某林赶往事故现场，途中打电话给施工员唐某鸣叫他一起去现场，因10#楼电梯损坏停用，杨某庆

等人步行爬楼赶到事故现场，当时伍某念已失去意识，杨某庆让龙某六掐伍某念人中，并于 17 时 08 分拨打 120 急救电话。

为及时抢救伍某念，他们将伍某念放在船斗里面，冯某亮指挥塔吊司机将伍某念吊到地面。17 时 19 分，市中心医院南院 120 救护车赶到现场，对伍某念进行救治，随后将伤者送往永州市中心医院南院抢救。18 时 06 分，经抢救无效宣布死亡。

（四）事故信息报送情况

18 时 30 分，永州市合一某某开发有限公司向零陵区住房和城乡建设局电话报告事故情况。

19 时 30 分，零陵区应急管理局接政府办值班室事故信息反馈。

21 时，零陵区应急管理局报永州市应急管理局。

（五）善后处置情况

建设单位永州市合一某某开发有限公司、施工单位湖南某某建设工程有限公司和属地政府积极跟进善后处置事宜，解决家属合理诉求，善后工作进展顺利，签署赔偿协议并完成赔付及死者后事处理。

（六）事故应急救援评估情况

区直相关职能部门、七里店街道办事处在事故处置过程中按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。

经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故，事故应急处置得当。

三、事故原因

（一）直接原因

作业人员伍某念违规操作。违反《塔式起重机安全规程》（GB/T 5144-2022）“吊物未停稳前，不得靠近吊物和指挥区”规定和施工现场安全管理规定，在船斗未完全停稳、信号工明确警示的情况下，擅自伸手拉扯船斗挂钩，导致船斗受力失衡撞击其胸部，造成致命伤害，这是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 信号工无证上岗且指挥与操作协同失控。现场信号工冯某亮无证上岗，在塔吊吊运过程中，对作业人员伍某念的违规行为未能及时有效制止。

2. 作业现场安全设施缺失。10#顶楼加层后作业现场空间狭窄，未在施工现场设置安全警示标识。

3. 安全教育培训不到位。施工单位对作业人员没有进行技术交底，安全教育培训以班前会强调安全注意事项为主，没有系统性按照法律法规要求开展教育培训。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）永州市合一某某开发有限公司

1. 建设单位安全生产主体责任不到位，未对加层施工的安全风险进行评估，未经审批擅自安排施工单位违规加层施工。

2. 未全面督促、检查本单位的安全生产工作；未全面协调、督促管理施工、监理等单位开展施工现场安全风险分级管控和安全隐患排查治理工作。

（二）湖南某某建设工程有限公司

1. 施工单位安全生产主体责任不到位，对建设方的违规加层要求未拒绝、未报告，组织违规加层施工。

2. 特种作业人员管理不到位, 未按《建筑施工特种作业人员管理规定》第 19 条^[21]要求建立特种作业人员管理档案, 对信号工特种作业证书过期失察, 安排证件过期特种作业人员上岗作业, 违反特种作业管理规定。

3. 现场安全管理不到位, 事发当天现场安全员不在作业面, 地面未安排塔吊信号工, 对塔吊吊运、现场指挥等关键环节的安全管控不到位, 安全员文某林未履行现场管理职责, 对违规操作行为未及时制止, 未在 10#顶楼事故现场设置安全警示标识。

(三) 湖南某某工程项目管理有限公司

1. 监理单位安全生产主体责任不到位, 对初期违规加层施工行为失察, 虽然下达工程暂停令, 但没有向住建部门报告。

2. 监理人员履职不力, 对事发当天吊红砖、河沙到 10#楼顶楼情况及信号工冯某亮特种作业证过期仍上岗作业失察, 未能有效发挥监理监督作用。

(四) 零陵区住房和城乡建设局建筑业管理室及质安站

1. “打非治违”工作不力, 对建设工程领域“未批先建”、“无证上岗”等违法违规行为查处力度不足, 未能及时发现违规加层施工。

2. 安全整治走过场, 监管人员没有按照专项整治要求开展“打非治违”和特种作业人员整治, 安全整治流于形式。

(五) 七里店街道办事处

安全隐患排查不到位, 对辖区内建设项目生产经营状况监督

[21] 《建筑施工特种作业人员管理规定》第十九条 用人单位应当履行下列职责: (六) 建立本单位特种作业人员管理档案。

检查力度不够，安全隐患排查不到位，未及时发现建设项目楼盘封顶后违规加层施工情况。

五、事故责任认定及处理建议

（一）免于追究责任人

伍某念，安全意识淡薄，在塔吊起重过程中，船斗未完全停稳、信号工明确警示的情况下，擅自伸手拉扯船斗，导致船斗受力失衡撞击其胸部，造成致命伤害。对本起事故的发生负有一定责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）对企业有关责任人

1.冯某亮，湖南某某建设工程有限公司建筑起重司索信号工，特种作业操作资格证过期仍上岗作业，事发当天负责塔吊指挥，未有效制止作业人员违规操作，对事故发生负有责任。建议由零陵区住房和城乡建设局依法依规给予处理。

2.唐某鸣，湖南某某建设工程有限公司项施工员，未拒绝违规施工要求，组织人员对10#楼违法违规加层施工，未落实安全生产管理职责，安排特种作业人员证件过期信号工无证上岗作业，对事故发生负有责任，建议由区住房和城乡建设局依法依规给予其资格罚。

3.文某林，湖南某某建设工程有限公司安全员，对从业人员安全培训不到位，未按照法律法规要求开展安全教育和培训，安全教育和培训工作以班前会为主。对特种作业人员管理不到位，未建立特种作业人员动态管理档案，对信号工特种作业证书过期失察，导致信号工无证上岗作业，对事故发生负有责任，建议由零陵区应急管理局依法依规给与其行政处罚，由区住房和城乡建设局

设局依法依规给予其资格罚。

4.邓某宇，湖南某某建设工程有限公司项目经理，未拒绝违规施工要求，默许 10#楼违法违规加层施工，未落实安全生产管理职责，对事故发生负管理责任，建议由零陵区应急管理局依法依规给予其行政处罚，由区住房和城乡建设局依法依规给予其资格罚。

5.蔡某学，湖南某某工程项目管理有限公司专业监理工程师，合一·学仕裡二期工程项目监理部专职监理人员，对事发当天吊运红砖、河沙行为和信号工特种作业证书过期上岗作业失察，未有效发挥监理作用，对事故发生负有责任，建议由区住房和城乡建设局依法依规给予其资格罚。

6.王某亮，湖南某某工程项目管理有限公司总监理工程师，合一·学仕裡二期工程项目总监，履行监理职责不到位，对违规加层施工行为没有及时发现并报告主管部门，对吊运红砖、河沙行为失察，对事故发生负有责任，建议由区住房和城乡建设局依法依规给予其资格罚。

7.奉某花，湖南某某建设工程有限公司法定代表人，未落实企业安全生产主体责任，对下属项目经理违规组织施工监管不力，对事故发生负领导责任，建议由零陵区应急管理局依法依规给予其行政处罚。

8.周某山，永州市合一某某开发有限公司法定代表人，作为违规加层施工的决策人，对事故发生负主要领导责任，建议由零陵区应急管理局依法依规给予其行政处罚。

（三）建议给予追责问责人员

1.顾某伟，区建设工程质量安全监督站二股安全监管工作人员，作为具体负责项目安全监督员，工作失职，对施工单位安全教育和培训、现场安全管理不到位等工作监管不力，对施工单位特种作业人员证件过期仍上岗作业失察，对事故发生负有直接责任，建议由零陵区纪委监委给予其立案调查处理。

2.唐某国，区建设工程质量安全监督站监督二股股长，作为具体负责项目监管的工作人员，工作失职，未严格按照 2025 年安全生产整治相关文件要求开展安全整治工作，履行安全监管工作不到位，对合一·学仕裡项目 10#楼顶楼擅自改变设计违法违规施工行为失察，对事故发生负有直接责任，建议由零陵区纪委监委给予其立案调查处理。

3.阙某文，区建设工程质量安全监督站副站长，负责区质安站安全生产工作，分管监督二股，未严格按照 2025 年安全生产整治相关文件要求抓好落实，贯彻落实省、市、区建设工程领域安全整治和“打非治违”工作不力，没有发现合一·学仕裡项目 10#楼顶楼擅自改变设计违法违规施工行为，对此负有重要领导责任，建议由零陵区纪委监委给予其立案调查处理。

4.费某红，零陵区住房和城乡建设局建筑业管理室及质安站站长，主持建筑业管理室和区质安站工作，疏于管理，没有压实安全监管工作责任，组织开展全区房屋建筑工程质量安全检查不到位，对合一·学仕裡项目 10#楼顶楼擅自改变设计施工及现场违法违规行为查处不力，对此负有主要领导责任，建议由零陵区纪委监委给予其诫勉谈话处理。

5.李某琼，七里店街道办事处城建组负责城建工作的工作人

员，对辖区建筑施工单位安全监管和隐患排查工作不到位，对事故发生负有一定责任，建议由零陵区纪委监委给予其提醒谈话处理。

（四）对有关企业处理建议

1. 永州市合一某某开发有限公司，未经审批擅自安排施工单位违规加层施工，对事故发生负有重要责任。建议由区应急管理局依法依规给予该公司行政处罚，由区住房和城乡建设局依法依规给予该公司资格罚。

2. 湖南某某建设工程有限公司，对建设方的违规加层要求未拒绝、未报告，组织违规加层施工，对特种作业人员管理不到位、现场安全管理不到位，对事故发生负主要责任。建议由区应急管理局依法依规给予该公司行政处罚，由区住房和城乡建设局依法依规给予该公司资格罚。

3. 湖南某某工程项目管理有限公司，对初期违规加层施工行为失察，虽然下达工程暂停令，但没有向住建部门报告，对事故发生负有一定监理责任。建议由区住房和城乡建设局依法依规给予资格罚。

（五）其他处理建议

1. 建议由零陵区住房和城乡建设局向零陵区人民政府作出书面深刻检查。

2. 建议由七里店街道办事处向零陵区人民政府作出书面深刻检查。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，坚决防范类似事故再次发生，提出以

下整改措施建议：

（一）压实企业安全生产主体责任，杜绝违规违章作业。全区各房地产开发、施工、监理企业要立即开展全面自查自纠，严格遵守城乡规划、安全生产等法律法规，坚决杜绝未经审批擅自施工、违规加层等行为。建设方要依法履行项目审批程序，不得强令施工单位违法作业。施工单位要坚决拒绝违法违规施工指令，健全安全生产管理制度，切实提高一线员工安全意识，加强现场一线工人培训教育、安全交底等工作，杜绝安全教育和培训流于形式，强化施工现场安全管控，严格执行特种作业人员持证上岗制度，及时排查整改安全隐患。监理单位要严格履行监理职责，对发现的违法违规施工行为坚决制止并及时报告，切实发挥监理监督作用。

（二）加强安全生产宣传教育培训，提升安全意识和技能。零陵区住房和城乡建设局要开展建设工程领域安全生产宣传教育专项行动，分层分类对全区房地产开发企业负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师分别开展集中培训，每期培训时长不少于8学时；对作业人员开展“送教上门”培训，覆盖全区在建项目所有作业人员。重点加强对塔吊司机、现场指挥、高空作业等特种作业人员的培训考核，严格执行持证上岗制度；强化作业人员的安全意识和规范操作能力，使其熟练掌握安全操作规程和应急处置方法，自觉抵制违规操作行为。

（三）强化建设工程监管力度，堵塞监管漏洞。零陵区住房和城乡建设局要切实履行主管部门监管职责，加大建设项目监管力度，将项目封顶后的施工活动纳入重点监管范围。加强部门联

动，应急管理、自然资源、城管、属地政府等部门的协作配合，实现信息共享、联合执法，及时发现和查处违法违规施工行为。要建立违法违规施工举报奖励机制，公布举报电话（0746-6222601）和网络举报平台（零陵区住房和城乡建设局官网“举报专栏”），对查实的举报给予奖励，鼓励群众参与监督，拓宽监管渠道。

（四）加大违法违规行为查处，严厉打击违法违规行为。零陵区住房和城乡建设局要开展建设工程领域违法违规施工专项整治行动，加强日常检查，通过加密日常检查频次、交叉检查、专项检查等方式，对特种作业等重点环节、部位开展专项检查，对发现的违法违规行为依法从严查处，形成有力震慑。各相关单位要举一反三，深刻汲取事故教训，深入开展“打非治违”专项行动，确保各项整改措施落到实处，切实维护人民群众生命财产安全。

零陵区七里店街道合一·学仕裡
“12·17”一般起重伤害事故调查组
2026年2月10日

扫一扫在手机打开当前页





主办单位：永州市零陵区人民政府办公室 承办单位：零陵区数据局（营商环境建设局）
网站标识码：4311020009 版权所有：永州市零陵区人民政府门户网站
备案号：湘ICP备11003146号-1  湘公安网备43110202000118
E-mail：linglingzwzx@163.com [网站地图](#) [联系我们](#)
联系电话：0746-6332117(受理网站建设维护，报错和不良信息举报等相关事宜)



湖南省政府网



湘易办(安卓)



三湘e监督



监督一