

赤水大同“8·02”一般高坠事故 调查报告

赤水市人民政府事故调查组

2024年9月

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 涉事企业情况	2
(二) 项目基本情况	4
(三) 死者情况	4
(四) 事故发生经过	5
(五) 事故现场情况	6
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况	7
(七) 事故信息接报及响应情况	8
(八) 事故现场应急处置情况	8
(九) 医疗救治和善后情况	8
(十) 事故应急处置评估	8
二、事故原因分析	8
(一) 直接原因	8
(二) 间接原因	8
三、对事故有关单位及责任人的处理建议	12
(一) 对有关企业人员的处理建议	12
(二) 对有关公职人员的处理建议	13
(三) 对有关单位处理建议	14
四、事故防范整改措施建议	15
(一) 企业强化主体责任落实	15
(二) 行业部门强化监管责任落实	15
(三) 属地政府强化安全管理落实	16

赤水大同“8·02”一般高坠事故 调查报告

2024年8月2日17时35分，赤水市地质灾害防治体系建设工程治理项目（大同镇民族村六组宝相寺崩塌隐患点治理工程），危岩坠落致一人受伤（姓名：甘某兵，住址：四川省合江县合江镇），经赤水市人民医院全力抢救，于19时42分抢救无效死亡。事故直接经济损失132.49万元。

事故发生后，赤水市市委、市人民政府高度重视，市委、市人民政府领导要求：尽快查明事故原因，严肃追究责任，抽调经验丰富的同志组成调查组对该起事故进行调查。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，赤水市人民政府成立了赤水市大同镇“8·02”事故调查组，事故调查组由市应急管理局、市公安局、市自然资源局、市总工会派员组成，事故调查邀请市纪委监委参与调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、访谈询问、综合分析，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范和整改措施建议。

经事故调查组综合分析，调查认定：该起事故是一起因施工单位、劳务承包单位、监理单位日常安全生产管理缺失，工人未按设计施工、未按规定正确佩戴和使用劳动防护用品导致的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事企业情况

1.贵州地质工程勘察设计院有限公司，统一社会信用代码：91520000429245625J，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：宋某庆；注册资本：壹仟肆佰万圆整；成立日期 1991 年 01 月 11 日；经营场所：贵州省贵阳市云岩区百花大道 5 号；资质类别及等级：施工甲级；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（岩土工程勘察及设计、供水成井及基础工程施工、工程测量、坑道基础工程施工，地质灾害危险性评估；土地规划；地基基础工程；建筑机电安装工程；环保工程施工；地质灾害防治工程勘查、设计、监理、施工；环境地质评价（以资质证核定内容为准）。地质技术咨询、技术培训；压覆矿产资源评估；水土保持方案编制；水保验收；水资源论证；矿产资源绿色开发利用方案编制；环境影响评价；固体矿产勘查；

液体矿产勘查；地球物理勘查；地质钻探；岩土、水试验测试；计量认证；水文地质、工程地质、环境地质调查及勘察；生态保护修复；水土污染调查评价、修复、监测；地质灾害、工程鉴定；图件编制、印制，地质工程技术及其他技术服务；监测设备制造；监测设备销售；地质勘探设备租赁；汽车租赁；社会稳定风险评估。）

2.贵州恒宁建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91520302MA6J13367T；负责人：冯某；注册资本：贰佰万圆整；成立日期 2019 年 9 月 29 日；经营场所：贵州省遵义市红花岗区海尔大道马坎路与 3 号路交界处未来之家绿色经济适用住房 3 幢 2-2-2 号。经营范围许可项目：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建筑劳务服务（不含劳务派遣及对外劳务合作）；建筑工程施工及水电工程安装；装饰装修工程；市政工程；园林绿化工程；道路施工；土石方工程；地质灾害治理工程，管道和设备安装）。

3.中新凯瑞工程咨询有限公司（监理单位），统一社会信用代码：915101066988579452；法定代表人：张某九；注册资本：陆仟万圆整；成立日期 2009 年 12 月 8 日；经营场所：成都金牛高新技术产业园区金周路 595 号 4 栋 13 层 04、06 号，经营范围许可项目：项目前期咨询业务、工程招投标代理、政府采购、工

程监理、工程造价咨询、工程项目管理、工程全过程咨询、工程测绘服务、消防设施维护和保养检测以及消防安全评估等业务。

以上单位关系：赤水市自然资源局为赤水市地质灾害防治体系建设工程治理项目（大同镇民族村六组宝相寺崩塌隐患点治理工程）发包方，项目总投资 978 万元，贵州地质工程勘察设计研究院有限公司为项目承包方，贵州地质工程勘察设计研究院有限公司将该项目劳务发包给贵州恒宁建筑劳务有限公司；中新凯瑞工程咨询有限公司为赤水市自然资源局聘请到该项目监理单位，费用 19.94 万元。

（二）项目基本情况

赤水市地质灾害防治体系建设工程治理项目，是通过市发改局渠道争取的项目，项目规划设计治理 3 个地灾点，即元厚镇米粮村米粮坝崩塌、葫市镇天堂村石滚田和大同镇民族村宝相寺崩塌。项目总投资 978 万元。项目于 2024 年 5 月 28 日在遵义市公共资源交易中心通过公开招标，确定贵州地质勘察设计研究院有限公司为项目施工单位，项目于 6 月 1 日下发开工令，7 月 10 日实质性动工。其中，大同镇民族村宝相寺崩塌隐患点治理工程，于 7 月 16 日动工。

（三）死者情况

姓名：甘某兵，系贵州恒宁建筑劳务有限公司雇到大同镇民族村六组宝相寺崩塌隐患点治理工程项目削石作业工人，

（四）事故发生经过

2024 年 8 月 2 日下午，贵州恒宁建筑劳务有限公司施工人员赵某明、刘某康、甘某兵（死者）到赤水市地质灾害防治体系建设工程治理项目（大同镇民族村六组宝相寺崩塌隐患点治理工程）作业，在三人未系安全带沿木梯下至作业面正在系安全带时，甘某兵所处岩石（堆放有约五千斤削下的石块）突然下坠，甘某兵连同岩石一起坠落到距作业面约 70 米的落石槽。



图 1 事故发生时赵某明、刘某康、甘某兵（死者）所处位置示意图



图 2 事故前一天甘某兵（死者）作业点位（事故坠落岩石）图

（五）事故现场情况

现场位于赤水市大同镇民族村六、七组交界处，项目作业点位距离地面落石槽约 70 米高。



图 3 事故作业点位图



图 4 事故作业点全景图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成施工人员甘某兵死亡。直接经济损失 132.49 万元。

（七）事故信息接报及响应情况

事故发生后项目现场工人游某明电话向 120 求救。接到群众电话后，公安、120 急救中心、大同镇人民政府等相关人员先行到达现场开展救援工作，同时电话向赤水市委办、市政府办、市应急局汇报大同镇事故情况。赤水市人民政府组织的应急处置工作组到达现场开展指导。事故信息接报响应符合规定。

（八）事故现场应急处置情况

接到电话后，公安、120 急救中心立即指派人员赶赴事故现场展事故现场处置和伤者救治。18 时左右，120 急救人员对伤员实施现场处置后迅速将伤员送往赤水市人民医院救治，大同镇党委副书记、镇长李某林率分管副镇长田某、包村领导丁某、大同镇民族村党支部书记王某敏到达现场处置，并立即对事故现场进行管控。事后，赤水市自然资源局、赤水市大同镇人民政府抽调专人负责家属情绪稳控、舆情稳控、赔偿协商等后续事宜。

（九）医疗救治和善后情况

事故发生后，伤者经抢救无效死亡；经调解，当事人双方达成一致意见，并签订调解协议，由贵州地质勘察设计研究院有限公司赔偿 132 万元，赔偿款于 2024 年 8 月 7 日全部支付给死者家属，死者于 2024 年 8 月 11 日安葬，死者家属情绪稳定。

（十）事故应急处置评估

此次事故应急救援迅速，处置得当，未发生次生事故，未发生社会负面舆情。

二、事故原因分析

（一）直接原因

1.现场安全和技术人员未能正确辨识处置前期削下的石块超量堆积造成作业面坍塌的安全隐患；2.甘某兵（死者）未规范穿戴劳动防护用品进入承压超限的岩石工作面作业。

（二）间接原因

1.有关责任单位存在的主要问题

（1）贵州地质工程勘察设计院有限公司安全生产主体责任落实不到位，对此次事故的发生负有直接责任。

①项目安全管理混乱。项目虽然安排了项目经理、安全员、施工员、质量员、资料员、技术员，但相关人员长期不在项目开展工作，除技术员刘某荧实际常驻项目外，其余人员均长期

在外，未实际在项目开展工作，导致安全管理机构形同虚设，现场安全质量管理失控。

②安全生产意识淡薄。公司未对劳务外包公司安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，未审查特种作业人员相关资质，施工人员是否按施工设计施工情况不清，公司提供的培训资料法律条文乱搬乱抄与实际《中华人民共和国安全生产法》不符。

③安全管理缺位。公司派驻项目经理和安全员未实际常驻项目开展工作，项目副经理冯某玉（协助经理负责安全生产）实为贵州恒宁建筑劳务有限公司工作人员，本应由贵州地质工程勘察设计院有限公司负责该项目的安全生产工作一托了之，导致安全生产隐患排查严重缺位。

④未按施工设计施工。施工人员赵某明、刘某康、甘某兵在开工后所作业削石大小约为 60cm*60cm*70cm,而施工设计要求削石大小为 30cm*30cm*20cm（实际削石体积和重量约为设计规格的14 倍）。

（2）贵州恒宁建筑劳务有限公司

安全生产主体责任落实不到位，对此次事故的发生负有责任。未对施工人员开展安全生产教育和培训，未审查特种作业人员相关资质，明知施工人员未按施工设计施工放任不管。未按要求监督、教育施工人员规范佩戴、使用劳动防护用品。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（3）中新凯瑞工程咨询有限公司。

①隐患排查流于形式、弄虚作假。检查记录表记录排查问题中基本无隐患，被调查组发现记录部分问题是事故发生后补记录。

②监管缺位。总监理工程师至今未到该项目开展工作；施工方未按设计施工、未开展教育和培训、未审查特种作业人员资质均未做好相应提醒及汇报。

③工作流程不规范。监理通知单下达错误，本应下达给项目施工单位整改，却下达给劳务承包单位。

综上，此次事故的间接原因是贵州地质工程勘察设计研究院有限公司隐患排查整治流于形式、贵州恒宁建筑劳务有限公司隐患排查治理和安全教育培训不到位、中新凯瑞工程咨询有限公司隐患排查治理流于形式、赤水市自然资源局安全监管不到位导致。

2.相关单位和部门存在的问题

赤水市自然资源局

（1）行业安全监管不力

2024年6月22日赤水市自然资源局虽然组织施工单位和监理单位召开赤水市地质灾害防治体系建设工程治理项目调度会，到项目现场开展隐患排查，但自然资源局生态修复股和大

同镇自然资源所对该项开展安全生产隐患大排查不彻底，导致施工人员未得到安全培训和教育、无人审查削石作业面高处作业特种人员资质，施工人员未按施工设计施工等系列安全问题出现监管漏洞。

（2）对监理单位疏于监管

赤水市自然资源局对监理单位的监管只停留在日常工作照片，未查阅施工单位和监理单位安全生产资料，虽委托监理单位提供安全生产技术、管理服务，但保证安全生产的责任仍应由本单位负责。

赤水市大同镇人民政府

对干部职工应急值班值守培训不到位，事故发生当日值班日志未详细记录事故接报、处置等情况。

三、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）对有关企业人员的处理建议

1.孟某涛，男，41岁，中共党员，贵州地质工程勘察设计院有限公司派驻赤水市地质灾害防治体系建设工程治理项目经理。没有落实企业全员安全生产责任制，没有审查施工人员高处作业资质，没有认真开展事故隐患排查整治和组织实施安全生产教育和培训。督促、检查本项目的安全生产工作不力，未及时、有效消除生产安全事故隐患，对项目劳务发包一托了之，导致此次事故发生。

孟某涛未全面履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条相关规定，对此次事故的发生负有领导责任，建议由赤水市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定对其实施行政处罚。

2. 杨某，男，39岁，贵州地质工程勘察设计研究院有限公司派驻赤水市地质灾害防治体系建设工程治理项目安全员，长期不在项目开展工作，没有认真开展事故隐患排查整治和组织实施安全生产教育和培训，未审查特种作业人员相关资质，施工人员是否按施工设计施工情况不清，导致安全管理形同虚设。

杨某未全面履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条相关规定，对此次事故的发生负有管理责任，建议由赤水市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其实施行政处罚。

3. 冯某玉，男，61岁，中共党员，贵州恒宁建筑劳务有限公司派驻赤水市地质灾害防治体系建设工程治理项目现场负责人，未对施工人员开展安全生产教育和培训，未审查特种作业人员相关资质，明知施工人员未按施工设计施工放任不管，未按要求监督、教育施工人员规范佩戴、使用劳动防护用品。

冯某玉未全面履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条相关规定，对此次事故的发生负有管理责任，建议由赤水

市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其实施行政处罚。

4.冯某禄，男，47岁，中共党员，中新凯瑞工程咨询工程有限公司派驻赤水市地质灾害防治体系建设工程治理项目监理员，隐患排查流于形式，施工方未按设计施工、未开展教育和培训、未审查特种作业人员资质等问题均未做好相应提醒及汇报。弄虚作假，检查记录表事故发生后补记录。

冯某禄未全面履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条相关规定，对此次事故的发生负有管理责任，建议由赤水市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其实施行政处罚。

（二）对有关公职人员的处理建议

蔡某超，男，35岁，中共党员，赤水市自然资源局生态修复股负责人，事业编制专业技术九级。负责矿产资源管理、国土空间生态修复、地质灾害防治、地质灾害和矿山方面的安全生产工作。项目安全生产隐患排查不细致、对项目施工单位、监理单位监管存在盲区，对此次事故的发生负有管理责任，建议将其存在的问题线索移交赤水市纪委监委进行处理。

（三）对有关单位处理建议

1.贵州地质工程勘察设计院有限公司，安全生产主体责任落实不到位、项目安全管理混乱、安全生产意识淡薄、安

全管理缺位，对该起事故的发生负有直接管理责任。建议由赤水市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定对其实施行政处罚。

2.贵州恒宁建筑劳务有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未对施工人员开展安全生产教育和培训，未审查特种作业人员相关资质，明知施工人员未按施工设计施工放任不管，未按要求监督教育施工人员按照使用规范佩戴使用劳动防护用品，对该起事故的发生负有责任。建议由赤水市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定对其实施行政处罚。

3.中新凯瑞工程咨询有限公司，隐患排查流于形式、弄虚作假，总监理师未实际到岗形同虚设，项目存在问题未及时做好相应提醒及汇报，监理通知单下达错误。对该起事故的发生负有责任。建议由赤水市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定对其实施行政处罚。

4.赤水市自然资源局，对项目施工单位、监理单位监管不到位，对该起事故的发生负有行业安全监管责任。建议责成其向赤水市人民政府作出书面检查，由市人民政府分管领导对赤水市自然资源局进行约谈。

四、事故防范整改措施建议

针对此次事故暴露出来的问题，为进一步加强在建项目执法工作，督促企业落实安全生产主体责任，强化政府部门监管责任，有效防范类似事故，提出以下防范措施。

（一）企业强化主体责任落实

贵州地质工程勘察设计院有限公司、中新凯瑞工程咨询有限公司、贵州恒宁建筑劳务有限公司要提供合格的劳动防护用品并做好规范穿戴培训、切实落实全员安全生产责任制、做好施工人员安全教育培训、安全隐患排查整治制度、要配齐用好安全生产管理人员且有关人员按要求实际在岗工作，对项目开展好隐患排查整治，强化各环节的隐患排查治理工作，特别是要坚决杜绝无证上岗，不正确佩戴劳动防护用品，坚决将事故隐患消灭在萌芽状态。

（二）行业部门强化监管责任落实

自然资源部门要督促地灾整治企业（项目部）依法履行安全生产主体责任

1.查企业（项目部）安全生产保障。结合《安全生产法》要求，查企业安全管理制度建立、安全管理机构设置、安全管理人员配备、安全生产经费提取使用、安全教育培训及风险隐患排查整治落实情况。

2.对于安全生产管理存在问题的企业，要通过约谈、严格依法处罚、抄告相关部门等方式督促其加强内部管理；

对于发现存在未及时开展教育培训、施工人员无证上岗等违法行为的，要对企业处罚。

（三）属地政府强化安全管理落实

赤水市大同镇人民政府要高度重视在建项目安全管理工作，深刻吸取近年来在建项目事故教训，采取有力措施，遏制辖区事故发生，迅速消除事故造成的负面影响。要利用“两微一端一抖”及传统媒体手段，加强安全知识普及和警示曝光约谈，营造良好氛围。