

福鼎前岐福鼎市华福船舶拆解有限公司“7·19”一般物体打击事故调查报告

来源:应急局 发布时间: 2025-11-11 09:55 浏览量 : 844



目录

开篇	1
一、事故性质认定.....	1
二、事故基本情况.....	2
(一) 事故发生单位基本情况	2
(二) 事故发生经过.....	2
(三) 事故现场情况.....	4
(四) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	6
三、事故应急处置和评估情况.....	6
(一) 事故信息接报及应急响应情况.....	6
(二) 医疗救治和善后情况.....	6
(三) 事故应急处置评估.....	7
四、事故原因分析.....	7
(一) 直接原因.....	7
(二) 间接原因.....	8
五、有关责任单位存在的主要问题.....	8
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	8
(一) 免予追究责任人员.....	9
(二) 有关责任人员的处理建议.....	9
(三) 对有关责任单位的处理建议.....	10

2025年7月19日17时40分许，在福鼎市前岐镇福鼎市华福船舶拆解有限公司发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约178.666万元。

2025年7月31日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经福鼎市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市工业和信息化局、市海洋与渔业局、市总工会、市公安局、前岐镇人民政府等单位组成的福鼎前岐福鼎市华福船舶拆解有限公司“7·19”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、事故性质认定

经调查认定，福鼎前岐福鼎市华福船舶拆解有限公司“7·19”一般物体打击事故是一起因工人安全意识淡薄违规操作造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.福鼎市华福船舶拆解有限公司成立于2008年4月7日，统一社会信用代码：91350982674008957N，法定代表人：庄*初，公司类型：有限责任公司（个人投资），注册资本：伍佰万元，住所：福鼎市前岐镇薛桥大屿。经营范围：许可项目：船舶拆除；渔港经营；建设工程施工；船舶修理；国内船舶管理业务；船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶改装；船舶销售；水产品冷冻加工；船用配套设备制造；水上运输设备销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）现有员工19人。

2.涉事拆解船舶为“三无”船舶（无船名船号、无船舶证书、无船籍港），用途为渔船，钢质船体，总长37.6米，型宽6.2米，型深3米，估算总吨位70吨。该船舶所有人为张*华、苏*全。

（二）事故发生经过

2025年7月初，福鼎市华福船舶拆解有限公司法定代表人庄*初同意将公司生产经营场所提供给个人（张*华）进行涉渔三无船舶拆解作业。张*华、苏*全未与福鼎市华福船舶拆解有限公司签订场地租赁合同及安全生产管理协议。

7月12日，张*华将该涉渔三无船舶从福安市甘棠镇拖运至福鼎市华福船舶拆解有限公司场地。张*华临时雇佣陈*泉、姚*仁、王*二、汤*忠等4人为该涉渔三无船舶拆解作业人员，4人均持有特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）；临时雇佣苏*兴、刘*生2人为小工；6人均无固定工作单位，均未签订劳动合同。

7月16日，陈*泉等人进入福鼎市华福船舶拆解有限公司开始该涉渔三无船舶拆解作业。上岗前，福鼎市华福船舶拆解有限公司对陈*泉等新进从业人员仅限于口头安全提示和劳动防护用品检查，未组织安全教育和培训，未进行安全生产技术交底，未进行教育和培训考核。

7月19日14时许，陈*泉、姚*仁、王*二等在福鼎市华福船舶拆解有限公司开始该涉渔三无船舶拆解作业。姚*仁、王*二负责对该涉渔三无船舶船体进行分段切割，陈*泉负责对船体分段进行二次切割，将船体分段切割成钢板。小工苏*兴和刘*生负责清理垃圾等杂事。张*华和福鼎市华福船舶拆解有限公司安全经理、专职安全生产管理人员庄*贺不定时进行现场安全巡查。

17时02分许，陈*泉正在作业的船体分段的开口朝右侧放置。

17时35分许，因降雨强度增大，庄*贺提醒现场工人停止作业后，前往污水池查看污水管网排水情况。

17时39分许，陈*泉正在作业的船体分段开口朝上，作业面处于倾斜悬空位置，小工刘*生路过见陈*泉正位于该倾斜作业面的正下方作业。

17时40分许，陈*泉在作业位置向斜对面作业的姚*仁喊话，告知姚*仁，其当前切割任务即将完成，要求姚*仁再切割一个船体分段供他后续作业。姚*仁转身准备切割作业时，听到身后传来巨大的响声，回头看到陈*泉的未熄灭的切割机掉落在地上，立即大声呼叫并跑向陈木泉作业位置，发现陈*泉被压在断裂砸落的钢板底下。附近作业人员听到呼叫后赶到现场，共同尝试抬起钢板进行救援，未成功，遂改用吊车将钢板吊起，将陈*泉救出。并立即拨打120急救电话，120急救中心反馈救护车到达需要一段时间，福鼎市华福船舶拆解有限公司立即安排车辆将陈*泉送往福鼎市医院（百胜院区）救治。

18时许，到达福鼎市医院（百胜院区）进行救治。

18时40分许，陈*泉经抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

事故现场位于福鼎市华福船舶拆解有限公司拆解区，经现场勘验，事故后断裂砸落的钢板平铺地面。该钢板长约5米，宽约2米，重约1吨。钢板左侧、底部边缘与船体分段主梁的连接处均已被切割，钢板与船体分段已完全分离。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者陈*泉，男，汉族，1981年9月29日出生，户籍地址：福建省福安市溪潭镇陈家山村下厝路5号。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，事故调查组核定，本起事故直接经济损失约178.666万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人第一时间拨打了120急救电话，并于7月19日18时40分许，拨打110报警电话。接到事故报告后，前岐镇人民政府、市应急管理局、市公安局等职能部门赶赴事故现场开展调查处理，同时前岐镇人民政府立即组织开展善后处置等工作。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，姚*仁等人立即开展救援，并第一时间拨打120急救电话。为争取时间，与医院协商后，福鼎市华福船舶拆解有限公司第一时间安排张*华等将陈*泉送往福鼎市医院（百胜院区）救治。18时40分许，陈*泉经医院抢救无效死亡。

7月20日，雇工方张向华、苏跃全和死者陈木泉家属双方达成赔偿意向并签订调解协议书，事故善后工作得到妥善处理。

（三）事故应急处置评估

本起事故涉事企业能够及时施救，救援应急迅速，避免次生灾害和衍生事故。前岐镇人民政府、市应急管理局、市公安局以及医疗机构应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序，符合应急处置措施程序及要求。

四、事故原因分析

（一）直接原因

陈*泉安全生产意识淡薄，对将要实施操作产生的危害认识不足，[□]在未确认工件结构稳定、未落实防坠落措施的情况下，违规在重物下方开展切割作业。钢板因自身重力及切割作业对剩余连接点的持续削弱与扰动，导致其结构稳定性遭破坏，而瞬间断裂砸落，造成本次物体打击事故。

（二）间接原因

福鼎市华福船舶拆解有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作落实不到位，将场所提供给不具备安全生产条件的个人；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除生产安全事故隐患；对新进从业人员陈*泉的安全生产教育和培训不到位，未按规定进行安全生产教育培训，且未经考核合格，即同意其上岗作业，是造成本起事故发生的间接原因。

五、有关责任单位存在的主要问题

福鼎市华福船舶拆解有限公司未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作[□]，将经营场所提供给不具备安全生产条件的个人进行船舶拆解作业；未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患[□]；未严格按照规定对新进从业人员陈木泉等进行安全生产教育和培训，且未经安全生产教育和培训合格，即同意其上岗作业[□]。

六、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

陈*泉，安全意识淡薄，违规操作导致发生物体打击事故，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.庄*初，男，汉族，1964年9月15日出生，身份证号：352*****13，户籍地址：福建省福鼎市前岐镇福东街海滨南路24号，福鼎市华福船舶拆解有限公司法定代表人，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，未严格督促和检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由市应急管理局按照相关法律法规给予其行政处罚。

2.庄*贺，男，汉族，1979年1月2日出生，身份证号：352*****10，户籍地址：福建省福鼎市前岐镇薛桥村高梅脚38号，福鼎市华福船舶拆解有限公司安全经理、专职安全生产管理人员，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查生产事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由市应急管理局按照相关法律法规给予其行政处罚。

（三）对有关责任单位的处理建议

福鼎市华福船舶拆解有限公司未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未有效落实生产安全事故隐患排查制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；未对新进从业人员进行安全生产教育和培训，且未经安全生产教育和培训合格，即同意其上岗作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由市应急管理局按照相关法律法规给予其行政处罚。

（四）其他处理建议

前岐镇人民政府落实属地监管责任不到位，事故隐患排查不够深入，未发现福鼎市华福船舶拆解有限公司将生产经营场所提供给不具备安全生产条件的个人进行拆解作业的问题，建议前岐镇人民政府向市人民政府做书面检查。

七、事故防范和整改措施

1.福鼎市华福船舶拆解有限公司要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，举一反三，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求，立即开展全面整改，全面落实企业安全生产主体责任。要完善管理制度，建立健全企业事故隐患内部报告奖励机制，以案为鉴，从源头上防范和制止违规操作。要深化风险防控，强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，围绕作业环境、人员行为和管理体系等方面，开展全方位全链条的安全风险辨识，及时排查并消除生产安全事故隐患。要严格落实安全生产教育和培训制度，结合作业现场实际情况，有针对性开展安全生产教育培训，切实提高从业人员安全意识，未经考核合格的不得安排上岗作业。

2.市海洋与渔业局要深刻吸取事故教训，针对暴露出的问题，坚持问题导向，举一反三，按照安全生产“三管三必须”原则和《福建省乡镇船舶修造主体管理暂行办法》要求，按照部门职责，强化对涉渔船舶拆解作业的监督检查，推动事故隐患动态清零，提升本质安全水平。

- 3.市工业和信息化局要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，举一反三，按照安全生产“三管三必须”原则和《福建省乡镇船舶修造主体管理暂行办法》要求，加强企业安全生产工作指导，督促企业切实履行安全生产主体责任，避免类似事故发生。
- 4.前岐镇人民政府要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，深入贯彻执行安全生产十五条措施，强化属地管理责任落实，以案为鉴，加强辖区内企业生产安全事故隐患排查，严查违规操作，督促企业落实安全生产主体责任，防范事故发生。

⌵ 关闭