



 [首页](#) > [政务公开](#) > [重点领域信息](#) > [公共监管](#)

索引号: 11360921759990185G/2026-00453	发文机关: 广信区应急管理局	文件编号: /
主题分类: 综合政务 市场监管、应急管理	组配分类: 公共监管	发文日期: 2026-05-05

广信枫岭头液压式升降机“11·29”一般高处坠落事故调查报告

广信枫岭头液压式升降机“11·29”一般高处坠落事故调查报告

上饶市广信区人民政府事故调查组

2026 年 4 月 30 日

目 录

一、事故基本情况	4
（一）事故发生单位概况	4
（二）涉事设备情况	5
（三）事故发生经过	6
（四）事故现场情况	7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况	8
二、事故应急处置及评估情况	8
（一）事故信息接报及响应情况	8
（二）事故现场应急处置情况	9
（三）医疗救治和事故善后情况	9
（四）漏报事故调查情况	10
（五）事故应急处置评估	10
三、事故原因分析	11
（一）直接原因	11
（二）间接原因	11
（三）其他可能因素排除	12
四、事故单位存在的主要问题	12
五、对有关责任人员和单位的处理建议	13
（一）免于追究责任人员的处理建议	13
（二）建议移送司法机关处理的人员	13
（三）给予行政处罚单位的处理意见	14
（四）其他处理建议	16
六、事故主要教训	16
七、事故整改和防范措施建议	17

广信枫岭头液压式升降机“11·29”一般高处坠落事故调查报告

2025年11月29日12时59分，位于广信区枫岭头镇永乐村牌楼前12号厂房三楼的液压式升降机（饶商回归产业园中）内，网络电商黄某的徒弟占某某在搬运货物时不慎踩空，从液压式升降机与墙壁缝隙处坠落到井底，造成一起1人死亡的高处坠落一般事故，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，区人民政府于2025年12月9日成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安局、区总工会、区人社局、区市场监管局、区商务局、枫岭头镇政府等单位为成员，同时特邀区检察院派员参加的广信枫岭头液压式升降机“11·29”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展现场勘查、聘请专家、调阅资料、人员问询、调查取证和综合分析等工作，查明了事故经过、发生原因，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故主要教训，形成了防范措施

建议。

经事故调查组调查认定，广信枫岭头液压式升降机“11·29”一般高处坠落事故是一起因使用自制组装液压升降设备而引发的生产安全责任事故。现将事故调查报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 网络电商黄某，男，自然人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地：XXXXXXXXXXXXXX，租赁位于上饶市广信区枫岭头镇永乐村饶商回归产业园的江西轩诚科技有限公司3楼厂房进行网络线上销售经营活动。2025年10月20日，在占某某父亲的委托下，黄某同意占某某作为学徒，不支付劳动报酬，在其身边学习网络电商网上销售知识，存在事实用工关系。

2. 上饶市广奥电梯有限公司，2015年09月23日成立，统一社会信用代码：91361121356541XT，法定代表人：刘某某，经营地址：江西省上饶市广信区旭日街道办金桥路36号附5号，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：电梯、升降机、行车、液压梯销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 江西轩诚科技有限公司，2017年11月27日成立，统一社会信用代码：91361121MA36Y1K97Y，法定代表人：张某某，2025年12月26日变更高某某为公司法人，注册地址：

江西省上饶市广信区枫岭头镇永乐村，企业类型：其他有限责任公司，经营范围：电线、电缆、汽车线束、汽车配件的研发、生产和销售；家用电器、灯具、水暖、卫浴、五金、机电设备、消防设备、新能源节能设备、家具、百货的价格、销售及网上销售；信息技术服务、技术转让；供应链信息管理；仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4. 上饶市百吉科技有限公司，2019年5月22日成立，统一社会信用代码：91361102MA38LG4YTG，法定代表人：吴某某，经营地址：江西省上饶市信州区相府路3号3-301，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：计算机软硬件研发、销售；电梯、中央空调销售、安装及维护；消防器材、五金机电销售；钢结构工程、强弱电工程设计、施工；物业服务；家政服务；酒店管理；汽车销售、维修及租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）涉事提升设备情况

经调查，涉事提升设备存在以下情况：

1. 无生产厂家标识，设备上无制造单位名称、厂址等基本信息；
2. 无产品合格证，设备无出厂检验合格证明文件；
3. 无使用说明书，设备无安全操作规程、维护保养说明、警示标识等随附文件；

4. 无铭牌，设备上未安装铭牌，未见整机产品铭牌或标牌、未见液压系统泵站产品铭牌，无法确认额定载荷、出厂编号、制造日期等关键参数；

5. 安全防护装置缺失，经鉴定，设备在设计上存在本质安全缺陷，未设置防坠落、防倾覆、限位保护等必要的安全装置，未设置照明设施。

上述情形符合《中华人民共和国产品质量法》关于不合格产品的认定标准，涉事提升设备属自制组装液压升降设备。

（三）事故发生经过

2025年11月29日12时59分许，网络电商黄某和学徒占某某，在江西省上饶市广信区枫岭头镇永乐村饶商回归创业园其租赁的江西轩诚科技有限公司办公楼三楼，进入升降平台内准备将停放在里面的两辆装满牛仔裤的平板手推车推出，黄某先进去推第一辆手推车时卡在门口，占某某帮着一起推出后，再次进入升降平台推第二辆手推车，当时黄某还在推第一辆手推车，忽然听见占某某在升降平台内喊了一句“我草”，黄某马上转身跑回升降平台就没有看见占某某了，进入升降平台内，从升降平台与封闭的井道墙体缝隙处往井道下方看到占某某已坠落至井底，大喊占某某没有听见回应。黄某立即跑回三楼办公室叫人赶紧打“120”急救电话，然后从楼梯跑到一楼，转动卷闸门上面的铁钩子将卷闸

门打开，与另一名同事王某一起跳下井底查看占某某伤情，大声叫占某某没有回应。13时15分消防人员到场，13时18分急救人员到场，伤者被送往广信区中医院，经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故现场为厂房西面一卷闸门上标注“严禁乘人、限载450公斤、重物居中放”红色字体，打开涉事提升设备卷闸门进入为一楼升降平台，升降平台边缘与地面空隙25cm，加装了一块21.5cm的铁板后，实际空隙为3.5cm；二、三、四、五层均由东面进入各层办公场所，西面为红砖实墙封闭，各层墙体未加装铁板致平台西面临边处与红砖实墙间有较大空隙，分别为二楼空隙26.7cm、三楼空隙27cm、四楼空隙25、五楼空隙27cm。涉事提升设备由液压系统驱动沿两根垂直导轨上下运行，提升高度20.3米，服务于5个楼层，每个楼层外均设有操作装置；运载装置采用3m(长)×2.6m(宽)防滑平板设计，平板左右(南、北)两侧设置了1.2m高度的围壁；升降平台内东、西两侧未设置可活动的围壁或护栏。死者占某某进入停在三楼的升降平台内，在西面临边27cm空隙处不慎踩空，坠落在升降平台井底，井底未见血迹。(附图1、2)



图 1: 高处坠落示意图



图 2: 升降平台停放在三楼处照片

(五) 人员伤亡与直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡,直接经济损失人民币 120 万元。

死者占某某,男,汉族,户籍所在地:XXXXXXXXXXXX,身份证号码:XXXXXXXXXXXX。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 29 日 12 时 59 分,占某某在广信区枫岭头镇永乐村牌楼前 12 号(饶商回归产业园中)三楼,进入升降平台搬运货物时,不慎从升降平台与封闭的井道墙体缝隙处坠落至井底,网络电商黄某发现后一边大声叫办公室人员打“120”急救电话,一边迅速从楼梯跑到一楼电梯井处。

2025 年 11 月 29 日 13 时 01 分,黄某合作伙伴王某拨打

“120”急救电话，13时02分，拨打“119”消防救援电话，13时15分消防人员到场救援，13时24分上饶市广信区中医院医、护人员到达事故现场，13时38分伤者占某某被送到广信区中医院重症监护室。

2025年11月29日14时51分，黄某在边上人的提醒下拨打“110”报警电话，14时57分，上饶市广信区枫岭头派出所接指挥中心派警，立即出警并通知枫岭头镇政府，枫岭头镇政府接报后，立即向区委办、区委政法委电话报告了该意外死亡事件，同时派遣干部赴医院进行人道主义关怀，未向区应急管理局报告该事件。2025年12月1日17时30分许，广信区委信访局转群众信访件给区应急管理局核查，12月2日，区应急管理局会同区市场监督管理局、枫岭头镇政府赴现场勘查，12月3日判定该事故为一般生产安全事故并录入直报系统。

（二）事故现场应急处置情况

2025年11月29日12时59分，占某某坠落后，网络电商黄某从楼梯跑到一楼电梯井，转动卷闸门上面的铁钩子将卷闸门打开，与另一个合作伙伴王某一起跳下井底查看占某某伤情，大声叫占某某没有回应，一直在边上等待救援人员，医、护人员到场经初步检查后，指导消防救援人员将患者占某某抬出电梯井到“120”救护车上。

（三）医疗救治和事故善后情况

2025年11月29日13时24分，上饶市广信区中医院医、

护人员到达事故现场，经医、护人员现场诊断发现伤者已无呼吸及颈动脉搏动，瞳孔散大无对光反射，初步判断无生命体征。13 时 38 分伤者占某某被送到广信区中医院重症监护室，经进一步诊断后，宣告伤者占某某临床死亡。

2025 年 12 月 12 日，在枫岭头镇人民调解委员会调解下，承租方黄某和租赁方江西轩诚科技有限公司各承担 50%赔偿责任，并与死者占某某家属签订《调解协议书》，由承租方黄某和租赁方江西轩诚科技有限公司一起一次性赔偿死者家属工亡补偿金、丧葬费、精神抚慰金等所有费用共计人民币壹佰贰拾万元，双方达成和解，矛盾得到化解。

（四）漏报事故调查情况

事故发生后，黄某未按规定¹向应急管理部门和其他负有安全监管职责的部门报告。鉴于其属个体投资人，未经相关安全教育培训，在不知法、不懂流程的情况下过失导致未报告，且无故意掩盖、销毁证据、拒不承认事故和指使他人不报等情节，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二项²之规定，该起事故构成漏报。

（五）事故应急处置评估

从该起事故应急救援处置情况来看，事故单位立即拨通“119”“120”电话寻求救援和医治，消防救援部门和医疗

¹ 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

² 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二项：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；

部门及时赶到并救治，没有延误抢救时机。本次事故应急处置工作安全有序，无次生灾害和衍生事故；相关部门在接到事故报告后，及时到事故现场处置；事故单位和租赁单位积极主动，全力做好善后和赔偿工作。

三、事故原因分析

2025年12月10日，事故调查组委托江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院上饶分院技术专家对事故设备进行了专业的技术分析，于2026年1月9日出具《11.29事故设备技术分析报告》，依据报告技术分析认定，设备不属于合法特种设备，制造单位未按国家或行业现行标准正确命名，属自制组装液压升降设备。

（一）直接原因

占某某安全意识淡薄，进入升降平台内不慎踩空，从三楼西面墙体与平台边缘空隙处坠落死亡，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 涉事液压升降设备本质安全不到位，升降平台防护结构未完全封闭安装，防护部件缺失，平台边缘未设置踢脚板，缝隙宽度超过安全限值，存在严重的质量缺陷和安全性能不达标；作业现场无照明设施，依靠自然采光，环境照度不足，作业人员无法正常辨识平台防护缺陷与边缘危险区域。

2. 网络电商黄某安全生产主体责任缺失，未建立健全安

全生产责任制和规章制度，现场安全管理不到位，未在设备危险区域设置警示标识和防护措施，日常安全隐患排查未覆盖升降平台防护、作业照明、设备缺陷等关键环节；员工安全教育培训不到位，未开展高处坠落应急演练，避险能力不足，从业人员缺乏对液压升降设备危险因素的识别能力和应急处置知识。

（三）其他可能因素排除

通过厂房监控记录、事故现场勘查、询问调查资料分析，排除人为故意等因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）实际使用人黄某

未落实安全生产主体责任，未建立安全管理制度，使用三无非标升降设备；未对作业人员开展安全教育培训和安全交底，员工安全意识淡薄；未开展安全隐患排查，对设备间隙大、无照明、无防护等重大隐患未整改；未按规定上报生产安全事故，漏报事故信息。

（二）安装方上饶市广奥电梯有限公司

超经营许可范围承揽安装业务，违规组装液压升降设备，未按照国家规范设计、安装安全防护装置，设备存在重大先天性缺陷，未进行设备调试、检验及验收，未采取有效措施防止不合格设备投入使用。

（三）出租方江西轩诚科技有限公司

未与承租方签订安全生产管理协议，未履行厂房出租安

全管理责任，违规使用非标设备，未对出租场所及设备进行安全检查和维保，未督促消除安全隐患，未参与设备验收与安全管理，放任违规设备长期带隐患运行。

（四）有关监管部门

1. 区市场监管局，作为产品质量、无资质组装主管部门，在日常监督检查中对辖区内自制组装液压升降设备的排查整治工作不到位。

2. 区商务局，作为商贸（电商）行业主管部门，对电商行业安全监管存在盲区。

（五）地方政府

枫岭头镇人民政府落实安全生产属地管理责任不到位，对辖区内小微企业、出租厂房安全巡查不到位，隐患排查不全面。

五、对责任单位及相关人员的处理建议

（一）免于追究责任人员的处理建议

占某某，男，网络电商黄某的学徒，安全意识淡薄，未经安全生产教育和培训合格上岗作业，安全生产技能不足，事故预防和应急处理能力欠缺，对事故发生负直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条³的规定，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

黄某，男，个人经营的网络电商，未依法履行生产经营

³ 《中华人民共和国安全生产法》第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

项目实际负责人职责，督促、检查安全生产工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，未对员工开展安全生产教育培训，导致员工安全意识淡薄、安全生产技能不足，事故预防和应急处理能力欠缺。发生事故后，未按规定在1小时内向上饶市广信区应急管理局报告生产安全事故信息。对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项、第七项⁴的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⁵和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项⁶的规定，建议由上饶市广信区应急管理局依法处理；其行为涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款⁷，《江西省安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》的规定，建议将黄某移送司法机关作进一步调查处理。

（三）给予行政处罚单位的处理建议

1. 上饶市广奥电梯有限公司，超经营许可范围承揽安装业务，自制组装液压升降设备，未按照国家规范设计、安装

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项、第七项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

5 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

6 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

7 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

安全防护装置致设备存在重大先天性缺陷，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条⁸、第三十六条第一款⁹，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项¹⁰和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项¹¹的规定，建议由上饶市广信区应急管理局依法处理。

2. 江西轩诚科技有限公司，未履行厂房出租安全管理责任，违规使用非标设备，未对出租场所及设备进行安全检查和维保，未督促消除安全隐患，未参与设备验收与安全管理，放任违规设备带隐患运行，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款¹²，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项，建议由上饶市广信区应急管理局依法处理。

3. 上饶市百吉科技有限公司，将升降设备安装项目转包给无安全保障的单位实施，未对安装过程进行安全管理和监督，未落实工程安全管理责任，未核验安装单位的资料核查，

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

¹⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

¹¹ 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

¹² 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

安装方案、安全技术交底，未督促安装单位按标准规范建设施工。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款¹³，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款¹⁴，建议由上饶市广信区应急管理局依法处理。

（四）其他处理建议

1. 枫岭头镇政府。未严格落实属地安全生产管理责任，责成枫岭头镇人民政府向上饶市广信区人民政府作出书面检讨。

2. 区市场监督管理局。履行产品质量监督管理职责不到位，责成区市场监督管理局向上饶市广信区人民政府作出书面检讨。

3. 区商务局。履行商贸（电商）领域行业安全生产行业监管职责不到位，对新业态安全风险研判不足，责成区商务局向上饶市广信区人民政府作出书面检讨。

六、事故主要教训

（一）本质安全不到位。违法转包、超许可范围施工或无资质施工问题突出，安全风险极高，非标设备和“三无”设备存在重大安全隐患，未按国家相关标准自制组装升降设备、自制简易载货平台等一律严禁安装和使用，未从源头杜绝非标设备和不合格设备进场和使用。

13《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

14《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

（二）责任落实不到位。租赁方未依法履行安全生产工作职责，未检查本单位的安全生产状况，及时发现并消除生产安全事故隐患。厂房出租单位未与承租方签订专门的安全生产管理协议，“以租代管”，未履行统一的生产经营场所安全管理、隐患排查、督促整改责任。

（三）安全管理不到位。电商、仓储、加工类小微企业，普遍存在安全教育培训不到位、隐患排查不彻底、现场安全防护缺失、应急处置能力不足等突出问题，小微企业安全基础薄弱、制度不健全、执行流于形式，未开展常态化隐患排查、作业现场规范防护缺失，存在安全管理漏洞。

七、事故整改措施

针对事故暴露出的自制组装液压升降设备引发生产安全事故的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故再次发生，提出以下防范措施建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任

1. 强化设备采购安全管理。各生产经营单位应严格执行设备采购验收制度，坚决杜绝采购使用非标设备。在采购起重机械、升降平台等特种设备或危险性较大的设备时，必须查验并留存生产许可证、产品合格证、使用说明书、型式试验报告等证明文件，确保设备来源合法、质量合格。严禁购买使用来源不明、无合法手续的设备。

2. 开展设备安全大检查。各生产经营单位应立即对在用液压提升设备、起重机械（简易升降机，含液压驱动）等危

险性较大的设备进行全面排查，重点核查适用《特种设备目录》范围内的起重机械，是否具备必要的安全保护装置、是否按规定进行定期检验和维护保养；对未执行相关国家标准规范的一般升降设备应当立即停止使用，依法依规进行整改或报废处理。

3. 加强从业人员安全教育培训。

各生产经营单位应当加强对从业人员的安全教育培训，确保作业人员熟悉设备性能、掌握安全操作规程、具备应急处置能力。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）压实属地管理责任

要加强对辖区小微企业尤其是网络电商类新兴行业、领域主要负责人的履职能力管理，督促企业落实从业人员安全生产教育培训，熟悉有关安全生产规章制度，具备必要的安全生产知识。加大日常巡查频次，重点排查整治特种设备或非标普通机械设备、无证作业、未培训上岗、隐患不整改等突出问题，形成闭环管理。压实出租厂房安全管理责任，明确出租方、承租方安全职责，签订安全管理协议，建立隐患排查台账，严禁将厂房出租给不具备安全条件的单位和个人。

（三）严厉打击非法生产销售非标特种设备、起重机械

区市场监管局应加大对特种设备、起重机械等危险性较大设备生产销售环节的监管执法力度，严厉打击非法生产、

销售不符合安全标准的产品的违法行为；全面核查企业正在使用的简易升降设备，对额定起重量标注存疑的，应查看其驱动电机功率大小，计算确定其实际额定起重量，判定是否属于特种设备目录内监管范畴，对发现的非标特种设备、起重机械，一律依法予以查封、拆除、报废；对违法生产销售的单位和个人，依法从严从重处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（四）强化安全生产监管执法

各相关监管部门应按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实履行安全生产监管职责。应急管理、市场监管、住建、商务等部门应加强信息共享和联合执法，形成监管合力，堵塞监管漏洞。对事故多发的行业领域，应适时组织开展专项整治行动，坚决消除监管盲区和死角。

（五）加大事故警示教育力度

各相关部门应通过事故通报、警示教育会、宣传报道等多种形式，向社会公开事故调查情况和处理结果，深刻剖析非标升降设备引发生产安全事故的严重危害，警示广大生产经营单位引以为戒，自觉守法经营，杜绝侥幸心理，切实做到警钟长鸣、常抓不懈。



上一篇：上饶市广信区安全生产违法行为行政处罚典型案例
下一篇：广信茶亭经开区江西金叶聚兴新材料科技有限公司“5·22”一般机械伤害事故调查报告

【TOP