

织金县少普镇“5·26”一般**生产安全事故 调查报告

织金县人民政府事故调查组

2025年1月

目录

一、事故基本情况.....	1
（一）事故相关单位及人员概况.....	1
（二）事故发生地点.....	2
二、事故经过及救援情况.....	2
（一）事故经过.....	2
（二）事故应急救援及处置情况.....	3
三、人员伤亡及直接经济损失.....	4
四、事故原因及性质.....	4
（一）直接原因.....	4
（二）间接原因.....	5
（三）事故性质.....	5
五、事故责任认定.....	6
六、事故处理建议.....	6
七、事故防范和整改措施建议.....	7

织金县少普镇“5·26”一般**生产安全事故调查报告

2024年5月26日18时10分许，织金县少普镇中山村洞脚组发生一起一般**生产安全事故，造成1人死亡。

织金县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县能源局、县总工会组成的事故调查组，并邀请县纪委监委、县人民检察院同步参与，全面开展事故的调查处理工作。

事故调查组依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，对**单位从安全管理、教育培训、安全措施等方面开展调查。通过对现场勘查、调查取证、查阅资料及专家分析，还原了事故经过，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出来的问题提出了防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员概况

1. 事故发生单位

单位：成立于2017年8月31日，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业期限为长期。负责人为李*，营业场所为贵州省毕节市织金县文腾街道*，经营范围为法律法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机构批准后凭许可（审批）文件经营；法律法规、国务院决定规定无需许可（审

批)的,市场主体自主选择经营,投资建设和经营管理所辖**;
经营相关***业务;从事**购销业务;从事**建设(含**勘察、
设计、调试、安装、修造、工程监理、工程总承包)。

2. 事故相关人员

聂*浪(死者),男,汉族,29岁,身份证号码为
522425199505****,家庭住址为织金县少普镇中山村洞脚组。

杨**,男,汉族,46岁,身份证号为522425197801****,
家庭住址为织金县阿弓镇联合村云冲组。持有高处作业特种作业
操作证,证号T52242519780111****,操作项目为高处安装、维
护、拆除作业;持有*****从业人员技能等级认证证
书,三级/高级技能,职业(工种)及等级为****营业工,证书
编号为195100301830****。未持有**特种作业操作证。

(二) 事故发生地点

事故现场位于织金县少普镇中山村洞脚组聂*浪三楼屋顶处。

二、事故经过及救援情况

(一) 事故经过

经调查,2024年5月26日16时42分左右,包片经理扈*接到
一**用户电话(联系电话为:1388572****)称:织金县少普镇
洞脚组聂国太家那里**断了,请求少普镇**所派人抢修,于是包
片经理扈*打电话给当天值班人员杨**前往查看并留下了**用户
的联系电话1388572****。到达现场后,杨**就看见聂*浪家房顶
架子***断了一根***掉在地上,在未向领导汇报和未采取
措施的前提下,杨先用手试一下断落在地上的那根**线头,
感觉没有*后,由于断落的**不够长,杨**就去其车上拿了一根2

米左右长的***，用2米左右长的***与那根断落在地上的*线线头相接（接头处未采取绝缘措施）。在接*线时，杨**问聂*浪房子顶上是否有水，聂*浪说有水，杨*品叫聂*浪帮忙找一双水鞋、一根绳子和一个楼梯。然后，聂*浪找来一双水鞋，在场人员安*平找来楼梯。找来楼梯后，在场的聂*军说聂*浪家楼顶上也有楼梯，安*平就将楼梯放在路边，在场的聂*祥找来绳子。杨*、聂*浪上到楼顶，聂*浪走到三楼板面，杨**换好水鞋后从三楼炮楼门边顺着人字梯爬上炮楼顶。到达炮楼顶后，因炮楼顶水较深，杨**搬来旁边的小砖垫脚查看炮楼顶断***的情况。聂*浪站在三楼有水的板面上。2024年5月26日17时50分许，地面上的聂*祥将杨**在地面接好的*线用绳子拴好递接给三楼站在水中的聂*浪，聂*浪将**拉上三楼屋顶，不慎触碰了杨**在地面新增的****处，被*击倒。

（二）事故应急救援及处置情况

聂*浪被*击倒后，少普***职工杨**和现场人员安*平、聂*刚将聂*浪抬到三楼顶炮楼房间地板上。杨**给聂*浪（死者）实施了心脏复苏按压急救措施。2024年5月26日17时53分许，杨*品拨打了120急救电话和110报警电话。120急救车到达现场后，医务人员对聂*浪进行了施救。2024年5月26日18时10分许，聂*浪经抢救无效死亡。

事故发生后，少普镇政府、少普镇司法所、少普镇派出所、**部门等相关单位第一时间赶到现场，并与聂*浪（死者）家属多次协商，2024年6月8日签订了赔偿协议**部门赔偿各种损失（死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等）共计人民币九十万元。

三、人员伤亡及直接经济损失

此起事故造成1人死亡，死者聂*浪，男，汉族，29岁，身份证号码为522425199505****，家庭住址为织金县少普镇中山村洞脚组。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准规定，该起事故直接经济损失为人民币90万元。

四、事故原因及性质

调查组依法对事故现场进行了认真勘查，提取了相关物证、书证，对事故相关人员进行了调查询问，同时查阅了少普镇派出所对相关人員所做的调查笔录，邀请了贵州朗洲科技有限责任公司专业技术人员（**高级工程师）对事故现场接线情况进行了专业分析，查明了事故原因，认定了事故性质。

（一）直接原因

少普**所职工杨**未**作业，站在水中的聂*浪在没有佩戴防护用品的情况下，主动将聂*祥递给他的拴好断落在地上的**的绳子拉上三楼，手触碰到接线头部分（未采取**措施），**形成闭合**，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.管理制度存在缺陷。如《*****公司持证上岗管理实施细则》中，对岗位持证准入资格较低，如****检修等员工仅要求持特种作业（高处作业）操作证和技能等级证书，未明确要求持*工特种作业操作证。

2.特种作业人员配备不足。将持高处作业特种作业操作资格证人员作为*工特种作业人员使用；杨**在接到包片经理扈*的电话

后向少普**所王*汇报，王*仅安排杨**一人进行现场查看。

3. 现场管理不到位。抢修维护现场安全管理不到位，职工习惯性不填写作业票和不**就擅自作业，也未对在场其他人员进行安全知识和风险告知，导致安全隐患失管失察。现场未设专责监护人，未将断落在地面的**做安全保障处理，也未在断落在地面的**处设置警戒线或者遮拦（围栏）等保障安全的技术措施。

4. 安全教育培训走过场。无安全教育培训相关记录及印证资料。*工杨**对《*****公司现场作业风险管控业务指导书》明确规定的作业准备和作业过程管理不熟悉。

以上是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据现场勘验及调查收集的证据材料情况，依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，事故调查组认定，该起事故是一起因违反《**安全工作规程》导致的一般**生产安全事故。

五、事故责任认定

根据国家有关法律法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列单位和人员应承担的相应责任：

（一）**单位：作为具有独立法人资格的企业，未认真履行企业安全生产主体责任。现场安全管理缺失，现场抢修维护*路职工违章违规作业，对事故发生负有重要责任。

（二）杨**：杨**作为少普**所职工，现场勘察情况未向领导汇报，**作业时未采取有效措施，未在断落在地面的**处设置遮

拦（围栏）等保障安全的技术措施，对事故发生负有主要责任。

（三）聂*浪（死者）：聂*浪作为一名普通人员，在少普**所职工杨**未安排帮忙的前提下，擅自将断落在地上的**拉上三楼屋顶，其对事故发生负有次要责任。

（四）少普**所左*、**、王*，安全管理不到位，未严格落实规范、规程及相关管理制度，对事故发生负有管理责任。

六、事故处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产违法行为行政处罚办法》等规定，结合事故调查情况，对相关单位及人员提出如下处理建议：

（一）对**单位处理建议：该单位违反了《中华人民共和国安全生产法》，建议由织金县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”的规定，依据《应急管理行政处罚裁量权基准》，对**单位给予 52 万元的行政处罚。

（二）对少普**所职工杨**、王*、吕*、左*的处理建议：少普**所职工杨**违反了《**安全工作规程》（GB26859-2011）11.1.3 条和 11.1.4 条的规定。建议由织金县应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项关于“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下的罚款

款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的”的规定，依据《应急管理行政处罚裁量权基准》，对杨*品给予警告，并处0.7万元的行政处罚；对王*、吕*、左*给予警告的行政处罚。

（三）对聂*浪的处理建议：因聂*浪已死亡，建议不再追究其责任。

七、事故防范和整改措施建议

此次事故的发生，充分暴露出了**单位内部管理机制未严格落实，安全教育培训不到位，现场安全管理不深不细等问题，**单位要深刻吸取事故教训，举一反三，制定整改措施，落实整改责任，狠抓整改落实，坚决防范和杜绝各类生产安全事故的发生。对**单位提出如下整改措施：

（一）严格落实企业安全生产主体责任和本单位全员安全生产责任制。建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，修改完善本单位内部安全生产管理制度，严格执行规范、规程及有关规定，严格落实企业安全生产主体责任，主要负责人和其他安全管理人员要认真履行安全生产管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，督促检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除各类生产安全事故隐患。行业管理部门要严格督促企业落实安全生产主体责任，强化安全管理，确保企业安全生产。

（二）加强安全教育培训。牢固树立“抓培训就是保安全”的思想，把安全培训工作落实到各个管理部门及工作岗位，针对特种作业人员，尤其是高处作业人员和高压作业人员要建立专项培

训计划，强化特种作业人员专项培训考核，建立和完善特种作业人员培训档案，严格执行培训时长和人员考核规定，努力提高作业人员的安全素质和风险防范意识。

（三）严格落实**作业相关制度。严格落实带*作业工作票审批制度，在**作业或与**设备距离小于相关规定的安全距离但按**作业方式开展的***作业时，严格按照规定填写**作业工作票，并按要求进行审批。

（四）完善和落实风险分级管控制度。要认真对本系统潜在的人的因素、物的因素、环境隐患和管理因素等安全生产危害因素进行辨识，对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级，采取有效的技术、管理措施，加大隐患排查治理力度，做到不同类别安全风险隐患排查全覆盖，及时发现并消除生产安全事故隐患，坚决防范各类生产安全事故的发生。