

彭泽县恒岭新材料科技有限公司一般机械 事故调查报告

**彭泽县人民政府事故调查组
2026 年 4 月**

目 录

一、事故基本情况.....	1-4
(一) 事故单位基本情况.....	1-2
(二) 劳务外包单位基本情况.....	2-2
(三) 事故发生经过.....	2-3
(四) 事故现场情况.....	3-3
(五) 事故造成人员伤亡和直接经济损失.....	4-4
二、事故应急处置及评估情况.....	4-5
(一) 事故信息接报及响应情况.....	4-4
(二) 医疗救治和善后处理情况.....	4-5
(三) 事故应急处置评估.....	5-5
三、事故原因分析.....	5-6
(一) 事故的直接原因.....	5-5
(二) 事故发生的其他可能因素.....	5-5
(三) 事故的间接原因.....	5-6
四、事故单位存在的主要问题.....	6-6
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	6-9
(一) 建议给予行政处罚的单位.....	7-7
(二) 建议给予行政处罚的个人.....	7-8
(三) 建议给予企业内部处理人员.....	8-9
六、事故的主要教训.....	9-9
(一) 安全主体责任未落实, 安全管理工作不到位.....	9-9
(二) 风险分析研判缺失, 隐患排查治理工作不到位.....	9-9
(三) 安全防范意识不强, 安全教育培训不到位.....	9-9
(四) 对劳务外包人员的安全管理工作缺失.....	9-9
七、事故整改和防范措施.....	9-11
(一) 深刻吸取事故教训, 强化企业安全主体责任.....	10-10
(二) 层层压实安全监管责任, 防止出现管理盲区.....	10-10
(三) 加强安全教育培训, 提高员工安全意识.....	10-10
(四) 加强劳务外包人员的安全管理	10-11

2025 年 5 月 5 日 14 时 50 分左右，彭泽县恒岭新材料科技有限公司（以下简称恒岭公司）中细碎车间湿发线 2 号反击破设备维修作业区，发生一起机械伤害事故，造成一名劳务外包人员右腿严重挤压受伤截肢，事故直接经济损失 130 余万元。

2026 年 3 月 23 日，县应急管理局接到九江市应急管理局关于核查处恒晋矿山新材料有限公司生产安全事故举报的函，根据《中华人民共和国安全生产法》和彭泽县人民政府办公室《关于成立彭泽县恒岭新材料科技有限公司“5·5”机械伤害事故调查组的通知》要求，经县政府批准，于 2026 年 4 月 1 日成立了恒岭公司“5·5”机械伤害事故调查组（以下简称“调查组”），由县应急管理局牵头，联合县总工会、县公安局、县住建局、县人社局等部门和单位组成联合调查组。

调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出对相关责任单位、人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了防范措施。

经调查认定，恒岭公司“5·5”机械伤害事故是一起因劳务外包人员在清理设备内部粘黏泥土时不慎被挤压造成右腿受伤截肢的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

恒岭公司于 2023 年 3 月成立，位于江西省九江市彭泽县黄岭乡三畈村，统一社会信用代码：91360430MAC27LX14Y，法定代表人：江佩华，注册资金 5000 万元，经营范围：建筑用石加工，建筑砌块制造，砼构件制造，建筑材料销售，装卸搬运，普通货物仓储服务，非金属矿及制品销售等。

（二）劳务外包单位基本情况

九江易典建筑工程有限公司（以下简称易典公司）于 2023 年 5 月注册成立，位于江西省九江市彭泽县新城国际 3 幢 1 单元 1404，统一社会信用代码：91360430MACK0CN068，公司法人：王国兵，注册资金 100 万元，经营范围：建设工程施工，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，道路货物运输等。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 5 日上午 9 时左右，公司生产负责人卢建强安排检修班进行更换 2 号反击破板锤的维修任务，简单询问了检修班长罗自高以往的检修流程，随后班长罗自高就带着几名维修人员一起负责更换 2 号反击破板锤的任务，公司调度室安排劳务外包人员徐取元协助清理反击破内部黏黏泥土。维修工作持续至 14:50 左右，班长罗自高被公司人员叫到办公楼去了，现场只剩下几名维修工和徐取元一起完成剩下维修任务，当他们更换第 4 块板锤时，需要转动反击破转子，将转子上人工清扫的泥土倒下，当时徐取元就离开反击破转子，站到反击破旁边皮带轮的防护罩上，确认徐取元离

开转子站稳后，维修工拔出固定反击破转子插销，这时徐取元突然又从皮带机防护罩返回到反击破转子上，此时因固定转子的插销已拔出，徐取元在站到转子上后，随着徐取元自身的重力导致转子发生转动，徐取元随着转子的转动右腿被滑落至反击破腔体，被反击破转子挤压夹伤。

（四）事故现场情况

中细碎石车间共设有两台反击破设备，此次维修的是 2 号反击破，反击破设备型号：HS1798A，设备长 3.5 米，宽 3.5 米，高 4.5 米，主要由壳体、转子总成（板锤、转子）、反击装置（反击板、反击板架）、传动系统（电机、皮带轮/联轴器）组成，整体结构紧凑、运行稳定。主要用于灰岩等建筑骨料破碎加工。最大给料粒度小于（或等于）0.4 米，出料粒度小于（或等于）0.1 米，生产能力每小时大于（或等于）1200 吨。

（事故现场照片如下）



（五）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

此次事故造成劳务外包人员徐取元当场右腿骨折，后因伤情严重感染导致右腿截肢。

2. 直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）和相关规定统计，此次事故直接经济损失共计人民币 130 余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，恒岭公司负责人当时认为是轻微工伤，只向帮扶单位黄岭乡政府相关领导报告了事故情况，没有在第一时间向县应急局报告事故情况。事故发生后，公司迅速拨打 120 急救电话，组织员工对伤者实施绑扎止血处置。

（二）医疗救治和善后处置情况

徐取元的右腿被反击破转子挤压受伤后，现场维修人员立即将徐取元救出，并对他进行了绑扎止血处置，随后 120 赶到，迅速把徐取元送至县人民医院进行了紧急救治，后经伤者家属同意，当天下午又把徐取元转到九江市第一人民医院继续救治，晚上医院又对伤者进行了清创手术，医院觉得效果比较好，就进行消炎处理，大概在住院的第三天，医院发现患者伤口出现了感染，然后徐取元就转到重症医疗室，后经伤者家属同意，医院建议做截肢处理。大约在七月初，伤者徐取元就出院了。

伤者徐取元在住院期间，所有的医疗费用都是由恒岭公司和易典公司共同垫付，共计人民币 15 万元左右。伤者出院后，恒岭公司和易典公司就与伤者家属进行了协商，最终在 2025 年 9 月 1 日与伤者家属签订了赔偿协议，赔偿金额共计 130 万元，目前赔偿费用已全部到位。

（三）事故应急处置评估

经综合评估，调查组认为，恒岭公司对事故性质认识上存在误区，在第一时间没有按规定向当地应急部门报告事故情况，但是应急处置较为得当，善后安抚工作相对到位。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

劳务外包人员徐取元在清理恒岭公司中细碎石车间维修中的 2 号反击破设备内的黏性泥土时，未听取现场维修人员的劝阻，擅自冒险返回到已经拔出插销且没有锁定的反击破转子上，是导致这次事故发生的直接原因。

（二）事故发生的其他可能因素

调查组通过事故现场勘查、询问相关人员，结合事发现场实际情况，已排除人为故意破坏和突发灾害因素等影响。

（三）事故的间接原因

1. 风险研判缺失，防控措施不到位。恒岭公司负责人下达更换反击破板锤维修任务时，没有按规定制定检维修方案，未开展技术交底工作，没有认真分析维修反击破板锤时带来的安全风险，针对风险制定相应的安全防控措施。

2. 履职不到位，作业现场安全管理缺失。当维修班更换

2 号反击破板锤到 14:50 左右时，班长罗自高被公司人员叫去办公楼后，现场只剩下四名维修工和徐取元一起维修作业。班长临时有事离开现场，没有及时安排其他管理人员参与管理，导致作业现场形成无人管理状态。

3. 员工安全意识不强，安全教育培训不到位。经调查发现公司在日常工作中没有对劳务外包人员开展相关的安全教育培训，安全意识薄弱，风险辨识能力不足，习惯性违章问题较为突出。

4. 未将劳务外包人员纳入本单位从业人员统一安全管理范畴。公司未严格落实劳务外包人员与本单位职工同部署、同培训、同管理、同考核的工作要求，对劳务外包人员的安全教育培训、安全技术交底、现场作业管控、违章行为查处等工作未执行统一标准，存在管理脱节、以包代管问题，安全管理责任落实不到位。

四、事故单位存在的主要问题

恒岭公司安全生产主体责任未严格落实到位，在开展较大维修作业时未按规定制定维修方案，未开展安全技术交底工作，单位负责人和相关安全管理人员履职不到位，未将劳务外包人员纳入本单位从业人员统一安全管理范畴，公司对劳务外包人员的安全教育培训工作不到位，没有按时为劳务外包员工缴纳工伤保险。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，事故调查组依据相关调查核实的情况和原因分析，认

定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）建议给予行政处罚的单位

恒岭公司未严格落实安全生产主体责任，对事故发生负有主体责任，因违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条^[1]、第四十四条第一款^[2]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^[3]和《应急管理行政处罚裁量权基准》应急〔2024〕90号文件通知要求的规定第95条裁量阶次A^[4]，建议由县应急管理局依法给予相应的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员

1. 卢建强，男，42岁，北京朝阳区人，公司负责人，对这次事故发生负主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条^[5]、第二十一条第三项、第五项^[6]的规定，

^[1] 第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

^[2]第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^[3] 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

^[4] 裁量细则第95条，生产经营单位对一般生产安全事故发生负有责任的，造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照上述罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

^[5] 第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

^[6]第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[7]规定，建议由县应急管理局给予相应的行政处罚。

2. 郭晓东，男，58岁，贵州六盘水人，公司安全负责人，分管安全生产工作，对这次事故发生负主要管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项^[8]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[9]的规定，建议由县应急管理局给予相应的行政处罚。

（三）建议给予企业内部处理人员

罗自高，男，34岁，江西宜春人，公司维修班班长，负责公司生产设备和设施的日常维修工作，对这次事故发生负直接管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议恒岭公司依照公司相关制度给予问责处理。

六、事故的主要教训

（一）安全主体责任未落实，安全管理工作不到位。公

^[7] 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

^[8] 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生建议。（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

^[9] 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

司没有依法建立完善各级人员安全生产责任制和相关管理制度，企业安全生产主体责任未有效落实到位，安全管理机构不健全、责任体系不完善，教育培训、隐患排查治理等基础管理工作缺失。

（二）风险分析研判缺失，隐患排查治理工作不到位。

公司没有按要求全方位开展安全风险辨识，对高风险岗位分析研判缺失，检维修作业是生产事故易发多发环节没有引起足够重视。较大维修作业前必须制定维修作业方案，开展技术交底工作，分析研判作业时带来的安全风险，制定应对的安全防范措施，从源头上预防事故发生。

（三）安全防范意识不强，安全教育培训不到位。

公司因工作需要临时使用劳务外包人员做些保洁工作。他们都是临时从当地招聘的农民工，年龄偏大，文化程度不高，安全意识较差，入职后公司又没有对他们进行系统性安全教育培训，安全防范能力不强，为今后的生产工作埋下了较大的安全隐患。

（四）对劳务外包人员的安全管理工作缺失。

公司未将劳务外包人员视同本单位员工，纳入安全管理统一体系，实行同培训、同管理、同考核的工作要求，以包代管问题突出。

七、事故整改和防范措施

调查组针对该起事故暴露出来的问题，深刻汲取事故教训，完善风险管控措施、提高应急处置能力，定期开展隐患排查与警示教育，从根源上杜绝类似事故再次发生，提出如下建议措施。

（一）深刻吸取事故教训，强化企业安全主体责任。企业应严格落实安全生产主体责任，提高风险辨识能力，建立完善各级人员安全生产责任制、管理制度和岗位安全操作规程，加强检维修作业安全管理，制定较大维修作业实施方案，做好维修作业时技术交底和风险告知，分析研判维修作业带来的安全风险，制定相应的安全防范措施，从源头上消除安全隐患，有效防范类似安全事故发生。

（二）层层压实监管责任，防止出现管理盲区。企业应建立健全各级人员安全生产责任制度，压紧压实各级人员的安全生产责任，特别要压实劳务外包公司和用工部门的双重责任，将劳务外包人员的安全表现纳入双方绩效考核，形成闭环管理，彻底扭转“只管不用”的局面。

（三）加强安全教育培训，增强员工安全意识。各类安全事故发生都是由人的不安全行为、物的不安全状态及管理的缺陷造成的，并且绝大部分事故都是由人的不安全行为造成的。因此，要加强员工和劳务外包人员的安全教育培训，增强他们的安全意识和业务技能。”

（四）加强劳务外包人员的安全管理。公司应将劳务外包人员纳入统一安全管理体系，明确用工单位负主体责任，不得因劳务外包转嫁法定安全管理责任，劳务外包人员要与正式员工同标准、同考核、同奖惩。核查外包单位资质、安全生产相关能力，禁止使用无资质、不合规的劳务外包机构和人员。