



泌阳县人民政府

www.biyang.gov.cn

无障碍阅读

请输入您想要搜索的内容

首页

要闻动态

政务公开

政务服务

互动交流

首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>应急管理

【字体

泌阳付庄华润新能源（泌阳）风能有限公司“6·22”一般起重伤害事故调查报告

发布时间：2026-04-13 17:08

信息来源：综合股

浏览次数：501

分享到：



打印

泌阳付庄华润新能源（泌阳）风能有限公司 “6·22”一般起重伤害事故调查报告

编制单位：泌阳县政府“6·22”事故调查组

编制日期：2025年12月

目 录

一、事故基本情况

（一）项目概况

（二）事故相关单位情况

- (三) 事故发生经过
 - (四) 应急处置情况
 - (五) 事故瞒报情况
 - (六) 人员伤亡和直接经济损失情况
 - (七) 天气情况
- 二、事故原因分析及性质
- (一) 事故主要原因
 - (二) 事故次要原因
 - (三) 事故性质
- 三、相关责任单位存在的主要问题
- (一) 事故相关单位
 - (二) 地方党委政府及有关部门
- 四、对相关责任人员和责任单位的处理建议
- (一) 对事故相关单位和责任人员的处理建议
 - (二) 对相关责任单位和责任人员的行政处罚建议
 - (三) 对相关公职人员和单位的处理建议
 - (四) 对相关涉嫌刑事责任人员的处理建议
- 五、事故主要教训
- (一) 企业安全生产主体责任必须刚性落实
 - (二) 作业人员安全素质必须全面提升
 - (三) 事故报告和应急处置机制必须健全
 - (四) 项目协同安全管理必须无缝衔接
- 六、事故整改和防范措施
- (一) 全面开展安全生产专项整治行动
 - (二) 强化企业安全生产主体责任落实
 - (三) 加强安全生产宣传教育和培训
 - (四) 加强各类施工作业现场安全管理
 - (五) 健全安全生产协同监管机制
 - (六) 严厉打击事故瞒报等违法行为

2025年6月22日18时52分许，位于河南省泌阳县付庄乡梅林村境内的华润新能源（泌阳）风能有限公司风电场5#机位，在吊装施工过程中发生一起一般起重伤害事故，造成3人受伤，直接经济损失约431万元。事故发生后，企业隐瞒不报。

2025年6月28日，泌阳县应急管理局接连收到驻马店市12345政务服务热线举报、河南省安全生产举报平台举报后，县政府组织核查确认举报属实。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，泌阳县政府于2025年7月1日成立了由县应急管理局牵头，县发改委、县公安局、县总工会、县人社局、县市场监管局、付庄乡人民政府组成的泌阳县政府“6•22”事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则及“四不放过”要求，先后调阅相关单位大量资料，对涉事人员开展调查询问，通过组织现场勘验、调查取证与综合分析，最终查明事故发生经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定事故性质与责任，剖析事故暴露出的问题及教训，提出事故整改与防范措施建议，并明确对相关责任人员、责任单位的处理建议，形成了事故调查报告。

经调查认定：该起事故为一起因本质安全缺陷和违规操作造成的一般生产安全责任事故，且存在事故瞒报情形。

一、事故基本情况

（一）项目概况

河南驻马店泌阳5#风机齿轮箱更换项目（以下简称“事故项目”），施工地点位于河南省驻马店市泌阳县付庄乡梅林村境内。项目核心内容为更换CFD05风机齿轮箱，更换前需先拆卸风电叶片。该施工项目业主单位为华润新能源（泌阳）风能有限公司，风机制造单位为中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部（以下简称中车风电事业部），风机机型为中车WT2500D146H100。因风机处于质量保证期内，齿轮箱更换作业由中车风电事业部负责组织。中车风电事业部负责全国范围项目总承揽，将此事故项目交由其下级分公司中车株洲电力机车研究所有限公司射阳分公司（以下简称中车射阳分公司）具体负责（中车射阳分公司负责河南区域项目执行）。中车风电事业部与北京全有伟业设备安装有限公司（以下简称北京全有伟业）签订了风机维修合同，北京全有伟业与湖南永州三泰吊装服务有限公司（以下简称永州三泰）签订了租赁合同，租赁永州三泰的一台900吨全地面起重机、一台100吨汽车起重机，另北京全有伟业租赁驻马店顺捷机械吊装有限公司（以下简称驻马店顺捷）一台130吨汽车起重机。CFD05风机中心高度100米，风机风轮重量理论80吨（含三个叶片）、实际起重量94吨（黑匣子实际显示），单个叶片长71.5m。根据吊装方案，需将风机叶轮拆卸后吊至地面水平安放。吊装工作由一台案中中联900吨全地面起重机作为主吊和一台130吨汽车起重机作为辅吊配合，进行风机叶轮空中抬平，抬吊至地面水平安放。

（二）事故相关单位情况

1. 华润新能源（泌阳）风能有限公司

法定代表人：尹某献；统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX；类型：有限责任公司（港澳台法人独资）；成立日期：2011年05月26日；注册资本：64008万人民币；住所：驻马店市泌阳县产业集聚区管理委员会综合办公楼四楼；经营范围：风电场（站）开发、建设、运营、售电的经营管理及提供风电场（站）开发、建设、运营的技术服务。华润新能源（泌阳）风能有限公司归属华润新能源投资有限公司河南分公司统筹管理，河南分公司运营风电场实行基地化管理，由驻马店基地开展华润新能源（泌阳）风能有限公司的日常生产管理，于2025年6月17日调整成立EHS委员会，基地主任为张强，基地EHS第一责任人，全面负责基地场站的安全工作；副主任为徐国华，在检修基地主任领导下，开展基地的安全工作；EHS管理岗为吴磊，负责基地/场站EHS监督管理工作，落实各项EHS工作计划

2. 中车株洲电力机车研究所有限公司射阳分公司

负责人：欧阳某军；统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX；类型：有限责任公司分公司；成立日期：2024年09月09日；经营场所：射阳县射阳港大件路西侧、高新路南侧；经营范围：许可项目：铁路运输设备制造；检验检测服务；认证服务；建设工程勘察；建设工程设计；假设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；机械设备租赁；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；汽车零部件研发；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；合同能源管理；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；软件开发；软件销售；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；认证咨询；数字技术服务；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；会议及展览服务；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。中车风电事业部下级分公司，负责河南区域项目执行，在此事故项目中进行现场安全管理，项目经理为吴某强。

3. 北京全有伟业设备安装工程有限公司

法定代表人：苏某革；统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：1996年11月11日；注册资本：2000万元；住所：北京市丰台区王佐乡下庄村94号；经营范围：普通货运；大件货物运输(1)；金属零件机械加工；机械设备安装、租赁；专业承包；销售汽车配件；装卸

服务。该公司授权委托袁某栋为河南驻马店泌阳风电场5#风机齿轮箱更换项目现场负责人，负责该项目的一切事宜，项目安全员为苏某良。

4. 永州市三泰吊装服务有限公司

法定代表人：罗某松；统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2016年03月29日；注册资本：壹仟零伍拾万元整；住所：湖南省永州市冷水滩区珊瑚乡岭头上村铁古亭组房屋；经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：装卸搬运；通用设备修理；风力发电技术服务；电气设备修理；专用设备修理；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。经询问，该公司安全管理制度缺失、无安全教育培训计划、无应急预案、未组织开展过演练。

5. 驻马店顺捷机械吊装有限公司

法定代表人：陈某强；统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX；类型：有限责任公司（自然人独资）；成立日期：2017年06月08日；注册资本：伍佰万圆整；住所：河南省驻马店市天中山大道中原气化股份有限公司北院北楼东2单元4层404；经营范围：起重设备吊装；起重机械租赁；普通道路运输；搬运装卸工程安装服务；起重设备零配件销售。公司组织有日常安全培训，针对该事故项目，只负责租出130吨起重机并提供司机（徐某楠）。

（三）事故发生经过

该项目于2025年6月22日开工，开工前于6月17日完成场地平整压实工作和900吨起重机组装工作，并于当天使用900吨起重机做静载荷实验，一切正常。6月18日叶轮吊带固定完毕。6月19日至20日下雨，检查设施设备并作拆卸风机的准备工作。6月21日清除现场淤泥，130吨吊车上场站位。6月21日下午900吨起重机的卷扬机出现故障，不能工作，900吨起重机司机卢某飞进行了维修，当天未维修好。6月22日上午，900吨起重机生产厂家派维修人员前来处置，并试吊成功。2025年6月22日下午，天气晴，风速2-4m/s，北京全有伟业在泌阳乘风风电场进行CFD05机组风机齿轮箱更换吊装作业。

2025年6月22日下午15时30分许，孙某全、王某信、安某阳3人进入机舱，进行轮毂连接螺栓拆卸工作；16时30分左右，叶轮螺丝拆卸完毕；风机叶轮由主吊900吨全地面起重机单独起吊分离拆卸下放，16时45分许，叶轮与主轴成功分离，该过程进展顺利，拆卸后叶轮垂直状态下放约15米。18时许，作业指挥权由高空指挥移交至地面指挥，作业持续至18时20分许，此时下部扇叶尖距离地面约5米，辅吊130吨汽车起重机开始起吊下部叶片，参与配合进行空中翻转抬平，目的将叶轮抬平至水平状态下放到地面安放。18时52分许，叶轮在抬平过程中事故发生，叶轮摔落至地面，造成风机叶轮、叶片等损坏，主吊900吨全地面起重机起重臂折断、主起升钢丝绳断裂。

（四）应急处置情况

经询问，了解到：2025年6月22日19时10分许，王某信、安某阳在事故发生后本能逃生过程中，听到孙某全的呼救声，随即返回现场寻找；发现孙某全腿部被重物挤压且出血严重后，立即开展急救，并由王某信联系地面指挥王某强。王某强抵达现场后，一同参与对孙某全的急救工作。后续王某强驾车搭载王某信、孙某全、卢某飞、袁某栋、安某阳前往医院，行至官庄地界时，与泌阳县中医院救护车相遇；受伤人员被送往医院后，经检查王某信为上部第二段肋骨骨折，孙某全因伤势严重被送入ICU救治，并于当日晚间转院至郑州市解放军988医院。

（五）事故瞒报情况

2025年6月28日，民太安保险公估有限公司北京分公司（当时举报人提供为：中国平安财产保险股份有限公司北京分公司）员工分别向泌阳县应急管理局、市12345热线、省安全生产举报平台举报：“2025年6月22日18时40分许，位于河南省驻马店市泌阳县官庄镇棠梨沟（经核实为付庄乡梅林村委）华润风电5号机位，发生一起吊装伤害事故。事故造成湘M5286中联900吨全地面起重机折臂重大安全生产事故，设备受损严重；三人受伤”。接报告后，泌阳县政府成立了事故调查组，事故发生属实，北京全有伟业未按规定向县政府和有关政府部门报告事故^[1]，存在瞒报行为^[2]。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

本次事故共造成3人受伤，无人员死亡。

2. 事故直接经济损失

经事故调查组同意，事故相关各方对事故损失进行了核算，经核算，此次事故直接经济损失共计：431.301798万元。

（七）天气情况

2025年6月22日下午，天气晴，风速2-4m/s^[3]。

二、事故原因分析及性质

（一）事故主要原因

经浙江省特种设备科学研究院^[4]鉴定：900吨全地面起重机（主吊）和130吨汽车起重机（辅吊）在抬平叶轮作业过程中，发生900吨全地面起重机（主吊）钢丝绳断裂，叶轮坠地，吊臂折断事件，130吨汽车起重机（辅吊）操作不善是该事件发生的主要原因。

（二）事故次要原因

经浙江省特种设备科学研究院鉴定：案涉900吨全地面起重机未进行周期维护保养，设备状况不良。缺少排绳装置，主卷扬排绳不整齐，主卷扬钢丝绳最小破断拉力不达标、安全系数不足，无法承受钢丝绳脱槽产生的冲击力。

900吨全地面起重机（主吊）主卷扬绳安全系数不足；900吨全地面起重机（主吊）维护、安全检查不到位是该事件发生的次要原因。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起因永州市三泰吊装服务有限公司设备维护不当、质量不达标、安全管理体系缺失，北京全有伟业设备安装工程有限公司等相关单位安全监管缺位，130吨辅吊作业人员违规操作等多因素叠加引发的一般^[5]生产安全责任事故，且存在事故瞒报情形。

三、相关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1. 北京全有伟业设备安装工程有限公司：作为总承包单位，对项目安全生产负总责^[6]不到位，对现场作业安全监管不力，未及时发现并纠正辅吊斜拉斜吊违规操作；对事故瞒报负主要责任。

2. 永州市三泰吊装服务有限公司：作为900吨主吊出租单位，安全主体责任不落实，安全管理制度缺失；设备维护保养不到位，未按规定开展周期维护和日常检查^[7]，设备质量不达标，主卷扬钢丝绳实际最小破断拉力（235.48kN）未达到国家标准，未及时排查到设备安全隐患；未对作业人员开展系统的安全教育培训和应急演练^[8]。

3. 驻马店顺捷机械吊装有限公司：作为130吨辅吊出租单位，虽组织开展日常安全培训，但培训效果未达法定要求^[9]，130吨辅吊司机仍进行了斜拉斜吊违规作业。

4. 中车株洲电力机车研究所有限公司射阳分公司：对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查不到位^[10]，对吊装作业方案的现场执行情况缺乏有效监督检查。

5. 华润新能源（泌阳）风能有限公司：作为项目业主单位，对项目施工全过程安全监管存在疏漏。

（二）地方党委政府及有关部门

1. 付庄乡人民政府：对辖区内风电场项目安全生产工作的监督管理^[11]存在薄弱环节，未能及时发现项目施工中的安全隐患和违规行为。

2. 泌阳县发展和改革委员会：作为行业主管部门，对风电场项目安全生产监督检查^[12]不够深入。

四、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故相关单位和责任人员的处理建议

1. 华润新能源（泌阳）风能有限公司：该公司作为业主单位，安全管理制度完善、体制健全，施工前对相关单位进行了资质审查、安全培训、技术交底等工作，事故发生后处理得当、积极配合事故调查。经事故调查组综合考量，认为该公司安全主体责任已基本落实，建议由县发改部门督促该公司深刻吸取事故教训，举一反三开展隐患排查，严防同类事故发生。

2. 纪某波：北京全有伟业工程部经理，作为公司层面工程管理负责人，履行安全生产管理职责不到位，未对项目施工安全进行有效统筹监管，对事故发生负有责任，建议由涉事单位根据内部管理规定进行处理。

3. 袁某栋：北京全有伟业项目现场负责人，未有效履行职责，对项目现场安全管理不力，未及时发现并制止违规操作，对事故发生负有责任，建议由涉事单位根据内部管理规定进行处理。

4. 苏某良：北京全有伟业项目安全员，对辅吊违规操作、主吊设备安全隐患等问题未能及时发现并整改，未有效履行安全监督职责，对事故发生负有责任，建议由涉事单位根据内部管理规定进行处理。

5. 王某强：作为吊装作业现场地面指挥人员，未严格履行指挥协调职责^[13]，对辅吊斜拉斜吊的违规操作未及时发现和制止，对事故发生负有责任，建议由涉事单位根据内部管理规定进行处理。

6. 卢某飞：900吨主吊司机，履行设备检查职责不到位，未及时发现设备存在的安全隐患，对作业过程中的风险预判不足^[14]，对事故发生负有责任，建议由涉事单位根据内部管理规定进行处理。

7. 徐某楠：130吨辅吊司机，违规进行斜拉斜吊操作^[15]，直接诱发事故，对事故发生负有责任，建议由涉事单位根据内部管理规定进行处理。

8. 吴某强：中车射阳分公司泌阳乘风风电场项目经理，未对承包单位的安全生产工作有效协调和监督检查，未有效核实吊装作业方案的现场执行情况，对事故发生负有责任，建议由涉事单位根据内部管理规定进行处理。

（二）对相关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1. 北京全有伟业设备安装工程有限公司：建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对其事故责任和瞒报事故行为分别裁量实施罚款的行政处罚。

2. 永州市三泰吊装服务有限公司：建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对其实施罚款的行政处罚。

3. 驻马店顺捷机械吊装有限公司：建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对其实施罚款的行政处罚。

4. 中车株洲电力机车研究所有限公司射阳分公司：建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对其实施罚款的行政处罚。

5. 苏某革：北京全有伟业法定代表人，未有效履行安全生产第一责任人职责，对公司安全管理存在疏漏，对事故发生和瞒报行为负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对其事故责任和瞒报事故行为分别裁量实施罚款的行政处罚。

6. 罗某松：永州市三泰吊装服务有限公司法定代表人，未建立健全安全管理制度、未落实设备维护保养责任，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对其实施罚款的行政处罚。

7. 陈某强：驻马店顺捷公司法定代表人，履行安全生产主体责任不到位，对从业人员的安全教育培训不到位，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对其实施罚款的行政处罚。

8. 欧阳某军：中车株洲电力机车研究所有限公司射阳分公司负责人，未有效履行发包单位安全监督管理职责，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对其实施罚款的行政处罚。

（三）对相关公职人员和单位的处理建议

1. 付庄乡人民政府：建议付庄乡人民政府进一步压实属地安全生产监管责任，加大监督检查力度，并向泌阳县人民政府作出深刻书面检查。

2. 县发展和改革委员会：建议县发展和改革委员会进一步压实部门安全生产监管责任，加大监督检查力度，并向泌阳县人民政府作出深刻书面检查。

（四）对相关涉嫌刑事责任人员的处理建议

对在此事故中应追究刑事责任的相关人员，建议由公安机关依法处理。

五、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任必须刚性落实。涉事企业安全管理体系缺失、制度执行流于形式，设备维护保养不到位、隐患排查不彻底，最终导致事故发生。各类企业必须建立健全安全生产责任制，完善安全管理制

度和操作规程，加强设备全生命周期管理，确保各项安全措施落到实处。

（二）作业人员安全素质必须全面提升。违规操作是事故发生的直接诱因之一，反映出部分作业人员安全意识淡薄、操作技能不达标。企业必须加强对作业人员的安全教育培训和实操考核，强化特种设备作业人员持证上岗管理，提升作业人员风险辨识能力和应急处置能力。

（三）事故报告和应急处置机制必须健全。涉事企业事故瞒报行为造成了一定的舆论影响。企业必须严格遵守事故报告相关规定，建立健全应急预案并定期组织演练，提升事故应急响应和处置能力；监管部门必须加大对事故瞒报行为的查处力度，形成有力震慑。

（四）项目协同安全管理必须无缝衔接。该项目涉及多方主体，但安全管理责任未有效传导，协同监管机制缺失。项目各参与方必须明确安全生产责任，建立健全协同管理机制，加强沟通协调和监督检查，形成安全生产齐抓共管的合力。

六、事故整改和防范措施

（一）全面开展安全生产专项整治行动。以安全生产治本攻坚三年行动为依托，在全县范围内开展重点领域安全生产专项整治，重点排查设备安全状况、安全管理制度落实、作业人员持证上岗、应急管理等方面存在的问题，建立隐患清单、责任清单、整改清单，实行闭环管理，坚决消除重大安全隐患。

（二）强化企业安全生产主体责任落实。督促各类企业建立健全安全生产责任制和安全管理制度，完善设备维护保养、隐患排查治理、安全教育培训、应急管理工作机制；重点加强租赁设备的安全资质审核和技术状况核查，明确租赁双方安全责任。

（三）加强安全生产宣传教育和培训。组织开展安全生产法律法规和安全知识宣传教育活动，提升企业负责人、安全管理人员和作业人员的安全意识；督促企业加强对作业人员的安全教育培训和实操演练，重点强化特种设备作业人员的风险辨识、应急处置等技能培训，坚决杜绝违规操作行为。

（四）加强各类施工作业现场安全管理。督促企业严格执行高空、动火、有限空间、临时用电等危险作业施工许可制度，明确作业负责人与监护人员，作业前开展全面安全技术交底；作业人员需按规定佩戴劳动防护用品，严禁无防护作业和违规交叉作业，设立现场安全监护岗全程制止“三违”行为，对进场人员实行实名制登记和岗前告知，特殊作业现场设置警戒标识与防护设施；作业现场机械设备、工具需定期检修维护，严禁使用报废或不符合标准的设备，合理划分作业与通行区域，保持物料堆放整齐、道路畅通，针对恶劣天气提前制定预案并按需暂停室外作业；加强监管执法，通过日常监管、执法检查等方式开展全面检查，对发现的隐患下达整改通知书并跟踪闭环。

（五）健全安全生产协同监管机制。建立由县政府牵头，应急管理、市场监管、发改、住建等部门参与的安全生产协同监管机制，加强对重点项目、重点领域的联合执法检查；明确各部门监管职责，避免监管重叠或监管空白；加强乡镇（街道）安全生产监管能力建设，提升基层安全生产监督检查水平。

（六）严厉打击事故瞒报等违法行为。加大对生产安全事故报告和调查处理相关法律法规的宣传力度，综合运用有奖举报、社会化宣传等多种手段，在每个企业都要设立举报奖励公告牌或“12350”有奖举报二维码，鼓励群众举报事故瞒报行为；对查实的事故瞒报行为，依法从严从重处罚，涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理，形成有力震慑。

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[2] 《建设工程安全生产管理条例》第五十条 第一项：施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负有安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。

[3] 该风速符合《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB/T 6067.1-2010：当风速≥6级（10.8m/s）时，停止塔式起重机的顶升、安装、拆卸及吊装作业。

[4] 经事故调查组同意，华润新能源（泌阳）风能有限公司委托浙江省特种设备科学研究院对全地面起重机质量状态（制造、安装、使用、管理）与事故原因关联性进行分析鉴定。

[5] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条 第一款：一般事故指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

[6] 《建设工程安全生产管理条例》第二十四条 第一款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

[7] 《起重机 检查 第1部分：总则》GB/T 23724.1-2016 第5.3条：经常性检查时间间隔不超过3个月、《起重机 安全使用 第1部分：总则》GB/T 23723.1-2009 第10.5.2条：计划性维护应按照制造商说明书推荐的维护周期进行维护，不能超过该期限。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 第一款 第二项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位的安全生产事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

- [9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
- [10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
- [11] 《中华人民共和国安全生产法》第九条 第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。
- [12] 泌阳县发展和改革委员会三定方案：（四）负责电力行业安全生产管理，将安全生产纳入发展规划等。监管电力运行、电力建设工程施工和质量安全，指导协调电力灾害、事故应急处置工作。督促指导电力企业落实主体责任。
- [13] 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB/T 6067.1-2010：指挥人员在作业过程中必须持续履行下列职责：b) 按吊装方案传递准确指令，当发现司机操作偏离规程（如斜拉斜吊、超载）时，必须立即发出‘停止’信号，直至违规行为纠正。
- [14] 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB/T 6067.1-2010：起重机司机在作业前，必须对起重机进行下列检查：b) 检查起升钢丝绳、滑轮组、吊钩等关键部件的磨损、变形、裂纹情况，确认是否符合安全使用要求；检查合格后方可启动设备，发现隐患必须立即停止作业并报告相关负责人。。
- [15] 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB/T 6067.1-2010：起重机作业时，严禁下列操作：c) 斜拉斜吊。

扫一扫在手机打开当前页



【关闭当前页面】

国家部委 ▼

省政府部门 ▼

市政府部门 ▼

县人民政府 ▼

其他 ▼



关于我们
网站声明
联系我们

主办：泌阳县人民政府
网站标识码：4117260001
政务服务热线：12345

备案序号：豫ICP备17018201号-1
豫公网安备41282202000001号