



修文县人民政府

www.xiuwen.gov.cn 中文域名：修文县人民政府.政务

请输入关键字搜索

搜索

首 页

新闻资讯

政务公开

解读回应

网上服务

政民互动

政府数据

走进修文

您当前所在位置：首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 安全生产

修文县贵州环彩农业科技有限公司“8·1”内燃平衡重式叉车一般伤害事故调查报告

来源：修文县应急管理局

发布时间：2026-05-29 21:18

阅读次数：167次



2025年8月1日10时45分许，贵州环彩农业科技有限公司发生一起内燃平衡重式叉车伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，修文县委、县政府高度重视，立即组织抢险救援处置，根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）及《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号），并按照《县人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（修府函〔2019〕6号）要求，成立了由县应急局、县市场监管局牵头，县公安局、县检察院、县总工会、阳明洞街道等单位有关人员组成的修文县贵州环彩农业科技有限公司“8·1”内燃平衡重式叉车一般伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘察、查阅资料、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员 and 责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

贵州环彩农业科技有限公司成立于2023年10月08日，属有限责任公司（自然人投资或控股）；厂房是由环彩公司向修文经开区投资运营有限责任公司进行租赁，占地面积：4550平方米；位于修文县阳明洞街道营官村小营四组（原修文县418子弟学校校舍），企业统一社会信用代码：91520123MAD1H16215，注册资本伍佰万圆整，法定代表人：姜某军，主要经营范围：生物质燃料加工、销售。

（二）事故现场情况

事故现场位于贵州环彩农业科技有限公司厂区大门外约20米的公共村道上，该处为露天场地，路面为干燥非平整水泥硬化路面，整体呈下坡趋势，路面上有沙石、木材、木须等杂物并且存在严重开裂、沉降、凹坑等现象。

（三）事故设备情况

事发设备种类：场（厂）内专用机动车辆，设备名称：平衡重式叉车，型号：CPC型，起重量：3500Kg，动力方式：内燃，设备代码：51105201232025060005，产品编号：>0D8113563P4120367<，制造日期：2023年07月12日，制造单位：龙工（江西）机械有限公

返回顶部

司。首次检验日期：2025年07月08日，检验结论：合格，检验有效期至2027年07月。使用登记办理日期：2025年07月25日，使用登记证编号：车11黔A00278（25）。

该叉车整体外观完好，车身周正，各部件齐全、完整，连接紧固，无缺损；主要受力构件无影响车辆整体稳定性和受力的明显变形、裂纹和锈蚀；车辆铭牌、载荷曲线、安全标志齐全；车辆轮胎完好；货叉架倾覆一侧有明显变形；司机防护约束装置（腰部安全带）卡扣为闭锁状态。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2025年8月1日9时许，贵州环彩农业科技有限公司监事（现场安全管理负责人）郭某安排公司打包工张某和熊某艳，为车牌号为AY93F2的货车装生物质颗粒。10时37分许，货车司机管某祥驾驶货车驶出厂区，到厂区外的地磅处复核重量，经复核发现货车多装了100公斤生物质颗粒。随后，郭某安排张某去将多装的生物质颗粒从货车上卸下来。10时45分许，张某驾驶空载叉车驶出厂区，沿着厂区大门外下坡路面前往货车停放处，当叉车行驶距离厂区大门外约20米路面凹坑时发生向左侧倾覆，同时张某从驾驶座位跌落路面，被倾覆的叉车压于路面。

（二）应急救援及事故报告情况

事故发生后，正准备解开车篷布的管某祥以及正在公司厨房做饭的员工娄某香听到事故声响后，就立即赶到倾覆的叉车地点查看情况，看到有人被压在叉车下面，管某祥就立即跑到贵州环彩农业科技有限公司办公室告诉该公司财务罗某勇，说是叉车侧翻了，同时娄某香也跑到厂里面喊人来救援。随后，郭某、罗某勇等人组织人员开展现场救援，娄某香给娄某军打电话报告事故情况。8月1日10时53分许，正在外面找生产原材料的贵州环彩农业科技有限公司法定代表人娄某军拨打120急救电话，修文百信医院救护车11时09分许赶到现场，随从医护人员立即进行抢救。11时20分，经医务人员抢救无效宣布张某死亡。11时28分、11时42分许，公司员工熊某艳和公司法人娄某军相继打110电话报警。接报事故后，阳明洞街道相关部门人员立即到达事故现场指导参与事故处置，设置临时警戒线，对现场秩序进行维护，对事故发生的基本情况核实上报并组织开展善后处置。经公安部门现场勘察后，13时左右将死者送至久长殡仪馆。

11时47分，县公安局电话向县应急局通报事故情况；12时34分，阳明洞街道电话向县政府总值班室报告事故情况；12时57分，县应急局电话向市应急局报告事故情况；13时00分，阳明洞街道向县政府总值班室、县应急局书面报告事故情况；13时27分，县应急局书面向市应急局报告事故情况。

（三）善后处置情况

事故发生后，修文县政府立即成立了事故善后处理工作组，妥善处理善后事宜，安抚家属情绪。8月2日，贵州环彩农业科技有限公司与死者家属达成赔偿协议，赔偿金已支付到位。8月3日凌晨3时左右死者遗体火化，善后工作处理完毕。

（四）事故抢险救援情况评估

贵州环彩农业科技有限公司应急响应及时，第一时间组织救援；修文县有关部门第一时间赶赴现场，并对事故周边设置警戒警示标识，维持现场秩序；公司及有关部门及时报送事故应急信息，事故抢险救援过程及时，未发生次生衍生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721-1986) 等规定统计，直接经济损失约为110.08万元。

四、事故原因及事故性质

（一）事故原因分析

1.直接原因

张某无证驾驶叉车违规驶离公司厂区，在行驶过程中货叉离地高度约为1.8m，在叉车下坡通过路面凹坑处时操作不当，致使叉车失去横向稳定性，车辆向左侧发生倾覆，且驾驶员未系安全带，叉车倾覆时导致驾驶员跌落，被倾覆的叉车压于路面。

2.间接原因

贵州环彩农业科技有限公司未严格履行安全生产主体责任，未组织制定并实施叉车操作规程，未及时制止张某无证驾驶叉车且违规上路行驶；张某安全生产意识薄弱，叉车驾驶知识掌握不到位。

（二）事故性质认定

经事故调查组调查认定，贵州环彩农业科技有限公司“8·1”内燃平衡重式叉车一般伤害事故是一起因未落实企业安全生产主体责任，叉车管理不到位，企业员工无证驾驶叉车违规上路行驶引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故发生单位的责任认定及处理建议

贵州环彩农业科技有限公司未严格履行安全生产主体责任，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，企业现场管理人员的安全生产责任落实不到位；使用未取得相应资格的人员从事叉车作业，未按规定要求建立叉车安全管理制度及操作规程，未及时制止和纠正张某无证驾驶叉



车的违章作业行为，对本起事故负有责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，建议由修文县应急管理局对贵州环彩农业科技有限公司给予行政处罚。

（二）对事故发生单位有关人员的责任认定及处理建议

1. 娄某军，男，49岁，贵州环彩农业科技有限公司法定代表人。未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，落实全员安全生产责任制不到位；未组织制定并实施本单位叉车安全生产规章制度和操作规程；对安全管理人员责任落实不到位、从业人员未履行岗位安全责任等事故隐患未采取措施整治，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项之规定，建议由修文县应急管理局对娄某军给予行政处罚。

2. 郭某，男，48岁，贵州环彩农业科技有限公司监事（现场安全管理负责人）。未依法履行安全生产管理职责；对从业人员的安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；未及时采取措施制止和纠正叉车司机违章作业行为，管理上存在漏洞，导致从业人员未落实岗位安全责任，对本起事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由修文县应急管理局对郭某给予行政处罚。

3. 张某，男，47岁，贵州环彩农业科技有限公司打包工。安全意识淡薄，在未取得叉车作业操作资格的情况下，擅自驾驶叉车驶出厂区，在驾驶过程中车辆发生侧翻将其碾压，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

六、事故防范和整改措施建议

（一）贵州环彩农业科技有限公司要深刻吸取事故教训，分析事故原因，建立健全并落实全员安全生产责任制，完善公司安全生产规章制度和操作规程；加强各岗位从业人员安全生产管理制度及特种设备操作人员的教育培训；切实采取有效措施制止叉车等违规违章作业；加强风险辨识管控和隐患排查治理，及时消除各类生产安全事故隐患，避免类似事故再次发生。

（二）修文县发展和改革局（修文县能源局）要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强有关行业安全风险管控与隐患排查治理工作，统筹指导督促有关能源企业加强现场安全管理，督促企业整改检查发现的各类隐患和问题。

（三）修文县市场监督管理局要严格落实“三管三必须”，深入学习《中华人民共和国特种设备安全法》《安全生产法》《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和特种设备专项整治，开展内部警示教育大会，深入反省此次事故暴露出的问题和短板；摸清全县生产经营单位所使用的特种设备底数，建立特种设备使用台账，强化特种设备管理工作，督促企业落实特种设备安全管理职责；强化安全生产宣传教育工作，加强特种设备使用单位及其从业人员的安全教育培训，提升从业人员使用特种设备的安全意识。

（四）修文县阳明洞街道办事处要根据《中华人民共和国安全生产法》第九条规定履行好安全生产监管职责，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和小微企业专项整治，开展内部警示教育大会，深刻反省此次事故暴露出的问题，强化企业现场安全管理；加强特种设备隐患排查工作，联合市场监管部门，摸清辖区内特种设备使用底数，建立特种设备安全监管台账；强化安全生产宣传教育工作，对辖区内存在特种设备的企业开展针对性的安全宣传工作，提升从业人员使用特种设备的安全意识。

上一篇：修文县久长街道“11·19”一般其他伤害事故调查报告

下一篇：贵州装配建筑绿色产业园“3·17”高坠事故调查报告



版权所有：修文县人民政府 主办单位：修文县人民政府办公室 中文域名：修文县人民政府.政务

联系地址：修文县龙场驿南路8号 联系方式：0851-82322132 黔ICP备17009828号

邮政编码：550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码：5201230003

技术支持：智政科技

(建议使用Google、firefox、360极速模式主流浏览器访问本网站)

网站年报 | 版权声明 | 联系我们 |

