

荔波县荔波至河池高速公路第 LHTJ-1 施工段 “3·1” 一般触电（瞒报）事故调查报告

荔波县政府事故调查组

2026 年 3 月 30 日

目 录

一、事故基本情况.....	2
（一）事故发生单位情况.....	2
（二）事故相关单位情况.....	2
（三）事故发生经过.....	4
（四）事故现场情况.....	5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	5
二、事故应急处置、善后处理及瞒报核查情况.....	6
（一）事故应急处置情况.....	6
（二）事故善后处理情况.....	6
（三）事故瞒报核查情况.....	7
三、事故发生原因.....	7
（一）直接原因.....	7
（二）间接原因.....	8
四、事故责任认定和处理建议.....	8
（一）建议免于追究责任的人员.....	8
（二）建议由司法机关立案查处人员.....	8
（三）对有关责任人的处理建议.....	9
（四）对有关单位的处理建议.....	10
五、事故主要教训.....	11
六、事故整改和防范措施.....	12

2024 年 3 月 1 日 13 时 40 分许，荔波至河池高速公路第 LHTJ-1 施工段（以下简称：荔河高速 1 标段）水淹坪大桥施工区发生一起触电事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 152.88 万元。事故发生后，事故责任单位未向当地政府及有关部门报告事故情况，隐瞒事故发生，后经群众网络匿名举报、有关部门核查，查实其隐瞒事故行为。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）等法律法规规定。2025 年 12 月 3 日，经荔波县人民政府批复，成立荔波县荔河高速公路“3·1”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由县人民政府组织，县应急局、县交通运输局、县总工会、县公安局、茂兰镇人民政府派员组成，县委常委、县人民政府常务副县长任调查组组长，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、查阅资料、询问相关人员、技术分析等方式，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失和瞒报经过等情况，认定事故性质，提出了对相关责任单位和人员的处理意见，并针对事故原因及暴露的问题提出了事故防范措施和建议。

经调查认定，荔河高速 1 标段水淹坪大桥施工区“3·1”一般触电事故是一起因现场作业人员违章作业造成 1 人死亡的一

般瞒报生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

纳雍县兴业成工程有限公司，统一社会信用代码 91520525MA6DRJQ8X6，法定代表人邹**，注册资金 500 万元，经营范围包括交通设施、路基桥涵、边坡护坡、房屋建筑、室内外装修、土石方、钢结构、市政工程、混凝土机构、园林绿化、建筑防水工程的施工；五金交电、建筑材料（除木材）的销售；活动板房承建；工程机械租赁等。成立于 2017 年 1 月 19 日，注册地址：贵州省毕节市纳雍县张家湾镇幸福村，该公司持有《安全生产许可证》（编号：（黔）JZ 安许证字〔2022〕000047 号），许可范围为建筑施工，有效期至 2025 年 3 月 11 日；《建筑业企业资质证书》（证书编号：D352136703），资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至 2026 年 7 月 15 日。该公司系荔河高速 1 标段桥梁下部结构工程项目分包公司，2023 年 8 月 9 日与贵州路桥集团有限公司荔波至河池高速公路第 LHTJ-1 施工段项目经理部签订《桥梁下部结构工程劳务分包合同》（编号：荔河 1 标-劳务-21），承担该标段桥梁下部结构工程项目劳务作业，并约定了双方的安全责任，纳雍县兴业工程有限公司对其承包范围内的劳务作业安全负直接责任。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：贵州交通建设集团有限公司，统一社会信用代

码 91520115078479234N，法定代表人张**，注册资本 6 亿元，经营范围包括公路、桥梁、隧道、路面、市政工程等，成立于 2013 年 9 月 24 日，注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区创业大厦 B649 室。该公司是经贵州省人民政府批准组建的省属大型国有企业，下属二级公司 33 个，具有国家公路工程施工总承包特级资质 3 家（贵州省公路工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州路桥集团有限公司）。

2.施工单位：贵州路桥集团有限公司，统一社会信用代码 91520000214414348U，类型有限责任公司，法定代表人杜**，注册资本 20 亿元，经营范围包括公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；建筑工程施工总承包贰级等，成立于 1992 年 7 月 30 日，注册地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 156 号。该公司持有《安全生产许可证》（编号：（黔）安许证字〔2005〕010401 号），许可范围为建筑施工，有效期至 2026 年 2 月 26 日；《建筑业企业资质证书》（证书编号：D152047480），资质类别及等级包括公路工程施工总承包特级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级等，有效期至 2028 年 12 月 28 日。该公司系荔河高速 LHTJ-1 施工段总承包单位，设立有贵州路桥集团有限公司荔波至河池高速公路第 LHTJ-1 施工段项目经理部，对内负责施工技术、工程质量、安全生产管理的统一协调指挥。

3.监理单位：贵州交通建设咨询监理有限公司，统一社会信用代码 91520000214431527U，类型有限责任公司，法定代表人吴**，注册资金 1380 万元，经营范围包括省内公路交通工程管理用房及附属设施施工监理、工程监理、建设工程项目管理等，成立于 1996 年 4 月 22 日，注册地址：贵州省贵阳市高新区长岭南路 178 号茅台国际商务中心 A 栋 21 楼。该公司持有《交通建设工程监理企业资质等级证书》（证书编号：交通公甲第 116-306 号），业务范围为从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，有效期至 2023 年 2 月 10 日，具备工程监理甲级资质，负责该项目施工全过程监理工作。

（三）事故发生经过

2024 年 3 月 1 日 12 时 30 分许，纳雍县兴业成工程有限公司电工张**到荔河高速 1 标段水淹坪大桥施工区进行电路检修。14 时许，该公司现场管理人员姜**组织工人到水淹坪大桥施工区准备进行施工作业时，有工人向其反映供电缺相，无法施工。于是姜**打电话给荔河高速 1 标段项目部现场技术员杨**索要张**的电话，同时沿着电缆线寻找张**。14 时 10 分许，姜**于水淹坪大桥右幅 5 号桥墩与 6 号桥墩之间发现双手握着电缆蹲在地上的张**，经过多次叫唤无应答，就向杨**反映张**发生了事故。杨**在得知情况后，就立即拨打了荔波县 120 急救电话，并赶赴现场。到达现场后，发现张**双手分别拿着接线头呈半跪状态蹲在地上，且双手和脸部有明显触电灼烧症状，随后就组织人

员将张**和电线分开，并疏散现场其他工人。14 时 50 分，荔河高速 1 标段项目部管理人员、纳雍县兴业成工程有限公司负责人邹**及茂兰镇卫生院出诊人员等陆续到达现场，经茂兰镇卫生院医护人员检查确认，于 15 时 13 分许宣布张**死亡。

（四）事故现场情况

荔河高速 1 标段位于荔波县玉屏街道、茂兰镇境内，全线 13.44Km，公路等级为高速公路，土建投资金额 10.89 亿元，桥隧比 36.4%，该施工段主要包括上董江大桥、干田坝大桥、水淹坪大桥、碧垛大桥、茂兰互通 C 匝道桥及茂兰互通 G 匝道桥等项目。事故发生于荔河高速 1 标段水淹坪大桥施工区右幅第 5 号桥墩与第 6 号桥墩（即：YK9+147.00~177.00）之间的三级配电箱附近。该项目区地处于贵州高原南部斜坡向广西丘陵地的过渡地段，场区属溶蚀-侵蚀地貌单元，地表植被茂密，场地为沟谷地形，场区地面高程介于 630.0m~870.0m 之间，相对高差约 240.0m。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。

事故死者信息：张**，男，汉族，42 岁，身份证号：522601*****，户籍地址：贵州省凯里市大风洞乡龙井坝村落仲坡组，纳雍县兴业成工程有限公司电工。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，主要为赔付死者家

属费用，包含丧葬费、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金、困难补助金、精神抚慰金等费用共计 152.88 万元。

二、事故应急处置、善后处理及瞒报核查情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，纳雍县兴业成工程有限公司现场管理人员姜**立即电话汇报荔河高速 1 标段项目部现场技术员杨**及纳雍县兴业成工程有限公司负责人邹**，杨**接到汇报后立即拨打荔波县急救电话 120，并赶赴事故现场，同时电话汇报荔河高速 1 标段项目部相关管理人员。到达现场后立即组织人员将张**与电缆线分开，并疏散周围其他工人，荔河高速 1 标段项目部管理人员、纳雍县兴业成工程有限公司邹**及茂兰镇卫生院急救人员陆续到达现场后。经医护人员检查确认，于 2024 年 3 月 1 日 15 时 13 分许宣布纳雍县兴业成工程有限公司电工张**死亡，至此事故救援工作结束。

（二）事故善后处理情况

2024 年 3 月 1 日事故发生后，应张**的舅舅刘**要求，于当天 16 时 44 分由县人民医院救护车将张**遗体运送回凯里市大风洞乡龙井坝村落仲坡组安葬。2024 年 3 月 2 日，经荔河高速 1 标段项部、纳雍县兴业成工程有限公司和张**家属协商达成赔偿协议，由纳雍县兴业成工程有限公司与张**家属签订赔偿协议，赔付死者家属包含丧葬费、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金、困难补助金、精神抚慰金等费用共计 152.88 万元。

（三）事故瞒报核查情况

经调查组询问，2024年3月1日荔河高速1标段水淹坪大桥施工区一般触电事故发生后，现场技术员杨**立即向荔河高速1标段项目部经理王**、副经理罗**、安全总监毛**电话汇报事故情况，三人均知晓发生事故。经询问贵州交通建设咨询监理有限公司总监伍**、安全专监欧阳**、现场监理员张**均未接到该起事故报告。同时，经对贵州路桥集团有限公司第二分公司原副总经理（主持工作）刘**、原安全总监罗**进行询问调查核实，刘**、罗**在任原职期间，通过每月召开安全生产专题会议，传达上级安全生产工作部署、分析研判分管领域安全生产风险，每月带队到荔河高速1标段开展检查，在此期间二人均未收到该起事故报告。综合上所述，荔河高速1标段项目部经理王**作为该项目安全生产第一责任人，未按《生产安全事故报告和调查处理条例》及《生产事故管理制度》规定，向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

三、事故发生原因

（一）直接原因

纳雍县兴业成工程有限公司电工张**在荔河高速1标段水淹坪大桥施工区进行供电线路检修作业过程中，安全意识淡薄，违规违章作业，未先停电后作业，未佩戴绝缘手套、绝缘鞋等相应安全防护用品，导致其在接线作业时发生触电，是本起事故发

生的直接原因。

（二）间接原因

纳雍县兴业成工程有限公司作为劳务分包单位，落实安全生产主体责任不到位，施工现场管理不到位，未及时发现并采取措施消除事故隐患，未切实教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现和制止作业人员违规违章作业行为。

四、对事故有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

张**，纳雍县兴业成工程有限公司电工，安全意识严重缺失，违章作业，未先停电后作业，未佩戴绝缘手套、绝缘鞋等相应安全防护用品，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[1]和荔河高速1标段项目经理部制定的《电工作业安全技术操作规程》的规定，对事故的发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，免于责任追究。

（二）建议由司法机关立案查处人员

王**，荔河高速1标段项目经理部经理，负责荔河高速1标段的全面工作，属项目安全生产第一责任人，未履行第一责任人责任，未履行事故报告法定义务。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项^[2]和《生产安全事故报告和调查

[1]《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《安全生产法》第二十一条第七项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

处理条例》第九条第一款^[3]的规矩。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款^[4]，建议移送公安机关调查处理。

（三）对有关责任人的处理建议

1.邹**，纳雍县兴业成工程有限公司法定代表人，公司安全生产第一责任人。施工现场管理不到位，未及时发现并采取措施消除事故隐患，对违章作业行为未及时发现和制止，对事故负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项^[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[6]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项^[7]的规定，建议由荔波县应急管理局依法给予行政处罚。

2.姜**，纳雍县兴业成工程有限公司荔河高速 1 标段现场管理负责人。履行监督管理责任不到位，未能及时发现、制止和纠正电工张**的违反操作规程的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项^[8]的规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[9]和《生

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[4]《安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：...（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；.....。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；.....。

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40% 的罚款；.....。

[8]《安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：.....（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[9]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生

产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项^[10]的规定，建议由荔波县应急管理局对其依法给予行政处罚。

（四）对有关单位的处理建议

1.纳雍县兴业成工程有限公司作为事故发生单位，落实安全生产主体责任不到位，施工现场管理不到位，未及时发现并采取措施消除事故隐患，未切实教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现和制止作业人员违规违章作业行为。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条^[11]、第四十四条^[12]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[13]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项^[14]的规定，建议由荔波县应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.贵州路桥集团有限公司作为荔河高速 1 标段总承包单位，落实安全生产主体责任不到位，在事故发生后，项目负责人未及时向事故发生地有关部门报送事故情况。其行为违反《中华人民

产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；……。

[11]《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[12]《安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13]《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[14]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……。

《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款^[15]的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项^[16]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项^[17]的规定，建议由荔波县应急管理局对其依法给予行政处罚。

五、事故主要教训

荔河高速公路 1 标段“3·1”一般触电瞒报事故的发生，暴露出企业安全生产主体责任落实不力，现场管理不到位，从业人员安全意识淡薄、教育培训流于形式、制度执行缺位、防护措施缺失、违规违章作业等问题突出。主要体现在以下几方面：

一是管理和责任链条抓而不实。相关单位落实企业安全生产主体责任不到位，安全教育流于形式，现场管理人员风险辨识能力不足，安全风险防范意识不强，对作业人员现场监管不到位，未能及时发现、制止和纠正从业人员的违规违章操作，导致事故发生。

二是安全意识与技能双双缺失。相关从业人员安全意识淡薄，对本工种的安全风险辨识和防控能力不足，执行相关规章制度不严，自我防护意识不强，违规违章操作问题突出。

三是法治意识淡薄，法律法规执行不严。相关企业负责人遵

[15] 《安全生产法》第八十三条：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[16] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；……。

[17] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处 100 万元以上 150 万元以下的罚款；……。

法守法意识不足，安全生产责任缺失，对相关法律法规贯彻落实不力，未严格按照生产安全事故报告法定程序，及时向属地政府及行业监管部门上报事故情况。

六、事故防范 measures 和整改建议

为深刻吸取本次事故教训，防范类似事故再次发生，针对事故暴露的问题，提出以下整改和防范措施，相关单位必须严格落实：

一是压紧压实安全生产责任。各建设、施工、监理单位要严格落实安全生产全员责任制，全面梳理岗位安全生产责任，明确各级人员安全职责，确保责任落实到岗到人。交通运输部门和属地要强化监督检查，加大对公路建设项目的监督检查频次和力度，重点紧盯“关键少数”的责任落实，层层拧紧责任链条。

二是强化工程建设监督管理。总承包要加强对分包单位的安全监管，实行统一协调管理，定期开展安全检查和考核，及时发现和整改安全隐患。监理单位要加强对施工全过程的安全监理，重点检查安全防护措施落实、作业人员违规操作等情况，对发现的安全隐患要及时下达监理通知单，督促施工单位限期整改；对拒不整改的，要及时向行业主管部门报告。加强对监理人员的培训教育，提高其安全监理业务能力和责任意识，确保监理工作到位有效。

三是抓实抓牢安全教育培训。重点开展特种作业人员的安全知识和操作技能培训，强化作业前安全交底，制定科学可行的定

期考核制度，提高作业人员风险辨识能力和自我防护意识，确保作业人员清晰掌握作业内容、风险点和防护要求。同时要建立健全举报奖励制度，并广泛发动宣传，鼓励群众举报安全生产违法违规行爲，形成全社会监督的良好氛围。

四是增强应急处置能力水平。各企业要完善应急救援预案，加强应急救援演练，配备必要的应急救援器材和物资，提高应急处置能力，确保事故发生后能够及时、有效开展救援工作。同时要严格执行生产安全事故报告制度，明确事故报告流程和责任人员，确保事故情况报告及时、精准，严禁隐瞒、谎报、迟报、漏报。

荔波县政府事故调查组

2026年3月30日