

运城心泉管道直饮水有限公司 “8·17”一般触电事故调查报告

盐湖区人民政府事故调查组

2025 年 11 月

目 录

一、基本情况.....	2
(一) 事故单位基本情况.....	2
(二) 公司股东持股情况.....	2
(三) 事故直饮水机房建设运营情况.....	3
(四) 事故单位安全管理情况.....	3
(五) 事故发生经过.....	3
(六) 事故现场情况.....	4
(七) 人员伤亡和直接经济损失.....	5
二、事故应急处置及评估情况.....	5
(一) 事故信息接报及响应情况.....	5
(二) 事故现场应急处置情况.....	5
(三) 医疗救治及善后情况.....	5
(四) 事故应急处置评估.....	6
三、事故原因分析.....	6
(一) 直接原因分析.....	6

(二) 事故相关检验检测和鉴定情况.....	7
四、事故单位存在的问题.....	8
五、对有关责任人员和责任单位处理建议.....	10
(一) 免于追究事故责任人员.....	10
(二) 相关人员处理建议 (4 人)	10
(三) 责任单位处理建议.....	11
六、事故教训.....	12
七、防范和整改措施.....	12

运城心泉管道直饮水有限公司 “8·17”一般触电事故调查报告

2025年8月17日17时22分，运城心泉管道直饮水有限公司2名员工前往盐湖区鑫马央玺直饮水机房进行日常巡查维护，其中一名员工在清洁设备时不慎触电身亡。

事故发生后，盐湖区委、区政府高度重视，第一时间作出安排要求妥善处置善后工作，迅速查明事故发生原因。依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，8月19日区政府成立了由区应急局牵头，运城市公安局盐湖分局、区总工会、区人社局、区工科技局、安昌街道办事处等相关部门及专家参加的运城心泉管道直饮水有限公司“8·17”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过、科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、询问调查等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故暴露出来的问题，提出了事故整改和防范措施。

经事故调查组调查认定，运城心泉管道直饮水有限公司“8·17”一般触电事故是一起因维护人员违规操作，配电设备存在缺陷导致的一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

运城心泉管道直饮水有限公司。统一社会信用代码：911408*****；类型：其他有限责任公司；法定代表人：兰某杰；注册资本：壹仟万圆整；成立日期：2018年07月27日；住所：山西省运城市盐湖区解放北路***号（中国水务*楼）；经营范围许可项目：现制现售饮用水；食品销售；建设工程设计；建设工程施工；自来水生产与供应；互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：直饮水设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；自动售货机销售；环境保护专用设备销售；水污染治理；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务；洗车设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；贸易经纪；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）公司股东持股情况

运城银龙水务有限公司是运城心泉管道直饮水有限公司的

股东之一，持有 34.95% 股权，运城银龙水务有限公司工会委员会（职工股）持股 28.05%，运城弘益水务有限公司持股 25%，运城银龙二次供水服务有限公司持股 12%。

（三）事故直饮水机房建设运营情况

2023 年 4 月 21 日，运城市央玺房地产开发有限公司（甲方）与运城市心泉管道直饮水有限公司乙方签署了《管道直饮水项目合作协议》（YXFC-DD-Y-2023-***），合作期限 20 年。协议中约定：1. 由乙方全额投资项目建设，提供全套直饮水系统设计、设备主机、分支管道铺设及入户安装和运营管理，在楼盘建设阶段同步配套建设。2. 甲方应按照设计规划免费提供主机场地、电源接口及管道预留端口等安装位置及空间，并提供楼盘水、电、暖**建筑图**，原水费、电费均由乙方承担。3. 项目建成后，由乙方提供设备维修保养、耗材更换、定期对水质进行跟踪检测等售后服务，确保水质符合国家标准。 等。

（四）事故单位安全管理情况

运城市心泉管道直饮水有限公司成立了安全生产管理组织机构；建立了部分安全管理制度及操作规程；制定了事故应急救援预案。

（五）事故发生经过

8 月 17 日 11 时左右售后服务部门经理闫某帅安排安邑片区负责人裴某（死者）和职工王某将到鑫马央玺机房（属于安邑片区管理）打扫卫生，17 时 09 分到达机房，然后开始清理杂物，他

们在原水罐接好水管后，王某将把拖把水桶注满后开始用水冲地面，冲洗完前面后王某将在前面开始拖地，裴某去原水罐后用水冲洗地面开始清理。从监控室监控视频可见，17时17分18秒裴某突然触电，17时18分王某将发现裴某有问题就喊了他几声，裴某没有回答，王某将去找他，发现裴某晕倒在原水罐后，王某将去扶他时手臂碰到了排水管道，发现管道有电，王某将立即将配电箱总电源关掉，17时18分45秒拨打120急救电话，并出去寻找物业人员。物业上的人来后将机房总电源关闭，王某将和物业几个人将裴某在原水罐后放平并进行了心肺复苏。17时30分120急救人员到场，将裴某抬上担架送往运城市中心医院救治，于当日20时17分救治无效死亡。

（六）事故现场情况

鑫马央玺小区的直饮水机房设置在该小区供水泵房内，独立建设，由运城市心泉管道直饮水有限公司封闭管理。（如图）



（七）人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡；直接经济损失1401767.11元。

死亡人员裴某。男，24岁，盐湖区姚孟街道办事处**村*组人，身份证号142701*****，运城市心泉管道直饮水有限公司职工、安邑片区负责人。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8月17日事故发生后，17时23分，现场职工王某将向部门经理闫某帅上报事情经过，17时24分许闫某帅向分管领导庞某旭上报，庞某旭在知道此事后立即驱车赶往医院并于17时37分许，分别向公司执行董事兰某杰及总经理王某进行上报。约19时许，运城市心泉管道直饮水有限公司向盐湖区应急管理局进行了上报。盐湖区应急管理局接报后，立即上报盐湖区委、区政府和运城市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员王某将立即将配电箱总电源关掉，17时18分45秒拨打120急救电话，并出去寻找物业人员。物业上的人来后将机房总电源关闭，王某将和物业几个人将裴某在原水罐后放平并进行了心肺复苏。17时30分120急救人员到场，将裴某抬上担架送往运城市中心医院救治。

（三）医疗救治及善后情况

裴某被紧急送到运城市中心医院后，于8月17日20时17分

救治无效死亡。

裴某死亡后，运城市心泉管道直饮水有限公司立即开展善后事宜，派人安抚死者亲属情绪，积极妥善处理善后，已与死者家属达成赔偿协议，裴某已安葬。

（四）事故应急处置评估

1. 运城市心泉管道直饮水有限公司。事故发生后，第一时间拨打120急救电话对伤者实施救援，及时向相关职能部门进行事故报告，在裴某死亡后妥善处理死者的善后事宜，运城市心泉管道直饮水有限公司现场人员整个救援行动迅速，信息流转及时，事故现场处置职责落实基本到位。

2. 盐湖区人民政府。盐湖区人民政府接报事故信息后高度重视，立即启动应急响应，应急、公安、安邑街道办等单位和相关专家迅速到达事故现场，对导致事故发生的原因进行分析，采取措施防止发生次生事故。事后，盐湖区人民政府对此次事故召开专题会议，成立事故调查组对事故进行调查剖析，对事故后续处置工作进行了安排部署。盐湖区人民政府对于本次事故的处置及善后工作等应急处置职责落实到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

根据事故调查组现场勘查，直饮水制水机电磁阀电源接线头不绝缘，在潮湿环境漏电^[1]，使得整个设备带电，设备用电装置未

^[1]《低压配电设计规范》（GB 50054）：潮湿环境电气设备需加强绝缘保护，接地电阻应符合规范要求。

装漏电保护器无法及时断电^[2]，导致人员遭受电击后死亡。是导致事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 环境状态。现场温度 37℃，湿度 80%以上，极度潮湿，周边设施：有金属管件等（不锈钢制水设备及配电柜控制系统）。

2. 涉事设备信息。设备名称：中央水处理系统、附属设备（电磁阀、控制柜、水泵、水罐及不锈钢管线等）；设备用途：制水，供小区直饮水；设备运行状态：运行中（事故时状态）。

3. 核心勘查内容。

（1）电气线路与连接。线路绝缘情况：接头缠绝缘胶布松散、线头处未穿管保护；保护装置配置：漏电保护器未安装，未做接地保护。

（2）关键数据测量。对地电压：（接线头）125 伏（使用数显型号验电笔线头测量 125V）

^[2]《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）：4.4 应安装 RCD 的设备和场所
4.4.1 末端保护，下列设备和场所应安装末端保护 RCD（漏电保护器）6)工业生产用的电气设备；



事故现场中央水处理系统



线头处测量为 125V



更换过的电磁阀



控制柜内总电源未加漏电保护器

四、事故单位存在的问题

(一) 未全面履行安全生产主体责任。运城市心泉管道直饮水有限公司未建立健全安全生产管理制度, 未制定全员安全生产责任制; 未按规定提取和使用安全生产费用; 未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度并建立隐患排查治理台账; 未建立健全事故应急救援预案并组织演练。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十三条、第四十一条、第八十一条规定^[3]。

³[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规, 加强安全生产管理, 建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度, 加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度, 改善安全生产条件, 加强安全生产标准化、信息化建设, 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 健全风险防范化解机制, 提高安全生产水平, 确保安全生产。

平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点, 建立健全并落实全员安全生产责任制, 加强从业人员安全生产教育和培训, 履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

第二十三条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入, 由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证, 并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用, 专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度, 按照安全风险分级采取相应的管控措施。

（二）未按规定对从业人员进行安全教育培训。未建立健全安全培训教育制度，未制定年度安全培训教育计划，未按规定对从业人员进行三级安全教育并考核。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定^[4]。

（三）现场安全管理缺失。未制定设备检维修维护安全操作规程，现场配电柜、配电箱上无专业防触电标识、标志等安全提示，对电源接线不合格不规范不纠正，现场未按规定安装漏电保护器等安全设施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款规定^[5]。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第八十一条 生产经营单位应当制定本单位的安全生产事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

⁴[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

⁵[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）免于追究事故责任人员

裴某。男，运城市心泉管道直饮水有限公司职工、安邑片区负责人。作为片区负责人，未按国家标准正确对接电磁阀电源线，维保设备时违规操作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[6]规定，对事故发生负有主要责任，由于本人在事故中死亡，不再追究事故责任。

（二）相关人员处理建议（4人）

运城市心泉管道直饮水有限公司部门经理兼原安全员、运营总监、总经理、公司执行董事等四人对事故发生负有责任，移交盐湖区纪委监委依据《中国共产党纪律处分条例》和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》予以追责处理。

（三）责任单位处理建议

运城市心泉管道直饮水有限公司。立即对公司安全生产管理情况进行全面排查，建立健全安全组织机构、各项安全管理制度、全员安全生产责任制，对制度落实情况进行督导检查，发现问题立即整改。督导检查整改落实情况报盐湖区安全生产委员会办公室。

由盐湖区应急管理局牵头组织相关部门对运城市心泉管道直饮水有限公司整改情况进行全面检查。严格按照安全生产相关法

^[6]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

律法规要求企业落实安全生产主体责任，帮助企业全面提升安全管理水平。

六、事故教训

事故单位未建立健全安全生产管理制度和操作规程，作业现场管理缺乏必要的监管机制，对于风险较大作业没有进行风险辨识；电气设备安全保护装置不按规定装配，作业现场安全管理缺失；从业人员不遵守安全生产规章制度和操作规程，安全意识极其淡薄，以上问题导致安全生产各管理关口失守，最终酿成事故，给人民生命和财产造成损失，教训惨痛。

七、防范和整改措施

（一）运城市心泉管道直饮水有限公司。要深刻吸取事故教训，建立健全各项安全生产规章制度、全员安全生产责任制、操作规程等管理制度，切实落实安全生产主体责任。一是建立健全事故隐患排查治理制度，逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理责任，定期组织安全生产管理人员、工程技术人员等排查事故隐患，确保隐患早发现、早治理。二是保证安全生产费用资金投入，确保事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度，确保专款专用。三是强化安全生产主体责任，主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，遵循“三管三必须”原则（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全），构建多方参与的安全管理体系，杜绝类似事故发生。

(二)各相关监管部门。随着新技术、新材料、新产业、新业态发展，新技术、新材料、新业态风险涌现，相关行业领域安全风险长期存在且不断变化，监管需动态适应。一是职责法定原则。根据相关法律法规、规章制度、“三定”职责等，除法律法规明确的以外，负有行业领域监督管理职责的部门必须同时行使安全监管职责。二是“三管三必须”原则。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”要求，各有关部门必须履行安全监管职责。三是业务相近原则。对新行业、新业态领域的安全监管职责不明确的，按照“谁靠近谁牵头、谁为主谁牵头、谁主办谁牵头”的原则，履行安全监管职责。各新兴行业领域牵头部门、责任部门要按照职责分工，切实加强风险防控措施落实落地，坚决防范遏制新兴行业领域生产安全事故，确保全区安全生产形势持续稳定。