

[网站首页](#)[走进榕江](#)[新闻中心](#)[政务公开](#)[解读回应](#)[政务服务](#)[互动交流](#)[政府数据](#)[专题专栏](#)





榕江县人民政府

www.rongjiang.gov.cn 中文域名：榕江县政府办 政务

搜索

乡镇部门

您当前所在位置： [首页](#) >> [政务公开](#) >> [重点领域信息公开](#) >> [安全生产](#)

榕江县湘榕图文广告行“3·5”一般触电事故调查报告

2025

12/17

11:37

来源

榕江县湘榕图文广告行“3·5”触电事故调查组

作者

榕江县应急管理局

访问量

123次

字体

A+
A
A
A

分享



2025年3月5日12时30分许，榕江县湘榕图文广告行在榕江县古州镇月寨村开展标语安装过程中，发生一起一般触电事故，造成2人经送往县人民医院抢救无效死亡，直接经济损失200万元。

事故发生后，县委、县人民政府主要领导高度重视，立即作出指示，要求全力抢救伤员，并尽快查明事故原因，依法严肃追究责任。县应急、卫健、公安等部门负责人立即赶赴现场开展处置工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，2025年3月12日，经县人民政府批准，成立由县人民政府分管领导牵头，县政府办、县应急管理局、县市场监督管理局、县公安局、县总工会、榕江供电局和古州镇人民政府等单位人员组成的榕江县湘榕图文广告行“3·5”触电事故调查组（以下简称“调查组”），对事故进行调查。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、座谈交流、现场勘验、询问谈话等多种方式，查明了事故发生经过、发生原因、应急救援、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质及事故单位及相关人员的责任，查明了地方党委政府和相关部门存在的问题，总结分析事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，榕江县湘榕图文广告行“3·5”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）建设项目概况

榕江县农业农村局计划在位于榕江县古州镇月寨村路口X880县道接S308省道往东方向的区域安装标语，该项目共24张标语牌，每张标语牌边长为4米正方形牌子，牌子下设置2.5米高支脚架，沿S308省道路东南侧安装，计划于2025年3月2日内全部完成安装。因该标语安装地点属于农村地区，不需要办理审批许可手续。

（二）项目参建单位基本情况

1.建设单位

榕江县农业农村局，统一社会信用代码：11522632MB1886923G；机构性质：机关，机构地址：贵州省榕江县古州镇西环南路24号，负责人：石某齐。

2.施工单位

榕江县湘榕图文广告行，统一社会信用代码：92522632MA6G47W743；类型：个体工商户；经营者：杨某利；组成形式：个人经营；注册日期：2016年04月26日；经营场所：贵州省榕江县古州镇古州中路2栋2层2-1号商铺；经营范围：打字、复印、广告、印刷*服务、耗材零售；登记机关：榕江县市场监督管理局。

3.吊装作业单位

石某喜，男，37岁，身份证号：5226321988****0570，住址：贵州省榕江县车江乡七村第八组，贵AH2951重型栏板货车所有人，为标语安装提供劳务服务，负责标语安装过程中的吊装作业。

4.作业车辆驾驶员

杨某，男，37岁，身份证号：5226321988****0507，住址：贵州省榕江县车江乡七村第八组。2014年5月27日取得《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型：B2，发证机关：贵州省黔东南州公安局交通警察支队；2019年5月6日初次取得《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，证号：5226321988****0507，有效期：2019年5月6日至2025年5月5日，发证机关：黔东南苗族侗族自治州道路运输管理局；2024年6月21日取得《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》，证件编号：5226321988****0570，项目代号为：Q2（限流式起重机），有效期：2024年6月-2028年6月，发证机关：贵阳市市场监督管理局。

5.吊装作业车辆

号牌号码：贵AH2951；车辆类型：重型栏板货车；所有人：石某喜；住址：贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处东门桥村委会源兴巷141号；登记机关：贵州省贵阳市公安局交通管理局；使用性质：非营运；品牌型号：汇合牌HHH5180JSQZ6；车辆识别号：LNXAEG08XPR706447；发动机号：S06P3007240；注册日期：2023-07-18；发证日期：2023-07-18；核定载人数：3人；总质量：18000kg；整备质量：12800kg；核定载质量：5005kg；强制报废期止：2038-07-18；检验有效期至2025年07月。

（三）事故现场情况

事故现场位于贵州省榕江县古州镇月寨村路口，现场位于月寨村路口为一“丁”字岔路口，路口道路S308省道呈东北-西南向，往东北接中心大道，往西南拐东至中心大道，往西南拐南至车江乡七村；路口岔道880县道往西北至月寨村、口寨村。中心现场位于X880县道接S308省道往东方向，发生触电事故的标语牌安装位置位于S308路东南侧。事故发生时，已安装好2块标语牌，第3块标语牌位于电压等级为10千伏输电线路下方，触电点位于10千伏忠工线的55号至56号杆之间，靠近55号杆，事故点电力线路距离地面高度为7.1米。

（四）吊装作业有关情况

1.项目合同有关情况

2025年3月3日，榕江县农业农村局通过口头方式与榕江县湘榕图文广告行达成标语牌安装承揽协议，榕江县农业农村局以包工包料的形式将位于榕江县古州镇月寨村路口X880县道接S308省道往东方向的标语牌安装项目承揽给榕江县湘榕图文广告行，榕江县湘榕图文广告行负责设计、制作、安装，约定于2日内全部完成安装，由县农业农村局负责验收，双方未签订书面协议。

2025年3月5日，榕江县湘榕图文广告行以接受劳务的方式聘请号牌号码为贵AH2951的重型栏板货车所有权人石某喜提供重型栏板货车到榕江县古州镇月寨村路口X880县道接S308省道往东方向实施标语牌安装吊装工作，双方未签订书面协议。

二、事故发生过程和救援情况

（一）事故发生经过

2025年3月3日，榕江县农业农村局将位于榕江县古州镇月寨村路口X880县道接S308省道往东方向道路东南侧的户外标语承揽给榕江县湘榕图文广告行，榕江县湘榕图文广告行承接后，立即安排人员进行设计、制作，安排员工杨某南负责该项目管理，杨某南聘请了潘荣、龙盛礼等6名人员对标语牌进行制作，由于标语牌安装需要使用重型栏板货车进行吊装，杨某南联系了石某喜，聘请石某喜对标语牌进行吊装。标语牌制作完成后，杨某南于2025年3月5日上午，组织潘某、龙某礼等6名工人进行标语牌安装，石某喜安排杨某驾驶重型栏板货车到施工现场对标语牌进行吊装作业。2025年3月5日12时30分左右，在安装第3张标语牌时，施工人员潘某和龙某礼在调整吊起来的标语牌过程中，标语牌碰到上方的10kv输电线路，导致潘某和龙盛某触电，经送往榕江县人民医院抢救无效死亡。

（二）事故救援处置情况

2025年3月5日12时30分许，事故发生后，贵AH2951重型栏板货车驾驶员杨某立即拨打120急救电话，杨某和项目现场负责人杨某南立即对触电人员潘某和龙某礼进行人工心肺复苏，2025年3月5日12时50分左右，榕江县人民医院急救人员赶到现场开展救治，随后送至榕江县人民医院进行抢救。急救人员赶到现场后，杨某随即拨打110报警，榕江县公安局车江派出所立即赶赴现场进行现场管控，县公安局刑事科学技术室对现场勘验，及时了解事故发生经过，并对相关人员进行询问。

（三）事故善后处理情况

偿，2名死者分别于2025年3月11日和3月14日安葬，善后处置工作结束。

（四）应急处置评估

接报事故后，县委、县人民政府及时成立事故处置组，明确各相关部门协同开展处置工作。县委、县人民政府主要领导亲自安排部署，要求管控社会秩序，及时组织协商赔偿事宜和安抚家属，并成立事故调查组进行调查，整个处置工作严谨有序，未造成不良的社会影响，整个处置工作高效、有序。

综合来看，整个应急处置过程行动迅速、救援有力，善后工作得到稳妥处置。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

此次事故造成2人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）规定，结合实际估算，调查认定本次事故造成直接经济损失200万元。

四、事故直接原因分析

（一）直接原因

从事吊装作业前，吊装人员和现场指挥人员未对吊装作业现场进行风险评估，未分析吊装作业现场与输电线路的安全距离，操作具有吊运功能的重型栏板货车从事吊装作业，重型栏板货车和吊物与输电线路安全距离不足，工人在安装标语牌过程中，对吊起来的标语牌的位置进行调整时，标语牌与输电线路接触，使标语牌带电，导致与标语牌接触的人员触电。

（二）原因分析

1.现场施工管理不规范。榕江县湘榕图文广告行组织施工前，未组织开展作业现场和周边的安全隐患排查，未及时发现事故隐患，作业现场只安排杨某南一人在现场管理，杨某南既要从事施工现场其他工作的指挥，还要负责吊装作业的指挥工作，现场管控能力不足。施工过程中贵AH2951重型栏板货车操作人员杨某在吊装过程中，发现了标语安装作业上方有输电线路，口头提醒作业人员和现场负责人杨某南后，未采取管控措施继续开展作业。

2.未经批准进入电力线路保护区进行施工。榕江县农业农村局与承揽单位榕江县湘榕图文广告行未严格按照《电力设施保护条例》第十七条的规定，须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，进行作业或活动。上述2家单位未严格按照《电力设施保护条例》的规定进行报批，擅自进入电力线路保护区进行施工，存在安全隐患。

3.生产经营单位安全生产主体责任不落实，安全投入不足，安全教育不规范。榕江县湘榕图文广告行作为市场主体，在日常的工作中，未按规定提取专门的安全生产工作费用，未按规定组织从业人员开展专门的安全教育培训，在承接该项目后，聘请了临时工人进行作业，在作业前未组织从业人员进行安全教育培训，从业人员安全意识不强，不具备风险辨识能力。贵AH2951重型栏板货车所有人石全喜，聘请驾驶员对贵AH2951重型栏板货车进行驾驶和吊装作业，未按规定提取安全生产费用，未组织从业人员开展岗前教育培训工作，从业人员风险辨识能力不足。

4.作业人员未掌握现场风险。现场作业人员与现场管理人员对现场观察不仔细，未及时掌握作业现场安全风险，未发现作业上方存在触电危险，进入有触电危险的区域进行标语牌安装，在工作中移动吊起来的标语牌碰到作业上方输电线路，导致作业人员触电。

五、调查发现的主要问题

（一）项目参建单位

1.建设单位

榕江县农业农村局发包该项目给榕江县湘榕图文广告行，虽然组织工作人员到现场对标语牌安装地点进行了查看，但只对大致范围进行了明确，没有对具体的安装点进行确定，未组织对安装点的风险进行评估。未与承包单位签订专门安全管理协议或在承包合同中明确各自的安全生产职责，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未对发包项目进行安全检查，未及时发现安全问题。

2.施工单位

经调查，榕江县湘榕图文广告行未组织对从业人员开展安全教育培训，从业人员未经安全教育培训并未经考核合格后上岗，没有按照规定为从业人员缴纳工伤保险，未设置安全管理机构或配备专职或兼职的安全管理人员，安全生产投入不足，未建立事故隐患排查制度。在承接该项目后，在作业前未组织从业人员进行岗前安全教育培训，也未组织制定安全操作规程，从业人员安全意识不强，不具备风险辨识能力。

杨某南作为施工现场管理人员，在未组织对施工现场进行风险评估和隐患排查的情况下，未采取措施消除事故隐患，组织开展施工作业。

3.吊装作业单位（个人）

开展吊装作业。

杨某，作为重型栏板货车操作人员，现场作业时，发现施工上方有输电线路，口头告知现场负责人杨某南，但在未采取任何保护措施和消除事故隐患的情况下，仍然开展吊装作业。

（二）地方党委政府

古州镇党委、古州镇人民政府

作为属地党委政府，组织开展安全隐患排查整治不彻底，未及时发现和消除事故隐患，未对辖区内生产作业进行安全巡查，未按照《省安委办关于印发〈加强“三小”作业安全管理若干措施〉的通知》（黔安办〔2025〕4号）要求开展工作，属地安全责任落实还有差距。

六、对有关人员和责任单位的处理建议

（一）已在事故中死亡免于责任的人员

龙某礼，男，49岁，榕江县湘榕图文广告行标语安装临时工人。在标语安装过程中，对周边危险因素辨识不足，在具有触电危险的区域从事标语安装作业，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

潘某，男，47岁，榕江县湘榕图文广告行标语安装临时工人。在标语安装过程中，对周边危险因素辨识不足，在具有触电危险的区域从事标语安装作业，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）建议移送司法机关处理人员

1.杨某南，榕江县湘榕图文广告行标语安装现场负责人，负责标语安装现场管理，落实安全生产责任不力，在未组织对施工现场进行风险评估和隐患排查、未采取措施消除事故隐患的情况下组织施工。对事故发生负有责任。涉嫌犯罪，建议移送司法机关处理。

2.杨某，贵AH2951重型栏板货车现场操作人，在现场作业时，发现施工上方有输电线路，在未采取任何保护措施和消除事故隐患的情况下，仍然开展吊装作业。对事故发生负有责任。涉嫌犯罪，建议移送司法机关处理。

（三）建议实施行政处罚的单位和个人

1.榕江县湘榕图文广告行：为该项目的承揽单位，未严格落实安全生产主体责任，安全生产投入不足，安全教育培训不到位，作业现场管理不规范，导致事故发生，在事故中负有责任。建议由榕江县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必须的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必须的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

]的规定，对榕江县湘榕图文广告行个人经营者杨某利予以行政处罚。

2.石某喜：贵AH2951重型栏板货车所有人，未按规定提取安全生产费用，未组织开展安全生产教育培训，开展吊装作业前，未组织对吊装作业进行风险评估，在事故中负有责任。建议由榕江县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必须的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必须的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。]的规定，对贵AH2951重型栏板货车个人经营者石某喜予以行政处罚。

（四）其他处理建议

1.县农业农村局作为项目建设单位，建议由县人民政府分管农业农村局的副县长对县农业农村局分管领导、项目具体负责人进行警示谈话。

2.古州镇党委政府履行属地管理职责不力，建议向县委、县政府作出深刻检查。

七、事故防范及整改措施

（一）立即开展专项整治行动。相关行业主管部门要组织开展广告制作安装行业安全生产专项整治行动，全面排查治理安全隐患，严厉打击各类违法违规行，建立隐患排查整治台账，逐一整改销号，规范行业安全生产秩序。

（二）严格“三小”作业管理。行业主管部门和属地党委政府，要严格按照《省安委办关于印发〈加强“三小”作业安全管理若干措施〉的通知》（黔安办〔2025〕4号）要求，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求和“谁靠近谁负责”的原则，加强“三小”作业安全管理，在业务办理和日常

（三）加强广告行业的监管执法。县市场监管局、县综合行政执法局、县住房和城乡建设局要加强协作配合，组织开展涉及广告业违法行为专项执法，跟踪督促落实交办案件查处情况确保事故隐患闭环整改、违法行为依法处理。依法开展广告行业安全监督管理，严格落实安全生产主体责任及开展治本攻坚三年行动、安全专项整治、重大事故隐患排查整治等重点工作的要求，对发现的安全生产违法行为和事故隐患，该责令整改的要责令整改，该处罚的坚决处罚，该采取行政强制措施的要坚决采取，对存在重大突出问题的要及时采取有效措施。

（四）严格资质审查和管理。各单位在委托广告制作安装等项目时，要严格审查施工单位及相关作业人员的资质，严禁使用不具备相应资质的单位和个人从事危险作业。同时，建立健全供应商安全管理档案，加强对合作单位的动态监管。

（五）强化安全生产教育和培训。各行业领域，广告行业相关企业要加强对从业人员的安全教育培训，提高作业人员的安全意识和操作技能，特别是针对高空作业、吊装作业等危险作业，要进行专门的安全培训和考核，确保从业人员持证上岗。

扫一扫在手机打开当前页面



上一篇：[榕江县应急管理局2025年度生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记公示](#)

下一篇：[榕江县应急管理局强化烟花爆竹安全监管筑牢安全防线](#)

版权所有：榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码：5226320001 贵公网安备 52263202522634号

地址：榕江县古州北路29号 联系电话：0855—6622836 主办：榕江县人民政府

承办：榕江县人民政府办公室



微信



微信