

浏阳经开区上海某某五金装饰厂浏阳市分厂 厂房屋面换瓦作业“10·1”一般高处坠落 事故调查报告

2025 年 10 月 1 日 8 时 56 分许，位于浏阳经开区的上海某某五金装饰厂浏阳市分厂（以下简称“上海某某五金浏阳分厂”），在进行厂房屋面换瓦作业过程中发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 135 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）有关规定，浏阳市人民政府成立浏阳经开区上海某某五金装饰厂浏阳市分厂“10·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急局分管负责人任组长，市住房和城乡建设局分管负责人任副组长，市应急局、市公安局、市住房和城乡建设局、市卫生健康局、市总工会、浏阳经开区为成员单位，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料 and 综合分析论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出了事故整改防范措施建议。

经调查认定，上海某某五金浏阳分厂厂房屋面换瓦作业

“10·1”高处坠落事故是一起因作业人员安全意识薄弱，未取得高处作业特种作业操作证，未严格落实安全防护措施，事故单位安全教育培训、特种作业管理、安全风险管控、隐患排查治理、安全技术交底和统筹协调管理不到位等造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 上海某某五金浏阳分厂，统一社会信用代码：91430181*****XC，类型：个人独资企业分支机构，负责人：盛*萍，实际负责人：余*桃（隶属公司委派），成立日期：2016年3月12日，营业场所：湖南浏阳制造产业基地纬三路5号厂房，经营范围：在隶属公司经营范围内从事经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。包括一般项目：五金产品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制日用品制造；金属结构制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；模具制造；密封件制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；电泳加工；涂装设备制造；喷涂加工；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2. 长沙某某建筑劳务有限公司（以下简称“某某公司”），统一社会信用代码：91430181*****92，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：文*，成立日期：2023年2月24日，住所：湖南省长沙市浏阳市永安镇永安村红旗永桥组28号，

经营范围：许可项目包括其他房屋建筑业；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）；一般项目包括消防技术服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；建筑工程机械与设备租赁等（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活活动）。

3. 娄底市娄星区某某建筑服务部（以下简称“娄底某某服务部”），统一社会信用代码：92431302*****71，组成形式：个人经营，类型：个体工商户，经营者：郭*伍，成立日期：2023年2月15日，住所：娄底市娄星区乐平街道春园北路西侧火车站广场对面8栋1020号，经营范围：房屋建筑工程服务；钢结构安装服务；机械设备租赁服务；建筑工程劳务分包；建材、五金、劳保用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）有关合同、协议情况

2025年9月15日，上海某某五金浏阳分厂与某某某公司签订《建设工程施工合同》，约定将上海某某五金浏阳分厂屋面换瓦工程发包给某某某公司，合同承包范围包括对厂房屋面进行换瓦等事项，计划完工日期为2025年10月18日，签约合同价为5.28万元。2025年9月20日，某某某公司与娄底某某服务部签订《劳务分包协议书》，将上海某某五金浏阳分厂厂房屋面换瓦工程进行

劳务分包，服务价为 18 元/平方米，工程款按实际面积结算。

（三）事故相关单位安全管理及相关人员情况

1. 上海某某五金浏阳分厂，涉事厂房屋面换瓦工程发包单位，仅与某某某公司签订了施工合同，未签订专门的安全协议，也未在施工合同中明确各自的安全责任，未审查某某某公司的资质证件、人员资格等安全生产条件；施工前未向属地进行安全生产信息登记，未对该工程进行统一协调、管理，也未督促施工单位进行安全检查、培训教育、安全技术交底等必要措施。该单位相关人员情况：

（1）余*桃，江苏省阜宁县杨集镇人，身份证号码：320923*****6011，上海某某五金浏阳分厂实际负责人（上海某某五金装饰厂委派），负责该厂生产、安全、管理等全面工作。

（2）李*，长沙市岳麓区坪塘镇人，身份证号码：430521*****1438，上海某某五金浏阳分厂安全员，负责该厂安全生产等工作。

2. 某某某公司，涉事厂房屋面换瓦工程承包单位，该公司未获取施工劳务不分等级资质及安全生产许可，由主要负责人全面负责安全生产工作，无固定人员（承接施工项目后临时聘请作业人员，口头明确 1 名管理人员），未建立安全生产责任制，未编制安全管理制度，未记录安全管理情况。该公司与上海某某五金浏阳分厂签订施工合同后，即将劳务分包给个体工商户，也未履行施工单位安全责任。该单位相关人员情况：

（1）文*，浏阳市永安镇人，身份证号码：

430181*****0310，某某某公司法定代表人，负责该公司业务、安全生产等全面工作。

（2）汤执红，浏阳市永安镇人，身份证号码：430181*****3334，此次厂房屋面换瓦作业现场管理人员。

3.娄底某某服务部（个体工商户），无任何建筑相关资质，无固定人员（承接劳务项目后临时组织人员，所聘请的人员均未取得高处作业特种作业操作证）。相关人员情况：

（1）郭*伍，重庆市开州区人，身份证号码：512222*****2279，该服务部经营者。

（2）付*建（死者），男，35岁，重庆市开州区人，身份证号码：500234*****3539，涉事厂房屋面换瓦作业人员，无高处作业特种作业操作证^[1]。

（四）事故发生经过

2025年9月29日上午，某某某公司汤执红打电话给娄底某某服务部郭*伍，要求其组织人员于10月1日早上到上海某某五金浏阳分厂进行厂房屋面换瓦作业。郭*伍联系了秦*均、易*春、付*建（4人均无高处作业特种作业操作证），约定10月1日一起前往作业。

10月1日6时30分许，郭*伍与秦*均、易*春、付*建一起

[1] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业目录

3 高处作业

指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

3.1 登高架设作业指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。

3.2 高处安装、维护、拆除作业指在高处从事安装、维护、拆除的作业。

适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

进入上海某某五金浏阳分厂厂区内，秦*均与易*春先行通过厂房侧面一焊接梯（图 1）进入事发车间屋面，把施工工具吊到车间屋面后，郭*伍与付*建上到车间屋面，拉好施工用的钢丝绳（又称安全生命线：安全带的挂靠装置），开始作业。

7 时 45 分许，郭*伍接到汤*红电话，请其下来帮助卸货（换瓦的各种材料），4 人一起从屋面下来把货物卸运到厂区边。

8 时 15 分许，郭*伍等 4 人再次上到屋面开展作业。

8 时 56 分许，付*建将安全带从钢丝绳 1 解开，在转换作业区域并准备将安全带系在另一侧钢丝绳 2 的过程中，脚踩在屋面无承重处（图 2），失足坠落到地面（图 3）。郭*伍立即大声呼喊秦*均、易*春下屋面查看情况，并迅速拨打电话给汤*红，汤*红立即拨打 120 急救电话。



图 1 厂房侧面焊接梯图片



图 2 屋面作业区域及坠落点图片



图 3 坠地点区域

（五）事故现场情况

涉事厂房为一层钢体结构房屋，屋顶系钢结构，人字坡屋面（屋面材料为钢瓦片下面铺盖保温层）。屋面呈现一个长约 1 米、宽约 0.8 米的窟窿，经测量距离地面高度 9.98 米（图 4）。厂房地面为水泥地面。



图 4 坠落点距地面高度测量图片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成付*建 1 人死亡，直接经济损失约 135 万元。

（七）其他情况

根据浏阳市气象台天气情况证明，2025 年 10 月 1 日，浏阳市全市阴天间多云天气。距事发地点最近的气象站观测数据显示，10 月 1 日 8 时—9 时当地气温 22.9℃-33.1℃，极大风速为

4.5m/s（3级）。气象情况对事故发生无影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

上海某某五金浏阳分厂相关负责人获知事故情况后向浏阳经开区安委办报告。浏阳经开区安委办了解情况后，随即向浏阳经开区管委会报告事故情况。浏阳经开区管委会接到报告后，第一时间向市应急局报告事故情况。市应急局接到浏阳经开区管委会信息报告后，迅速向市委办公室、市政府办公室和长沙市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

8时58分许，某某某公司汤*红拨打120急救电话，并在第一时间到达坠地点查看付*建伤情。

9时18分许，120救护车到达事故现场，医护人员对付*建进行抢救。

9时42分许，汤*红、郭*伍等人陪同120救护车将付*建送往浏阳市金阳医院继续抢救。

（三）医疗救治和善后情况

12时许，付*建经抢救无效死亡。付*建死亡后，浏阳经开区管委会立即组织上海某某五金浏阳分厂、某某某公司、郭*伍和死者家属等协商处理善后事宜，并对死者家属进行安抚。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，上海某某五金浏阳分厂、某某某公司相关管理

人员立即组织现场应急处置，有序开展救援行动，应急处置和救援过程中未发生次生不安全事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员安全意识薄弱，对现场作业环境危险性认识不足，未取得高处作业特种作业操作证，未严格落实安全防护措施^[2]，在转换作业区域的过程中将安全带解开，脚踩在屋面无承重处，从高处坠落地面。

（二）间接原因分析

上海某某五金浏阳分厂、某某某公司未严格落实企业安全生产主体责任，将高处作业外包和分包给不具备安全生产条件及相应资质的单位（个人），未有效履行统筹管理职责；安全教育培训落实不到位，未对分包进场作业人员进行安全教育培训；不执行特种作业管理与审批制度，未对高处作业进行审批许可，作业人员未取得高处作业特种作业操作证违规作业；现场管理不到位，未对作业人员进行安全技术交底，未安排专人进行现场监护，未及时发现并制止作业人员的不安全行为。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问相关人员，排除人为故意破坏、突发灾害等因素。

[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80—2016）

5.2.8 屋面作业时应符合下列规定：

1 在坡度大于 25° 的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于 1.5m 高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网全封闭；

2 在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）上海某某五金浏阳分厂

1. 安全生产主体责任履行不到位。将厂房屋面换瓦高处作业外包给不具备安全生产条件及相应资质^[3]的单位，在签订的《建设工程施工合同》中未约定各自的安全生产管理职责，未签订专门的安全管理协议，对外包高处作业缺乏统一协调管理^[4]。

2. 安全教育培训不到位。未对外包进场作业人员进行安全教育培训，未审核外包作业人员的相应资质，未能保证作业人员具备必要的高处作业安全知识^[5]；未对外包作业人员进行安全技术交底，未督促作业人员严格执行安全操作规程^[6]，未监督、要求作业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品（安全带）^[7]，作业人员未取得高处作业特种作业操作证违规作业^[8]。

3. 现场安全管理不到位。未认真落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度^[9]，未采取技术和管理措施并及

[3] 《中华人民共和国建筑法》第二十二条 建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第二款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7] 《用人单位劳动防护用品管理规范》第二十二条 用人单位应当定期对劳动防护用品的使用情况进行检查，确保劳动者正确使用。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格、方可上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管

时发现、消除事故隐患；未对高处作业进行审批许可，未安排专人进行现场监护^[10]。主要负责人^[11]及相关管理人员^[12]未认真履行安全生产管理职责，未及时检查发现并制止外包作业人员的不安全行为。

（二）某某某公司

1. 资质不符合要求。在自身不具备安全生产条件及相应资质^[13]的情况下承包工程，并违规将工程分包给同样不具备安全生产条件及相应资质^[14]的个人。

2. 安全生产主体责任履行不到位。在签订的《劳务分包协议书》中未约定各自的安全生产管理职责，未签订专门的安全管理协议，对高处作业缺乏统一协调管理。

3. 安全教育培训不到位。未对分包进场作业人员进行安全教育培训，未审核外包作业人员的相应资质，未能保证作业人员

理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全生产措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[13] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[14] 《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款：禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

具备必要的高处作业安全知识；未对外包作业人员进行安全技术交底，未督促作业人员严格执行安全操作规程，未监督、要求作业人员按照规定使用劳动防护用品（安全带），作业人员未取得高处作业特种作业操作证违规作业。

4. 现场安全管理不到位。未认真落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术和管理措施并及时发现、消除事故隐患；未对高处作业进行审批许可。主要负责人及相关管理人员未认真履行安全生产管理职责，未及时检查发现并制止分包作业人员的不安全行为。

（三）浏阳经开区

经查，浏阳经开区组织开展安全生产隐患排查整治不全面，督促企业落实安全生产主体责任不到位。对辖区内企业厂房改造维修等小散工程的检查督促、安全巡查、宣传教育、预警提醒等工作不够。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

付*建安全意识薄弱，未取得高处作业特种作业操作证，作业过程中未严格落实安全防护措施，在转换作业区域过程中将安全带解开，脚踩在屋面无承重处，失足坠落死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）建议移交司法机关调查处理人员

郭*伍，娄底某某服务部经营者，涉事厂房屋面换瓦工程现场负责人，未获取相关劳务资质承接劳务施工业务，未履行施工

单位主要负责人职责，未建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；未制定安全生产规章制度和操作规程；未全面保证安全生产投入的有效实施；未全面落实生产安全事故隐患排查治理并及时消除生产安全事故隐患，未根据工程的特点组织制定安全施工措施并消除安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条相关规定，对事故发生应负主要负责人责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条^[15]、《湖南省生产安全事故调查处理办法》第十三条^[16]的规定，建议移交浏阳市公安局依法调查处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 余*桃，上海某某五金浏阳分厂实际负责人（上海某某五金装饰厂委派），负责该厂生产、安全、管理等全面工作。未认真组织制定并实施本单位高处作业特种作业安全生产规章制度和操作规程，未严格督促、检查本单位安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项的规定，对事故发生负有主要负责人责任。建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[17]的规定对其予以行政处罚。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[16] 《湖南省生产安全事故调查处理办法》第十三条 在事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当在5个工作日内将有关材料移交司法机关处理；发现公职人员涉嫌安全生产犯罪、贪污贿赂、失职渎职等职务违法犯罪线索的，以及在事故调查中涉嫌违法违纪的，应当及时移交纪委监委追究问责审查调查组。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

2. 文*, 某某某公司法定代表人, 负责该公司业务、安全生产等全面工作。未建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度; 未制定安全生产规章制度和操作规程; 未全面保证安全生产投入的有效实施; 未全面落实生产安全事故隐患排查治理并及时消除生产安全事故隐患, 未对所承接的建设工程进行安全检查并做好安全检查记录, 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第四项、第五项的规定, 对事故发生负有主要负责人责任, 建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定对其予以行政处罚。

3. 李*, 上海某某五金浏阳分厂安全员, 负责该厂安全生产工作。未认真组织开展安全生产教育培训, 未认真督促检查维修项目安全状况并及时排查生产安全事故隐患, 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项的规定, 对事故发生负有管理责任。建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[18]规定予以行政处罚。

(四) 对事故有关责任单位的行政处罚建议

1. 上海某某五金浏阳分厂。安全生产主体责任落实不到位, 将厂房屋面换瓦高处作业外包给不具备安全生产条件及相应资质的单位, 安全教育培训、特种作业管理、安全风险管控、隐患

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的, 责令限期改正, 处一万元以上三万元以下罚款; 导致发生生产安全事故的, 暂停或者吊销其与安全生产有关的资格, 并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任。

排查治理、安全技术交底和统筹协调管理等不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十三条、第四十四条第一款、第四十条第一款和第二款以及《中华人民共和国建筑法》第二十条的规定，对事故发生负有责任。建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[19]的规定予以行政处罚。

2. 某某某公司。安全生产主体责任落实不到位，在自身不具备安全生产条件及相应资质的情况下承包工程，并违规将工程分包给同样不具备安全生产条件及相应资质的个人，安全教育培训、特种作业管理、安全风险管控、隐患排查治理、安全技术交底和统筹协调管理等不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十三条、第四十三条、第四十四条第一款和《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款、第二十九条第三款的规定，对事故发生负有责任。建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定予以行政处罚。

（五）其他处理建议

建议责成浏阳经开区向市人民政府作出书面检查；浏阳经开区相关单位和人员监管履职方面的问题由浏阳经开区纪工委监工委调查处理。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任不实。本次事故中，上海某某五金浏阳分厂安全生产意识不强，对厂房屋面换瓦工程疏于管理，认为外包后其安全生产责任与己无关，把安全责任一并转移给外包单位，未有效履行安全生产主体责任。

（二）人员安全意识淡薄。事发作业为高处作业，属于特种作业，具有较大的危险性，事发从业人员未持证上岗，不具备必要的安全生产知识，相关操作不符合规范要求，违规冒险作业。

（三）现场安全管理失位。高处作业的组织者、负责人履职不到位，对作业现场安全生产问题失管失察，履行职责不到位。作业现场无安全管理人员进行现场监管，安全防护措施未严格落实。

七、事故整改和防范措施

针对该起事故暴露的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的发生，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）落实企业主体责任。上海某某五金浏阳分厂和某某某公司要深刻分析和总结事故教训，立即进行全面整改，加强安全管理，加强对员工的安全教育，提高全体人员的安全意识，消除安全隐患，防范类似事故的发生。在维修项目外包过程中要严格落实相关规定要求，认真履行对施工现场安全生产统一协调管理职责，从严把关高处作业、动火作业、有限空间、吊装作业和临时用电等审批，切实加强施工期间的巡查、检查，督促并教育从业人员熟悉安全操作规程，正确佩戴劳动防护用品，并形成可查询的安全生产档案资料。

（二）提升安全监管效能。浏阳经开区要切实强化属地管理职责，统筹发展和安全，抓好风险分析研判，摸准弄清本辖区、各行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节，加强督促检查、强化执法，防范安全风险。住建、应急等部门及各乡镇（街道）、园区要根据自身职责，强化协调联动，切实加强厂房改造等小散工程的事故防范工作，积极落实各项应对措施，督促各生产经营单位落实主体责任，从严从实开展安全生产执法检查 work，严厉查处违法违规行为。

（三）组织开展专项整治。各乡镇（街道）、园区要举一反三，紧盯重点项目和关键环节，全面开展风险排查辨识和自查自纠，要加强各行业领域维修改造工程特别是小散工程的安全生产管理，采取切实可行的措施，强化高处作业、动火作业、有限空间、吊装作业和临时用电等危险作业安全治理，规范危险作业安全行为，坚决杜绝类似事故再次发生。