



请输入关键字进行搜索



您当前所在的位置: [首页](#) > [政务公开](#) > [重点领域信息](#) > [应急管理](#)

长顺县白云山镇广成线“8·11”一般道路交通事故调查报告（公开版4

时间：2026-04-21 17:43:23 来源：长顺县应急管理局 浏览量：59次

长顺县白云山镇广成线“8·11”一般道路 交通事故调查报告

（公开版）

2024年8月11日11时30分许，长顺县白云山镇境内广成线1278公里800米（小地名：白云山镇花芽路口）发生一起重型厢式货车碰撞三轮载货摩托车的交通事故，造成2人死亡1人受伤，两车不同程度受损，直接经济损失58.47万元。

黔南州安全生产委员会根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）等有关法律法规，对该起事故进行了挂牌督办，经长顺县人民政府同意，长顺县道路交通联席办于2024年9月4日成立了由县公安局、县交通局、县应急局、县总工会等单位组成了长顺县白云山镇广成线“8·11”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。同时，邀请长顺县纪委监委派员参加，对事故依法依规进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘试验、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合研判等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员的处理意见和事故防范及整改措施。

经调查认定，长顺县白云山镇广成线“8·11”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.赣 CDC***号重型厢式货车基本情况

赣 CDC***号重型厢式货车（以下简称大货车），使用性质：货运；登记所有人：江西省***公司；登记地住址：江西省高安市***；法定代表人：刘**，住址：江西省高安市***；车辆品牌型号：东风牌/DF***；车辆识别代码：LGAX***；车外廓尺寸12000×2550×3990mm；整备质量：9000kg；初次登记时间：2020年11月24日，检验有效期：2025年11月30日；车辆状态：正常；核载总质量8805kg，实载总质量0kg。

机动车交通事故责任强制保险（***公司），机动车第三者责任险***万元（***公司）。

2.无牌无证三轮车基本信息

车辆所有人：赵**；登记地住址：该车未注册登记，品牌型号：金典牌/250**；车辆识别代码：LSRHDNZ***；未投保第三者责任强制保险；该车核载1人，肇事时实载3人。

（二）事故驾驶人及乘车人情况

1.周**（赣 CDC***号车辆驾驶人），男，彝族，**岁，住址：长顺县长寨街道***；准驾B2类驾驶证，驾驶证状态正常，有效日期：自2016年04月30日至2026年04月30日止；货运从业资格证号为522729***，有效期至2029年11月02日；发

证机关：黔南州交通运输局。

经调查和检验鉴定，事故发生前，周**身体状况良好，无重大疾病，无精神病史，无矛盾纠纷。事故发生时无使用手机等影响安全的行为，排除酒驾、毒驾。

2.赵（无牌无证三轮车辆驾驶人），男，汉族，**岁，住址：贵州省长顺县白云山镇***；无有效机动车驾驶证；在本次事故中受轻伤。**

3.罗*珍（无牌无证三轮车辆乘坐人），女，汉族，岁，系赵**妻子；住址：贵州省长顺县白云山镇***；在此次事故中死亡。**

4.罗*东（无牌无证三轮车辆乘坐人），女，汉族，岁，系罗*珍妹妹；住址：贵州省长顺县白云山镇***；在此次事故中死亡。**

（三）事故企业概况

1.江西公司（车辆车籍所在公司）：**法定代表人：刘**，统一社会信用代码：91360983***，登记机关：江西省高安市市场监督管理局，营业期限：2017年8月25日至无固定定期限，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本：壹拾万元整；注册地址：江西省宜春市高安市***，所属行业：道路运输业，经营范围：包括道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器）、二手车信息服务、货运代理、物流信息服务、货物仓储服务、汽车及汽车配件销售、汽车租赁、互联网销售、代办车辆相关业务；道路运输经

营许可证：赣交运管许可宜字 3609832***号，于 2021 年 10 月 28 日取得，证件有效期 2025 年 10 月 27 日。

截至事故发生时，其对大货车驾驶员收缴安全培训费（管理服务费）1200 元/年。

（四）事故发生经过

2024 年 8 月 11 日，赵**驾驶载有罗*珍、罗*东的无牌无证三轮载货摩托车，由花芽往长顺县白云山方向行驶，11 时 30 分许，其行驶至广成线 1278 公里 800 米（小地名：花芽路口）处时，车辆左侧与后方行驶的由周**驾驶的赣 CDC***号重型厢式货车右前发生碰撞，造成乘坐赵**驾驶的无牌无证三轮载货摩托车的罗*珍当场死亡、罗*东送往医院救治后死亡，驾驶员赵**受伤，两车碰撞部位受损。



图：事故现场照片

（五）事故涉及道路与天气情况

事故地点为广成线 1278 公里 800 米（小地名：花芽路口）处，道路呈东、西走向，东至长顺县白云山方向，西至长顺县广顺方向，公路行政等级为国道。事故路段线型为右弯进直道路段，视距大于 200 米，事发在临近午间，现场道路为沥青结构，道路

干燥，道路交通标志、标牌、标线齐全。道路全宽 1050cm，道路线形为直道，纵坡度 0%，弯道半径 R 为 0cm，道路南侧为土地、北侧为山体。从花芽路口驶出部位减速丘已损坏未修复，从改尧场往花芽路口驶出部位封闭波形护栏已拆除一块。

事故发生当天天气多云，路段路面干燥，室外温度 28℃。

（六）涉事路段交管情况

事故发生路段为长顺县公安局交通警察大队广顺中队管辖区域。事发时值班民警在岗值守，在该路段区域内开展日常巡逻管控及相关违法行为查处工作。

二、事故救援处置情况

2024 年 8 月 11 日 11 时 35 分，长顺县公安局交通警察大队接到群众报警电话称：在长顺县白云山镇花芽路口路段发生交通事故，有两人受伤严重。接到报警后，值班民警及 120 救护车相续达到事故现场并立即处置。

11 月 45 分许，长顺县 120 急救中心到达现场开展救援。经 120 急救中心现场确认罗*珍已无生命体征，其余人员送至长顺县人民医院（白云山卫生院）进行救治，12 时 27 分至 15 时 10 分交警部门现场勘察、调查取证工作开展完毕。

事故发生后，时任县委副书记、县长罗仕凯，县委常委、县政府常务副县长刘兴国，副县长、县公安局局长甘大波立即作出安排，第一时间积极组织抢救伤员，并迅速成立事故处理小组，及时有效地开展事故处理各项工作。死者双方家属已按照当地风

俗对尸体进行火化安葬，死者家属情绪平稳，社会面总体稳定，未发现网络舆情。

在开展救援时，交通疏导及时，未造成事故扩大和负面影响，救援过程中未造成长时间、大面积拥堵，经事故调查组评估，本次事故救援组织有力，处置得当。

三、公安交管部门对事故车辆驾乘人责任的认定

长顺县公安局交通警察大队根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条^[1]之规定，依法认定^[2]：赵**承担此次事故的同等责任；周**承担此次事故的同等责任；罗*珍不承担此次事故的责任；罗*东不承担此次事故的责任。

四、事故直接原因分析

经调查认定，大货车驾驶员周**驾驶的机动车行驶超过路段限速标志标明的最高时速^[3]，在直行行经有交通标志、标线控制的T型交叉路口时，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，在容易发生危险的路段未降低行驶速度，对道路环境观察不周，通过事故路口时未按照交通标志通行，发现险情后未有效采取制动措施引发事故，是造成此次事故的主要原因。三轮摩托车驾驶员未取得机动车驾驶证、未戴安全头盔、驾驶未注册登记且机件不符合技术标准^[4]的机动车载人超过核定的人数的（核载1人、实载

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

[2] 长顺县公安局交通警察大队于2024年9月20日出具了第522796120240000021号《道路交通事故认定书》。

[3] 经贵州名鉴司法鉴定中心鉴定，事故发生时赣CDC***重型厢式货车行驶速度为61km/h，超过该路段最高时速60km/h。

[4] 经贵州名鉴司法鉴定中心鉴定，无牌正三轮载货摩托车（车架号：LSRHDNZ10JBC00123）转向系、行驶系符合相关标准规定，制动系（前轮制动）不符合相关标准。

3人）、转弯时未让直行车辆（赣CDC***号重型厢式货车）先行，是造成此次事故的次要原因，并加剧了事故的严重程度。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关企业存在的问题

1.江西***公司，经调查，企业存在履行企业安全生产主体责任不到位的情况，主要存在以下问题：（1）落实动态监控主体责任不到位，执行货运车辆动态监管的有关规定有偏差。^[5]（2）未设置车辆技术机构。（3）未按规定提取安全生产经费^[6]。

（二）有关部门或单位存在的问题

1.长顺县公安局交通警察大队广顺交警中队：2024年8月11日广顺交警中队执法记录仪及“八合一”平台查询，当天广顺交警中队在辖区开展周末交通集中整治，勤务安排主要在广顺镇、白云山镇车流量较大的路段，安全设施相对完善的路段整治力度较弱，勤务安排不够合理。

2.长顺县白云山镇人民政府：在推动交通安全管理工作从事中、事后向事前预防转型力度不够，落实省、州《农村道路交通安全责任制规定》存在差距，工作重部署轻实效，辖区交通违法劝导力度不足、对辖区机动车“户籍化”管理不到位，对辖区行驶的无牌车辆摸底排查不彻底，对未上牌车辆所有人、驾驶人安全

[5]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条：“监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全机构报告，安全机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。”

[6]《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十四条：“交通运输企业以上一年度营业收入为依据，确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：（一）普通货运业务1%；”

提醒提示、交通违法劝导不到位，在统筹、督促、指导开展道路交通安全隐患排查治理有差距。

六、对事故有关单位及责任人的处理建议

建议由长顺县人民政府有关部门对相关单位及责任人员依法进行处理。

七、问题整改建议

（一）提高政治站位，树牢安全责任意识。长顺县白云山镇人民政府、长顺县公安局交通警察大队广顺交警中队要进一步深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述及重要指示批示精神，切实提高政治站位，增强“四个意识”、做到“两个维护”，充分认识抓好道路交通安全工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）吸取事故教训，切实抓好交通安全。全县各级各部门要深刻吸取事故教训，加强道路交通安全协作、联勤联动，信息共享，结合特殊时段道路特点，早安排、早部署、早落实，预防交通事故发生。科学合理做好人员部署及道路交通人员值班值守及有针对性地开展巡查工作，切实加强执法力度。

（三）认真履职尽责，加大道路执法力度。不断完善道路交通安全监管协同联动机制，进一步加大交通违法违规查处，严厉打击无牌无证、酒驾醉酒、超员超载等严重违法行为，坚决堵塞安全监管漏洞。加强辖区内道路隐患排查治理，强化公路管理和

养护工作。

（四）树牢安全责任，严防生产事故发生。进一步增强树牢安全责任意识，切实履行好安全生产主体责任，生产企业要认真落实安全生产主体责任，严格执行国家有关法律法规和规章标准，建立健全全员安全生产责任制和安全生产管理制度，强化问题整改，全面加强安全管理。加强驾驶员安全生产培训、教育和管理，完善安全培训、考核制度，加强安全教育培训，增强从业人员法治意识、安全意识和安全技能。



- 上一篇：长顺县猫落孔农业光伏电站“4·20”一般高处坠落事故调查报告（公开版本）
- 下一篇：2026年度安全生产监督检查计划

- 中央部门网站
- 各省市级政府网站
- 省内各市州
- 各



主办单位：长顺县人民政府 承办单位：长顺县政府办公室 技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司

电话：0854-6821133 传真：0854-6821140 地址：贵州省长顺县行政大楼

贵公网安备52272902000109号 网站标识码：5227290001 黔ICP备14001148号