

# 上饶广丰江西锦荣新材料有限公司 “8·6”一般高处坠落事故调查报告

上饶市政府事故调查组

2024年10月

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、事故基本情况.....          | 2  |
| （一）事故发生单位概况.....       | 2  |
| （二）事故发生经过.....         | 3  |
| （三）事故现场勘查情况.....       | 3  |
| （四）人员伤亡和直接经济损失情况.....  | 5  |
| （五）其他情况.....           | 5  |
| 二、事故应急处置及评估情况.....     | 5  |
| （一）事故信息接报及响应情况.....    | 5  |
| （二）事故现场应急处置情况.....     | 6  |
| （三）医疗救治和事故善后情况.....    | 7  |
| （四）事故应急处置评估.....       | 7  |
| 三、事故原因分析.....          | 7  |
| （一）直接原因.....           | 8  |
| （二）间接原因.....           | 8  |
| 四、事故单位漏报事故的有关情况.....   | 8  |
| 五、事故单位存在的主要问题.....     | 9  |
| 六、对有关责任人员和单位的处理建议..... | 9  |
| （一）免于追究责任人员的处理建议.....  | 9  |
| （二）给予行政处罚人员的处理建议.....  | 10 |
| （三）给予行政处罚单位的处理建议.....  | 11 |
| （四）其他处理建议.....         | 12 |
| 七、事故主要教训.....          | 13 |
| 八、事故整改和防范措施建议.....     | 13 |

# 上饶广丰江西锦荣新材料有限公司“8·6” 一般高处坠落事故调查报告

2022年8月6日上午8时许，江西锦荣新材料有限公司（以下简称“锦荣公司”）1号厂房分切车间发生一起一般高处坠落事故，造成1人重伤，直接经济损失86.78万元。事故发生后，锦荣公司未按规定向应急管理部门报告。

2024年7月3日，上饶市应急管理局接江西省应急管理厅转送群众来信来访的函，反映锦荣公司存在事故瞒报，市应急管理局于7月4日至7月22日组织相关人员进行现场核实，2022年8月6日锦荣公司1号厂房分切车间通风管道施工作业期间，有1名施工人员高处坠落导致二级伤残的情况属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅字〔2022〕38号）等规定，2024年8月2日，市政府决定成立广丰区江西锦荣新材料有限公司“8·6”一般高处坠落事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组由市应急管理局、市公安局、市总工会、广丰区人民政府等部门组成，并邀市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直

接经济损失，评估了应急处置工作，认定了事故性质和事故责任单位及相关人员的责任，总结了事故教训，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施与整改建议。

调查认定，锦荣公司“8·6”高处坠落事故是一起因现场装修施工作业安全管理不到位、现场作业人员安全防范意识不强造成的一般生产安全责任事故。

## **一、事故基本情况**

### **（一）事故发生单位概况**

#### **1. 事故发生单位基本情况**

锦荣公司，成立于2021年8月13日，注册地位于江西省上饶市广丰区上饶高新区电子信息产业园泛霞路锦荣工业园，法定代表人为吴某，注册资本1800万元，经营范围是电子专用材料研发、电子专用材料制造等。该公司占地50亩，总建筑面积52564.58平方米，有4栋（1-4#）三层生产厂房、2栋（5-6#）倒班楼、1座污水处理房和门卫室。现有职工80多人。

#### **2. 事故发生单位项目建设情况**

2022年6月28日，锦荣公司与上饶高新区管委会签订《高阶柔性线路板材料FCCL生产项目（标准厂房）补充合同书》，并提供了装修、改建设计方案、施工图及书面申请。2022年底开始试生产，2023年10月正式生产。

#### **3. 事故发生单位项目发包情况**

锦荣公司1号生产厂房一楼层高有7米多，因建设新厂房

需要，由深圳市同创空气净化科技有限公司承接钢化吊顶安装项目，钢化吊顶距地面高度 2.8 米，双方于 2022 年 6 月 10 日签订了安全施工协议。由于原先土建施工的通风系统管道够不到钢化吊顶的预留风口，2022 年 7 月 26 日，锦荣公司技术总负责人沈某某通过消防管理人员管某某介绍，将 1 号厂房消防暖通风管工程发包给承包方徐某某，双方未签订施工合同或安全管理协议。

## **（二）事故发生经过**

2022 年 8 月 6 日上午 8 时许，徐某某叫来的消防暖通风管安装工人吴某福在 1 号厂房一楼分切车间的钢化吊顶上安装消防排风管道时，在钢化吊顶走路后退时，不慎从一个 50\*100 厘米的预留风口处摔下。一同做事的工友徐某发、徐某福立即从升降机下来查看情况进行救援，发现吴某福躺在地上不能动弹，没有外伤和流血现象，意识还是清醒的。

## **（三）事故现场勘查情况**

事故现场为 1 号厂房一楼分切车间，事故地点为钢化吊顶预留的 50\*100 厘米通风口，吊顶距离地面高度为 2.8 米。



图 1 1号厂房一楼分切车间钢化吊顶通风口



图 2 1号厂房一楼分切车间

#### **（四）人员伤亡和直接经济损失情况**

该起事故造成1人重伤，直接经济损失86.78万元。

吴某福，男，户籍地：江西省上饶市广信区花厅镇，其在事故中受伤，后经鉴定为二级伤残。

#### **（五）其他情况**

1. 上饶高新区管委会，事故单位属地管理部门，成立了安全生产工作领导小组，设置了安监办，对出租的标准化厂房签订了安全管理协议，开展了日常安全巡查检查。

2. 广丰区吴村镇人民政府，事故单位招商挂点服务单位。

3. 广丰区公安局霞峰派出所，事故单位辖区公安机关。2022年8月7日派出所民警对锦荣公司沈某某、管某某和消防暖通风管负责人徐某某以及工人徐某发、徐某福制作了《询问笔录》，2022年8月25日对钢化吊顶安装工人杨某某、卢某某制作了《询问笔录》，查明了事故发生的经过。

### **二、事故应急处置及评估情况**

#### **（一）事故信息接报及响应情况**

2022年8月6日8时许，锦荣公司消防管理人员管某某正在车间安全巡查检查，赶到事故现场后立即打电话向120医疗急救电话报告事故情况，随后又向技术总负责人沈某某报告事故情况。当时在污水池处理工作的沈某某赶到事故现场的时候，第一时间向厂长杨某华报告了事故情况。

2022年8月6日8点25分左右，120急救车到达现场，将

吴某福送往广丰区人民医院抢救，当天中午转上饶市人民医院救治。事发时，徐某某正从上饶到广丰的路上，赶到锦荣公司时，吴某福已被送到医院。

2022年8月6日下午，锦荣公司厂长杨某华配合家属办理完相关住院手续后，向吴村镇和上饶高新区管委会报告了事故情况。因与吴某福家属就后序医疗费支付问题，双方意见存在分歧，锦荣公司也向110打电话报警。

上饶高新区管委会安监办潘某某在接到锦荣公司报告后，认为该事故情节轻微，发生在建筑施工过程中，属于住建部门管理，故未引起足够重视，既未向高新区主要领导汇报，也未及时向有关部门请示是否报送相关情况。

2022年8月7日上午，伤者家属与锦荣公司沈某某、公司法律顾问、承包方徐某某、上饶高新区管委会、吴村镇、霞峰派出所所在锦荣公司协商善后赔偿事宜，并约定了口头协议。

2024年7月3日，上饶市应急管理局接江西省应急管理厅转送群众来信来访的函。

2024年7月4日至7月22日，上饶市应急管理局组织相关人员进行现场核实，锦荣公司1号厂房分切车间通风管道施工作业期间，有1名施工人员坠落导致二级伤残情况属实。

2024年8月2日，上饶市人民政府成立了事故调查组，对该起事故开展调查。

## **（二）事故现场应急处置情况**



8 时许，事故发生后，沈某某、管某某、徐某发、徐某福发现吴某福还清醒但受伤严重，不敢处理，等待救援。

8 时 25 分左右，120 到达事故现场，吴某福被送往广丰区人民医院抢救。当天中午转上饶市人民医院救治。

锦荣公司技术总负责人沈某某协助伤者家属办理入院手续，并垫付了先期医疗救治费用。

### **（三）医疗救治和事故善后情况**

入院后，伤者进行了相关检查和治疗，2023 年 1 月 9 日康复出院。2023 年 5 月 9 日，经上饶市劳动能力鉴定委员会鉴定（上饶市劳鉴 2023 年 707 号）结论为伤残二级。

事故发生后，锦荣公司积极协助伤者医疗救治，并积极与伤者家属协调善后赔偿事宜。2022 年 8 月 6 日至 2023 年 1 月 9 日，锦荣公司先后为伤者垫付了医疗费 407841.22 元。2024 年 8 月 21 日，在上饶高新区管委会、广丰区吴村镇、广信区花厅镇负责人的见证下，伤者家属与锦荣公司达成了和解，签署了一次性赔偿和解协议书，双方的矛盾已化解。

### **（四）事故应急处置评估**

从该起事故应急救援处置情况来看，事故单位及时有效应对，医疗部门及时赶到并救治，没有延误抢救时机。本次事故应急处置工作安全有序，无次生灾害和衍生事故；相关部门在接到事故报告后，积极配合，全力协调善后和赔偿工作。

## **三、事故原因分析**

### **（一）直接原因**

消防暖通风管安装工人吴某福，安全意识淡薄，在1号厂房一楼分切车间的钢化吊顶上安装消防排风管道时，不慎从2.8米高的钢化吊顶预留口摔下，是该起事故发生的直接原因。

### **（二）间接原因**

1. 锦荣公司履行安全生产主体责任不到位，未与外来安装队伍签订专门的安全生产管理协议，并统一协调、管理，钢化吊顶存在高处坠落的安全风险辨识不足，现场安全管理和员工安全教育培训不到位。

2. 吴某福在钢化吊顶上作业时，未佩戴安全帽和高处坠落防护装置，致使事故发生后摔伤严重。

### **（三）其他可能因素排除**

通过事故现场勘查、询问了解和事故单位安全管理资料分析，排除人为故意等因素影响。

## **四、事故单位漏报事故的有关情况**

该起事故发生后，事故单位消防管理人员管某某第一时间向120电话报警。当天下午，锦荣公司厂长杨某华向吴村镇和上饶高新区管委会报告了事故情况。

医疗救治期间，事故单位一直在协助伤者医疗救治，积极承担了伤者在医疗救治期间的医疗费、工资、生活费、护理费等，并积极与伤者家属协调善后赔偿事宜。

事故单位在将伤者送医后，得知伤者没有生命危险，在已

经向 110、吴村镇和高新区管委会报告的情况下，未按规定向应急管理部门报告；在发生事故后，事故单位相关人员于 8 月 7 日配合霞峰派出所制作了《询问笔录》，还原了事故经过。事故单位主要负责人没有主观隐瞒事故的故意，也没有在查实前隐瞒事故的情形，不符合瞒报认定情形。

调查认定，事故单位及其主要负责人没有隐瞒已经发生的事故，但因过失对该起应当向应急管理部门上报的事故遗漏未报。根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安监总局令第 13 号）第五条第二款<sup>1</sup>规定，该起事故为漏报事故。

## **五、事故单位存在的主要问题**

1. 锦荣公司履行安全生产主体责任不到位，安全管理体系不健全，对外来施工单位和人员缺少统一协调管理。

2. 锦荣公司现场负责人履行主要负责人安全生产职责不到位，对安全生产法律法规不熟悉，发生事故后没有及时向应急管理部门报告。

## **六、对有关责任人员和单位的处理建议**

### **（一）免于追究责任人员的处理建议**

吴某福，男，消防暖通风管安装工人，安全意识淡薄，安全防范能力不强，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中受重伤，建议免于追究责任。

---

<sup>1</sup> 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第五条《条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；

## （二）给予行政处罚人员的处理建议

1. 杨某华，男，锦荣公司厂长，新厂房装修工程项目主要负责人，未依法履行安全生产法定职责，对事故发生负有领导责任，且存在漏报行为。其事故责任行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、五项<sup>2</sup>的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，**建议由上饶市应急管理局依法处理**。其漏报事故行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项<sup>3</sup>、《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款<sup>4</sup>规定，鉴于其没有隐瞒已经发生的事故，事发后积极配合霞峰派出所制作了《询问笔录》，并向吴村镇和上饶高新区管委会报告了事故情况，其漏报行为不存在主观故意，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第二款<sup>5</sup>的规定，**建议不予行政处罚**。

2. 沈某某，男，锦荣公司技术总负责人，新厂房装修工程项目现场负责人，未依法履行安全管理职责，对装修作业人员

---

<sup>2</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：  
(三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

(五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

<sup>3</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：  
(七) 及时、如实报告生产安全事故。

<sup>4</sup> 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

<sup>5</sup> 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第二款“当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。”

违章行为进行安全检查，未对外来作业人员开展安全培训教育，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、五项<sup>6</sup>的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条<sup>7</sup>的规定，**建议由上饶市应急管理局依法处理。**

3. 徐某某，男，消防暖通风管安装项目承包方，未依法履行安全管理职责，未对工人正确佩戴安全帽等劳保防护用品的问题进行监督检查并制止其违章行为，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项<sup>8</sup>的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，**建议由上饶市应急管理局依法处理。**

### **（三）给予行政处罚单位的处理建议**

锦荣公司履行安全生产主体责任不到位。安全风险辨识不到位，对钢化吊顶通风管预留口存在高处坠落的风险，未进行安全风险辨识和采取相应的防范措施；安全管理体系不健全，

---

<sup>6</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

<sup>7</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

<sup>8</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

未与外来安装队伍签订专门的安全生产管理协议，现场安全管理不到位，对工人未正确佩戴安全帽等劳保防护用品的问题及时督促整改，对事故的发生负有重要责任。因本起事故是一起仅 1 人重伤的事故，按照江西省应急管理厅《安全生产行政处罚裁量适用细则》（2022 年版）对发生一般事故的处罚档次（共 4 档）最低档次的处罚标准是：“死亡 1 人，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失，负有重要责任的”，**建议不对锦荣公司就事故责任进行行政处罚**。其存在的安全生产问题隐患违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款<sup>9</sup>和第四十九条第二款<sup>10</sup>的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项<sup>11</sup>和第一百零三条第二款<sup>12</sup>的规定，建议由上饶市应急管理局依法处理。

#### （四）其他处理建议

---

<sup>9</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

<sup>10</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

<sup>11</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；

<sup>12</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

1. 上饶高新区管委会，对辖区内锦荣公司在生产车间装修过程中安全监管不细致、不严格，未按规定及时向广丰区人民政府和应急管理局报告事故情况，建议责成上饶高新区管委会向广丰区人民政府作出书面检查。

2. 对相关公职人员履职情况线索按照干部管理权限移交相关部门进行处理。

## **七、事故主要教训**

**（一）安全管理体系不健全。**未与外来安装队伍签订专门的安全生产管理协议，现场安全管理不到位，对工人未正确佩戴安全帽等劳保防护用品的问题及时督促整改。

**（二）安全风险辨识不到位。**对钢化吊顶通风管预留口存在高处坠落的风险，未进行安全风险辨识并采取相应的防范措施。

**（三）安全教育培训不到位。**企业主要负责人和安全管理人员对安全生产法律法规不熟悉，企业未开展全员安全教育培训，未外来作业人员缺乏统一安全培训。

**（四）事故报告不规范。**企业主要负责人对《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和生产安全事故报告程序不熟悉，导致事故漏报。

## **八、事故整改和防范措施建议**

为深刻汲取事故教训，坚决防范化解重大风险，遏制类似生产安全事故的发生，针对事故暴露出的问题，提出以下防范

整改措施建议：

**（一）压实安全生产主体责任。**锦荣公司要认真履行企业安全生产主体责任，主要负责人和安全管理人員要加强安全生产法律法规学习，必须要具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，要举一反三，健全各岗位安全生产管理制度和操作规程，并督促有效执行。

**（二）强化风险辨识和管控。**锦荣公司要开展一次全面的安全风险辨识，全面辨识可能导致事故发生的风险点，制定相应的管控措施，落实企业“一图一牌三清单”。

**（三）强化安全教育培训。**锦荣公司要严格落实《生产经营单位安全培训规定》有关要求，进一步加强外来作业人员安全生产教育培训，有效提升全员安全生产意识和抵御风险能力。

**（四）加强安全生产监督管理和信息报送。**切实落实属地管理、行业监管责任、企业主体责任，规范生产安全事故报告，加强安全生产巡查检查，尤其是加大对交叉作业的安全监管力度，确保安全生产。