

铅山华嘉铝业有限公司“3·6”一般 高处坠落事故调查报告

铅山华嘉铝业有限公司“3·6”一般事故调查组

2024 年 7 月 11 日

目 录

一、事故基本情况.....	2
（一）事故发生单位概况.....	2
（二）死者情况.....	2
（三）事故发生经过.....	3
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....	5
二、事故应急处置及评估.....	5
（一）事故信息接报及响应情况.....	5
（二）医疗救治情况.....	6
（三）善后情况.....	6
三、事故原因分析.....	6
（一）直接原因分析.....	6
（二）间接原因分析.....	7
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	7
（一）对责任人员的处理建议.....	7
（二）对责任单位的处理建议.....	9
五、事故整改和防范措施.....	9

铅山华嘉铝业有限公司“3·6”一般高处坠落 事故调查报告

2024年3月6日，铅山县工业园区（上铅基地）华嘉铝业有限公司发生一起生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约121.6万元。事故发生后，华嘉铝业有限公司未按规定上报。

2024年4月28日，经群众举报，上饶市应急管理局派员核查，基本属实。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅字〔2022〕38号）的有关要求，上饶市人民政府于2024年5月9日成立了铅山县华嘉铝业有限公司“3·6”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委派员参与事故调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则要求，通过现场勘查、调查询问、查阅资料和技术分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议。同时，针对事故发生的原因和暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，铅山华嘉铝业有限公司“3·6”一般高处坠落事故是一起因安全防护栏未设置，检维修作业安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

华嘉铝业有限公司 2020 年 8 月 5 日成立，注册地址：上饶市铅山县工业园区（上铅基地），法定代表人张某浩。经营范围为光伏设备及元器件制造，有色金属压延加工，有色金属铸造，汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发、批发、零售，模具制造，道路货物运输，货物进出口等。目前生产的主要产品是光伏设备元器件和汽车铝制零部件。设有表面处理车间、压延车间。

2021 年 6 月 30 日，铅山县应急管理局下达文书责令该企业完善建设项目安全设施“三同时”手续。2022 年 6 月，该企业分汽车零部件项目和铝型材表面处理项目履行安全设施“三同时”手续，进行了安全预评价和安全设施设计，但至 2024 年 3 月 6 日尚未进行项目竣工验收。

2022 年 3 月 6 日公司成立了安全生产工作委员会，并形成文件于 5 月 11 日发布实施，但专职安全员只设置了 1 人。该企业车间各主要岗位 24 小时不间断作业，专职安全员配备不足。

经调查，该企业在 2024 年 3 月 6 日前未实行检维修方案和危险作业票审批手续。

（二）死者情况

郑某发，男，公民身份证号码：3623*****。2023 年 11 月 6 日入职华嘉铝业有限公司，为表面处理车间使用硫酸铵处理铝材操作工。2024 年 3 月 6 日约 16 时 10 分在硫酸铝铵 2#B 储罐罐顶发生高处坠落，坠入高 3 米、直径 2.7 米的反应罐内，无

人发现，尔后因搅拌机叶片转动造成机械伤害。16时19分被发现，经抢救无效，17时21分铅山县人民医院医生确认已死亡。企业与死者家属达成赔偿协议后，3月9日郑某发遗体在铅山县殡仪馆火化。生前未婚，无子女。

（三）事故发生经过

2024年3月6日13时30分表面处理车间硫酸铝铵2#B储罐搅拌过载报警无法启动，操作工罗某生随即向公司设备部报修，14时左右维修人员周某江和沈某济到达现场进行维修作业。因不确定修复时间，带班长张某林便安排罗某生在现场待命协助修理，另一操作工郑某发去本车间另一班组协助工艺员鲁某接PVC水管。

事后，查看车间监控视频，16时08分郑某发接水管作业间隙返回原岗位，独自前往二楼2#B反应罐处，随后攀爬到罐顶部（见图1）。安排郑某发接水管的工作没有完成，没有人叫他返回原岗位，也未安排其配合维修搅拌罐。因为两名维修人员背对着反应罐在操作台维修，没人看见他上到二楼并爬上罐顶。



图 1 事故车间

16 时 11 分维修工周某江基本完成维修工作，开始进行设备调试时，听见搅拌罐内一声巨响，维修工周某江和操作工罗某生先后爬上罐顶查看情况，发现电机搅拌轴断裂，罗某生便下来关闭设备电源，后再次返回罐顶配合周某江检查作业。16 时 19 分进行再次检查时发现储罐底部有亮光（手机手电筒），有貌似人体躺在另一侧（见图 2），罗某生立即向带班长张某林进行了报告，随后管理人员组织开展施救，通过用绑带捆绑方式将受害人吊出罐外，吊出后发现是郑某发，在整个抢救过程中郑某发处于无意识状态，没有发出任何声音。



图 2 受害者位置图

(四) 人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约 1215670 元。

二、事故应急处置及评估

(一) 事故信息接报及响应情况

事故发生后，企业安全生产分管领导陈某辉副总经理电话报告给在外地出差的董事长张某浩，张某浩决定不向政府部门报告

事故情况。该事故未按规定向政府部门报告。

（二）医疗救治情况

3月6日16时23分，带班长张某林电话报告车间主任黄某波，说有人受伤，黄某波立即到现场并召集其他人，组织救援，对罐内进行机械通风后，伸进梯子，黄某波进入罐内绑带，合力将受伤人员吊出。同时企业人资行政部付某露拨打120急救电话。

16时57分120医生到达事故现场，发现郑某发已无动脉搏动，不能呼吸，抢救医生在120车上进行心肺复苏等抢救作业。17时21分120急救车到达铅山县人民医院急诊科，医生确认其已死亡。

（三）善后情况

事故发生后，董事长张某浩第一时间在电话里告知副总经理陈某辉和行政总监周某南尽快做好善后工作，把事故影响降到最低。3月7日晚上企业和死者家属双方达成赔偿协议，3月9日遗体在铅山县殡仪馆火化后赔偿余款全部到位，之后无其他异议，善后处理得到妥善解决。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查，华嘉铝业有限公司表面处理车间硫酸铝铵2#B反应罐顶部60cm×60cm人员出入口临边未设置防护栏，郑某发爬上罐顶后发生高处坠落，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.事故隐患排查不彻底，未及时发现存在高处坠落风险的临边护栏未设置，并整改到位；

2.安全设施“三同时”未完全履行，安全设施未验收合格就投入生产和使用；

3.登高等危险作业未实行作业票审批制度，设备维修时未在作业区域内设置警示标识，其他人员可以随意进入维修区域，安全生产管理存在缺陷；

4.未制定检维修方案，未对风险进行分析并落实防范措施，未派安全监护人；

5.专职安全管理人员配备不足；

6.作业员工的安全教育培训不到位，郑某发安全意识不强。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对责任人员的处理建议

1.郑某发，华嘉铝业有限公司铝型材表面处理车间工人，3月6日已经安排去另一个岗位辅助接水管工作，接水管工作未完成，未通知其返回自己原工作岗位，私自返回，并且未经报告和允许通过爬梯登上反应罐，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七^[1]，但鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.张某浩，华嘉铝业有限公司法定代表人、董事长、公司安委会主任，安全设施设备投入生产和使用前未按规定组织安全设施

^[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

竣工验收，未辨识安全管理上存在的风险隐患并及时采取对策措施，且在事故发生后未按规定上报事故情况，负主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第七项^[2]建议由上饶市应急管理局依法给予其行政处罚。

3. 陈某辉，华嘉铝业有限公司安全生产工作直接管理的副总经理，对公司安全防护设施设备不完善失察，未要求制定和审批检维修方案，未按规定实行危险作业审批制度，负主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项^[3]，建议由上饶市应急管理局依法给予其行政处罚。

4. 黄某波，华嘉铝业有限公司铝型材表面处理车间主任，车间内3米高反应罐人员出入口未设置防护栏，对车间硫酸铝铵2#B反应罐故障报修未进行作业风险分析，未提出安全保障方案，涉及到高处作业等危险作业未设置监护人监督，负直接责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项^[4]，建议由上饶市应急管理局依法给予其行政处罚。

(二) 对责任单位的处理建议

华嘉铝业有限公司是生产经营活动的主体，依法应当履行加强安全生产管理、确保安全生产的主体责任。此次事故，华嘉铝

²[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

³[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

⁴[?]同脚注[3]。

业有限公司对事故发生负有直接责任，且在事故发生后未按规定及时向有关部门报告。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十一条、三十五条、四十一条第一款、第二款^[5]的规定，建议由上饶市应急管理局依法给予其行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）要严格按照规定上报事故情况。必须严格按照国务院令 493 号《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故发生后，生产经营单位应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）要严格履行安全设施“三同时”手续。为加强建设项目安全管理，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命和财产安全，根据国家安监总局令第 36 号（2015 年 4 月 2 日修正）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》生产经营单位建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施按照安全设计施工完成后，应组织验收，如有缺陷应整改到位，形成书面验收评价报告后投入生产和使用。

⁵[?]第三十一条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（三）要建立并落实双重预防性工作机制。生产经营单位应按照《安全生产法》的规定，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患。

（四）要进行施工风险分析并落实防范措施。涉及危险作业的检维修施工应编制组织实施方案，生产经营单位应监督方案落到实处。