

郑州经开区郑州畜牧兽医中等专业学校

“7·3”一般高处坠落事故调查报告

2025年7月3日9时20分许，位于经开区郑姚管区土山店村的郑州畜牧兽医中等专业学校，在进行洗浴楼外墙粉刷施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成2人死亡，直接经济损失约176万元。

事故发生后，经开区管委会高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省政府令 第143号）等法律法规有关规定，于2025年7月30日成立了由区应急管理局、区党政办公室、区纪检监察工委、区党群工作部、中牟县应急管理局、姚家镇派出所等单位为成员的经开区“7·3”郑州畜牧兽医中等专业学校高处坠落事故调查组，同时聘请专家参与事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅相关资料和询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，郑州经济技术开发区郑州畜牧兽医中等专业学

校“7·3”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位人员基本情况

1. 事故发生单位：郑州畜牧兽医中等专业学校

郑州畜牧兽医中等专业学校（原豫东牧医学校）始建于1990年，是郑州市教育局批准设立并直接领导的“郑州市畜牧兽医类重点专业学校”。民办非企业单位登记证书（法人），法定代表人：刘*，注册资本：6万（元），统一社会信用代码：91410108565120544E，注册地址：河南省郑州市中牟县**区**园区内，业务范围：中等层次学历教育，业务主管单位：中牟县教育局，发证日期：2021年4月1日。

民办学校办学许可证证书编号：教民141010030000530号，校长：刘**，学校类型：中等专业学校，办学内容：中等层次全日制学历教育，主管部门：中牟县教育局，有效期限：2022年5月27日—2030年5月26日，发证日期：2022年5月27日。

郑州畜牧兽医中等专业学校分为南北校区，没有主校区与分校区之分，具有同等地位，其中南校区位于郑州市经开区郑姚管区**村**院，北校区位于中牟县**路**号。

2. 施工承包人：张**、张**。

张**，男，37岁，身份证号：410122*****，户籍住址：河南省中牟县**镇**村；张**，男，40岁，身份证号：

410122*****，户籍住址：河南省中牟县**镇**村。两
人均无任何工程承包资质和施工资质。

3. 房屋所有单位：姚家镇**村民委员会

姚家镇村委会成立于2021年2月18日，驻地在中牟县**镇*
*希望小学，法定代表人为苟**。

（二）工程概况

郑州畜牧兽医中等专业学校于2021年租赁**镇**希望小学
旧址开办新校区，租赁期限为20年。该地块土地性质为教育用
地，占地约28亩，建筑面积约2600平方米，属村集体所有，
无土地权属证书。

2025年下半年，郑州畜牧兽医中等专业学校准备扩大招生，
决定对校园内洗浴楼进行加盖，因无法取得土地权属证书，未
能得到土地管理部门的审批。校长刘复生通过熟人联系到包工
头张**，确定由其负责洗浴楼加盖工程的施工。

该洗浴楼东西长约29.5m，南北宽约9.4m，一、二层层高约
3.40m，一层用于洗浴，二层用于教学，加盖的第三层层高约
3.60m，用于教学，加盖的第四层层高约3.20m，用于住宿，每
层楼的平面面积均为277m²，加盖总面积约554m²。

事故发生单位为郑州畜牧兽医中等专业学校，施工承包方为
个人张**、张**，房屋所有单位为经开区**村村委会。

（三）事故单位之间相互关系

2021年12月27日，中牟县**镇**村村民委员会与郑州畜牧

兽医中等专业学校签订租赁经营权合同，约定将**希望小学学校旧址租赁给郑州畜牧兽医中等专业学校用于开办新校区，租赁期限20年。

2025年6月2日，郑州畜牧兽医中等专业学校与个人包工头张**、张**签订《洗浴楼加固维修施工承包合同》，委托张**、张**承建施工，在原有的两层建筑基础上，对洗浴楼进行第三层、第四层加高扩建。承建方负责包工包料，按照校方提供的图纸和要求进行施工。

2025年6月23日，张**联系到岳遂生，将加盖工程的内外墙粉刷工作分包给了个人岳**，未签订劳务分包合同。岳**组织包括自己在内的6名工人负责洗浴楼内外墙粉刷工作。

（四）事故单位相关人员基本信息

1. 岳**（死者），男，50岁，户籍住址：河南省中牟县**镇**村，系洗浴楼加固维修施工项目墙面粉刷包工头。

2. 吴**（死者），男，56岁，户籍住址：郑州市经济技术开发区**办事处**村，系洗浴楼加固维修施工项目墙面粉刷工人。

3. 崔**，男，55岁，户籍住址：郑州市管城回族区**乡**庄，系洗浴楼加固维修施工项目墙面粉刷工人。

4. 张**，男，37岁，户籍住址：河南省中牟县**镇**村，系洗浴楼加固维修施工项目施工承包人。

5. 张**，男，40岁，户籍住址：河南省中牟县**镇**村，

系洗浴楼加固维修施工项目施工承包合伙人。

6. 刘**，男，58岁，中牟县党代表，户籍住址：河南省中牟县**路，系郑州畜牧兽医中等专业学校校长。

7. 刘*，女，37岁，户籍住址：郑州市金水区**路**小区，系郑州畜牧兽医中等专业学校法定代表人。

（五）事故发生位置基本情况

该起事故发生于郑州畜牧兽医中等专业学校南校区，该校区位于中牟县城南12公里处，223省道西侧的**镇**希望小学旧址。事故发生于校园西北角洗浴楼西侧外墙四层处，墙外悬挑脚手架平台弯折钢管离地面高度约12.00m，即坠落高度约为12.00m。穿墙钢管全长约1.50m，墙外悬挑脚手架平台钢管悬臂长约1.0m，墙外悬挑脚手架平台用3根钢管支撑，弯折钢管位于中间，钢管外直径约48mm，管壁厚约1.2mm，弯折钢管锈蚀严重。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月30日至7月2日，岳**安排了3名工人进场做墙面粉刷前期工作，包括在墙面打孔、插钢管、搭竹笆等工作。

7月3日7时许，岳**带着吴**等5名工人到达郑州畜牧兽医中等专业学校开始组织洗浴楼外墙粉刷施工，岳**、吴**等四个人负责在用竹笆和钢筋搭建的悬挑脚手架上抹灰，其他两名工人在地面负责送灰，9时20分许，悬挑脚手架的支撑钢管

突发弯折，北侧的竹笆发生坍塌，导致位于悬挑脚手架北侧的岳**、吴**两人从四楼坠落至一层地面，事故最终造成两人死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人崔**第一时间拨打了 120 急救电话，校长刘**得知消息后立即赶到现场，随后 120 赶到现场对伤者进行抢救，吴**现场抢救无效死亡，岳**被拉至医院进行抢救。经开区应急管理局局领导和郑姚管区副书记到达事故现场后，立即对现场情况进行详细了解，要求学校对事故现场进行保护、对伤者进行全力抢救。

（三）事故信息上报情况

2025 年 7 月 3 日 10 时 40 分许，郑姚（管区）将事故情况上报给了经开区应急管理局，经开区应急管理局工作人员到现场核实情况后于 12 时 50 分许向郑州市应急管理局上报了事故详细情况。7 月 3 日 13 时许，郑州畜牧兽医中等专业学校和郑姚（管区）向经开区应急管理局提交纸质版事故上报材料。

（四）善后处置情况

事故发生后，郑州畜牧兽医中等专业学校和施工承包人积极组织救治，为岳**支付治疗费 8 万元，之后与死者家属就善后赔偿问题进行协商，于 7 月 3 日与吴**家属达成一致，签订一次性赔偿协议，赔偿金额 83 万元，于 7 月 5 日与岳**家属达成一致，签订一次性赔偿协议，赔偿金额 85 万元，善后事宜处理

完毕。

三、事故原因分析

(一) 直接原因

作业人员高处作业时，随意采用 3 根钢管悬挑铺设竹笆脚手板作为施工平台^[1]，作业平台中间部位钢管因锈蚀严重，强度不足发生弯折断裂，导致整个操作平台垮塌坠落；高处作业人员未佩戴安全带等防护用品，施工处未设置安全网等安全防护设施^[2]。

(二) 事故暴露出的问题

1. 郑州畜牧兽医中等专业学校

未落实安全生产主体责任，违法将工程发包给无资质和不具备安全生产条件的个人^[3]，未办理建设工程规划许可证^[4]，未按

^{1]} 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第 3.2.5 条“各类操作平台、载人装置应安全可靠，周边应设置临边防护，并应具有足够的强度、刚度和稳定性，施工作业荷载严禁超过其设计荷载”；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ180-2016）第 6.4.10 条“悬挑式操作平台的构造和设计应符合本规范附录 C 的规定”；第 6.4.5 条第一款“采用悬臂梁式的操作平台，应采用型钢制作悬挑梁或悬挑桁架，不得使用钢管，其节点应是螺栓或焊接的刚性节点，不得采用扣件连接”。

^{2]} 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第 3.2.1 条“在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或者高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品”。

^{3]} 《中华人民共和国建筑法》第二十二条“建筑工程实行招标发包的，发包单位应将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位”；《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1 号文）第五条“本办法所称违法发包，是指建设单位将工程发包给个人或不具有相应资质的单位、肢解发包、违反法定程序发包及其他违反法律法规规定发包的行为”；第六条“存在下列情形之一的，属于违法发包：（一）建设单位将工程发包给个人的；……”的规定，涉嫌违法发包”。

^{4]} 《郑州市城乡规划管理条例》第四十二条“在城市、镇规划区内国有土地上新建、改建、扩建建筑物、构筑物以及进行道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人向城乡规划主管部门申请办理建设工程规划许可证应当提交下列材料：（一）书面申请；（二）使用土地的有关权属证明文件；（三）建设项目批准、核准、备案文件或者相关文件；（四）建设工程设计方案；（五）法律、法规、规章规定的其他材料”。

规定办理施工许可证^[5]，未办理质量安全监督手续^[6]，未提供经专业设计单位设计和图审合格的施工图纸，未委托监理^[7]，违法违规建设施工。安全生产管理主体责任落实不到位，未尽建设工程首要责任，未督促施工单位落实安全生产主体责任，对施工方项目负责人无资质、搭建不合规悬挑脚手架高处危险作业、未安排专门人员进行现场安全管理等行为失察失管，未对进场脚手架构件验收，未及时发现和消除施工单位施工作业中存在的脚手架薄壁钢管、悬挑架平台防护缺失、作业人员未佩戴使用安全带等安全隐患。

2. 张**、张**

无资质承揽建筑工程，不具备安全生产条件^[8]，项目管理人员无建造师资格、无安全管理人员资格^[9]，未建立健全和严格

^{5]} 《中华人民共和国建筑法》第七条“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外”；《建筑工程施工许可管理办法》第二条“在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门申请领取施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证”。郑州畜牧兽医学校洗浴楼加固改建项目建筑面积约554平方米，合同额约35万元，应当申请办理施工许可证。

^{6]} 《建设工程质量管理条例》第十三条“建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，……”。

^{7]} 《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部令第86号）第二条“下列建设工程必须实行监理：（一）国家重点建设工程；（二）大中型公用事业工程；（三）成片开发建设的住宅小区工程；（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（五）国家规定必须实行监理的其他工程”；第七条“国家规定必须实行监理的其他工程是指：（一）……；（二）学校、影剧院、体育场馆项目”。该建设工程项目应实行监理，应委托监理单位管理工程建设。

^{8]} 《中华人民共和国安全生产法》第二十条“生产经营单位应当具备本法 and 有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动”。

^{9]} 《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”；《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）第二十条“施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全

落实全员安全生产责任制^[10]，未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，未构建实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制^[11]，未对作业人员进行安全教育和培训及安全技术交底^[12]，未针对高处作业制定并落实相应的安全专项方案和安全防护措施^[13]，未与作业人员签订劳动合同^[14]，未给作业人员办理工伤保险^[15]，冒险组织工人施工。

3. 中牟县教育局

作为行业主管部门，安全监管缺失，对于所监管的学校开展的建筑施工活动失管失控，由于对校内施工项目不了解、不掌

生产条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程”。

^{10]} 《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产”。

^{11]} 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”。

^{12]} 《中华人民共和国建筑法》第四十六条“建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业”；《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）第二十七条“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认”；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ180-2016）第3.0.3条“高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术教育及交底，并应配备相应防护用品”。

^{13]} 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ180-2016）第3.0.1条“在施工组织设计或施工方案中应按国家、行业相关规定并结合工程特点编制包括临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的安全防护技术措施等内容的高处作业安全技术措施”。

^{14]} 《中华人民共和国劳动法》第十六条“建立劳动关系应当订立劳动合同”。

^{15]} 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条“生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费”；《建筑法》第四十八条“建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费”；《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十八条“施工单位应为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险”。

握，监管力量无法前置，直接导致了安全防线的层层失守。

四、事故责任划分及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

1. 岳**，洗浴楼加固维修施工项目墙面粉刷包工头，安全意识淡薄，随意采用3根钢管悬挑铺设竹笆脚手板作为施工平台，未佩戴安全带等防护用品，未设置安全网等安全防护设施，未对支撑钢管进行检验，对此次事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 吴**，洗浴楼加固维修施工项目墙面粉刷工人，安全意识淡薄，未佩戴安全带等防护用品，盲目跟从施工，对此次事故负有重要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议由司法机关依法处理人员

张**、张**，洗浴楼加固维修施工项目施工承包合伙人，无资质承揽建筑工程，不具备安全生产条件，项目管理人员无建造师资格、无安全管理人员资格，未建立健全和严格落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，未构建实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未对员工进行安全教育和培训及安全技术交底，未针对高处作业制定并落实相应的安全专项方案和安全防护措施，未与作业人员签订劳动合同，未给作业人员办理工伤保险，冒险组织工人施工，对事故发生负有主要责任。建议将张**、张**移交司法机关依法处理。

（三）对相关人员的处理建议

刘**，郑州畜牧兽医中等专业学校校长，作为学校主要负责人，未落实安全生产主体责任，违法将工程发包给无资质和不具备安全生产条件的个人，未办理建设工程规划许可证，未按规定办理施工许可证，未办理质量安全监督手续，未提供经专业设计单位设计和图审合格的施工图纸，未委托监理，违法违规建设施工，未对现场的安全施工进行有效监管，对事故发生负有主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[16]“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”之规定由应急管理部门给予2024年年收入40%的行政处罚。

（四）对相关责任单位处理建议

郑州畜牧兽医中等专业学校，作为建设方，未落实安全生产主体责任，违法将工程发包给无资质和不具备安全生产条件的个人，未办理建设工程规划许可证，未按规定办理施工许可证，未办理质量安全监督手续，未提供经专业设计单位设计和图审合格的施工图纸，未委托监理，未对现场的安全施工进行有效监管，违法违规建设施工，对事故的发生负有主要责任。建议

^[16] 《安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[17]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第十四条第三项^[18]“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：造成2人死亡，处70万元以上100万元以下的罚款；”之规定由应急管理部门给予行政处罚；同时将其违法建设行为移交区自然资源和规划分局依法依规进行处理。

五、防范措施及建议

1. 郑州畜牧兽医中等专业学校应当深刻汲取本次事故教训，切实履行安全生产主体责任和首要责任，严禁违法发包，严禁将建设工程发包给无资质和不具备安全生产条件的个人。严格遵守国家有关基本建设程序的规定，办理施工许可手续和安全监督手续，提供经施工图审查合格的施工图，当不具备工程专业经验时，应当委托监理单位实施建设工程监理。

2. 张**、张**要深刻汲取本次事故教训，严禁无资质承揽建设工程。建筑施工单位应建立健全并严格落实全员安全生产责任制，制定并实施安全生产各项规章制度和操作规程，构建并实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对员工进行安全教育培训及安全技术交底，针对高处作业制定并落实

^[17] 《安全生产法》第一百一十四条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”。

^[18] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三项“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款”。

相应的安全专项方案和安全防护措施。

3. 中牟县教育局作为行业监管部门，应精准掌握学校内的建设工程行为，包括新建、改建、扩建等各类建筑活动，要求学校在进行建设施工前，提交详细的施工计划和安全措施，经过审批后方可施工，并对施工现场进行安全检查，确保施工过程符合安全标准和规范。

4. 郑姚管区作为属地管理部门，要加强对辖区的巡查力度，开展在建工地大排查行动，要严格审查施工许可材料，对用地审批、规划许可、技术资料等前置条件进行细致核实，建立施工许可动态监管机制，及时对开工项目进行核查复查，坚决查处未批先建的情况。强化资质的审批，针对无资质或超越资质承接工程的行为开展专项整治。建立健全行业主管部门、属地政府联动机制，实现信息共享，联合打击违法违规建设行为。

