

集美灌口厦门水聚缘建筑废土资源再生处置 有限公司“10·17”一般车辆伤害事故 调查报告

集美区政府事故调查组

2026 年 5 月 22 日

目 录

一、事故基本情况	- 2 -
(一) 事故车辆基本情况	- 2 -
(二) 事故涉及工程情况	- 2 -
(三) 事故相关单位和人员情况	- 3 -
(四) 事故发生经过	- 5 -
(五) 涉事车辆技术鉴定情况	- 6 -
(六) 事故涉及单位和人员安全管理情况	- 7 -
(七) 事故现场勘察情况	- 8 -
(八) 人员伤亡和直接经济损失	- 10 -
二、事故应急处置情况	- 11 -
(一) 事故信息接报及应急响应处置情况	- 11 -
(二) 医疗救治和善后情况	- 11 -
(三) 事故应急处置评估	- 11 -
三、事故原因分析	- 11 -
(一) 直接原因分析	- 11 -
(二) 间接原因分析	- 12 -
四、对事故有关单位和个人的处理建议	- 12 -
(一) 因在事故中死亡免于或不予追究责任人员 (1 人)	- 12 -
(二) 事故发生有关个人 (1 人)	- 13 -
(三) 事故相关单位 (3 个)	- 13 -
五、事故整改和防范措施	- 14 -

2025 年 10 月 17 日 3 时 21 分许，集美灌口厦门水聚缘建筑废土资源再生处置有限公司厂区内发生一起车辆侧翻，驾驶员受伤经抢救无效后死亡 1 人的事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定以及集美区人民政府授权，成立了由集美区住建和交通局牵头，集美区应急管理局、集美区总工会、集美公安分局、交通执法集美大队、集美公安分局交警大队、灌口镇等单位参加的集美灌口厦门水聚缘建筑废土资源再生处置有限公司“10·17”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），因涉及跨区域项目和企业，事故调查组以集美区人民政府名义邀请了海沧区人民政府、漳州招商局经济技术开发区管委会派员依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场查勘、调查取证、查阅资料、询问有关当事人、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，查清了事故企业存在的问题，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查组调查认定：**集美灌口厦门水聚缘建筑废土资源再生处置有限公司“10·17”一般车辆伤害事故，是一起因驾驶员阮某义个人安全意识淡薄、未按照操作标准要求操作车辆举升卸货，运输企业未有效落实车辆管理措施，个人经营的投资**

人刘某冬未保证安全生产所必需的资金投入，工程项目单位未经申报擅自外运工程渣土、使用未经核准的运输车辆，消纳单位作业设施配备不完善，共同造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

闽 E8089*号重型自卸货车，品牌型号：汕德卡牌，车辆识别代号：LZZ7EXV****，发动机号码：2003****，车辆颜色：绿色，核载质量 15370Kg，总质量：31000Kg，核载人数 2 人，外廓尺寸：10952×2550×3680mm，驱动型式：8×4（前两桥转向、后两桥驱动）。该车辆首次登记所有人为刘某冬，第二次登记时间：2024 年 5 月 30 日，登记所有：漳州兴利物流有限公司，车辆使用性质：货运。

2024 年 6 月 21 日，招商局漳州开发区运输管理处向该车核发《道路运输证》（闽交运管漳招字 35880****），经营范围为道路普通货物运输。

该车在中国平安财产保险股份有限公司购买交通强制险和商业车险（仅车上人员伤亡险*万元/座），在保险期内。

（二）事故涉及工程情况

海沧区****停车场工程项目（以下简称停车场项目），位于海沧区*。项目于 2024 年 11 月 6 日取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第 35020*****），2024 年 12 月 9 日取得《停车场工程项目供地方案的批复》，将位于海沧区*部分国有

建设用地使用权划拨给厦门市城市建设发展投资有限公司，作为停车场工程项目用地。2025 年 10 月 16 日，项目开始场地平整、设置护坡等作业，过程中需要外运工程渣土。截至事故发生时，该项目未办理建筑垃圾外运许可手续。

（三）事故相关单位和人员情况

1. 道路运输企业：漳州兴利物流有限公司（以下简称漳州兴利物流公司），成立于 2023 年 10 月 13 日，注册地址为福建省漳州市漳州开发区*，法定代表人为李某才，注册资本为 100 万人民币，统一社会信用代码为 913506*****，经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）、城市配送运输服务（不含危险货物）等。取得道路运输经营许可证（闽交运管许可漳招字 35880****），经营范围为道路普通货物运输，证件有效期为 2023 年 12 月 21 日至 2027 年 12 月 20 日。

李某才，男，汉族，籍贯*，身份证号 350681*****，漳州*物流有限公司法定代表人。

刘某冬，男，汉族，籍贯*，身份证号 360203*****，事故车辆闽 E8089*实际 控制人。

2024 年 5 月 30 日，刘某冬与漳州兴利物流公司签订了共同经营合同，约定将十台车辆（含事故车辆闽 E8089*）的所有权由刘某冬过户至漳州兴利物流公司，由刘某冬管理车队，漳州兴利物流公司负责业务经营。2024 年 9 月，因双方存在经济纠纷，刘某冬实际控制了共同经营合同内的十台车辆（含事故车

辆闽 E8089*)。漳州兴利物流公司法定代表人李某才分别于 2025 年 6 月 25 日、2025 年 7 月 16 日拨打 110 报警电话，请公安机关协助其将刘某冬实际控制的十台车辆驶回，但因双方已签订共同经营合同，属于民事领域争议，公安机关未予正式立案。刘某东于 2025 年 7 月 17 日关闭闽 E8089* 的卫星定位装置。随后，漳州兴利物流公司未采取其他有效手段履行对名下车辆的管理责任。至事故发生时双方存在共同经营关系，过户的十台车辆由刘某冬个人雇佣驾驶员，实际经营与管理。

阮某义，男，汉族，籍贯*，身份证号 340823*****，受刘某东雇佣负责道路运输作业，驾驶车辆车牌号闽 E8089*，驾驶证有效期为 2024 年 7 月 18 日-长期，准驾车型为 A2；经营性道路货物运输证有效期至 2026 年 4 月 21 日。2025 年 8 月底，刘某冬雇佣其作为车辆驾驶员。虽未签订劳动协议或合同，但双方每月通过微信转账发放和预支报酬，实质上形成雇佣关系。

2. 事故现场单位：厦门水聚缘建筑废土资源再生处置有限公司（以下简称水聚缘公司），成立于 2020 年 4 月 28 日，注册地址为厦门市集美区*，法定代表人为詹某丽，注册资本为 1000 万人民币，统一社会信用代码为 9135021*****，经营范围包括固体废物治理（不含须经许可审批的项目）等。2022 年 6 月 15 日取得建筑垃圾处置许可证-消纳场（编号：BG-2101*）。

陈某在，男，汉族，籍贯*，身份证号 350211*****，

厦门水聚缘建筑废土资源再生处置有限公司股东、实际控制人，有生产经营决策权，是公司的主要负责人。

林某鹏，男，汉族，籍贯*，身份证号 350625*****，厦门水聚缘建筑废土资源再生处置有限公司工作人员，车辆侧翻事故发生后第一个到达现场。

3. 停车场项目的建设单位：厦门市城市建设发展投资有限公司，成立于 2005 年，注册地位于厦门市湖里区*，法定代表人为李某，经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、企业总部管理等。

林某忠，男，汉族，籍贯*，身份证号 350211*****，停车场项目现场管理人员。2025 年 10 月 16 日，因停车场项目需外运工程渣土，林某忠通过中间人刘某鹏联系刘某冬、陈某在，约定由刘某冬车队车辆负责外运工程渣土，至水聚缘公司场地内进行消纳，上述过程均未签订正式合同。

（四）事故发生经过

2025 年 10 月 17 日 2 时 30 分许，阮某义驾驶闽 E8089*在停车场项目场地内装载渣土。

3 时 15 分许，阮某义驾驶闽 E8089*进入水聚缘公司消纳场厂区内进行卸土。

3 时 19 分 39 秒，阮某义将车辆开至卸土位置，操控车辆开始第一次举升卸土。

3 时 20 分 09 秒，第一次卸土过程阮某义在货箱未降落到初

始状态，操控车辆向前行驶了1米左右刹停。

3时20分30秒，车辆货箱在举升状态下开始降斗。

3时20分45秒，车辆完成降斗并向前行驶约2米左右刹停。

3时21分16秒，驾驶员阮某义操控车辆开始第二次举升卸土。

3时21分39秒，在第二次举升过程中，车辆失去平衡，向右侧侧翻。

3时23分许，林某鹏听到响声后赶到事故现场，看到阮某义受伤，并坐在副驾位置窗户上，其呼叫阮某义但未得到回应。

3时30分许，阮某义同事邓某尾来到事故现场，并在4时许拨打120急救电话。

4时40分许，阮某义受伤，被送至厦门长庚医院救治，入院初步诊断为创伤性血气胸。

14时20分，阮某义经抢救无效宣告死亡。

（五）涉事车辆技术鉴定情况

事故车辆侧翻后，刘某冬于10月17日5时30分左右到达事故现场报警并报车辆保险。交警至现场勘察，认定非道路交通事故。随后，6时30分许，刘某冬在未向交警、公安报备的情况下，自行联系了吊车将车辆闽E8089*拉起，并指示其他驾驶员将事故车辆开离现场，开至漳州晟封汽车维修有限公司。车辆于10月17日8时许到达漳州晟封汽车维修有限公司，维修厂按照刘某冬要求立即对涉事车辆进行了拆卸维修。10月17

日 14 时 20 分，阮某义抢救无效死亡后，交警通知刘某冬立即停止处置涉事车辆。刘某冬通知维修厂停止维修并按原样安装。因刘某冬在事故发生后擅自决定对车辆进行维修，导致事故第一现场和涉事车辆被直接破坏。虽然事故调查组委托福建厦贸司法鉴定中心对事故车辆技术鉴定，但已无法还原事故当时车况。

根据福建厦贸司法鉴定中心出具的司法鉴定意见（闽厦贸司鉴中心〔2025〕痕鉴（痕）字第 9**号），鉴定结论如下：①车辆左前雾灯不亮、左后灯光装置损坏、右后灯光装置破损。其余灯光装置齐全、紧固牢靠、灯泡完好有效，未见其他影响灯光安全技术状况的异常碰撞痕迹和磨损痕迹。根据综合痕迹检验结果分析，受检时灯光性能不符合车辆类型所对应的灯光系统相关安全技术标准要求。②该车经勘验、监测，在干燥、坡度为 1.7° 上坡、硬实混凝土路面，车辆空载初速度 32km/h 进行紧急制动，制动距离¹为 25.08m 、制动减速度²为 1.80m/s^2 、制动协调时间³为 0.02s 。根据综合痕迹检验结果分析，受检时制动性能不符合车辆类型所对应的行车制动系统相关安全技术标准要求。

（六）事故涉及单位和人员安全管理情况

¹ 根据 GB 7258-2017 表 3 制动距离和制动稳定性要求 $\leq 9.0\text{m}$ 。

² 根据 GB 7258-2017 表 4 制动减速度和制动稳定性要求：其他汽车、乘用车列车制动初速度 30km/h 空载检验充分发出的平均减速度 $\geq 5.4\text{m/s}^2$ 。

³ 根据 GB 7258-2017 7.10.2.2 用充分发出的平均速度检验行车制动性能：制动协调时间对气压制动的汽车应小于或等于 0.60s 。

漳州兴利物流公司虽有开展安全学习教育、安全生产例会、安全生产隐患排查、车辆安全性能自查，但对于被刘某冬实际控制的车辆失管失察，未采取积极有效的措施控制车辆，造成车辆被刘某冬私自营运，存在安全隐患。刘某冬在实际控制车辆期间，作为个人经营的投资人未保证安全生产所必需的资金投入，致使车辆缺少关键卸料装置。

水聚缘公司虽有制定现场安全生产管理制度，但未在消纳场区内配备符合消纳条件的照明设施，导致夜间施工能见度差，存在安全隐患。

（七）事故现场勘察情况

1. 周边环境勘察情况

事故发生地位于集美灌口水聚缘公司消纳厂区内，距离厂区入口约 50 米处，车辆侧翻位置为硬化水泥地，地面较平整、无坑洼。事故发生时间为凌晨 3 时许，经勘察，厂区内夜晚灯光照明情况较差，仅有一处高空监控记录到车辆侧翻事故发生的全过程。经调阅侧翻现场近照，可见湿土黏在货箱右前侧。



(图 1: 夜间事故现场情况, 图片由监控视频截取)



(图 2: 事故现场情况, 图片由刘某冬提供)



(图 3: 事故现场情况, 图片由刘某冬提供)

2. 气象环境等因素

调阅厦门市气象局发布的事故发生当日气象数据, 气温 26℃-31℃, 阴转多云, 东北风 3 级。

经国家地震科学数据中心及中国地震台网信息核查, 10 月 17 日, 福建省境内无地震情况。

(八) 人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人受伤后抢救无效死亡。截至事故调查报告定稿时, 事故造成人身伤亡后支出的费用 (含医疗费用、丧葬及抚恤费用) * 万元, 因各方就善后处理费用未达成一致, 难以根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721) 核定事

故直接经济损失。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及应急响应处置情况

事故发生后，公安、卫健、住建、应急等部门及属地政府应急响应迅速，按照事故处置要求，到达现场开展应急处置和初步调查工作。

（二）医疗救治和善后情况

1. 救治情况。2025年10月17日4时40分许，阮某义被送至厦门长庚医院救治，初步诊断为创伤性血气胸。经过近10小时的救治，10月17日下午14时20分宣告死亡。

2. 善后情况。事故调查组牵头多次协调事故各方厘清赔偿责任，因漳州兴利物流公司和刘某冬在共同经营方面存在复杂债务关系，对赔偿责任划分存在巨大争议，导致未能就赔偿事宜与遇难者家属达成一致。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，公安、卫健、住建、应急等部门及属地政府应急响应迅速，各部门之间协同配合，信息沟通、共享顺畅，做好事故信息通报、事故现场秩序管理等相关工作，妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好地履行了属地政府和各部门职责。事故处置得当，未发生次生灾害。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

阮某义驾驶车辆装载带有黏性的建筑渣土，操作车辆第一次举升至限位角度进行卸土后，因仍有部分建筑渣土粘在货箱，操作车辆进行第二次举升，在第二次举升卸土期间，未采取缓慢举升的方式进行卸料，总举升时间约 23 秒⁴，举升速度过快，最终导致机体失稳、向右侧翻。

（二）间接原因分析

通过视频分析、调查询问、现场勘验，造成事故的间接原因有：

1. 刘某冬在实际控制车辆并进行营运期间，作为个人经营的投资人未保证安全生产所必需的资金投入，致使车辆缺少关键卸料装置⁵，导致车辆在卸料时存在安全隐患。

2. 漳州兴利物流公司对于登记所有车辆，未落实采取积极有效措施，保证车辆在有效管控下营运。

3. 水聚缘公司违规受纳未经核准的工程渣土，厂区内缺少具备符合消纳作业需要的照明设施，导致夜间施工能见度差。

4. 停车场项目未经核准擅自外运工程渣土，违规使用未取得厦门市建设主管部门核准的建筑垃圾运输车辆进行运输。

四、对事故有关单位和个人的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1 人）

⁴ QC/T222-2025《中华人民共和国行业标准》自卸货车，第四条技术标准 4.1.5.1，举升式自卸货车按 5.8 进行试验，其举升和下降时间应符合表 1 的规定。货箱内部长度 L/m：L≥6.5，举升时间 t/s：25≤t≤55，下降时间 t/s：25≤t≤55

⁵ GB/T25684.6-2021《中华人民共和国国家标准》土方机械安全第 6 部分：自卸车第四条 4.2.5：黏性物料，若卸料时出现黏性物料（如湿土、结冰物料）粘在车厢上，从而存在机体失去稳定性的风险，应配备帮助卸载物料的装置。

阮某义，事故车辆驾驶员，个人安全意识淡薄，未按照国家标准、行业标准要求操作车辆举升卸货，对事故负有直接和主要责任，鉴于其已在本事故中死亡，建议免于追究相关责任。

（二）事故发生有关个人（1人）

刘某冬，作为涉事车辆的实际控制人、个人经营的投资人，未保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十三条⁶，建议应急管理部门对其进行处罚。

（三）事故相关单位（3个）

漳州兴利物流有限公司。对于登记所有车辆被共同经营人刘某冬控制并进行营运的行为，虽采取了报警方式寻求解决，但因涉及民事纠纷公安部门未予立案的情况下，未进一步采取积极有效的措施，对车辆进行有效管控，而是放任刘某冬自行经营，建议由漳州招商局经济技术开发区道路运输主管部门进一步调查处理。

厦门水聚缘建筑废土资源再生处置有限公司。违规受纳未经核准的工程渣土⁷。虽有制定现场安全管理制度，但厂区内未配备消纳作业需要的照明设施⁸，导致夜间作业能见度差，违反

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⁷ 《厦门市建设局关于印发厦门市建筑废土消纳场管理规定的通知》（厦建规〔2023〕5号-工），第十条第一款，建筑废土消纳场不得受纳未经处置核准的建筑废土、工业垃圾、生活垃圾或有毒有害、易燃易爆等危险废物。

⁸ 《厦门市建设局关于印发厦门市建筑废土消纳场管理规定的通知》（厦建规〔2023〕5号-工），第七条第三款，

了《厦门市建筑废土消纳场管理规定》，建议由厦门市建设主管部门进一步调查处理。

厦门市城市建设发展投资有限公司。建设的停车场项目工程渣土外运量超过 50 立方米以上，在未取得建筑垃圾外运许可手续的前提下擅自外运⁹、违规使用未经核准的车辆进行运输¹⁰，违反了《厦门市建筑废土管理办法》第九条、《厦门市住房和城乡建设局关于进一步加强建筑垃圾运输管理的通知》第二条，建议由厦门市建设主管部门进一步调查处理。

五、事故整改和防范措施

（一）压实企业主体责任。督促建筑垃圾产生单位、运输企业和处置单位按照有关标准加强运行管理，提升安全风险防控和应急处置能力。督促建设（代建）单位按《厦门市建筑废土管理办法》文件规定，依法办理建筑垃圾处置许可证（外运），并落实安全文明施工规定和“一不准进、四不准出”管理规定。

（二）加大执法查处力度。由区住建和交通局牵头，联合生态、城管、交通、交警部门持续开展联合执法检查，合力打击各类违法违规行为。充分发挥城管、交通、交警全天候执法力量，对于风险隐患突出、未经核准的建筑垃圾运输车辆进行

建筑废土消纳场需具备符合消纳需要的机械设备和照明、消防、排水等设施。

⁹ 《厦门市建筑废土管理办法》第九条：产生建筑废土 50 立方米以上的建设单位和个人应在开工前 10 天向建筑废土管理机构申报建筑废土的种类、数量等事项；建设单位和个人有条件自行安排建筑废土处置场地的，还应提供处置场地红线图、业主同意受纳证明及相关资料。

¹⁰ 《厦门市住房和城乡建设局关于进一步加强建筑垃圾运输管理的通知》（厦住建工〔2025〕19 号）第二条加强工地源头管控：各建设（代建）、施工、监理单位加强在建工程项目源头管控，严格落实“一不准进、四不准出”等文明运输措施，杜绝将建筑垃圾交给个人和未取得建筑垃圾核准的单位运输。

专项整治，确保建筑垃圾运输安全有序。

（三）健全末端监管机制。运用数字化监管手段，加强对资源化利用场地处置不规范、生产及污染排放行为的实时监控和智能预警。定期对资源化利用场地进行现场检查，督促企业做好现场管理，对于资源化处置过程的违规问题及时上报市级建设主管部门。