

附件

枣阳王城伍河农民自建房“10·30”一般起重伤害事故调查报告

2025年10月30日上午8时许，枣阳市王城镇伍河村六组村民周*华农民自建房建设施工过程中，发生一般起重伤害事故致1人受伤，后被送至枣阳市第一人民医院抢救。10月30日10时8分，枣阳市第一人民医院宣告抢救无效死亡。死者，赵*，男，现年63岁，身份证号42068*****713，家庭住址：枣阳市王城镇伍河村**组。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）、国家安全监管总局《关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令 第354号）的有关规定，经研究，我市已成立由市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局、市市场监管局和王城镇人民政府为成员单位的事事故调查组，并邀请市纪委监委和市检察院派员参加。事故调查组由市应急管理局牵头，市应急管理局党委副书记、副局长林*海担任调查组组长，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘查、询问有关人员、调查取证，查清了事

事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见、事故防范 measures 和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、事故性质认定

经调查认定，该事故是一起因施工单位管控不力，未落实安全生产主体责任，相关人员无安全意识，擅自进入施工现场，违规操作起重机械致人死亡的生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 事故发生单位

余*银个体施工队。负责人：余*银，男，现年**岁，身份证号 4206831*****083716，家庭住址：枣阳市王城镇*村*组。

2. 事故项目概况

项目名称：周*华宅基地原址翻建房屋项目（以下简称周*华自建房）。

2025 年 4 月 28 日，王城镇伍河村六组村民周*华丈夫王*向王城镇人民政府申请在其宅基地原址翻建房屋。申请后，因其丈夫长期在外务工，实际由周*华在家负责房屋翻建。

2025 年 4 月 29 日，王*（甲方）和余*银（乙方）签订《建房施工合同》，建筑层数为 2 层约 283.92 平方米，由余*银承包施工，单包工 300 元/平方米，隔热层 100 元/平方米，主体

工期 180 天。《建房施工合同》第七项“安全责任”约定：乙方在施工前劳保措施、施工防护措施到位，安全施工。施工期间（上下班途中）如发生一切伤害事故、损失和费用均由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。

2025 年 5 月 6 日，王*（甲方）、余*银（乙方）和王城镇伍河村村民委员会（丙方）签订《农民建房安全责任书》。《农民建房安全责任书》第四项约定：乙方施工用脚手架和升降机必须按建筑规范要求设立和操作，涉及人员通行地段必须安装安全防护网，严禁使用独杆吊。

2025 年 5 月 6 日，余*银签订《承诺书》，《承诺书》第 5 项承诺：不违反施工安全规定，不做违反施工安全的决定，对施工不安全的施工行为坚决制止。

2025 年 7 月 8 日，余*银组织施工队伍对周*华自建房项目开始施工。

（二）事故发生单位安全管理情况

经查，余*银于 2023 年 12 月 6 日取得村镇建筑个体工匠证书，目前在有效期内，但其未为从业人员提供劳动防护用品，未按照规定对从业人员进行安全生产培训教育，其自购建筑起重机械无安全技术档案，从安装、验收、使用均未按照规定取得相应资质，不具备安全生产条件。

（三）事故发生经过

2025 年 10 月 30 日 7 时许，余*银组织 5 名工人（谢**、

陶*虎、王**、陶*艮、郭**)到周*华自建房项目处进行施工作业。7时30分许，周*华来到施工现场，因当天房屋“封顶”，按照当地习俗，周*华拿来鞭炮放在楼顶，准备8点整燃放。7时50分，周*华姐夫赵**来到施工现场，通过步梯走到二楼房顶。8时整，赵**在房顶燃放了一挂鞭炮。放完鞭炮后，赵**拿着物料提升机控制器自行操作，和陶*艮两个人一起乘坐物料提升机吊篮（平台）下到一楼地面。8时10分许，赵**再次自行操作物料提升机控制器，和陶*艮以及一斗车水泥砂浆乘坐物料提升机吊篮进行提升，物料提升机升至最顶部横梁时，谢**和陶*虎看见赵**按着控制器仍然没有松手，便大叫“停下停下”，但赵**仍未松开控制器，提升机不断运转向上吊运。随后物料提升机的钢丝绳断裂，赵**、陶*艮和装有水泥砂浆的斗车随同吊篮直接坠落到地面。

（四）事故救援情况

吊篮坠落地面后，周*华听到现场施工人员的大声呼喊后，立即跑到物料提升机处，看到赵**躺在提升平台内南边靠近房屋处，吊篮中间为一斗车水泥砂浆，斗车北边为陶*艮。便立即拨打120急救电话，十几分钟后，救护车到达现场，将赵**送往枣阳市第一人民医院救治。陶*艮乘坐其他人员私家车送至枣阳市泰兴医院进行治疗。

（五）事故现场情况

事故现场位于枣阳市王城镇伍河村六组周*华宅基地自建房

处。接报后市应急管理局立即赶赴现场。事故现场物料提升机为钢结构，由两个铁塔和一个吊篮、一个电机构成，两个铁塔由一根工字钢桥接。现场连接电机的钢丝绳已断裂，提升机底座钢柱扭曲，部分出现裂纹。现场未见围栏、围挡等安全防护设施，事故现场未见安全带、安全帽等劳动防护用品。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡，1 人受伤，直接经济损失暂估约 52 万元。

（七）其他情况

事故发生地当天气温 14-21℃，阴天，南风 2 级。无影响人员施工和设备操作的极端天气情况。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，王城镇人民政府第一时间派人到达事故现场进行善后处理，市应急管理局接报后立即向市人民政府进行了报告。2025 年 11 月 3 日，经市人民政府批复同意，成立了枣阳王城伍河农民自建房“10·30”一般起重伤害事故调查组。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救电话，将伤者送至枣阳市第一人民医院进行救治。因该个体施工队伍未制定应急救援预案，也未经应急处置培训教育，因此未启动预案和应急处置。

（三）医疗救治和善后处理情况

2025年10月30日10时8分，枣阳市第一人民医院宣告赵**抢救无效死亡。经王城镇人民政府多次沟通和协调，余*银仅支付1.5万元死亡赔偿金，王城镇人民政府救助0.6万元丧葬费。由于善后处理工作及时到位，该起事故未造成不良社会影响。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因及分析

经调查，该物料提升机安装、验收、使用均未按照规定取得相应资质；经检验，该建筑起重机械不符合相关国家行业标准；赵**无安全意识，其不是该建筑施工项目现场作业人员，擅自进入建筑起重机械吊篮内，在未取得《建筑施工特种作业操作资格证书》，不具备安全操作知识情况下，擅自操作建筑起重机械，是导致本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 经调查，余*银未对施工现场进行安全管理，未按照规定对个体施工队从业人员进行安全培训教育，其未为从业人员提供劳动防护用品，未在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，未对集中作业区做好安全防护^[7]，造成赵**进入物料提升机擅自操作，对事故的发生负有责任。

2. 经调查，王城镇住房和城乡建设管理局安全生产专班对周*华自建房项目工地进行了检查，2025年10月16日向余*银

施工队发出《安全隐患整改告知书》，其告知书中指出的安全隐患为：“施工现场管理无序，施工设备操作不规范，未设专人管理操作。”要求余*银于2025年10月23日对相关安全隐患予以整改。至10月30日事故发生，余*银仍未进行整改，王城镇住房和城乡建设管理分局未及时采取相应措施制止余*银施工队的违法违规行为，对事故的发生负有间接责任。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

经委托湖北特种设备检验检测研究院进行设备检验，该物料提升机涉及安全规范规程要求的22项检验项目均不符合国家行业标准要求，设备属于严重带病作业。经湖北特种设备检验检测研究院技术鉴定分析得出结论：由于该设备及其安装和使用存在以上不符合项，违反相关国家行业标准，且在使用管理方面存在操作人员无证操作，作业时违规载人，未遵守标准中规定的安全操作规范，从而导致安全事故的发生。

（四）其他可能因素排除

经调查，可以排除故意杀人、伤人等刑事因素，事故发生当日，事故现场未发生自然灾害。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关人员的责任认定及处理建议

1. 赵**，男，现年63岁，身份证号42068*****3713，家庭住址：枣阳市王城镇伍河村*组。其本人无安全意识，擅自进入物料提升机吊篮，未取得《建筑施工特种作业操作资格证书》

擅自操作建筑起重机械。鉴于其已在本次事故中死亡，其责任不予追究。

2. 余*银，男，现年 59 岁，身份证号 42068*****3716，家庭住址：枣阳市王城镇金银村*组。其未按照规定对从业人员进行安全培训教育，未为从业人员提供劳动防护用品，其自购建筑起重机械无安全技术档案，安装、验收、使用均未按照规定取得相应资质，不具备安全生产条件。未在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护，未及时发现和制止赵**无证操作建筑起重机械的违法违规行为，涉嫌犯重大责任事故罪，建议移送公安机关依法追究其刑事责任，并由市应急管理局依法对其进行行政处罚，对其取得的相关资质移交住建部门依法处理。

3. 孙**，男，现年 46 岁，身份证号 42068*****1015，家庭住址：枣阳市王城镇****号。现任王城镇人民政府住房和城乡建设管理分局党支部书记、局长。错误理解安全生产法律法规及上级文件精神，对本应属于职责范围内监管的设施设备查而不管，未及时发现和制止余*银和赵**的违法违规行为，未依法履行其安全管理职责，对事故的发生负有责任。建议移送市纪委监委依法依规处理。

(二) 有关单位的责任认定及处理建议

王城镇住房和城乡建设管理分局：未对辖区内建筑起重机械实施监管，未贯彻落实安全生产相关法律法规和文件要求，

未依法履行安全管理职责，未及时发现和制止赵**的违法违规行为，对法律法规和中央、省、襄阳市、枣阳市隐患排查整治相关文件、通知执行落实不力，建议向王城镇人民政府作出深刻检查并报市政府生产安全事故调查组备案。

六、事故主要教训

赵**本人安全意识淡薄，余*银个体施工队伍安全生产主体责任未落实，监管单位对安全生产隐患排查工作执行落实不力。

七、事故整改和防范措施

余*银需针对岗位职责加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识和取得相关资质，在具备安全生产条件前，不得承包、承揽农民自建低层住宅施工项目。

王城镇人民政府要加强对小散工程和零星作业的安全监督检查，加强对个体施工队伍和相关设施设备的监管，细化监管措施，确保安全生产。

枣阳市人民政府生产安全事故调查组

2026年2月5日