

乐山市第三建筑工程有限责任公司

“4·28”高处坠落事故调查报告

2025年4月28日9时20分许，乐山市第三建筑工程有限责任公司（以下简称：第三建筑公司）在乐山市市中区通江街道承建的同森·锦樾1号四期11#楼拆除施工电梯外架模板时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，经市中区人民政府同意，成立了由区应急管理局、区纪委监委、区住房城乡建设局、区公安分局、区总工会、通江街道办事处，共同组成乐山市第三建筑工程有限责任公司“4·28”高处坠落事故调查组，并邀请区检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过查阅资料、对相关人员的调查取证等，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年4月28日9时20分许，第三建筑公司聘用的工

人杨**、陆**在同森·锦樾1号四期11#楼开展施工电梯外架模板拆除作业，杨**负责模板拆除，陆**负责承接、转运杨**拆除的模板。杨**完成四楼全部模板拆除作业后，陆**将承接的模板转运至四楼地面上，随后陆**从楼梯前往三楼准备接续作业。在陆**下行至三楼的途中，突然听到三楼有异响，然后下到三楼就看到杨**躺在三楼防护棚上，发现杨**所佩戴的安全帽脱落、头部出血，伤情严重。陆**称杨**虽初始系挂了安全带，但在完成四楼模板拆除后到去三楼的过程中，安全带使用不当，导致不慎踏空发生坠落；同时，杨**佩戴安全帽后未按规定系好下颚带，导致坠落过程中安全帽脱落，加重了自身伤害。

（二）应急处置、医疗救治和善后处理情况

事故发生后，救护人员到达现场将杨**送至乐山市中医医院进行抢救。4月28日12时40分，杨**因多发性损伤抢救无效死亡。2025年4月28日，双方协商达成事故赔偿协议。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

乐山市第三建筑工程有限责任公司，营业执照统一社会信用代码：91511112207150639K，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：田**，单位住所：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路，成立日期：1985年6月1日，经营范围：许可项目：建筑工程施工；施工专业作业；建筑劳务

分包；建设工程勘察；建筑工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；建筑材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建筑业企业资质证书编号：D151173666，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；安全生产许可证编号：（川）JZ 安许证字[2005]001899 号，许可范围：建筑施工。

（二）事故相关情况

事故现场位于乐山市市中区通江街道同森·锦樾 1 号四期 11#楼拆除施工电梯外架模板现场。

现场勘验情况：2026 年 4 月 13 日，位于乐山市市中区通江街道同森·锦樾 1 号四期 11#楼的施工电梯已拆除。

2025 年 4 月 28 日施工当天，事故施工部位为 11#楼四楼外墙施工电梯。

据目击者陆道友描述：施工人员杨**施工点位于四楼外墙，坠落点为三楼外墙防护棚，施工点与坠落点之间高度约 3 米；杨**在现场未正确使用安全绳和安全帽导致坠落并受伤；施工现场无安全管理人员监护。



（现场照片）

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

1. 死亡人员情况

杨**，男，身份证号：5111***，住址：四川省乐山市***。

2. 直接经济损失情况

根据事故《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》GB/T 6721-1986，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约 150 万元。

（四）其他需要表述的情况

2023 年 7 月 10 日同森·锦樾 1 号四期开发商乐山科思宇房地产开发有限公司与第三建筑公司签订《同森·锦樾 1 号四期施工合同》，由第三建筑公司负责施工。

三、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因

经调查后证实，工人杨**在高空作业过程中未按规定正确使用安全带等劳动防护装备，违规冒险作业，不慎失足坠落，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 经调查后证实，第三建筑公司在同森·锦樾 1 号四期 11#楼拆除施工电梯外架模板作业过程中，安全生产主体责任落实不到位，高处作业安全生产防护措施不足，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）8.1.2 “采用平网防护时，严禁使用密目式安全立网代替平网使用”和 7.1.7 “对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业，应设置安全防护网，当在多层、高层建筑外立面施工时，应

在二层及每隔四层设一道固定的安全防护网，同时设一道随施工高度提升的安全防护网”要求设置安全防护网，导致工人杨**在失足后直接从四楼坠落到三楼防护棚上，这是导致事故发生的间接原因之一。

2.经调查后证实，第三建筑公司聘用无高处作业特种作业操作证的杨**等人进行高处作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”规定，这也是导致事故发生的间接原因之一。

3.经调查后证实，第三建筑公司项目负责人雷**履行安全生产第一责任人职责不到位，安全生产管理规定执行督促不到位，对现场作业监管不力，未能及时发现并制止工人违章作业行为，这也是导致事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

经事故调查组认定，乐山市第三建筑工程有限公司“4·28”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、部门属地履职情况

（一）有关部门

区住房城乡建设局常态化开展在建工地安全巡查监管，事故发生前，区住房城乡建设局对辖区所有在建项目进行全覆盖巡查47次，累计排查出建筑施工各类安全隐患124条，所有隐患均已完成整改销号，闭环落实隐患治理工作。同时，区住房城乡建设局持续深化上下级监管联动，加强与市住房

城乡建设局的沟通协作，常态化联合组织建筑领域安全生产专项培训，持续提升辖区施工安全监管质效。事故发生后，区住房城乡建设局印发《全区房屋市政工程安全生产专项治理行动工作实施方案》，聚焦高处作业、脚手架、施工电梯等高危施工环节，全面排查辖区在建工地安全风险隐患。截止 2026 年 5 月 20 日，市中区住房和城乡建设局累计进行 54 次检查，共发现安全问题 483 个，449 个已完成整改，整改率为 93%；同时，对 7 个建设项目进行了约谈警示，对建筑施工安全生产作业流程进行了规范。

（二）属地街道

同森·锦樾 1 号一期位于市中区通江街道。通江街道办事处按照“三管三必须”要求，落实一名分管领导负责住建领域安全工作，2025 年 3 月 12 日，通江街道办事处召开住建领域安全工作会，明确告知企业负责人的安全生产责任。2024 年 1 月 10 日，敖坝社区与第三建筑公司签订了《社区安全生产责任书》，要求公司落实安全生产工作主体责任、提高安全防范意识；2025 年，通江街道敖坝社区每月对事故工程开展安全检查 1 次，并建立安全检查台账。

五、事故责任认定及处理建议

（一）免于追究责任的人员

杨**安全意识淡薄，违规冒险作业，未正确佩戴和使用个人劳动防护用品，造成事故发生，对本次事故负直接责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条¹的规定。因其已在事故中死亡，建议免予追究。

（二）对事故相关责任企业及责任人员的处理建议

1. 第三建筑公司落实安全生产主体责任不力，安全规章制度制定、执行不到位。安全生产管理制度制定不完善，未建立有效的全员安全生产责任制；安全生产教育制度不完善，未明确教育内容、学时、考核标准，操作规程制定不完善，未体现企业对从业人员开展系统、全面的安全生产教育和培训的义务，施工前未对部分工人进行安全技术交底，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未按照行业要求设置必要的安全防护措施；未按相关规定向杨**等工人发放安全帽等劳动防护用品，对员工劳动防护用品使用监管不到位，对本次事故负有管理责任；同时此次事故发生之后第三建筑公司未向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条²、第二十八条³、第三十一条⁴、第四十五条⁵、第八十三条⁶的规定。建议由区应急管

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

² 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

³ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即

理局依据相关法律、法规规定给予行政处罚。

2. 第三建筑公司项目负责人雷**履行安全生产第一责任人职责不到位，未建立有效的全员安全生产责任制；安全生产操作规程制定不完善，未体现企业对从业人员开展系统、全面的安全生产教育和培训的义务；安全生产教育制度制定不完善，未明确教育内容、学时、考核标准；未按照行业要求设置必要的安全防护措施，未为从业人员提供必要的劳动防护用品；督促落实安全生产操作规程制度不力，对安全生产监管不力，隐患排查不及时，未能及时发现并阻止工人违规作业行为；未如实报告生产安全事故，对该起事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第七项⁷的规定。建议由区应急管理局依据相关法律、法规规定给予行政处罚。

（三）党纪政务处理建议

事故调查中，事故调查组未发现行业主管部门（区住房城乡建设局）和属地街道（通江街道办事处）相关党员干部和监察对象在履职方面存在问题，无相关线索移交纪委监委。

报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（七）及时、如实报告生产安全事故。

六、防范措施及建议

（一）第三建筑公司要认真落实企业安全生产主体责任，加强安全生产制度落实，做好作业现场安全防护措施，督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。安排专兼职安全员对作业现场开展安全措施落实情况的巡查和督促，切实将安全生产工作落到实处。

（二）进一步强化现场作业人员安全意识，做好工人的安全教育培训，做好作业现场管理工作。

（三）加强作业过程监管，杜绝监管盲区，及时发现并制止工人违规冒险作业行为。

乐山市第三建筑工程有限责任公司

“4·28” 高处坠落事故调查组

2026 年 6 月 2 日