



请输入搜索内容

当前位置： [首页](#) > [政府信息公开](#) > [重点信息公开](#) > [安全生产](#) > [安全事故调查报告](#)

平桂望高华夏风公司“8·2”车辆伤害事故 调查报告

2025-09-11 15:45 来源：平桂区人民政府

☆ 分享 微信 红包 + 【字体：大 中 小】

平桂望高华夏风公司“8·2”车辆伤害事故 调查报告

2025年8月2日，广西华夏风新材料有限公司发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规规定，平桂区人民政府成立了平桂望高华夏司“8·2”事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局、市公安局平桂分局、区经经贸局、区总工会、高新区管委、望高镇人民政府派员参加，对事故开展调查处理工作，同时邀请区纪委监委派员参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

(一) 广西华夏风新材料有限公司基本情况。

广西华夏风新材料有限公司（以下简称“华夏风公司”）统一社会信用代码91451103MA5QFDM141），类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人黄*彪，经营范围主要为建筑装饰制造、销售等，为贺州市旺高工业区旺高大道与钟旺大道交接处西北侧。

(二) 华夏风公司安全管理基本情况。

1. 华夏风公司于2024年8月1日任命李*为生产主管，全面负责生产部的生产管理工作。经调查，华夏风公司法定代表人黄*彪无固定时间在企业，该企业实际是李*在管理。因此，调查组认定李*为华夏风公司主要负责人。李*负责华夏风公司的生产经营后未取得安全生产培训合格证。

2. 华夏风公司建立有基本的安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产责任制。经查，华夏风公司规定落实全员安全生产责任制；自2025年4月以来未按规定配备专、兼职安全生产管理人员；未按规定开展全检查与隐患排查治理工作，未能提供2025年以来的安全检查记录；公司安全生产教育培训未如实记录对外来作业人员进行统一协调管理和安全检查，未按规定对外来作业人员进行安全生产教育培训。

（三）货物运输情况

华夏风公司因生产需要，长期与厂外货车司机欧*才合作，由欧*才到附近的石材生产企业运输原料到华夏风公司，双方没有签订合同，仅签订了一份外来车辆进厂安全协议。运输费用按运输的板材的测算，单价为20元至40元一捆不等。

二、现场勘查和调查情况

1. 事故发生华夏风公司原材料车间装卸区一斜坡处，该斜坡长23米，宽6.1米，落差2.4米。华夏风厂内装卸区设置不合理，将装卸区设置在斜坡处，且没有采取强制驻车措施。

2. 华夏风公司在事发前已知车辆停放在斜坡处进行装卸货物时不安全，李*于2025年7月19日通过微信欧*才，要求其在斜坡处停放车辆装卸货物时，在车轮前垫木方进行阻拦。但之后华夏风公司对没有按要木方的行为进行监督管理，没有采取措施消除事故隐患。

3. 事故车辆为重型仓栅式货车，车牌号渝F22799，所有人为重庆博创汽车销售有限公司万州运输分公司检验有效期至2025年12月。经查，该车由欧*才女婿李*荣购买，并挂靠在重庆博创汽车销售有限公司万输分公司名下，该车实际由欧*才驾驶并经营管理，所挣到的运输费用由欧*才所得。欧*才所持驾驶证442825*****221011，准驾车型A2E,有效期限至长期。

4. 经询问，李*于2025年7月31日出差外地，出差前口头委托生产班长邓*、田*两人负责厂里的管理。日当班生产班长为邓*，邓*本人未取得安全生产培训合格证。事发当天，公司安全管理缺失。

5. 事故发生前，正在进行吊装作业，现场仅有货车驾驶员欧*才和华夏风公司员工左*东两人，没有安门人员进行现场安全管理。

6. 经调查组对现场进行勘察，事发前，事故车辆没有使用木方等物品进行阻拦；事发时，事故车辆在驾驶室内，没有采取驻车措施。

7. 现场图片。



三、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2025年8月2日12时17分，欧*才驾驶装载着大理石板材的渝F22799货车进入华夏风公司车间，并停放于料车间卸货区（停放位置前方为斜坡通道）。13时许，华夏风公司工人左*东上到车厢内进行吊装卸货，欧*才也进入车厢内帮忙卸货。13时28分，渝F22799货车往前方斜坡通道缓慢溜车，左*东和欧*才察觉车辆开后，两人立即跳车。欧*才跳下车厢后冲往驾驶室，欲踩刹车制止溜车，但没能进入驾驶室，被卷入货车与斜坡通道墙壁之间，受车辆挤压后倒地。随后，附近人员立即拨打120急救电话。后经赶到的医务人员抢救，欧*才因开放性颅脑损伤抢救无效死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者欧*才，男，56岁，身份证号码442825*****221011，住址广东省封开县杏头村人。

这起事故共造成直接经济损失110万元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）事故直接原因

欧*才将货车停放在斜坡危险区域时，没有采取有效的驻车措施，没有放置防止“溜车”的挡车器或挡木；发生“溜车”时盲目冒险操作，导致本人被卷入货车与斜坡通道墙壁之间受挤压致死。

（二）事故间接原因

1. 华夏风公司厂内装卸区设置不合理，将装卸区设置在斜坡处，且没有采取强制驻车措施。在事发时，车辆停放在斜坡处进行装卸货物时不安全，但没有采取措施消除事故隐患。
2. 华夏风公司未落实安全生产责任制，主要负责人、班组长没有按照安全生产职责开展安全管理工作。
3. 华夏风公司长期未按规定配备安全生产管理人员，生产过程安全管理缺失。
4. 华夏风公司在进行吊装作业时，没有安排专门人员进行现场安全管理。

（三）事故性质

经调查组认定，平桂望高华夏风公司“8·2”车辆伤害事故是一起作业人员严重违章作业造成的生产安全责任事故。

五、事故处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1. 欧*才，渝F22799货车实际经营管理者、驾驶员，停放车辆时没有采取有效的驻车措施；发生“溜车”盲目冒险操作，导致本人受挤压致死，对事故的发生负直接责任。鉴于欧*才在事故中死亡，建议免于追究。

2. 邓*，华夏风公司生产班长，在其负责生产管理过程中，未履行安全生产责任制，未按规定对班组作业区域进行安全风险隐患排查，对事故发生负有责任。建议由华夏风公司依据本单位规章制度对其给予处分。

3. 李*，华夏风公司主要负责人，在事发前已知车辆停放在斜坡处进行装卸货物时不安全，但没有采取措施消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

广西华夏风新材料有限公司，厂内装卸区设置不合理，将装卸区设置在斜坡处，且没有采取强制制动措施，在事发前已知车辆停放在斜坡处进行装卸货物时不安全，但没有采取措施消除事故隐患。未按规定配备专职安全生产管理人员，生产过程安全管理缺失。在进行吊装作业时，没有安排专门人员进行现场安全管理。以上行为，对事故发生负有责任。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

（三）行刑衔接处理建议

鉴于欧*才为渝F22799货车实际经营管理者、驾驶员，同时鉴于华夏风公司在事发前已将该安全风险告知欧*才，故应当认定欧*才负事故发生直接责任。经事故调查组讨论决定，欧*才已在事故中死亡，建议不再交公安机关处理。

六、整改防范措施建议

（一）广西华夏风新材料有限公司应当建立健全并落实全员安全生产责任制；加强对从业人员的安全教育和培训，提高从业人员安全知识；严格落实安全检查与隐患排查治理制度，及时排查并消除事故隐患，制止从业人员违章作业。主要负责人、安全管理人员应当严格履行安全生产管理职责。

（二）贺州高新区管委、行业主管部门及望高镇人民政府，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一分析和落实防范措施，及时向各自管理范围的企业进行通报。严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实安全生产主体责任。

平桂望高华夏风公司“8·2”事故调查组

2025年9月4日

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

 桂公网安备 45110202000053号 桂ICP备20003040号 网站标识码 4511000013