

郧阳区湖北佳恒科技股份有限公司

“4·24”

一般机械伤害事故调查报告

2022年4月24日11时13分，位于郧阳区茶店镇湖北佳恒科技股份有限公司零部件车间（2号车间）内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失200.07万元（不含事故处罚）。

事故发生后，区委、区政府高度重视，立即安排区应急管理局、区公安局、区总工会和茶店镇政府等相关单位赶往现场组织事故应急救援和现场处置工作。市委、市政府主要领导先后作出批示，要求妥善处理，认真查明事故原因，加强严格管理，绝不能再出类似事故，同时要抓好事故调查和善后工作。区委、区政府主要领导要求压实企业主体责任，切实落实市委市政府批示要求，吸取事故教训。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）的规定和市安委会办公室《关于对郧阳区湖北佳恒科技股份有限公司“4·24”事故查处的督办函》的要求，经郧阳区人民政府依法批准成立了郧阳区湖北佳恒科技股份有限公司

“4·24”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区应急管理局牵头，区纪委监委机关、区公安局、区总工会、区科学技术和经济信息化局、

茶店镇政府等单位派员参加，同时邀请区人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 湖北佳恒液压（集团）有限公司，统一社会信用代码：91420304562702055N，类型：其他有限责任公司，住所：十堰高新区天马大道288号，法定代表人：金波，经营范围：液压系统、起重举升装备、专用车改装经营管理；电子产品研发经营管理；企业管理咨询服务；进出口业务、技术服务、咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。根据湖北佳恒液压（集团）有限公司章程，该公司有主要管理人员2名，分别为执行董事兼总经理金波、总裁杨永明。

2. 湖北佳恒科技股份有限公司（以下简称“佳恒科技公司”），统一社会信用代码：91420304698023596M，类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），住所：十堰高新区天马大道388号，法定代表人：金波，注册资本：壹亿叁仟壹佰伍拾柒万捌仟玖佰肆拾柒圆叁角柒

分，成立日期：2009年12月25日，营业期限：长期，经营范围：机械加工、汽车配件生产及销售，各类液压系统、液压油缸研发、生产及销售；技术服务、技术咨询；汽车（不含小轿车），钢材销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营）。

经查阅佳恒科技公司章程及相关任职文件，该公司为湖北佳恒液压（集团）有限公司的全资子公司，法定代表人由湖北佳恒液压（集团）有限公司法定代表人金波兼任，其实际不参与佳恒科技公司日常管理决策，佳恒科技公司实行总经理负责制，董事兼总经理杨继负责公司全面工作，为公司主要负责人。湖北佳恒液压（集团）有限公司总裁杨永明，未在佳恒科技公司任职，其仅协助佳恒科技公司总经理杨继管理日常事务。

佳恒科技公司设总经理1名、副总经理1名、总经理助理4名，现有员工620人，内设运营本部、营销本部、技术质量本部、制造本部，其中运营本部设计划中心、财务中心和行政中心，行政中心下设安全环保科（安全生产管理机构），主管1人，直接负责公司安全生产工作。2022年1月18日，佳恒科技公司印发《关于调整公司组织架构、领导分工和中层干部任免的通知》（佳恒科技字〔2022〕02号），明确总经理杨继，负责公司全面工作；总经理助理郭庭均任制造本部总监，安全、环保第一责任人；王瑞勇任安全环保科主管；王锋任零部件车间（2号车间）主管。经查，金波、杨继、郭庭均、王瑞勇均取得有效期内的安

全生产知识和管理能力考核合格证，王锋未取得相关证件。

（二）事故现场情况

1. 车间布局情况。佳恒科技公司共有 12 个车间，此次发生事故的车间是零部件车间（2 号车间）。该车间内从左至右分 1 至 5 挂生产线，第 1、2、3 挂是外罩自动线焊接工艺线（机器人自动线），第 4 挂是喷漆工艺线，第 5 挂是装配工艺线。

2. 工艺流程及岗位情况。事故发生位置是零部件车间中部第 3 挂外罩总成焊接自动线，该自动线分为 2 个机器人操作区和 1 个人工作业区，共三道工序，前两道工序为机器人与人工交替作业，人工作业时机器人应处于停止状态^①。工人采取 6 人 2 班倒制，每班 3 人，流水线形式作业，任某佼（死者）、郭进、田波为一个班组，任某佼为班长。郭进是第一道工序机器人操作工，负责操作机器人自动搬运原材料上线和点焊外罩顶盖、顶盖满焊、焊接锥套工艺，第一道工序机器人工作区域为 10 米×5.3 米；任某佼是第二道工序机器人操作工，负责操作机器人自动点焊挡圈、满焊锥套、挡圈工艺，第二道工序机器人工作区域为 7.2 米×5.3 米；田波是第三道工序操作工，负责人工焊接标牌固定架、扩口工艺、下料后打磨工艺，第三道工序人工工作区域为 5.2×3.2 米。第一道工序和第二道工序中间为一个 3.2 米×3.2 米的机器人操作控制区域，该区域设置 1 号、2 号机器人操作平台，郭进和任某佼分别通过 1 号、2 号机器

^①湖北佳恒科技股份有限公司《外罩焊接自动线操作规程》：注意事项 2. 机器人自动运行状态时，严禁操作人员进入机器人工作区域；

人操作控制平台控制机器人工作（详见零部件车间事故位置平面图）。

3. 事故设备情况。事故发生设备（2号机器人）是外罩总成焊接自动线上一台六关节搬运机器人，用于搬运工具和装置，加工和运输工件或产品。该设备为武汉嘉博瑞机械设备有限公司生产，型号为KR210-2700, 机器人序列号为8120277，工单号为8100020277，可控制的轴数为6轴，最大负载能力210KG，最大运动范围2700mm, 运动噪声<75dba，佳恒科技公司于2021年12月底在零部件车间（2号车间）内开始安装，2022年2月投入使用。

事故发生后，厂家技术人员迅速赶赴佳恒科技公司对事故设备进行鉴定，经鉴定该机器人维护和保养正常，功能正常。

（三）劳动合同情况

2020年3月20日，任某佼与佳恒科技公司签订《劳动合同》，合同聘用期为3年（2020年3月20日至2023年3月20日），工种为操作工；工资待遇为月薪计件工资，每月30日前发放上月工资。

（四）安全生产教育和培训情况

2020年4月28日、4月29日、4月30日，任某佼分别接受新进员工三级安全教育培训共计24个小时，并于2020年4月30日通过考核。2021年9月8日、12月11日、12月30日，任某佼分别接受了由设备厂家技术人员、佳恒科技公司技术部工程师主讲的外罩总成焊接自动线和六关节搬运机器人操作专项培训，培训内容包括操作规程与注意

事项等。

（五）行业监管情况

按照《中华人民共和国安全生产法》^②《区委办区政府办关于印发<区直单位安全生产工作职责>的通知》（郧办发〔2022〕1号）^③《区委办区政府办关于印发<十堰市郧阳区科学技术和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（郧办文〔2019〕17号）之规定，区科学技术和经济信息化局承担区工业安全生产专业委员会办公室的日常工作，负责所管行业领域的安全生产监督管理工作；负责乡镇工业工作。2022年4月1日，区科学技术和经济信息化局印发《关于调整郧阳区工业安全专项整治三年行动领导小组的通知》（郧科经字〔2022〕9号），明确局党组成员、副局长李某晖负责佳恒工业园等区域的安全生产工作。局内设安全生产股具体负责指导工业和信息化企业贯彻落实安全生产法律法规，督促工业和信息化企业抓好安全生产管理工作。2022年4月1日，区科学技术和经济信息化局印发《关于调整局领导班子成员分工的通知》（郧科经党字〔2022〕1号），明确赵某平为安全生产股负责人。2021年，区科学技术和经济信息化局对佳恒科技公司开展安全检查6次；2022年1-4月，对佳恒科技公司开展安全检查5次，均未查出事故相关隐患。

（六）属地管理情况

^②《安全生产法》第十条第三款：负有安全生产监督管理职责的部门应当相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作。

^③区科技和经信局（军民融合办）：负责所管行业领域的安全生产监督管理工作；承担区工业安全生产专业委员会办公室日常工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》^④之规定，郾阳区茶店镇负安全生产属地监管职责。2021年10月11日，茶店镇印发《关于调整十堰市高新区（茶店镇）领导班子成员分工、内部职能设置、工作职责划分及人员配置的通知》，明确镇党委副书记姜某洋为项目建设班班长，联系茶店镇工业经济、项目建设工作，负责督促相关企业安全生产工作。2022年3月25日，茶店镇印发《关于调整部分领导班子成员分工的通知》，明确茶店镇党委委员、武装部长王某兴分管安全生产工作。2022年1月25日、3月27日、4月12日，茶店镇分别对佳恒科技公司进行了现场检查并提出整改意见，但未进行复查。

二、事故发生经过、应急救援、信息报告、人员伤亡和善后处置情况

（一）事故发生经过及后果

2022年4月24日10时30分，佳恒科技公司零部件车间（2号车间）第3挂外罩总成焊接自动线当班操作工任某佼、郭进、田波，在准备工作就序后进入流水线开始作业，郭进在1号机器人操作平台上操作机器人负责第一道上料工序作业，任某佼在2号机器人操作平台上操作机器人负责第二道压装工序作业，田波负责人工焊接标牌固定架、扩口工艺、下料后打磨等第三道工序作业。11时13分，任某佼发现一工件存在瑕疵，便在未停机的情况下进入未安装安全防护设施的机器人自动作业区域，在吊耳压装机位

^④《安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

置上手动打磨点焊挡圈，这时他负责操作的2号机器人（六关节搬运机器人）张开机器手从任某佼背后伸来，将任某佼胸部按压在面前的压装机上无法动弹，导致任某佼受伤经抢救无效死亡。

（二）应急救援情况

2022年4月24日11时13分，事故发生后，操作工郭进立即赶到任某佼负责的机器人操作控制平台，迅速按下急停开关，机器手停止了工作。另一名操作工田波也赶过来协助救援并呼喊任某佼，任某佼无反应。田波立即向车间主任王锋电话报告情况，王锋赶到现场并拨打“120”急救。在“120”急救车辆及人员赶到之前，王锋、郭进、田波3人一起操作，将按压在任某佼背上的机器手松开，郭进扶着任某佼缓缓坐在地上，避免其受到二次伤害。11时29分，“120”急救车到达事故现场，医生立即现场对任某佼进行了急救。11时49分，事故现场的佳恒科技公司工人配合医生将任某佼抬上救护车，转运至鄢阳区人民医院救治，郭进、田波随行照顾。4月26日10时许，任某佼经救治无效死亡。

（三）事故信息报告情况

2022年4月24日11时13分，事故发生后，车间主管王锋立即向行政部经理陈峰报告了情况，陈峰随即向湖北佳恒液压（集团）公司总裁杨永明报告事故信息，杨永明立即向佳恒科技公司法定代表人金波、总经理杨继说明了事故情况，公司于12时10分向茶店镇政府进行了报告。

4月24日14时08分，茶店镇政府向区应急管理局电话

报告了事故信息。

4月24日14时30分，茶店镇政府向区委、区政府书面报告了事故信息。

4月24日14时45分，茶店镇政府向区应急管理局书面报告了事故信息。

4月24日15时05分，区应急管理局向市应急管理局电话报告了事故信息，同时向区政府电话报告了事故信息。

4月24日16时54分，区应急管理局向市应急管理局书面报告了事故信息。

经调查认定，佳恒科技公司总经理杨继接到事故信息报告后，仅向茶店镇人民政府报告，未向郧阳区应急管理部门报告，未按规定报送信息。

（四）事故伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者：任某佼，男，汉族，身份证号：42032119*****，户籍住址：湖北省郧县城关镇东岭街围院巷，生前系湖北佳恒科技股份有限公司零部件车间操作工。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）事故直接经济损失200.07万元整（不含事故处罚）。

（五）事故善后处置情况

接到事故报告后，茶店镇主要领导、区应急管理局主要负责人立即带领有关人员赶赴事故现场指导事故处置工作。茶店镇、区工会及相关部门积极协调，参与事故善后处置。事故发生后佳恒科技公司立即通知死者家属，在经抢救无效死亡后，迅速通过律师与死者家属就事故赔偿及

善后处置开展协商，于2022年4月27日达成协议，由佳恒科技公司赔偿任某佼一次性工亡补偿金、丧葬费等共计人民币贰佰万圆整（¥200.07万元）。4月29日，家属将死者带回老家五峰乡安葬，社会舆情稳定。

经综合评估，事故发生后，鄖阳区、茶店镇两级党委政府坚决贯彻市委市政府妥善处理、抓好善后工作的批示精神，立即赶赴现场组织指挥救援工作。应急救援反应迅速、开展有序，救援过程中未发生次生事故。佳恒科技公司总经理杨继第一时间赶到事故现场指挥救援并积极进行善后工作。事故善后处置得当，至事故调查结束时，死者家属情绪稳定，整体舆情平稳。

三、事故的原因、责任认定及事故性质

（一）直接原因

操作工任某佼违反操作规程^⑤，在未停机的情况下进入未安装安全防护设施的机器人自动运行工作区域内，遭机器人挤压胸部致死，是事故发生的直接原因。

（二）管理原因

1. 湖北佳恒科技股份有限公司。作为事故发生单位，安全生产工作重视不够，主体责任不落实。

（1）安全操作规程不落实。操作工任某佼违反《外罩焊接自动线操作规程》中注意事项2的规定“机器人自动运行状态时，严禁操作人员进入机器人工作区域”的要求，在未停机的状态下进入机器人的工作区域。

^⑤湖北佳恒科技股份有限公司《外罩焊接自动线操作规程》：注意事项2. 机器人自动运行状态时，严禁操作人员进入机器人工作区域；3. 当出现问题和故障时，先暂停机器人再排出故障，故障排除后，必须两人确认后方能开机。

（2）安全生产教育和培训不到位^⑥。一是未严格制定单位安全生产教育和培训计划，内容不全面，缺乏相关岗位具体培训内容；二是培训存在走过场现象，从业人员对安全生产规章制度和安全操作规程不熟悉；部分培训签到表只有地点、时间、签名，未如实记录安全教育培训内容。

（3）安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制^⑦落实不到位。一是长期未对“工人未停机进入危险区存在安全风险”的隐患进行辨识；二是未能有效治理操作工在未停机的情况下进入机器人自动作业区域的违章作业行为。

（4）企业本质安全水平不高。一是2021年12月新建的外罩总成焊接自动线项目未进行安全设施设计“三同时”，机器人作业活动区域未设计、安装安全防护设施^⑧，

⑥《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

⑦《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会等方式向从业人员通报。……。

⑧《工业机器人的安全要求第2部分：机器人系统与集成》（GB11291.2-2013）5.4.1 放置周边防护装置以最大尺寸防护人员免遭机器人系统带来的危险（安全防护空间）。应通过周边防护来建立安全防护空间。5.5.1 周边安全防护措施应通过使用防护装置或传感保护设备来实现。5.3.12 当机器人或系统其他设备部分的警告标志由于安装或集成变得模糊时，应提供其他同等有效的警告方法（例如将另一个警告标志放在可见位置）。

未与操作人员作业区域有效隔离；二是作业现场无安全警示标志。

（5）安全生产管理体系不健全、人员责任落实不到位。一是该公司虽然设有安全生产管理机构（安全环保科），但层级较低，不能有效履行安全生产管理职责；二是公司虽然配备有专职安全生产管理人员，但未仔细排查生产安全事故隐患，管理人员安全生产责任落实不到位。

（6）安全生产规章制度不完善。事发车间作业现场未明确各岗位的责任人员、责任范围和操作规程。

（7）未按规定报送事故信息^⑨。事故发生后，该公司仅向属地政府报告了事故信息，未在1小时内向应急管理部门报告事故信息。

2. 区科学技术和经济信息化局，行业监管责任落实不到位。

（1）区科学技术和经济信息化局未严格落实区安全生产“百日攻坚”行动要求，执法检查存在“走过场”“蜻蜓点水”式现象，多次检查事故企业未发现事故隐患。

（2）具体负责联系督导佳恒工业园安全生产工作的党组成员、副局长李某晖^⑩，对佳恒科技公司安全生产工作督导检查不到位，未督促企业严格落实安全生产主体责任及各项规章制度。

^⑨《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

^⑩十堰市郧阳科学技术和经济信息化局文件《关于调整郧阳区工业安全专项整治三年行动领导小组的通知》（郧科经字〔2022〕9号）明确第三组组长李国晖，负责佳恒工业园等安全生产工作。

(3) 区科学技术和经济信息化局安全生产股未制定年度安全生产监督检查计划，没有制定详细的安全生产检查方案，未有效督促企业抓好安全生产管理工作。

3. 茶店镇党委政府，属地管理责任落实不到位。

(1) 未将习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神纳入党委理论学习组学习计划；党委、政府会议记录未体现学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示内容。

(2) 未结合实际制定安全生产监督检查计划，部分计划内容未实际落实。

(3) 未认真组织安全生产检查，2022年1月25日、3月27日、4月12日在佳恒科技公司进行了现场检查，对应急物资储备不足、员工教育培训单一、安全生产规章制度不健全等问题提出了整改要求，但未组织复查，未形成闭环管理。

(4) 汲取辖区生产安全事故教训不深刻。近三年来，该辖区内先后发生湖北恒奎汽车零部件有限公司“5·9”一般机械伤害事故和华新环境工程（十堰）有限公司

“10·21”一般机械伤害事故等2起亡人事故，未真正引起党委政府的警醒，未切实采取有效措施，遏制事故多发态势。

(5) 安全生产监管责任体系不健全。安全生产监管力量薄弱，人员配备不足，无专职安全监管人员，仅有1名借调人员落实安委办日常工作。

(三) 事故性质

经调查认定，湖北佳恒科技股份有限公司“4·24”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员处理建议

1. 免于责任追究人员

任某佼，男，佳恒科技公司零部件车间操作工，违反操作规程，在未停机的情况下进入机器人自动运行工作区域，被机械手挤压致死，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2. 建议给予行政处罚人员

（1）王某，男，佳恒科技公司零部件车间（2号车间）主管，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理，未及时纠正员工违反操作规程行为，不具备相应的安全生产知识和管理人员能力，对该事故发生负有责任。

（2）王某勇，男，佳恒科技公司安全环保科主管，未认真组织落实安全生产教育和培训，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理，未及时采取有效的安全防护措施，对该事故发生负有责任。

（3）郭某均，男，佳恒科技公司总经理助理（分管安全生产工作），未认真组织落实安全生产教育和培训，未组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织落实隐患排查治理，对该事故发生负有责任。

（4）杨某，男，中共党员，佳恒科技公司总经理，负责公司全面工作，未保证本单位安全生产投入有效实施，未

督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除安全隐患，对该事故发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖北省生产安全事故调查报告和调查处理办法》等法律法规规定，建议由区应急管理部门对以上4名人员予以行政处罚。

3. 建议予以问责人员

（1）区科学技术和经济信息化局

①赵某平，男，中共党员，区科学技术和经济信息化局安全生产股负责人，未有效履行股室安全生产工作职责，未组织制订年度安全生产监督检查计划，对该事故发生负有主要领导责任，建议根据干部管理权限，对其予以诫勉处理。

②李某晖，男，中共党员，区科学技术和经济信息化局党组成员、副局长，负责联系督导事故发生企业的安全生产工作，多次检查未发现企业存在的安全隐患，对该事故发生负有重要领导责任，建议根据干部管理权限，对其予以批评教育处理。

（2）茶店镇党委政府

①王某兴，男，中共党员，茶店镇党委委员、武装部长，分管安全生产工作，学习习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神不全面、不深入，对企业安全隐患排查不彻底未形成闭环管理，对该事故发生负有主要领导责任，建议根据干部管理权限，同时与十堰中科卓泽“3·22”瞒报事故一并立案调查，对其予以党内警告处

理。

②姜某洋，男，中共党员，茶店镇党委副书记，贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和重要指示批示精神不到位，未组织召开专题会议研究安全生产工作，未加强安全生产监管力量，人员配备不足、无专职安全监管人员，对该事故发生负有重要领导责任，建议根据干部管理权限，对其予以批评教育处理。

（二）对事故发生责任单位处理建议

1. 湖北佳恒科技股份有限公司对事故发生负有责任，建议由区应急管理部门依法予以行政处罚。

2. 区科学技术和经济信息化局履行本单位行业安全生产监管工作责任不到位，责令其向区委区政府做出深刻书面检查。

3. 茶店镇党委政府履行属地政府安全生产管理责任不到位，责令向区委区政府做出深刻书面检查。

五、事故防范和整改措施

（一）湖北佳恒科技股份有限公司

佳恒科技公司要严格落实企业安全生产主体责任，加大企业安全生产管理工作力度。深刻吸取事故教训，举一反三，开展全员安全警示教育，全面提高从业人员安全意识，依法落实企业主体责任，进一步提高安全生产组织领导、坚决和防止麻痹大意思想。**一是要**规范生产现场管理，现场管理人员要加强安全生产指导，督促员工遵规守纪安全作业，杜绝违章违规作业。**二是要**加大安全生产教育培训力度，制定切实可行的教育培训计划与内容，保证

从业人员具备必要的安全生产知识，同时严格记录安全生产教育时间、内容、参加人员以及考核内容。**三**是要严格落实风险分级管控和双重预防工作机制，深入开展风险辨识，全面起底生产安全事故隐患并予以彻底整改。**四**是要提升企业本质安全水平，新建项目必须进行安全设施设计“三同时”，建立危险设备、危险区域、危险部位和危险源的管控，加装安全防护装置，增设危险部位安全警示标志，切实消除安全隐患。**五**是要完善安全生产管理体系，提升安全生产管理机构地位，完善人员配置，使其能够有效履行职责。同时要严格督促安全生产管理人员落实职责，加强相关内容的学习与培训，对履职不力、失职渎职的管理人员予以严肃处理。**六**是要完善安全生产规章制度和安全技术操作规程，制订符合国家安全生产法律法规规定和国家标准规范的规章制度及操作规程，做到“一岗一规程、一岗一告知、一岗一落实”。**七**是要加强对《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的学习，严格事故信息报送流程。

（二）区科学技术和经济信息化局

区科学技术和经济信息化局切实落实行业监管职责。**一**是要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，认真贯彻落实区委区政府、区安委会关于安全生产工作的一系列安排和部署，提高对加强安全生产工作的认识。**二**是要加强安全生产执法及惩处力度，以“铁手腕、铁面孔、铁心肠”狠抓安全生产工作，遏制生产安全事故的发生。**三**是要科学制定安全

生产监督检查计划，详细制定安全生产检查方案和内容，切实加强对本行业安全生产工作的日常监督检查和管理力度，同时加强对相关业务知识的学习培训，能够真查问题、查真问题，认真履行安全生产行业监管职责。

（三）茶店镇党委政府

茶店镇党委政府要切实落实属地管理责任。**一**是要将习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神纳入党委理论学习中心组和班子会议学习内容，牢固树立安全发展理念。**二**是要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，深刻吸取事故教训，举一反三，认真履行对辖区生产经营单位安全生产监督检查职责。**三**是要科学合理制定安全生产监督检查计划和内容，加大对安全生产的监督检查力度和频次。**四**是督促企业建立并落实安全生产风险分级管控和隐患排查双重预防机制，及时消除生产安全事故隐患，确保安全生产。**五**是建立健全安全生产监管责任体系，明确责任机构与各层级责任人，同时配备一定数量的专职安全生产监管人员。

鄢阳区湖北佳恒科技股份有限公司 “4·24”
一般机械伤害事故调查组

2022年7月22日