



京山市人民政府

The People's Government of Jingshan Municipality

长者模式 (<https://www.jingshan.gov.cn/col/col29023/index.html>) 无障碍阅读 简体 繁体

登录 (<https://oauth.hubei.gov.cn:8443/uiaas/mainChain.do?appCode=hbportal&code=90000&checkUser=1&flag=false>)

注册 (<https://oauth.hubei.gov.cn:8443/hbyzw/zwfw/personInfo/personInfoReg.jsp?appCode=hbportal>)

[首页 \(/\)](#)

[要闻 \(/yw/\)](#)

政
府
信
息
公
开

(/col/col1988/)

[服务 \(http://www.jingshan.gov.cn/col/col22542/index.html\)](http://www.jingshan.gov.cn/col/col22542/index.html)

[互动 \(http://www.jingshan.gov.cn/hd/\)](http://www.jingshan.gov.cn/hd/)

[数据 \(http://www.jingshan.gov.cn/col/col5619/index.html\)](http://www.jingshan.gov.cn/col/col5619/index.html)

[市情 \(/sq/\)](#)

[首页](#) > [政府信息公开](#) > [地方部门平台链接](#) > [部门信息公开](#) > [京山市应急管理局](#) > [法定主动公开内容](#) > [公益事业建设](#)
(/index.html)(/col/col1988/index.html)(/col/col10122/index.html)(/col/col8203/index.html)(/col/col8222/index.html)(/col/col14624/index.html)(/col/col24329/ind

索引号:	1142082101142452XW/2024-04199	信息分类:	综合政务
发布机构:	京山市应急管理局	生成日期:	2024-07-16
文号:	无	有效性:	有效

京山钰达精密机械有限公司“5·9”车辆伤害事故调查报告

发布日期：2024-07-16 00:00

信息来源：京山市应急管理局

2024年5月9日上午10时46分，京山市钱场镇工业园区京山钰达精密机械有限公司原料车间发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失***万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故调查报告和调查处理办法》（省政府令第354号）的有关规定，经京山市人民政府批准，5月10日成立了由市纪委监委机关、市总工会、市科技和经信局、市公安局、市应急局、钱场镇人民政府等单位派员参加的京山钰达精密机械有限公司“5·9”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因和暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定：京山钰达精密机械有限公司“5·9”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

京山钰达精密机械有限公司（以下简称钰达公司）。成立时间：2022年4月12日； 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）； 法定代表人：孙*祥； 公司地址：湖北省荆门市京山市钱场镇工业园区**号； 统一社会信用代码：91*****MA7LAM150F； 注册资本：叁仟万圆人民币； 2023年12月28日由京山市市场监督管理局颁发营业执照； 经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务（除许可项目外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）事故有关人员基本情况

来*平：钰达公司董事长。女，身份证号码：410522*****0043，河南省安阳市殷都区人。

孙*祥：钰达公司法定代表人，不履行法定代表人职责，在钰达公司只负责卸货、过磅等杂事。男，身份证号码：410522*****0072，河南省安阳县水冶镇人。

刘*：钰达公司冲天炉技术工人。男，身份证号码：370302*****2556，山东省淄博市淄川区寨里镇**人。

李*其：钰达公司肇事装载机驾驶员。男，身份证号码：410522*****003X，河南省安阳县水冶镇人。

姬*芹（死者）：钰达公司冲天炉熔炼车间二楼卷扬机房上料工人。女，身份证号码：130427*****4425，河北省邯郸市磁县观台镇人。

（三）事发地点基本情况

事故发生地点位于钰达公司原料车间西门出口处，车间主体结构为钢架结构，地上一层，南北朝向，车间长约77米，宽约29.73米，高约14米，面积约2289平方米，与冲天炉熔炼车间连为一体。

（四）其它需要说明的情况

- 1.据调查组调查了解，钰达公司于2024年3月底建成，2024年4月8日开始试生产，事故发生时钰达公司仍处于试生产阶段。
- 2.肇事装载机驾驶员李*其，持有河北省建设机械协会于2020年11月2日颁发的《住房和城乡建设行业技能岗位培训合格证（副证）》，工种为装载机操作，级别为中级，该证书的有效期为3年，目前该证书已过期。
- 3.肇事装载机车辆为山东临工牌装载机，型号为50型。现场勘验时装载机的停车方向为车头朝西，车尾朝东。装载机前轮距离西门出口18.2米，装载机铲斗距离西门出口10.6米。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

经询问有关人员和现场视频调查，还原事发经过如下：

2024年5月9日上午10时40分左右，李*其驾驶装载机在原料车间进行上料作业，姬*芹从原料车间穿行至厂房西门堆料厂左边厕所，途中与李*其驾驶的装载机交叉而过。10时46分，姬*芹从厂房左侧的厕所出来行至厂房西门处，准备从西门穿行原料车间返回冲天炉熔炼车间二楼卷扬机房工作岗位，李*其驾驶装载机在原料车间西边原料堆场装完货后往原料车间内倒车时，因其未对作业现场环境进行有效观察，在倒车的过程中，未发现车尾违规穿行的姬*芹，装载机左侧尾部将姬*芹撞倒，左侧前后轮胎从其腰部碾压而过，导致姬*芹死亡。

（二）事故报告情况

事故发生之后，11时10分左右，钱场镇卫生院向镇人民政府分管文教卫工作负责人报告了情况，其随后向镇政府主要负责人进行了报告。11时50分，市应急管理局接钱场镇人民政府报告，随即向上级相关单位报告情况。

（三）应急救援情况

事故发生之后，10时51分，孙*祥拨打了120急救电话。随后钰达公司董事长来*平安排孙*祥和工人刘*用车将姬*芹于11时送至钱场镇卫生院。11时30分，姬*芹在钱场镇卫生院因抢救无效死亡。

（四）善后处置情况

事故发生之后，钱场镇人民政府、市公安局、市应急局派人赶赴现场，对事发现场进行勘察、取证工作，并督促钰达公司妥善进行善后处理工作。5月13日，死者善后工作全部处理完毕，并取得家属谅解。

（五）应急救援处置评估

事故发生后，整个救援及救治过程行动迅速，社会舆情稳定，未发生群体性事件和次生事故。

三、事故原因

（一）直接原因

1.装载机驾驶员安全意识淡薄，作业时对作业现场安全状况观察不仔细，未及时发现车后行人并采取有效避让措施，导致事故发生。

2.姬*芹自我安全防范意识不强，未按公司管理规定从消防安全通道行走，而是违规从有装载机作业的原料车间直接穿行至厕所，随后仍违规按原路线返回至工作岗位。在其按原路线返回的途中，被正在倒车的装载机撞倒碾压，导致其死亡。

（二）间接原因

1.钰达公司未落实安全生产主体责任。未制定原料车间安全管理制度和装载机驾驶员安全操作规程；未在消防安全通道两侧设置明显的人员通行标示标牌；未在装载机作业区域设置禁止人员通行的安全警示标志；在有装载机作业的原料车间，未安排专人对装载机作业现场进行指挥和管理、未在装载机上安装声源报警装置。公司全员安全教育和培训及员工岗前培训不到位，未及时发现并有效制止姬*芹从有装载机作业的原料车间穿行至厕所的违规行为。

2.钱场镇人民政府履行属地安全生产管理职责不到位。在钰达公司试生产前，虽对钰达公司的安全生产工作进行过检查，但未及时督促钰达公司成立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员、制定教育培训计划、对作业人员进行安全教育和培训并经考核合格后上岗、制定隐患排查治理制度，为事故的发生埋下了隐患。

3.市科技和经信局履行行业主管部门安全生产管理职责不到位。对钰达公司落户于钱场镇工业园区缺乏全过程监管，在钰达公司试生产前，对其开展安全生产检查和隐患排查治理不到位，未及时督促企业消除事故隐患。

四、事故责任的认定以及事故责任者的处理建议

（一）建议免于追究相关责任的人员

姬*芹，钰达公司冲天炉熔炼车间二楼卷扬机房上料工人。因姬*芹自我安全防范意识不强，未按公司管理规定从消防安全通道行走，违规穿行于禁止工人随意通行装载机生产工作区域，被李*其驾驶的装载机在倒车时撞倒碾压致死。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于对其追究相关责任。

（二）建议予以追究刑事责任的人员

李*其，钰达公司装载机驾驶员。在其驾驶装载机倒车作业时，未全面观察作业现场安全状况，未及时发现车尾行人并及时采取有效措施，将姬*芹撞倒碾压致死。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国刑法》的有关规定，对事故发生负有直接责任。事故调查结束后，调查组将按照有关规定将线索移送司法机关进行处理。

（三）建议给予行政处罚的单位及人员

1.钰达公司

钰达公司未按照金属冶炼企业行业管理标准设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；未制定安全教育和培训计划，在试生产前未对员工组织安全生产教育培训并经考核合格后上岗；未组织制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程；未建立隐患排查治理制度，未组织隐患排查治理、未发现装载机作业区域存在的潜在安全风险；未

在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；在有装载机作业的原料车间，未安排专人进行现场指挥和管理；未在装载机上安装声源报警装置。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有主要责任，建议由市应急局依法依规给予行政处罚。

2.来*平，钰达公司董事长，负责公司全面工作。

来*平未严格履行生产经营单位主要负责人安全生产法定职责。未建立健全并落实本单位的全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位试生产期间的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有重要责任，建议由市应急局依法依规给予行政处罚。

五、事故防范措施及建议

（一）吸取教训，进一步强化安全红线意识。属地政府和行业主管部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神和中央、省、荆门市、京山市关于安全生产工作的决策部署，高度重视安全生产工作，深刻汲取事故教训，举一反三，进一步强化安全生产红线意识和责任意识。要进一步建立健全安全生产责任体系，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的总体要求，强化工作措施，严肃工作纪律，坚决克服麻痹大意思想，遏制事故发生。

（二）以案为鉴，进一步落实企业主体责任。钰达公司要深刻吸取此次事故的教训，严格落实生产经营单位主体责任，建立健全安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员、按照金属冶炼企业行业管理标准配备安全总监或分管安全生产工作负责人；组织制定本单位的全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，加强作业现场安全管理，对作业现场、作业过程中可能存在的安全风险进行辨识，全面排查治理安全隐患和薄弱环节；认真组织开展安全生产标准化建设，提升企业本质安全水平，增强从业人员的安全应急常识和风险辨识能力；设立奖惩制度，提高员工的安全生产意识；加强装载机、叉车等机械车辆安全管理和驾驶员安全教育培训，严格执行安全操作规程，指定专职驾驶员和地面管理人员，杜绝在没有地面指挥人员的情况下实施危险作业，确保作业现场安全。禁止闲杂人等随意进出危险作业场所。

（三）加强监管，进一步强化冶金铸造行业的安全管理。各地、各相关部门要充分认识冶金铸造行业安全生产形势的复杂性和严峻性，进一步强化冶金铸造行业属地管理和行业监管责任，精心组织，周密部署，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，切实督促企业落实主体责任。同时，牢固树立安全发展理念，不断夯实安全生产工作基础，全面排查企业安全生产管理中存在的薄弱环节，有效控制各类安全风险。

（四）提高认识，进一步加强安全教育培训。各地、各相关部门要进一步加大对企业的安全生产宣教与培训力度，特别是新入驻本地的企业，其对安全生产法律法规和有关政策不了解、不熟悉，安全生产知识的缺乏更容易导致事故的发生。要通过专题培训、网络视频培训、现场观摩学习、事故警示教育等方式，加强对企业主要负责人和安全生产管理人员的安全教育培训，督促企业认真落实“岗位风险明白卡”和“岗前三分钟安全警示教育”规定，切实提高企业主要负责人和安全生产管理人员的安全素养和业务能力。强化一线工人安全意识和操作技能教育培训，围绕岗位风险和岗位职责，按照岗位操作规程要求，建立完善培训机制，确定培训内容，丰富培训方式，提高职工履职能力，特别是提高企业员工全员安全生产意识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故和应急处置的能力，避免事故发生。

京山钰达精密机械有限公司“5·9”车辆伤害事故调查组

2024年7月16日



(<http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=A81D93E4E3671A60E05310291AAC6B72>)

主办：中共京山市委、京山市人民政府 维护：京山市融媒体中心

心承办 网站地图 (/map/)

备案：鄂ICP备17019501号-1 (<https://beian.miit.gov.cn>) 公安备案编号:42082102000001 (<https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42082102000001>) 网站标识码：4208210043

地址：京山市永兴大道249号市民之家，京山市市民之家二楼218室

网站违法和不良信息举报电话：0724-7331385 举报邮箱：jssrmtzxmt@163.com

本网站建议使用IE8及以上版本的浏览器。360浏览器兼容设置 (https://www.jingshan.gov.cn/art/2020/6/15/art_9843_690339.html)



(<https://www.12377.cn/>)



([https://www.12377.cn/jbxzxq/64d38691937611ebb858c9da04cf59d3_web.html?spm=zm1033-](https://www.12377.cn/jbxzxq/64d38691937611ebb858c9da04cf59d3_web.html?spm=zm1033-001.0.0.1.SOXBdl&smallHarmType=64d38691937611ebb858c9da04cf59d3)

001.0.0.1.SOXBdl&smallHarmType=64d38691937611ebb858c9da04cf59d3)



(<https://www.12377.cn/jbxzxq/zpljbxzxq.html?spm=zm1033-001.0.0.1.SOXBdl>)



(<http://www.jingmen.gov.cn/JACT/front/mailpublist.do?handlegroupid=30&sysid=7>)

