



天津市西青区人民政府



首页

新闻中心

政务公开

政务服务

政民互动

当前位置：首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 政府各部门 > 应急局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 安全生产

天津市阁业物回有限公司“4·13”一般火灾事故调查报告

发布日期：2025-08-19 来源：西青区应急管理局

字号 大 中 小 分

西青王稳庄天津阁业物回有限公司“4·13”
一般火灾事故调查报告

2025年4月13日6时23分许，位于西青区王稳庄镇小孙庄村村北的天津阁业物回有限公司出租厂房内，丁某良在组织人员进行垃圾打包作业时发生一起火灾事故，造成6名人员受伤，其中3名人员重伤。直接财产损失63.458422万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《天津市安全生产条例》规定，经西青区政府批准，区应急管理局牵头组织成立了天津市阁业物回有限公司“4·13”一般火灾事故调查组（下称事故调查组），事故调查组由区应急局、区商务局、区消防救援支队、公安西青分局、区人社局、区总工会、镇政府派人组成，履行事故调查组职责，开展事故调查工作，邀请西青区纪委监委、西青区人民检察院参与，组长由区应急管理局局长担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理情况和建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。经调查认定，天津市阁业物回有限公司“4·13”一般火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位概况

1. 天津阁业物回有限公司（以下简称“阁业物回公司”）

阁业物回公司成立于2019年12月2日，经济类型：有限责任公司，注册资本：壹佰万元人民币，法人代表：丁某，统一社会信用代码：911201116974192496，详细地址：西青区王稳庄镇小孙庄村北，行业类别：批发业。

包含：废旧物资回收。（国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营）。

阁业物回公司法定代表人孙某阁之子孙某雨，负责公司日常管理工作，是公司的主要负责人。

2.王某良（自然人）

自然人王某良承租阁业物回公司厂房做生产用途，双方签订了《厂房租赁协议》。王某良在该厂房内，块机（垃圾打包机）、拖车等设备设施，组织钟军某、肖某娟、刘某兰、舒某卿、汤某群等人进行回收垃圾拣、压缩、打包等生产作业。

（二）合同签订情况

合同名称：厂房租赁协议

出租方（甲方）：天津阁业物回有限公司

承租方（乙方）：王某良（自然人）

合同签订时间：2023年12月1日

合同内容：自2023年12月1日起，甲方将阁业物回公司厂房租赁给乙方作生产用途，期限为五年。

（三）事故单位安全管理情况

阁业物回公司将厂房出租给不具备相应资质的自然人王某良，用于开展生产经营活动。公司未与王某良签订安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定双方的安全生产管理职责，对王某良生产经营活动的统一协调和管理，其生产作业情况定期进行安全检查。

（四）事故发生经过

2025年4月13日6时许，王某良安排钟小某等人对厂内的铝罐、发胶罐、喷漆罐等回收垃圾进行分拣、生产作业。王某良驾驶拖车将上述回收垃圾运送至压块机旁，由钟小某启动压块机，钟军某、肖某娟、刘某兰、汤某群等人将分拣后的铝罐、发胶罐等垃圾放至压块机传送带上，传送至压块机储存仓内。6时23分许，储存仓将传送带关闭，压块机自动对垃圾进行压缩，此时王某良驾驶拖车将另外3包未放入压块机的回收垃圾运至储存仓。压块机将储存仓内垃圾压缩完成后，钟小某、钟军某两人走至压块机栅栏处，准备使用铁丝通过栅栏对压缩垃圾进行打包，此时压缩挤压装置栅栏附近突然发生爆燃。导致机器周围的钟小某、钟军某、肖某娟、舒某卿等五人被烧伤。起火后，王某良在前往厂房西南角关闭电闸的过程中被火烧伤。

（五）现场勘验情况

事故现场位于天津市西青区王稳庄镇小孙庄村北阁业物回公司厂房西南角，置于此处的分拣压块机器较大且重，以机器为中心，烧损痕迹由南向北，由西向东逐渐减弱，压块设备挤压装置烧损变形严重，分拣部分已变色，属高温烟气炙烤。厂房内西南角过火烧损明显，厂房其他位置未过火。厂房内南侧堆放的塑料堆未过火，户变色烧损痕迹明显，重于厂房其他烟熏痕迹。经消防部门综合认定，起火部位为厂房西南角压块机设备处。

（六）人员受伤和直接经济损失情况

伤者钟小某，男，汉族，53岁，学历：小学，湖南省新宁县人，身份证号：430XXXXXXXX6157。经南医院（天津市第四医院）诊断：多处二度烧伤；头部二度烧伤；面部二度烧伤；颈部二度烧伤；上肢二度烧伤；下肢二度烧伤<双>；下肢三度烧伤<双>；臀部二度烧伤；呼吸道烧伤；眼部烧伤；累及体表40%~49%的烧伤；休克；多处三度烧伤；

伤者钟军某，男，汉族，45岁，学历：小学，湖南省新宁县丰田乡白莲村人，身份证号：430XXXXX。南开大学附属医院（天津市第四医院）诊断：多处三度烧伤；头部二度烧伤；面部二度烧伤；面部三度烧伤；躯干二度烧伤；上肢二度烧伤<双>；；下肢二度烧伤<双>；；呼吸道烧伤；血容量不足性休克；眼部烧伤；先天性手指畸形<左手食指>；；上肢三度烧伤<双>；；暴露性角膜炎<双>；；角膜溃疡<右>；；睑外翻<双>；；

伤者刘某兰，女，汉族，39岁，学历：小学，湖南省新宁县丰田乡白莲村人，身份证号：430XXXXX。南开大学附属医院（天津市第四医院）诊断：多处二度烧伤；头部二度烧伤；面部二度烧伤；颈部二度烧伤；手部二度烧伤<双>；；累及体表10%~19%的烧伤<热烧伤11%>；；呼吸道烧伤<吸入性损伤>；；眼部烧伤<睑缘烧伤ou>；。

钟小某、钟军某、刘某兰3人所受伤为重伤，事故直接财产损失人民币63.458422万元（不含事故罚款）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息来源及响应情况

此起事故系举报件受理，区应急局在对举报内容进行前期调查核实的基础上，请示区政府成立事故调查组各成员单位开展事故调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

2025年4月13日6时23分许，事故发生，离起火区域较近的钟小某、钟军某、肖某娟、刘某兰、舒某卿均被烧伤，几人立即向厂房东北角大门处逃离，王某良在看到上述五人中的钟军某、肖某娟身上有火仍在燃烧时立即起将他们身上的火扑灭。随后，王某良再次进入厂房西南角关闭电闸时被火烧伤。6时38分，王某良拨打119消防救援人员赶到后，由王某良女儿等人驾驶2辆车将伤者送至南开大学附属医院（天津市第四医院）救治。人员奋力扑救，火灾于7时10分被成功扑灭。

（三）事故应急处置评估

在本次事故中，事故单位应急救援工作反应迅速，处置基本合理。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.排除遗留火种引发火灾的可能

根据现场勘验，现场周边堆积大量的塑料瓶和废弃餐盒，起火部位在机器设备上，烟头等外来火种不易发现。据当事人描述，火焰是突然出现的，不符合遗留火种火灾规律。

2.排除电器线路故障引发火灾的可能

根据现场勘验机器设备内电气线路完整，部分线皮还残留在线路上，线路未发现熔痕。压块设备电源线完整未发现电气熔痕。

3.确认压块设备挤压罐装可燃液体压力容器引发火灾

根据现场勘验和当事人笔录描述，当天挤压的全部是铝制压力容器，如发胶、防晒、化妆品、喷漆罐等经压制成型，可燃液体在外力挤压后气化为气体，且在压块设备附近大量聚积，浓度已到爆炸浓度极限。当压块设备在挤压状态后，热量聚积不散，达到了点火能量，引燃了可燃气体，发生爆燃。在压块设备附近发现多个由内至外破裂痕迹。压块设备液压杆位置烟熏痕迹明显，烧损痕迹主要在压块设备周围，呈环形分布蔓延，分布影响，烧损程度由中心向外逐渐减轻。受伤6人中，3人受伤严重且烧伤部位集中在面部、颈部、手、背部

合可燃气体爆燃的典型规律，面部和胸部恰好处于气体浓度较高区域，火焰首先向上喷射。当事人瞬间衣物残留少，符合气体爆燃的典型规律，短时间释放大量热量。

（二）间接原因

1.王某良（自然人）

王某良作为不具备相应资质的自然人，不具备安全生产条件，自行投入设备、组织人员开展生产经营活动；未组织作业人员开展安全生产教育培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未制定安全操作规程，盲目组织罐、喷漆罐等罐装可燃液体压力容器进行压缩打包作业，未采取技术措施及时消除生产安全事故隐患。

2.阁业物回公司

阁业物回公司未落实安全生产管理责任，将场地出租给了不具备相应资质的自然人从事生产经营活动[1]的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期开展安全检查，未能及时发现安全问题并督促整改[2]。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）对责任单位处理建议

阁业物回公司未落实安全生产管理责任，将场地出租给了不具备相应资质的自然人从事生产经营活动，安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期开展安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条第一款的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，建议由西青区应急管理局对阁业物回公司处以罚款人民币50万元（整）的行政处罚。

（二）对责任人员处理的建议

孙某雨，作为阁业物回公司主要负责人，对本单位出租厂房安全生产工作的督促、检查不到位，未及时消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由西青区应急管理局对孙某雨处以上一年（2024年）年收入40%的共计人民币21522.36元（贰万壹仟伍佰贰拾贰元叁角陆分）。

五、事故防范措施建议

（一）阁业物回公司

- 1.要深刻反思此次事故暴露出的管理漏洞，切实做到吸取教训、举一反三。必须严格依据《中华人民共和国安全生产法》及相关配套法规要求，建立健全承租单位资质审核长效机制。在审核过程中，要对承租单位资质进行严格审核，坚决杜绝将厂房出租给无资质、资质不全或不具备安全生产条件的单位及个人，从源头筑牢安全生产防线。
- 2.要严格落实承租方安全管理责任，与承租方签订安全管理协议，或在租赁合同中明确双方安全生产责任。出租方要加强对承租方的安全管理工作，要对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，结合承租方实际，重点针对易发生事故环节和重大风险隐患开展检查，发现问题及时督促整改。
- 3.要加强承租单位从业人员安全管理和应急能力建设，提升整体安全保障水平。出租方要督促承租方严格落实从业人员安全培训制度，确保作业人员均经过专业培训并考核合格后方可上岗。要联合承租方制定完善的生产安全事故应急预案，并定期组织开展联合应急演练。
- 4.要认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，根据承租单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

(二) 政府相关部门

1.王稳庄镇政府

要继续深入贯彻落实安全生产十五条措施，严格落实属地管理责任，以案为鉴，加大对辖区内企业检查各项安全生产规章制度、操作规程落实到位，全链条压紧压实企业主体责任，坚决防范此类事故再次发生。

2.区商务局

要严格遵照安全生产十五条措施和“三管三必须”的要求，进一步落实好行业监管责任，以案为鉴，加大执法力度，有效组织开展安全监管检查工作，发现问题督促解决，坚决遏制此类事故再次发生。

2025年

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题的应当及时督促整改。

扫一扫在手机打开当前页

