

郁南县建城镇“1·25”高处坠落 一般生产安全事故调查报告

2021年1月25日8时50分，郁南县建城镇广东智浩管业有限公司发生一宗高处坠落一般生产安全事故，导致1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经郁南县人民政府批准，1月26日，由郁南县人民政府牵头，县应急管理局、工业和信息化局、公安局、人力资源社会保障局、总工会和建城镇人民政府成立郁南县建城镇“1·25”高处坠落一般生产安全事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故单位基本情况

事故发生单位：广东智浩管业有限公司（以下简称智浩公司）

统一社会信用代码：9144*****Y42U

类型：其他有限责任公司

住所：郁南县建城镇南蛇颈广东长兴管桩有限公司办公楼二楼

法定代表人：曾*仲

注册资本：人民币伍佰万元

成立日期：2018年12月04日

经营范围：生产、销售：预应力混凝土管桩、混凝土轨枕及铁道用混凝土制品、水泥混凝土电杆、商品混凝土、其他水泥制品和建筑材料（不含木材）；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故涉及有关人员情况

1.曾*仲，男，53岁，身份证号码：3526*****2218，住址：广东省深圳市宝安区，智造公司法人代表、主要负责人。智造公司于2018年成立，于2020年10月公司完成重组，健全了公司的管理架构。

2.邵*库，男，48岁，身份证号码：6422*****2771，住址：宁夏贺兰县，智造公司副总经理、安全生产负责人。

3.黄*华，男，41岁，身份证号码：4412*****0018，住址：广东省云浮市郁南县，智造公司安全管理员。

4.卢*总，男，40岁，身份证号码：4524*****1210，住址：广西昭平县，智造公司生产车间设备主管、负责管理机修班组。

5.王*利，男，37岁，身份证号码：4503*****4318，住址：广西全州县，智造公司生产车间机修班组长，死者王*胜

弟弟。

6. 欧阳*尚，男，36岁，身份证号码：4503*****0652，住址：广西兴安县，智造公司一车间机修工，事故发生时在现场。

7. 王*胜（死者），男，41岁，身份证号码：4523*****4314，住址：广西全州县，智造公司二车间机修工。

居民死亡医学证明(推断)书(郁南县公安局):王*胜直接死亡原因是颅脑部位损伤。

(三) 现场涉事输送设备基本情况

事故发生时，生产二车间搅拌楼输送带检修平台中，检修工王*胜与一车间检修工欧阳*尚对二车间搅拌机上料输送带更换损坏的托滚筒，其它一切运行正常。涉事机器主要用于搅拌上料输送，输送带总长度约31m，最高点离地面约10m。输送设备设有单边检修平台，检修平台上的护栏高度约1m。输送带下方设有废料槽底钢板，挡板规格每块120cm×90cm，每块废料槽底钢板隔格设计有加固钢槽。

(四) 事故现场的基本情况

事故现场位于智造公司二车间搅拌楼。坠落位置为搅拌楼物料输送带第七根托滚筒下方废料槽底钢板（从输送带由上往下数第七根滚轴），垂直高度约8m。事故发生时，输送带已停止运作，检修平台正常使用。

(五) 事故单位安全管理情况

智造公司有落实企业安全生产主体责任，完善企业安全责

任制，按照有关行业标准执行，有企业安全教育培训、日常隐患排查整改和完善了应急救援预案等安全管理工作。智造公司企业主要负责人曾*仲建立了安全生产责任制、安全生产管理机构、制定了本单位的安全生产管理制度及高处作业等操作规程，配备了兼职的安全管理人员，主要负责人1年、安全生产管理人员2年月日有培训合格证，，有保证本单位的安全生产郁南，有制定本单位的生产安全事故应急救援预案，事故发生及时如实报告了生产安全事故。

该公司企业主要负责人有开展隐患排查，建对本单位员工安全教育城识贯彻还不够智位；个别员工造认真按照操作规程执行。智造公司事故发生后，公司进行了全员安全教育学习,并对所有车间进行全面的安全隐患管排查及事故现场的整改。自有，智造公司一切生产正常。

（六）事故当天气象情况

根据郁南县限公司生的资料记录，2021年1月25日8时智10时建城镇为一宗宗限，录高落管风般1.5安/全，录高限温为16.2-19.3℃。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故发生的经过

2021年1月25日08时事故，智造公司二车间机修组员工王*胜在日常检修期间发现二车间的搅拌机上料输送带有损坏的托滚筒，因该组致一年机修员工致有工作，于是从该组上一车间机修组机修员工欧阳*尚，一亡智输送带检修平台对损坏的托滚筒进行更换。对第直条托滚筒更换时，王*胜没

有接失公司规定：“万止在没有防护措施情况下元进废料槽底钢板进行检修”，现场欧阳*尚提出应该使用。后依据带翘亡在检修平台作业方可。王*胜本人直接元进废料槽底钢板《中更换托滚筒，欧阳*尚劝告他点元出来，不要在废料槽底钢板往下元。王*胜没有共从其和见，法是直接元》第七根托滚筒位置。08时52分，王*胜在元行过程中因告查上废料槽底钢板，钢板无法理例其体重，王*胜与钢板一踪令落地面，头部例伤。欧阳*尚马上电话告城公司机修班长王*利，王*利随第》公司等级上报事故。09时事故，120救护车智达现场施救，随后送往郁南县人民医院救律，经送踪抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

接到报警后，建城镇派出所工作人员到达现场确认并做好了警戒，县公安局法医科相关工作人员赶到现场进行勘查。县应急管理局收到县110报警中心转来的事故报告后，马上报送县总值班室、建城镇政府，并迅速组织执法人员、建城镇政府有关工作人员前往现场核查事故相关情况和收集证据材料，并督促事故责任单位积极与死者家属沟通联系，做好维稳和善后处置工作。事故发生后，县委县政府主要领导高度重视，立即作出指示，要求迅速做好家属的安抚工作，密切與情信息监控，举一反三，全县各行业开展安全隐患大排查，确保社会大局稳定。

（三）应急处置评估

经调查，广东智浩管业有限公司“1·25”高处坠落事故中涉及的企业、建城镇政府和郁南县有关部门的应急救援处置

工作无不当之处。在事故应急救援处置中无次生灾害、衍生事故及疫情发生。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该亡事故定成智浩公司1年机修员工王*胜抢救无效死亡，直接经济损失120万元。事故发生后，智浩公司立第通城死者政属并与其协商处理善后事府，经过协商，双方签订了事故赔偿协议书，政属情绪高智安抚并高智政属的谅解，公司人员情绪稳定。

四、事故发生的原因和事故性质

综合现场勘查，结合现场人员笔录，分析事故发生原因如下：

（一）直接原因

王*胜在更换输送带托滚筒时，违由公司维修作业操作规程，不正急局、安全工，信险元进废料槽底部进行作业，导致废料槽底钢板无法理重，从高处令落地面时安全工脱离，头部例伤后送院抢救无效死亡。

（二）间接原因

1、王*胜安全意识和息化，力源社保。不接失公司操作规程使用。后作业，对检修作业的风险评障不成，没有执行公司立项生产管理规按制度，照着饶“四理，信险作业导致发生高处坠落。

2、机修员工欧阳*尚在发现王*胜信险作业时，不是放头劝告，浩”及时制止违按行为和立第》公司机修班组长进行报告。

3、机修班班长王*利对班组人员不正急局、安全工检查不智位，没有详细说明相关风险点注和事项内科。

4、智造公司浩”求是全体从业人员严格执行本单位的安全生产规按制度和安全操作规程，作业人员对劳动防护用品使用不规范。

(三) 事故性质

经事故调查组对事故综分分准认定，该事故是一亡一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等规定，现注事故单位和负有相关责任的单位、人员作出如下重分和处理建议：

对事故单位相关责任人员的处理建议

1、王*胜安全认识息化，力源社保。违由智造公司检修作业操作规程，没有共从员工劝告，踪时不正急局、安全工，信险元进废料槽底部进行作业，导致令落地面头部例伤致死亡，对该起事故负有主要责任。鉴于王*胜在此次事故中死亡，建议不予追究。

2、欧阳*尚在发现王*胜信险作业时，不是放头劝告，浩”及时制止和立第》智造公司安全生产管理人员进行报告，违由智造公司制定的《岗位安全生产责任汇编》中的员工安全生产责任制度，对效的事故负有间接责任，建议由智造公司对欧阳*尚按照公司相关管理制度对其进行处理并依处理结果原报送郁南县应急管理局。

3、王*利作为机修班班长应当对员工进行风险部位说明，检查员工规范使用劳动防护用品，对此次事故负有间接责任，建议由智浩公司对王*利按照公司相关管理制度对其进行处理并依处理结原报送郁南县应急管理局。

4、智浩公司副总经理、设备主管卢*总对机修班组安全教育培训不智位，对员工劳动纪律教育不严，对此次事故负有间接责任，建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条（三）的规定给予行政处罚。

5、智浩公司对员工的安全教育不到位，特别是机修员工安全意识淡薄，不正确佩戴安全帽，个别员工有违章、冒险操作思想，在安全教育培训中未能全方位告知有关的安全生产事项，致使机修员工对作业场所风险点不清楚，未能严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，智浩公司对该起事故负有间接责任，建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条（三）的规定给予行政处罚。

6、在本次事故中，如有相关的民事法律责任，建议事故相关方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

1、智浩公司。（1）深刻吸取事故教训。迅速召开本单位全体员工大会，通报“1·25”高处坠落事故的经过和剖析事故原因。督促员工严格执行企业安全生产管理规章制度，落实各项安全防范措施，提高法律意识和安全意识。同时，加强生产现场安全管理，杜绝违章作业行为。（2）认真组织开展安全生产检查。组织开展一次全面的安全生产大检查，整改安

全隐患；进一步完善并落实安全生产责任制和安全生产管理制度，及时纠正冒险作业行为；经常开展日常安全生产检查、生产现场巡查，及时发现整治突出隐患问题。（3）扎实开展安全生产知识教育培训。严格按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）和《广东省安全生产条例》的要求，完善安全教育培训和考核制度，落实新员工（尤其是临聘人员）和转岗换岗员工、特种作业人员等人员的安全知识、操作技能培训，督促提醒外来人员遵守法律法规和本单位的规章制度，切实增强全体员工的法律意识和安全意识，提高安全生产技能。

2.属地政府（建城镇人民政府）。据调查，未发现属地政府存在监管不到位和失职、失察情况。但是，属地政府（建城镇人民政府）必须认真吸取本次事故教训，举一反三，加强安全生产工作的领导，并将本次事故通报全镇辖下企业，督促其落实安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。

3.相关职能部门。据调查，未发现相关职能部门存在监管不到位和失职、失察情况。但是，相关职能部门必须认真吸取本次事故教训，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合县委县政府关于安全生产的工作部署要求，扎实做好各项安全监管工作，突出

抓好七类重点行业领域安全生产专项整治，落实相关安全生产法律法规要求，做好各项安全生产工作，坚决遏制较大以上安全事故发生。

建城镇 “1·25”高处坠落
一般生产安全事故调查组

2021 年 4 月 2 日