

龙江县哈拉海乡黑龙江省君泉水利工程有限公司“10·1”一般机械伤害事故调查报告

2025年10月1日15时10分许，龙江县哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程施工现场发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失90万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经龙江县人民政府批准，成立由龙江县应急局局长任事故调查组组长，龙江县公安局、龙江县应急局有关负责同志任事故调查组副组长，龙江县应急局、龙江县公安局、龙江县总工会、龙江县住建局、龙江县人社局、龙江县哈拉海乡政府等有关部门组成的龙江县哈拉海乡黑龙江省君泉水利工程有限公司“10·1”一般机械伤害事故调查组，同时，邀请县人民检察院、县人民法院参加，邀请县纪委监委介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、技术鉴定等，查明了事故经过、发生原因，人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，分析了事故主要教训，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，龙江县哈拉海乡黑龙江省君泉水利工程有限公

司“10·1”一般机械伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄、对作业环境的危险性认识不足，忽视作业安全与警示标志、擅自操作搅拌机，违反搅拌机操作规程作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关责任单位的基本情况

1. 事故发生单位基本情况

黑龙江省君泉水利工程有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码 91230221MA1B3KWB3Y，法定代表人：王某。注册资本：肆仟贰佰万圆整。成立日期：2018年5月3日。住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇合山村合山屯（龙房权证字第 QZ2014050726 号）。登记机关：龙江县市场监督管理局，登记时间：2020 年 10 月 23 日。经营范围：水源及供水设施工程施工；房屋建筑工程施工；房屋建筑装饰施工；河湖治理及防洪设施工程施工；水利水电工程施工等。

该公司具有《安全生产许可证》（编号：黑 JZ 安许证字〔2020〕008583），许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 14 日，发证机关：黑龙江省住房和城乡建设厅，发证日期：2023 年 4 月 14 日；具有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D223331176），有效期：2029 年 9 月 25 日，资质等级：水利水电工程施工总承包二级，电力工程施工总承包二级，钢结构工程专业承包二级，建筑工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包

二级，机电工程施工总承包二级。发证机关：黑龙江省住房和城乡建设厅，发证日期：2024年9月25日。

该公司设立了哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程项目部，下设技术部、安全部、施工部、质检部。9月16日任命赵某某担任主要负责人，负责项目全面工作，王某某负责现场安全管理工作。

2. 相关责任单位基本情况

(1) 龙江县哈拉海乡人民政府，统一社会信用代码：1123022100171286X9，机构性质：机关，机构地址：龙江县哈拉海乡红旗村，负责人：王某某，赋码机关：中共龙江县委机构编制委员会办公室，颁发日期：2023年7月3日。

(2) 黑龙江盛润福工程管理有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：912302277336474501，法定代表人：于某某，注册资本：壹佰万圆整，成立日期：2001年12月12日，营业期限：长期，住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇兴海家园商服4#楼00单元01层000113号，登记机关：龙江县市场监督管理局，经营范围：工程建设项目招标代理服务，工程造价咨询服务，房屋建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务等。

该公司具有《工程监理资质证书》（证书编号：E223014575），资质等级：市政公用工程监理乙级，房屋建筑工程监理乙级，发证机关：黑龙江省住房和城乡建设厅，发证日期：2022年6月24日。

3. 有关人员情况

(1) 赵某某(死者)，黑龙江省龙江县哈拉海乡连家岗村 17 组居民，黑龙江省君泉水利工程有限公司哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程力工。2025 年 9 月 15 日经黑龙江省君泉水利工程有限公司岗前培训，并接受安全技术交底，9 月 16 日入场工作，作为力工负责搬运、装卸及辅助工作，双方未签订劳动合同。

(2) 赵某某，黑龙江省君泉水利工程有限公司项目经理，哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程主要负责人，负责该项目全面安全生产管理职责。取得二级建造师职业资格，证件号码 230221197712094410，专业建筑工程，批准日期 2024 年 6 月 2 日；取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，编号：黑建安 B(2025)0001935，有效期 2025 年 3 月 4 日至 2028 年 3 月 4 日。

(3) 王某某，黑龙江省君泉水利工程有限公司哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程现场安全员，负责施工现场安全管理工作。取得建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，编号：黑建安 C3(2020)0009091，有效期 2023 年 3 月 23 日至 2026 年 5 月 13 日。

(4) 李某某，黑龙江省君泉水利工程有限公司哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程搅拌机手，2025 年 9 月 15 日经黑龙江省君泉水利工程有限公司岗前培训，并接受安全技术交底，

9月16日入场工作，负责搅拌机日常操作及维护清理。

(5) 周某某，黑龙江盛润福工程管理有限公司哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程监理，负责工程技术、质量及施工进度。取得黑龙江省建设职业能力教育测评中心举办的建设工程监理业务培训证书，证书编号：JL231805579。

(6) 宋某某，龙江县哈拉海乡人民政府政法委员，哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程现场安全监管员。

(7) 王某，龙江县哈拉海乡人民政府秘书，哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程现场安全监管员。

4. 事故发生单位及相关责任单位安全管理情况

(1) 黑龙江省君泉水利工程有限公司设立哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程项目部，项目管理人员具有相关执业资格，设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员，制定了全员安全生产责任制，制定了各项安全生产规章制度和操作规程，建立了安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，实施了安全生产教育培训，制定了施工现场安全事故应急预案，告知了岗位危险因素，进行了安全技术交底和班前教育，为从业人员配备了劳动防护用品。在日常管理中，现场安全由项目负责人赵某某、专职安全员王某某共同负责，定期开展隐患排查与日常安全检查，对检查中发现的问题由王某某负责落实整改，赵某某负责验收。

(2) 黑龙江盛润福工程管理有限公司制定了工程项目监理

人员管理制度，对施工单位的安全生产方案、施工组织设计方案、施工技术方案、合同工程开工申请进行了批复，任命周某某为哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程监理。

（3）龙江县哈拉海乡人民政府制定了哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程规章制度，明确对施工队的管理制度以规范施工行为、保障工程质量与安全为核心，围绕资质准入、过程监管、责任落实等关键环节构建，明确施工过程的现场规范与安全监管，填写了加固工程检查记录表；任命政法委员宋某某、政府秘书王某为工程现场安全监管员，负责督促承包单位落实安全生产管理职责。

（二）涉事项目、设备及各方约定情况

1. 涉事项目基本情况

（1）哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程是龙江县哈拉海乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，由乡政府采购，2025年9月8日龙江县公共资源交易综合中心在黑龙江政府采购网发布采购公告，9月12日龙江县公共资源交易综合服务中心在采购平台开标，9月15日哈拉海乡政府与黑龙江省君泉水利工程有限公司签订了哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程政府采购工程类采购合同，采购计划号：龙政采计划〔2025〕00631，招标编号：[230221]LC[TP]20250020；工程地点位于哈拉海乡红旗村；承包范围为工程量清单及图纸全部内容；建筑面积

498 平方米；工程起止时间为 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日，共 30 天；合同总价款（人民币）为 775999.3 元。

双方于 2025 年 9 月 15 日签订《安全生产管理协议》，甲方：龙江县哈拉海乡人民政府，乙方：黑龙江省君泉水利工程有限公司，双方约定：双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等一系列标准规程；双方应共同组织建立现场安全生产管理体系。甲方对乙方施工安全负有监督、指导、检查的责任，并应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每月至少进行一次安全生产检查及考核；有权监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，对所承担的建设（安装）工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告；应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施；必须加强特种作业人员的培训、考核和取证工作，必须做到特种作业持证上岗，在施工中使用起重机械应加强对起重设备和操作人员的检查；施工作业完毕后，及时清理施工现场，做到工完、料清、场地净。

（2）龙江县哈拉海乡人民政府与黑龙江盛润福工程管理有限公司于 2025 年 9 月 15 日签订监理合同，双方约定：监理服务期为签订合同进场施工之日起至项目竣工验收结束，监理工作的

内容为施工阶段的工程质量控制，监理费用 7000 元，黑龙江盛润福工程管理有限公司按照国家监理规范及相关法律法规的规定履行监理的职责，坚持公开，公正，科学的原则开展监理工作，维护建设单位，施工单位的合理利益，积极为龙江县哈拉海乡人民政府提出合理化的建议。

2. 涉事设备概况

涉事混凝土搅拌机由辽宁省开原市方圆建设机械厂生产，搅拌机型号：JZC500B 型，出料容量 500 升，进料容量 800 升，拌筒转数 15 转/分，每小时工作次数循环 > 30 次，搅拌电机 7.5 千瓦，提升电机 4.5 千瓦，生产率 20—22m³/h，轮胎规格 650-16，牵引速度 < 20 公里/小时，外形尺寸长×宽×高 3200×2200×3050，全机总重 2180 公斤。

事故发生当日，混凝土搅拌机位于龙江县哈拉海乡人民政府院内南侧工地，处于待用状态，当日工作不涉及搅拌机使用。搅拌机东侧有一操作平台，搅拌机旁贴有“注意安全”及“当心机械伤人”警示标志。该搅拌机日常由搅拌机手李某某按照项目部制定的《搅拌机安全操作规程》负责日常操作及维护清理，由王某某按照《搅拌机巡检记录表》进行检查。



搅拌机状况

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年10月1日早上6时许，在哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程施工现场，项目负责人赵某某召开了班前会，布置了工作任务，提醒各岗位工人注意安全。会后，赵某某安排石某某向各工种工人布置各自的工作任务，石某某安排赵某某给苯板打钉。午休结束，赵某某继续给苯板打钉作业。15时许，赵某某完成打钉作业后，他身旁的工人杨某某听到赵某某说“得把搅拌罐吐口那清清，都不出料了”，见到赵某某自行前往搅拌机处。赵某某坐在搅拌罐边缘，用电镐清理搅拌罐内堵塞物。15时10分，他伸手按动东侧操作台按钮，想通过翻转搅拌罐将罐内堵塞物倒出，但错按料斗上升键造成料斗上升，将自己夹在了料斗与搅拌罐中间，赵某某立即呼救，在房顶干活的张某某听见呼救后立即跳下房顶跑到搅拌机处按下停止键，搅拌机料斗停止上升，此时赵某某胸部已被料斗与搅拌罐夹在中间，现场工人尝试使用角磨机切割料斗未果。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，石某某于15时26分、15时27分分别拨打了120、119寻求救援，15时50分120急救人员、119消防救援人员相继到达现场，消防救援人员用破拆工具将搅拌机料斗分开将赵某某救出；经龙江县哈拉海乡卫生院医护人员现场确认，赵某某已无生命体征，死因系身体未特指部位的挤压伤和创伤性切断导

致死亡。

接报后，龙江县应急管理局、龙江县公安局立即派人赶到事故现场，开展事故调查取证工作。政府及部门决策科学合理、应急救援处置得当、信息报送准确及时，善后工作有序有效。死者家属已经与涉事企业签订了赔偿协议，家属情绪平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因

赵某某安全意识淡薄、对作业环境的危险性认识不足，忽视作业安全与警示标志、擅自操作搅拌机，按错操作按钮、违反搅拌机操作规程^[1]，违反劳动纪律，造成身体未特指部位的挤压伤和创伤性切断导致死亡。

（二）间接原因

1.黑龙江省君泉水利工程有限公司对施工现场安全风险管控和隐患排查不到位，搅拌机手未按照规定对混凝土搅拌机及时进行清理，导致搅拌罐内存在堵塞物影响使用；从业人员虽然经过三级教育培训及岗前培训，但未经考核合格上岗作业^[2]。项目负责人与安全管理人员履职不到位，对从业人员擅自混岗、串岗仅口头制止并进行安全警示教育，未进行跟踪整改落实，违反了

^[1]《JZC500 混凝土搅拌机操作规程》第八条：在对混凝土搅拌机进行清洗时应注意以下事项：二、混凝土搅拌机开动前要先检查各控制器是否良好，停工后用水和石子倒入搅拌筒内 10~15 分钟进行清洗，再将水和石子清出。操作人员如须进入搅拌筒内清洗时，除切断电源和卸下熔断器外，并须锁好开关箱。

^[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款^[3]的有关规定。

2.黑龙江盛润福工程管理有限公司工程监理履职不到位，仅监督工程质量，对建设工程安全生产监督责任落实不到位^[4]，对现场违章作业行为失察。

3.龙江县哈拉海乡人民政府履行安全管理职责不到位，对发包工程施工现场安全管理不到位，未组织进行有效的隐患排查工作。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.黑龙江省君泉水利工程有限公司安全生产主体责任缺失，未有效识别和应对潜在的安全风险，隐患排查不彻底，未及时发现并消除施工现场存在的事故隐患^[5]；从业人员未经安全生产教育培训考核合格上岗作业。

2.黑龙江盛润福工程管理有限公司与龙江县哈拉海乡人民政府签订的监理合同仅负责对施工阶段的工程质量进行监理，未明确监理人员对施工项目安全生产方面管理内容。

3.龙江县哈拉海乡人民政府落实工程安全监督检查职责不到位，未有效督促承包单位落实安全生产管理职责，对现场监督检查发现的事故安全隐患未进行跟踪整改落实。

^[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

^[4]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令 第 393 号）第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

^[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

五、对有关责任人员和有关单位的处理建议

(一) 对事故有关责任人员的处理建议

1. 赵某某，安全意识淡薄，忽视作业安全与警示标志，不顾安全管理人员多次制止，违反搅拌机操作规程，违反劳动纪律，擅自操作搅拌机，违反了《建设工程安全生产管理条例》(国务院令 第 393 号)第三十三条^[6]的规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议不予追究责任。

2. 赵某某，黑龙江省君泉水利工程有限公司项目经理，哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程主要负责人，负有全面安全生产管理职责，对从业人员进行安全生产教育培训不到位、消除生产安全事故隐患不到位，未全面履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项^[7]的法定职责，对事故发生负有管理责任，建议龙江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[8]的规定，对其给予行政处罚。

3. 王某某，黑龙江省君泉水利工程有限公司哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程现场安全员，负责施工现场安全管理工作，排查生产安全事故隐患不到位，未全面履行《中华人民

^[6]《建设工程安全生产管理条例》(国务院令 第 393 号)第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

^[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

(三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

(五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

(一) 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项^[9]的法定职责，对事故发生负有管理责任，建议龙江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[10]的规定，对其给予行政处罚。

4. 李某某，黑龙江省君泉水利工程有限公司哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程搅拌机手，未按照项目部制定的《搅拌机安全操作规程》及时清理搅拌机，建议黑龙江省君泉水利工程有限公司依据公司相关规定对其进行处理。

5. 周某某，黑龙江盛润福工程管理有限公司哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程监理，未履行对建设工程安全生产监督责任，建议黑龙江盛润福工程管理有限公司依据公司相关规定对其进行处理。

（二）对有关公职人员的处理建议

1. 宋某某，龙江县哈拉海乡人民政府政法委员，哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程现场安全监管员，负责施工现场安全管理工作，未履行督促承包单位落实安全生产管理的职责，建议由纪委监委对其进行处理。

2. 王某，龙江县哈拉海乡人民政府秘书，哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程现场安全监管员，负责施工现场安全

^[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

^[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

管理工作，未履行督促承包单位落实安全生产管理的职责，建议由纪委监委对其进行处理。

（三）对事故有关单位的处理建议

1.黑龙江省君泉水利工程有限公司在哈拉海乡党群服务中心办公用房维修加固工程施工过程中，未有效识别和应对潜在的安全风险，隐患排查不彻底，未及时发现并消除施工现场存在的事故隐患，对施工现场违章作业行为未跟踪管理，从业人员未经安全生产教育培训考核合格上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[11]、第四十一条第二款^[12]的规定，建议龙江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^[13]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第十四条第二项^[14]之规定，对其给予行政处罚。

2. 黑龙江盛润福工程管理有限公司在哈拉海乡党群服务中心

¹¹[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

¹²[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

¹³[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

¹⁴[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

办公用房维修加固工程施工过程中，对建设工程安全生产监督责任落实不到位，在监理合同中未明确监理人员对施工项目安全生产方面管理内容，建议龙江县住建局对黑龙江盛润福工程管理有限公司进行警示约谈，并责令其作出书面检查。

3. 龙江县哈拉海乡人民政府对发包工程现场安全检查不到位，未有效督促承包单位落实安全生产管理职责，未督促承包单位对发现的事故隐患进行闭环管理，建议责令其向龙江县人民政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下措施建议：

（一）事故相关生产经营单位

黑龙江省君泉水利工程有限公司要深刻吸取本次事故教训，牢固树立“以人为本、生命至上”的安全发展理念，切实落实安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，增强事故防范意识：一是要立即开展全员事故警示学习教育，举一反三，做好机械设备的安管理工作，对照此次事故暴露出的问题对其他在建项目进行排查治理；二是要对施工现场作业安全风险进行全面辨识，并制定有针对性的管控措施，提升企业本质安全；三是要加强员工培训教育，加强员工岗位安全操作规程教育培训工作，提高员工对安全风险的辨识和防范能力。

黑龙江盛润福工程管理有限公司要深刻吸取本次事故教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，认真做好安全生产工作监理，要在监理合同中明确监理人员对施工项目的安全管理内容，加强现场施工作业安全监管，从源头进行治理，防止类似事故再次发生。

（二）事故相关监管部门

龙江县安防办要组织召开全县警示教育大会，通报事故情况，分析事故原因。事故警示教育会议后，龙江县住建局作为行业主管部门应当督促事故责任单位和同类生产经营单位将事故教训纳入本单位全员安全培训重要内容，开展事故反思活动，深刻汲取事故教训，并及时查找制度、技术和管理漏洞，有针对性地加强安全风险管控和隐患排查治理，切实落实全员安全生产责任制，确保安全生产。

（三）事故所在地乡镇政府

龙江县哈拉海乡人民政府要强化安全意识，落实属地管理责任，协调监管部门进行隐患排查，举一反三，为全县安全发展创造良好安全环境。

龙江县哈拉海乡黑龙江省君泉水利工程有限公司

“10·1”一般机械伤害事故调查组

2026 年 4 月 16 日