



海丰县人民政府

www.gdhf.gov.cn

请输入您要搜索的关键字



网站首页

聚焦海丰

政务公开

政务服务

互动交流

走进海丰

当前位置：首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故调查报告

海丰城东“6·28”一般车辆伤害事故调查报告

🕒 2025-09-27 15:07 来源：海丰县应急管理局 发布机构：海丰县人民政府门户网站

【字体：大 中 小】

海丰城东“6·28”一般车辆伤害事故调查报告

海丰城东“6·28”一般车辆伤害事故调查报告

2025年6月28日，海丰县北三环路Y277乡道交叉口向北约100米处发生一起车辆伤害事故，造成1名人员当场死亡。

事故发生后，市安委办根据相关规定，向县政府发出督办函，对该起事故的调查处理工作实行挂牌督办。县政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，成立了由县委常委、常务副县长李廉清任组长，县应急管理局、城东镇人民政府、县交通运输局、县公安局、县总工会抽调人员组成的“海丰县城东镇‘6·28’一般车辆伤害事故调查组”（下称“事故调查组”），开展事故调查。事故调查组按照事故调查处理“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，海丰县城东镇“6·28”一般车辆伤害事故是一起因维修现场安全防护措施不到位、汽车修配厂安全培训不足导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及其相关人员概况

1. 海丰县城东业业汽修厂

海丰县城东业业汽修厂（以下简称：业业汽修厂）成立于2018年1月23日，经营者：李*业，资金数额：2万元，企业类型：个体工商户，统一社会信用代码：92441521MA519RTL69，经营场所：海丰县城东镇名园村委会海紫公路前山坡5号（自主申报），所属行业为机动车、电子产品和日用产品修理业，经营范围包含：汽车修理、汽车配件销售。经调查，该修配厂共有维修人员2名：李*业为该厂主要负责人兼任维修工，郭*城为兼职维修工人；该修配厂未根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定到海丰县交通运输局进行备案¹。

2. 李*业，男，广东省海丰人，是业业汽修厂的经营者、主要负责人。

3. 郭*城，男，广东省海丰人，是李*业的小舅子。经调查，郭*城于2024年2月开始到业业汽修厂开始兼职维修工作，在事故中死亡。

（二）涉事车辆情况

涉事车辆为重型栏板货车，车牌号码：粤N50285，所有人：海丰县城东洋多多货物运输户（个体工商户），使用性质：货运，

[1]《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条第二款 从事道路货物运输站（场）经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训业务的，应当在依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后，向所在地县级人民政府交通运输主管部门进行备案，并分别附送符合本条例第三十六条、第三十七条、第三十八条规定条件的相关材料。

核定载人数：3 人，总质量：31000kg，核定载质量：11305kg。

（三）事故发生经过

经调取现场监控视频及对相关人员的调查询问，查明事故发生经过如下：

2025 年 6 月 28 日 17 时许，颜*成（海丰陶河人）、黎*杰（海丰可塘人）、黎*丰（海丰城东人）在海丰县可塘镇作业结束后，由颜*成驾驶车牌号为粤 N50285 重型栏板货车（车上载有 1 辆叉车）前往海丰县城东达滨汽车线路修配店修理货车空调，黎*杰、黎*丰随行。17 时 36 分，颜*成等 3 人抵达海丰县城东达滨汽车线路修配店对面马路的空地。颜*成操作货车吊装系统卸下叉车，由黎*丰将叉车驶回厂区。随后颜*成准备将货车驶往对面的海丰县城东达滨汽车线路修配店时，发现货车换挡装置失灵，货车无法移动。17 时 47 分，颜*成拨打业业汽修厂主要负责人李*业电话，称货车换挡装置失灵，需要帮助修理，李*业便派该厂员工郭*城过去维修。

17 时 59 分，郭*城到达维修现场。在了解货车故障情况后，郭*城开始在货车车头底下进行维修作业（此时车辆未拉紧驻车制动器），黎*杰从货车上拿了一个枕木放置在货车左后轮前侧。18 时 02 分，郭*城从车底出来跟颜*成交流后，又钻进货车底盘中间位置拆卸传动轴（见图 1）。18 时 09 分，颜*成下车给郭*城传递扳手等材料。18 时 16 分，传动轴被拆下瞬间，货车突然

发生滑动，将郭*城碾压在货车右后第三排轮胎下（见图2）。



图 1. 事故发生前维修现场（监控录像截图）



图 2. 事故发生后维修现场（监控录像截图）

（四）事故现场情况

事故现场位于海丰县北三环路与 Y277 乡道交叉口向北约 100 米处的斜坡路段。斜坡上停放车牌号为粤 N50285 重型栏板货车 1 辆，车头朝西北，货车右后轮（第三排轮胎）旁有绿色衣服碎片，货车底盘传动轴呈断开、脱落状态。货车尾部地面上可

见有轮胎印痕，车尾底下散落有螺丝 3 颗、铁锤 2 把、工具箱 1 个（内有扳手 1 把），货车车身左侧第 3 排轮胎旁放置有枕木 1 块。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，无人员受伤。

2. 直接经济损失

此起事故善后工作正在处理中，目前暂无法统计直接经济损失²。

（六）海丰县交通运输局的行业监管情况

2025 年以来，海丰县交通运输局印发了《海丰县交通运输行业 2025 年安全生产工作计划》等安全生产工作文件 17 个，组织召开全县交通运输行业防范重特大生产安全事故暨交通运输安全生产工作会议等 5 场次。在对机动车维修经营的日常监管方面，该局自 2024 年以来，共检查机动车维修企业 452 家，依法查处未按规定备案从事机动车维修经营的违法行为 8 次，该局对汽修行业的监管排查还需进一步加强。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 28 日 18 时 36 分，汕尾市公安局 110 指挥中心

[2] 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2 直接经济损失：指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

接到报警信息，立即将信息流转至海丰县公安局 110 指挥中心、海丰县公安局城东派出所，随后城东派出所派员前往现场处警，并将事故现场情况反馈市、县公安局 110 指挥中心。县公安局 110 指挥中心将相关情况通报相关单位；城东镇人民政府等部门接报后，立即派员前往事故现场开展相关工作。

（二）事故现场应急处置和医疗救治情况

事故发生后，现场人员颜*成、黎*杰看到货车滑动后，马上跑到货车驾驶位踩踏制动踏板、拉紧驻车制动器。货车停下后，黎*杰拨打 120 急救和 110 报警电话；现场人员呼唤周围群众共同将货车向后推移。约 2 分钟后，郭*城从车底被救出。随后抵达现场的医护人员开展抢救工作，因郭*城伤势过重，经抢救无效死亡。

（三）善后情况

2025年7月14日，经业业汽修厂主要负责人李*业与死者家属协商，双方达成一致赔偿协议，由李*业一次性赔偿死者家属人民币50万，其他相关单位的赔偿事宜仍在协商处理中。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员反应迅速、应急处置及时，立即采取相应措施救援；相关政府职能部门应急响应迅速，现场处置措施得当，善后工作开展有序，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥工作人员存在失职、亵渎现象。经评估，此次事故应

急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

郭*城安全意识淡薄，在斜坡路段进行车辆维修作业时，未设置防溜车的有效安全防护装置。维修现场仅在货车左后轮前放置一块枕木（该措施不足以有效阻止车辆滑动）。郭*城在拆除货车传动轴总成后，车辆失去有效制动力，在重力作用下沿坡道自行滑动，导致事故发生。

（二）间接原因分析

业业汽修厂主要负责人李*业安全管理不到位，对郭*城开展安全生产教育和培训不到位，未给郭*城提供防止货车溜车的有效安全防护装置。

（三）其他可能因素排除

根据现场视频监控、调查询问和综合分析，以及相关部门出具的证明材料，排除人为故意情况。

四、有关单位及其人员存在的主要问题及处理建议

（一）郭*城，业业汽修厂的维修员工，安全意识淡薄，在斜坡上开展汽车维修作业时，未采取安全防护措施防止车辆溜行，对事故的发生负有直接责任，因在事故中死亡，建议不再追究其事故责任。

（二）李*业，业业汽修厂的主要负责人，未履行安全生产

工作职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，定期对兼职维修工郭*城开展培训教育；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项至第六项³的规定，建议由海丰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⁴和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项⁵的规定，对其实施行政处罚。

（三）业业汽修厂，从事机动车维修经营，未向海丰县交通运输局进行备案，违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条第二款的规定，建议由海丰县交通运输局依法对其进行处罚。

（四）海丰县交通运输局，落实行业监管职责不到位，建议

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项至第六项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

责成海丰县交通运输局向海丰县人民政府作深刻检查。

五、事故整改和防范措施

为汲取海丰县城东镇“6·28”一般车辆伤害事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）业业汽修厂及其主要负责人李*业，要举一反三，认真汲取事故教训，强化安全生产管理工作，落实生产经营单位的主要负责人安全生产工作的职责，特别是要组织制定并实施安全生产规章制度和户外维修作业的操作规程，对员工开展安全生产教育和培训，保证安全防护措施的有效落实。

（二）海丰县交通运输局，要按照安全生产“谁主管、谁负责”的原则，认真履行行业管理职责，在全县范围内开展汽车修理行业安全生产专项整治行动，压实汽车修理门店的安全生产工作职责，重点整治汽修行业作业安全防护措施缺失问题，推进汽车修理门店安全防护措施和安全教育培训规范化；指导汽车修理门店按《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定进行备案，对排查发现“未备案经营、备案信息与实际不符”等违规问题，责令门店限期进行备案，明确整改时间。组织全县范围的安全警示教育培训，通过多途径、多层次的安全教育宣传，提升汽车修理人员的安全防范意识和风险辨识能力。

（三）城东镇人民政府，要按照“属地管理”原则，进一步落实安全生产监管责任，举一反三，落实好网格化管理机制，将

安全生产责任落实到具体人员，协助上级人民政府有关部门，依法履行安全生产监督管理职责，对发现的安全问题及时处理、移交，防止类似事故的发生。

版权所有：海丰县人民政府门户网站 主办：海丰县人民政府办公室

承办：海丰县政府网站管理中心 地址：海丰县红城大道西988号县政府大院内 邮编：516400

网站标识码：4415210011 粤ICP备10002724号  粤公网安备 44152102000044号

[网站地图](#) | [联系我们](#)

