

湘潭市某某有限公司“6·16”高处坠落事故调查报告

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxyt.gov.cn 发布时间：2025-01-15 15:50

湘潭市某某有限公司“6·16”高处坠落

事故调查报告

2024年6月16日20时45分许，湘潭市湘潭港铁牛埠港区顺达散货装卸码头，湘潭市某某有限公司在2号泊位停靠的湘衡阳机1*散货船上卸货清舱过程中发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失151.603万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，2024年7月31日，岳塘区人民政府了以区委常委、区人民政府副区长吴卓为组长，由区应急管理局牵头，区交通运输局、区司法局、区人社局、岳塘公安分局、区会、霞城街道等单位为成员的事故调查组，邀请区纪委监委、区人民检察院参加，开展事故调查（调查组成员名单见附件1）。事故组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防施和整改建议。

事故调查组认定，湘潭市某某有限公司“6·16”高处坠落事故是一起因生产经营单位安全生产主体责任履行不到位、安全隐患治理不到位、作业人员安全防护不到位等原因造成的一般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）业务概况

湖南某钢铁有限公司（以下简称某钢）与湘潭某散装货有限公司（以下简称某散装货公司）签订了矿石港口装卸合同，将进入头的矿石卸载业务委托给某散装货公司。某散装货公司在承接了这项业务后，2024年1月4日与湘潭市某某有限公司（以下简称某公司）签订《劳务装卸清底合同》，将到港矿石的清底业务分包给了某公司。某公司在承接此项业务后，明确由某某装卸队开展清业。某某装卸队成员为某村某组村民组成，由某组组长李某浦组织，某公司根据村民的出工时间核发工资。2024年6月9日，矿石承运人湘衡阳机1**8号散货船运载4582吨铁矿石从岳阳七里山出发，6月11日到达顺达码头，按照顺达码头的安排分批次进行卸货，公司按照劳务合同要求开展矿石清底业务。

（二）业务相关单位基本情况

1.业务总承包单位：湘潭市某某散货装卸有限公司

（1）单位概况

某散装货公司成立于2009年07月21日，注册地址位于湘潭市岳塘区霞城乡五星村，统一社会信用代码9143030*****183371定代表人刘某宜，注册资本2200万人民币，经营范围：港口散装货物起卸（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营动）。具有湘潭市交通运输局颁发的中华人民共和国港口经营许可证，证书编号：（湘湘潭）港经证（**10）号，经营地域：湘潭市港铁牛埠港区顺达散货装卸码头1、2号泊位；许可项目包括：1号泊位、2号泊位散货泊位；码头及其他港口设施服务；散装货物装务。许可证有效期半年，每半年换发一次，最新发证日期2024年6月28日，有效期至2024年12月31日。

（2）安全生产管理情况

某散装货公司作为业务总包单位，成立了以总经理俞某明为主任的安全管理委员会，任命了蔡某锦为专职安全生产管理员，建安全生产责任制，明确了各岗位的安全生产职责。制定了安全《教育培训制度》《安全风险辨识管控制度》《安全隐患排查管理制度》《全生产奖惩管理制度》《危险作业安全管理制度》等28项安全管理制度。制定了2024年度安全生产教育和培训计划，并按计划开展工安全教育培训。自2023年7月开始执行《某某公司隐患排查及执行情况表》，并每月对吊车班、皮带班、维修班和安全环保班隐患情况进行通报。某散装货公司不定期对某某公司装卸队进行安全生产检查，检查情况纳入考核并进行奖惩。每月召开安全生产会议总结前期安全生产工作，并通报考核情况。公司开展了安全生产双重预防机制建设工作，制定了安全风险清单，明确了风险岗位、风件、致险因素、风险评估、风险管控措施、管控层级、责任单位和责任人等，且将作业人员上下船舱高处坠落风险进行了辨识，明控措施是佩戴好高处作业劳动防护用品。公司按要求2023年12月29日与劳务分包单位某某公司签订了《装卸劳务外包安全生产补充协议》，明确了双方的安全生产职责，其中第六条第（六）项约定“乙方应当根据甲方需要，按照国家有关安全生产、劳动保护、职业等规定，为外包人员提供符合规定的劳动保护设施及劳动保护条件，所配发的劳保用品由乙方自行承担费用。”第七条约定“甲方有权方开展安全检查。发现乙方违反法律法规、规章和标准的行为，有权制止并督促乙方整改；甲方对乙方的检查，并不代替或减弱乙承接业务安全检查管理的责任；乙方负责业务安全管理，加强现场日常安全检查，落实各项规章制度、安全操作规程等。”但是安全还存在以下问题：对劳务分包单位的安全生产工作监督检查不到位，虽然对作业人员上下船舱高处坠落风险进行了辨识，但未督促单位执行风险管控措施。

2. 劳务分包单位：湘潭市某某有限公司

(1) 单位概况

湘潭市某某公司成立于2006年10月8日，注册地址湘潭市岳塘区霞城乡五星村村部，统一社会信用代码914303047*****58(法定代表人陈某根，注册资本48万元，经营范围提供劳务服务；土石方工程施工；货物搬运服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2) 安全生产管理情况

湘潭市某某公司建立了安全生产组织架构，明确总经理陈某根为主要负责人，副总经理刘某波为分管负责人，杨某龙、郭某兵某根为安全主管，李某浦为某某装卸队队长。公司制定了系列安全生产责任制度，明确了经理、安全员、班组长和员工等各岗位人全生产职责。制定了《操作牌管理制度》《交接班制度》《施工人员进入现场施工前安全交底》等规章制度，公司每月召开安全生会，叮嘱从业人员安全作业注意事项。但是安全管理还存在以下问题：主要负责人履行安全生产法定职责不到位；事故隐患排查治到位；监督员工规范佩戴、使用劳保护用品不到位；对员工安全教育和培训不到位，培训走形式走过场。

3. 货物运输主体：湘衡阳机1**8号散货船

(1) 货船概况

湘衡阳机1**8号散货船，船长84.8米，船宽16.2m，2023年4月25日取得了衡阳市交通运输局颁发的经营许可证，编号(2023)**03，船籍港衡阳港，船舶登记号3405****00061，船检登记号2022****0192，建造日期20220711，船舶吨位2667吨货定额4430吨，功率1322千瓦，船舶所有人周某归，船舶经营人常宁市顺昌航运有限公司，经营许可证号码湘XKD**4，有效期至2024年4月，经营范围：长沙中下游干线及其支流省际普通货物运输。2024年6月12日取得了湖南省水运事务中心出具的内河船舶检验报检验结论是具备适航条件。货船现有员工5人。

(2) 安全生产管理情况

湘衡阳机1**8号散货船所有人取得了经营许可证，按规定进行了年检，制定了安全生产责任制，明确的岗位安全生产职责。制《船舶航行值班制度》《船舶驾驶室管理制度》《船员交接班制度》《生活污水处理操作规程》《应急舵及掌舵操作须知》等安全生产制度和操作规程。但其安全管理存在以下问题：对自用移动梯子存在的断裂隐患排查治理不到位。

(三) 死者基本情况

胡*东，男，殁年46岁，身份证号码430****7119，家庭住址：湖南省湘潭市岳塘区霞城街道某村黄家公屋10号附1号，系某某公某装卸队员工。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年6月16日20时许，顺达码头组织对湘衡阳机1**8号散货船装载铁矿石的第二次卸货，湘潭某散装货公司负责铁矿石装，某某公司负责船舱和船板积料的清理，船舶所有人周某归根据顺达码头调度室的安排提前挂好了下舱梯子。某某公司派遣赵某胡某东、李某和三人从事清理作业，其中赵某强负责在船舱驾驶铲车，作业前，赵某强通过梯子安全下达到了船舱。20时40分许，和在船尾挂照明设备，赵某强在船舱驾驶铲车进行铁矿石清理归堆，胡某东在船板边缘处进行积料清理。20时45分左右，胡某东准梯子下到船舱清理边角积料，在下到船舱的过程中，梯子顶部位置突然发生断裂，胡某东从梯子上坠落到船舱。

（二）应急处置情况

事故发生时，某某公司劳务人员赵某强正在船舱驾驶铲车进行铁矿石清理归堆，听到坠落响声后立即从铲车上跳下来查看并大喊，船主周某归和李某和等人听到喊声也赶到了现场，李某和电话报告了某某装卸队队长李某浦和顺达码头调度室，现场查看胡某东口、鼻、头部流血，呼叫无意识，船主周某归和顺达码头调度室均第一时间拨打了120急救电话。几分钟后，湘潭某散装货公司安全主管蔡某锦、安全员王某海赶到现场。为避免二次伤害，现场人员未挪动胡某东。大概半个小时后，湘潭市第一人民医院120救护车现场，现场人员配合医护人员用担架将胡某东抬上救护车，送往第一人民医院抢救。6月21日19时10分许，胡某东经抢救无效死亡。

（三）事故报告相关情况

2024年6月16日20时48分，某某公司劳务人员赵某强电话报告某某装卸队队长李某浦，李某浦接到电话后第一时间赶到现场时07分，李某浦报告五星村村干部（某某公司出纳）曾某勇，22时49分，李某浦电话报告某某公司主要负责人陈某根。6月18日，五星村应急专干张某将事故情况报给霞城街道应急管理站，应急管理站报送给岳塘区应急指挥中心，指挥中心要求霞城应急站关注伤者情况并及时续报。

6月21日19时10分许，胡某东经抢救无效死亡，李某浦在19时17分接到胡某东家属死亡通知后第一时间报告给五星村村干部曾某勇、某某公司主要负责人陈某根。五星村安排应急专干张某立即报送霞城街道应急站，19时50分左右，霞城街道应急站将事故情况送给岳塘区应急指挥中心。

（四）事故现场勘验情况

事故发生在湘潭市湘潭港铁牛埠港区顺达散货装卸码头2号泊位停靠的湘衡阳机1**8号散货船上，下舱梯子直接挂在船沿上，未接触舱底。根据现场监控视频可以看出，20时45分，胡某东开始从梯子下到舱底，佩戴了安全帽，未系安全绳，下舱过程中，梯从顶部第二梯横断断裂，胡某东直接坠落到船舱，安全帽随之掉落，头部位置出现血迹。经现场勘验，坠落位置船沿距离船舱的高度约为4.2m。

（五）善后处置情况

事故发生后，某某公司牵头做好善后处理工作。2024年7月5日，某某公司与死者胡某东家属达成协议，双方签订了《人民调解书》（潭岳人霞调〔2024〕2号），某某公司赔偿死者家属人民币壹佰肆拾玖万陆仟零叁拾元（人民币1496030元），分两次支付，日前支付人民币陆拾万元整，剩余款项8月5日前支付，善后工作结束。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

(1) 某某公司安全隐患排查治理不到位[□]。未制定本公司的隐患排查治理制度，隐患排查工作流于形式，未及时发现作业现场不安全状态。事故发生前，公司作业人员使用船主自用的移动梯子下船舱，使用前未排查治理梯子存在的断裂隐患。

(2) 胡某东安全防护不到位。事故发生时，胡某东从船板下梯到垂直坠落高度为4.2米的船舱底时，虽然佩戴了安全帽，但未下颏带[□]，下梯时楼梯断裂，胡某东坠落过程中安全帽脱落，未起到有效的安全防护作用。

(二) 间接原因分析

1.某某公司未履行安全生产主体责任

(1) 主要负责人履行安全生产法定职责不到位[□]。未建立健全本单位的全员安全生产责任制，未落实《员工职责》第4条“按佩戴好劳动防护用品”相关规定；未落实《操作牌管理制度》《交接班制度》《施工人员进入现场施工前安全交底》等规章制度相关规定未组织制定并实施本单位的安全教育和培训计划，未组织开展公司安全生产双重预防机制建设工作，督促、检查本单位的安全生产不到位。

(2) 监督从业人员规范佩戴劳保护防护用品不到位[□]。某某公司虽然给某某装卸队员工发放了工作服、工作鞋、安全帽、救生手套等劳保护防护用品，但没有教育、监督从业人员正确使用。胡某东下舱过程中虽然佩戴了安全帽，但未系紧下颏带，导致楼梯断裂坠落过程中安全帽随之脱落，未起到应有的防护作用。

(3) 安全教育和培训不到位[□]。未严格按照国家有关规定对员工进行安全教育培训，未制定年度安全教育培训计划，平时通会代训，培训走形式、走过场，未如实记录员工安全教育培训内容。未建立员工安全生产教育和培训档案，未按要求对员工教育培训考核。

2.湘潭某散装货公司履行安全生产工作监督检查不到位

作为业务发包单位，湘潭某散装货公司督促劳务分包单位开展安全生产隐患排查治理工作不到位，未及时督促某某公司消除员规范佩戴安全帽等的安全隐患。

五、事故责任认定和处理建议

(一) 建议不予追究责任人员

胡某东，男，某某公司某某装卸队员工，在从船板下梯到垂直坠落高度为4.2米的船舱过程中，安全防护不到位，未规范佩戴帽，对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，建议依法不予追究责任。

(二) 建议依法给予行政处罚的单位和人员

1.某某公司事故隐患排查治理不到位；监督从业人员规范佩戴劳保护防护用品不到位；安全教育和培训不到位。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十五条、第二十八条的规定，系该起事故的责任单位，建议湘潭市应急管理综合行政执法支队岳塘大队对其依法调查处理。

2.陈某根，男，某某公司法定代表人，负责公司全面工作，公司安全生产第一责任人。未建立健全并落实本单位的全员安全生产责任制；未按规定制定并落实本单位的安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位的安全教育和培训计划；未组织开展安全生产双重预防机制建设工作。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条有关规定，对事故负有主要领导责任议湘潭市应急管理综合行政执法支队岳塘大队对其依法调查处理。

(三) 建议追究责任的人员

1.杨某根，男，某某公司安全员，负责顺达码头某某装卸队安全管理工作，对员工的安全教育培训不到位，对作业过程的安全检查不到位，未及时发现安全问题，消除事故隐患，未履行公司《安全员职责》有关规定职责，对事故负有安全管理责任，建议某司按照本公司相关管理规定对其进行处理，处理情况报岳塘区委安委办备案。

2.李某浦，男，某某公司某某装卸队队长，负责装卸队日常管理工作，现场安全管理不到位，未履行公司《班组长职责》有关职责，对事故负有重要管理责任，建议某某公司按照本公司相关管理规定对其进行处理，处理情况报岳塘区委安委办备案。

3.蔡某锦，男，某某公司安全生产主管，对某某公司安全生产工作的督促检查不到位，建议顺达公司按照本公司相关管理规定进行处理，处理情况报岳塘区安委办备案。

4.王某海，男，湘潭某散装货公司公司安全生产管理员，事故发生当天负责顺达码头的现场安全管理，对劳务人员作业过程的监督检查不到位，未及时发现安全问题，消除事故隐患，建议顺达公司按照本公司相关管理规定对其进行处理，处理情况报岳塘区办备案。

(四) 其他处理建议

湘潭某散装货公司履行督促劳务分包单位开展安全隐患排查治理工作不到位，对作业现场安全监督检查不到位，建议向湘潭市运输局作出书面检查，报湘潭市岳塘区安委办备案。

六、事故防范和整改措施

针对本次事故暴露出的问题，为了深刻汲取事故教训，引以为戒、举一反三，本着严格落实“四不放过”的原则，切实加强安全管理，现提出以下整改措施。

(一) 五星劳务公司要全面汲取事故教训，切实履行安全生产主体责任，防止类似事故。一是要切实落实本单位安全生产主任，进一步建立健全公司安全管理体系，完善安全生产管理规章制度和操作规程，全面规范安全生产管理工作；二是要认真履行安理职责，严格落实执行安全生产法律法规及本公司安全管理制度，要全面加强安全生产隐患排查治理工作，对违章指挥、冒险作业反操作规程的行为及时制止并处理，及时消除生产安全事故隐患；三是要认真执行落实国家有关的法律法规和行业标准，确保公司生产费用的有效投入，保障从业人员必要的劳动保护用品，并严格监督、教育从业人员规范使用；四是要举一反三，通过这次事故公司在安全生产管理中存在的问题，加强对从业人员的安全生产教育和培训，对不同工种、不同作业环境的员工要采取针对性的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全防范意识。

(二) 湘潭某散装货公司要进一步加强对劳务外包单位的管理。一是要加强对劳务分包单位的安全生产工作的监督检查，严格相关法律法规以及相关合同协议要求，指导和督促劳务公司开展隐患排查治理；二是要加强现场安全检查，发现安全事故隐患要及时督促分包单位采取切实有效的措施整改到位，及时消除事故隐患。

(三) 湘衡阳机1**8号散货船要强化安全隐患排查治理。一是货船经营者要切实加强安全生产法律法规的学习，严格执行法律相关规定，加强日常安全生产管理；二是深刻汲取事故教训，举一反三，全面加强安全隐患的排查和治理，及时排查并消除事故隐患确保自身和其他从业人员的安全。

附件：1.“6·16”坠落事故调查组成员名单

2.“6·16”坠落事故现场图片

3.“6·16”坠落事故伤亡情况表

4.“6·16”坠落事故直接经济损失表

“6·16”坠落事故调查组

2024年10月11日

