



陆丰市人民政府

www.lufengshi.gov.cn

网站首页

政务公开

政民互动

政务服务

走进陆丰

请输入您要搜索的关键词

搜索

首页 > 陆丰市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产信息公开 > 生产安全事故调查报告

陆丰东海“8·25”一般高处坠落事故调查报告

2024-03-04 16:20

来源：本网

发布机构：陆丰市人民政府门户网站

陆丰东海“8·25”一般高处坠落事故调查报告

2023年8月25日，在东海街道上海外滩发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。直接经济损失约90万元。

事故发生后，市政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，以及《汕尾市安全生产委员会办公室 汕尾市应急管理局关于陆丰东海“8·25”一般高处坠落事故处理工作挂牌督办的函》（汕安办函〔2023〕41号）要求，成立了由市应急管理局局长吴科任组长，市公安局、市总工会、市文化广电旅游体育局、市住房和城乡建设局、市人力资源和社会保障局、东海街道办事处抽调人员组成的陆丰东海“8·25”一般高处坠落事故调查组，开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证、人员问询、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，陆丰东海“8·25”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

- 1 -

陆丰市东海宏海装饰材料店（以下简称“宏海装饰店”）。为上海外滩梦幻丛林城堡乐园项目云端漫步玻璃栈桥玻璃敷设工程分包单位。统一社会信用代码：92441581MABRCG****；经营者：郑*平；企业类型：个体工商户；成立日期：2022年6月23日，营业期限：长期；注册地址：陆丰市东海镇东海大道西侧济阳医院南面第*号商铺；经营范围：加工、销售：玻璃、金属门窗；销售：建筑材料、建筑装饰材料、五金。

（二）事故相关单位情况

1. 江苏龙冰游乐设备有限公司（以下简称“江苏龙冰公司”）。为上海外滩梦幻丛林城堡乐园项目总承包单位。统一社会信用代码：91321003346511****；法定代表人：何*；企业类型：有限责任公司；成立日期：2015年8月13日，营业期限：长期；注册地址：扬州市邗江区邗江工业园3；经营范围：一般项目：普通露天游乐场所游乐设备销售；休闲娱乐用品设备出租；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；游乐园服务；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；机械零件、零部件销售；五金产品零售；日用品销售；金属材料销售；塑料制品销售；日用木制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；皮革制品销售；园林绿化工程施工；特种设备销售（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 潮州闵胜旅游发展有限公司（以下简称“潮州闵胜公司”），为上海外滩梦幻丛林城堡乐园项目建设单位。统一社会信用代码

- 2 -

码：91445103MA5786****；法定代表人：黄*军；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2021年9月30日，营业期限：长期；注册地址：潮州市潮安区登塘镇扬美村打石坑绿太阳路1号B幢首层；经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；游乐园服务；游览景区管理；休闲观光活动；动物园管理服务；水族馆管理服务；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；农业园艺服务；园区管理服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（三）事故工程项目相关情况

2021年，陆丰市为推进上海外滩旅游区的开发工作，通过招商引资的方式引入潮州闵胜公司等企业对外滩进行开发，其中潮州闵胜公司投资建设运营梦幻丛林城堡乐园项目。

2023年5月31日，潮州闵胜公司与江苏龙冰公司签订《广东汕尾陆丰上海滩景区梦幻丛林城堡乐园项目总承揽合同》，施工工期为2023年6月1日至2023年7月31日。同时签订《安全生产合同》，明确潮州闵胜公司安全责任为要求江苏龙冰公司制定安全措施专项方案，指派李*浩负责联系安全生产方面的工作，有权检查督促江苏龙冰公司执行有关安全生产方面的工作规定，有权对江苏龙冰公司参与施工的人员进行安全技术知识和安

- 3 -

全工作规程的抽考，不得要求江苏龙冰公司违反安全管理规定进行施工，承担因潮州闵胜公司原因导致的事故；江苏龙冰公司的安全责任为贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，制定相应的安全管理制度，编制安全措施专项方案，组织施工人员开展安全培训教育，对施工区域、作业环境开展安全检查，对自身原因造成的人身伤害及设备损坏负责，指派吴*为现场安全负责人。

2023年7月1日，江苏龙冰公司与宏海装饰店签订《陆丰上海外滩梦幻丛林城堡乐园天空步道钢化玻璃采购安装施工工程合同》，由宏海装饰店负责玻璃栈桥的玻璃安装工作，施工工期为2023年7月2日至2023年7月25日。同时签订《安全生产协议》，明确江苏龙冰公司配备现场安全负责人，负责监督检查宏海装饰店各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况下立即停止作业施工，检查作业人员持证情况，对宏海装饰店的违章违纪人员进行经济处罚。宏海装饰店的安全责任为严格遵守国家有关的各项安全法律法规及江苏龙冰公司各项安全管

管理制度，建立健全安全管理制度，对进入施工现场的各类施工人员做好安全教育，进行安全技术交底，特殊作业人员必须持证上岗，对施工现场做好围挡，配备安全防护器材，发现安全隐患立即消除。

江苏龙冰公司 2023 年 7 月中旬完成玻璃栈桥框架建设工作，之后一直催促宏海装饰店及时完成玻璃敷设工作，8 月 24 日宏海装饰店开始进行玻璃安装工作。

- 4 -

（四）事故发生单位安全管理情况

经查，宏海装饰店落实安全生产主体责任不到位，未建立健全安全生产规章制度，未对从业人员开展安全生产教育和培训，现场从事高处作业的施工人员未取得相应特种作业证，对施工现场隐患排查不到位，未落实施工现场安全生产防护措施。

（五）事故相关单位安全管理情况

1. 江苏龙冰公司。与宏海装饰店签订了云端漫步玻璃栈桥项目分包合同，有签订安全生产协议约定双方责任，有建立安全生产组织机构、安全生产管理制度和操作规程、安全生产教育培训、应急预案及演练、隐患排查治理等安全管理档案。有安排现场负责人吴*对项目施工过程的安全进行监督管理，但现场负责人未核实施工人员是否取得从事高处作业的特种作业证书，对宏海装饰店的违章作业未能及时发现并制止。

2. 潮州闽胜公司。与江苏龙冰公司签订了《安全生产合同》，明确了双方安全生产责任，派遣了一名驻场督导人员对江苏龙冰公司施工过程中的工艺、质量和安全生产工作进行监督，驻场督导人员有参与江苏龙冰公司安全会议，有对安全生产工作进行部署。

（六）事故有关人员情况

1. 郑*平（死亡人员），男，汉族，居民身份证号：441522*****4278，户籍地址：陆丰市河东镇后坎三村*号，陆丰市宏海钢化玻璃门窗加工厂负责人，未取得高处作业特种作

- 5 -

业操作证。事故发生时在上海外滩梦幻城堡乐园云端漫步项目玻璃栈桥末端的观景平台上组织开展玻璃安装工作。

2. 吴*，男，汉族，居民身份证号：341221*****0813，户籍地址：安徽省临泉县城关街道迎新居委会小斤庄*号，江苏龙冰公司派驻上海外滩梦幻城堡乐园项目现场负责人，负责对现场施工安全管理情况进行监督管理，事故发生时前往项目其它区域查看施工情况。

（七）事故发生经过

经现场勘察、调阅现场视频监控和对相关人员的调查询问等进行综合分析，确定事故发生经过如下：

2023年8月25日17时32分许，郑*平组织三名工人正在开展玻璃栈桥观景平台的玻璃安装工作，几人合力完成一块玻璃的放置后，郑*平拿起垫玻璃的木板，准备进行下一块玻璃的放置，在走到已完成放置玻璃的边缘处，不慎一脚踩空，从未放置玻璃的空处跌落。郑*平的工人立即拨打120急救电话和110报警电话，120救护车赶到后将郑*平送往陆丰市人民医院救治，19时55分许，郑*平因伤势过重经抢救无效死亡（见图1至3）。

- 6 -



图1 事故现场视频监控截图



图2 事故现场视频监控截图



图3 事故现场视频监控截图

（八）事故现场基本情况

现场位于东海街道上海外滩梦幻城堡乐园内，云端漫步项目玻璃栈桥末端的观景平台，平台高10米，钢结构架构，一端连接爬网，一端连接玻璃栈桥。除玻璃未完成安装外，其余基本完成建

- 7 -

及爬网，攀爬设施钢结构件，该设施不仅网又表外已全个无网延
设工作。平台底下为人工草地，未见防护网等安全防护措施，未
见设置防止高处坠落的安全警示标志（见图 4 至 5）。



图 4 事故现场照片

- 8 -



图 5 事故现场照片

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。

事故造成 1 人死亡：郑*平，男，汉族，居民身份证号：441522*****4278，陆丰市河东镇后坎村人，陆丰市宏海钢化玻璃门窗加工厂负责人。在事故中受伤，送医院救治后经抢救无效死亡。

2. 直接经济损失。

此次事故造成直接经济损失约 90 万元。

（十）其他情况

气象情况。事故发生当天，事故区域气温 23-30℃，天气多云，平均风速 2.4m/s，东北风。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，郑*平的工人卓*川拨打了 120 急救电话，在梦幻城堡乐园项目其他地方查看施工情况的现场负责人吴*听到消息马上赶过来查看，随后拨打了项目负责人何*的电话。19 时 55 分许，郑*平经抢救无效死亡，其胞弟郑*涛于 19 时 59 分许拨打了 110 报警电话。

（二）事故现场应急处置情况

郑*平从观景平台坠落后，其工人立即下来查看，发现郑*平躺在草地上，怕对其造成二次伤害加重伤势于是不敢随意移动。在项目工地其他地方的现场负责人吴*和在项目部办公室的项目负责人何*相继赶到现场。17 时 57 分许，120 救护车赶到现场，将郑*平送往陆丰市人民医院，此时郑*平意识清醒。接到报警电话后，陆丰市公安局城南派出所安排人员分别赶往事故现场及陆丰市人民医院，陆丰市应急管理局接到相关信息后立即联合东海街道办事处前往事故现场了解情况。

（三）医疗救治和善后情况。

120 救护车将郑*平送至陆丰市人民医院后立即组织人员对其进行抢救，8 月 25 日 19 时 55 分许，郑*平经抢救无效死亡。

2023 年 10 月 25 日，江苏龙冰公司与死者家属达成了协议，由江苏龙冰公司赔偿死者郑*平死亡赔偿金（包括丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费、医药费、精神损坏抚恤金以及其他费

- 10 -

用）人民币玖拾万元整（¥900000 元）。目前，死者家属情绪稳定，死者（郑*平）尸体已火化由家属带回老家安葬，该起事故未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，现场工人反应迅速、应急处置及时，立即将郑*平送往医院救治。相关部门接报后，均派员赶赴事故现场，现场处置措施得当，善后工作开展有序，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥人员存在失职、亵渎现象。经评估，此次事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及相关部门证明材料，现场无突发灾害及其他影响因素，无人为故意情况，排除他杀。

（一）直接原因分析

事故直接原因是：郑*平安全意识淡薄，在高处施工过程中未采取佩戴安全带等安全防护措施^[1]，未仔细观察施工平台情况，不慎失足跌落。

（二）间接原因分析

1. 宏海装饰店安全生产主体责任落实不到位，一是郑*平未

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

不到位，在开展玻璃栈桥观景平台玻璃安装过程中，底下未采取设置防护网等安全防护措施；三是安全生产教育和培训不到位，员工安全意识淡薄，在高处施工过程中未采取佩戴安全带等安全防护措施。

2. 江苏龙冰公司现场负责人安全生产监督管理职责落实不到位，未核实施工人员郑*平是否取得高处作业证书，未能及时发现宏海装饰店的违章行为并制止^[3]。

四、有关单位及其人员存在的主要问题

（一）事故发生单位存在的主要问题

宏海装饰店安全生产主体责任落实不到位，一是未建立健全安全生产规章制度；二是未对从业人员开展安全生产教育和培训^[4]；三是高处作业人员未取得相应资格上岗作业^[5]；四是未落实施工现场安全防护措施。

（二）事故发生单位主要负责人存在的主要问题

宏海装饰店经营者郑*平，未落实本单位主要负责人安全生产工作职责^[6]，一是未组织制定并实施本单位安全生产规章制

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预

度；二是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；三是未取得特种作业操作证从事高处作业。

（三）事故有关单位现场负责人存在的问题

江苏龙冰公司现场负责人吴*，安全生产监督管理职责落实不到位，未核实郑*平是否取得高处作业证书，未能及时发现宏海装饰店的违章行为并制止。

（四）有关部门存在的问题

1. 陆丰市住房和城乡建设局^[7]。今年前三季度，针对高处作业坠落等方面开展了重点检查，并对有关企业单位及责任人员到岗履职情况进行抽查。共出动检查组 4 组，检查人员 829 人次，累计检查工程项目 196 项次，发出整改通知书 75 份，发现一般安全隐患 485 处，已整改落实 485 处，隐患整改率 100%。但对上海外滩梦幻城堡乐园项目施工过程中存在的安全生产隐患排查不到位。

2. 陆丰市文化广电旅游体育局^[8]。自陆丰市人民政府于 2023 年元宵节在上海外滩举办大型元宵晚会后，市文化广电旅游体育

案：（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《中共陆丰市委机构编制委员会关于印发〈陆丰市党政部门及驻陆有关单位安全生产工作职责〉的通知》（陆机编〔2022〕46 号）第七点 重点行业领域安全监管职责，第（一）项 关于景区玻璃栈道、滑道 3. 市住房和城乡建设局。指导各镇街（场、区）人民政府（办事处）及有关部门做好玻璃栈桥类、滑道类高风险旅游项目涉及建筑部分的技术标准及施工过程中的安全监管工作。

[8]《中共陆丰市委机构编制委员会关于印发〈陆丰市党政部门及驻陆有关单位安全生产工作职责〉的通知》（陆机编〔2022〕46 号）第七点 重点行业领域安全监管职责，第（一）项 关于景区玻璃栈道、滑道 1. 市文化广电旅游体育局。协调推动全市玻璃栈桥类、滑道类高风险旅游项目的指导、监督，研究制定相关政策及管理制度，协调督促各镇街（场、区）人民政府（办事处）及有关部门做好玻璃栈桥类、滑道类高风险旅游项目安全生产和应急管理工作。指导督促玻璃栈桥类、滑道类高风险旅游项目经营单位贯彻执行安全生产和应急管理有关法律法规，认真执行相关国家标准、行业标准和地方标准，推动建立健全安全生产和应急管理相关标准和技术规范，提高安全生产和突发事件的应急处置能力。依法参与安全事故的应急处置和应急救援。

- 13 -

局将“上海外滩”作为大型景点纳入巡查管理范围。五一节假日期间和 7 月份曾对上海外滩景区的消防安全、防溺水、设施设备安全等工作开展安全生产检查。8 月 9 日，上海外滩成功申报 3A 级景区，市文化广电旅游体育局按照 A 级景区管理要求，将其纳入日常监督管理中，每月赴景区开展日常巡查工作。但对上海外滩梦幻城堡乐园项目安全隐患排查不到位。

（五）地方党委政府存在的问题

东海街道办事处。今年前三季度，累计组织干部职工、村“两委”干部、网格员 18629 人次，开展安全生产专项检查行动 93 次，排查企业、商铺、渔船等 9000 余家次，发现安全隐患 1125 处，均已完成整改，整改率 100%，并与各村（社区）签订了安全生产责任书。春节、五一节假日和暑假期间，对上海外滩开展了防溺水和消防检查，未发现隐患问题。通过事故调查暴露出来的主要问题，说明东海街道在对该企业开展日常检查工作方面还存在漏洞。

五、对事故相关单位及相关人员的处理建议

（一）对事故相关单位的处理建议

1. 陆丰市东海宏海装饰材料店。安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任。因该店为个体工商户，且经营者郑*平在事故中死亡，建议不予追究其事故责任。

2. 陆丰市住房和城乡建设局。根据事故调查暴露出来的问题，建议按照管理权限，责成陆丰市住房和城乡建设局向陆丰市

- 14 -

人民政府作出深刻书面检查，并将书面检查材料报市安委办备案。

3. 陆丰市文化广电旅游体育局。根据事故调查暴露出来的问题，建议按照管理权限，责成陆丰市文化广电旅游体育局向陆丰市人民政府作出深刻书面检查，并将书面检查材料报市安委办备案。

4. 东海街道办事处。根据事故调查暴露出来的问题，建议按照管理权限，责成东海街道办事处向陆丰市人民政府作出深刻书面检查，并将书面检查材料报市安委办备案。

（二）对事故相关人员处理建议

1. 宏海装饰店经营者郑*平。未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，未取得特种作业操作证从事高处作业，对事故的发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议不予追究其事故责任。

2. 江苏龙冰公司派驻项目现场负责人吴*，现场安全生产监督管理职责落实不到位，未核实郑*平是否取得高处作业证书，对宏海装饰店的违章行为未能及时发现并制止，建议由陆丰市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定^[9]，对其实施行政处罚。

六、事故防范和整改措施

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- 15 -

为汲取陆丰东海“8·25”一般高处坠落事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）江苏龙冰游乐设备有限公司。要深刻汲取事故教训，进一步加强对分包单位的安全生产管理，督促分包单位严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，认真落实安全生产主体责任。要牢固树立安全红线意识，加强施工现场安全管理，督促分包单位落实施工现场各项安全防护措施，加强安全教育培训，增强工人安全意识和自我保护意识，杜绝类似事故再次发生。

（二）潮州闽胜旅游发展有限公司。要树立“以人为本、科学发展、安全发展”的理念，正确处理安全与效益的关系，始终把安全生产放在第一位的位置。要加大监督力度，紧盯薄弱环节，查找管理短板，将施工人员违章作业作为重点监督内容，督促江苏龙冰公司进一步加强施工现场安全管理，及时发现问题和隐患，并督导江苏龙冰公司和相关人员进行针对性整改，防微杜渐。

（三）陆丰市住房和城乡建设局。要严格落实《中共陆丰市委机构编制委员会关于印发〈陆丰市党政部门及驻陆有关单位安全生产工作职责〉的通知》（陆机编〔2022〕46号）关于玻璃栈桥类、滑道类高风险旅游项目施工过程中的安全监管工作的要求，加大对陆丰市辖区内的摸底排查，将玻璃栈桥类、滑道类施工项目及时纳入安全监管。要坚持“三管三必须”、“管合法就要管非法”的原则，严格监管执法，督促项目业主单位、施工单

- 16 -

位严格落实安全生产主体责任，切实提高企业安全生产意识。

（四）陆丰市文化广电旅游体育局。要严格落实《中共陆丰市委机构编制委员会关于印发〈陆丰市党政部门及驻陆有关单位安全生产工作职责〉的通知》（陆机编〔2022〕46号）关于景区

玻璃栈桥类、滑道类高风险旅游项目的安全生产指导监督职责，指导督促玻璃栈桥类、滑道类高风险旅游项目经营单位贯彻执行安全生产有关法律法规。要举一反三，把安全检查作为化解安全隐患的最有效抓手，按照“三管三必须”和“谁的场地谁负责”的要求，扎实开展本行业领域内的游乐场所和游乐设施安全风险隐患排查整治，提高企业安全生产水平，确保安全生产稳定。

（五）东海街道办事处。要按照“属地管理”原则，举一反三，按照职责对本行政区域内生产经营单位的安全生产状况进行监督检查，进一步压紧压实企业安全生产责任。要加强安全生产监管力量建设，全面提升安全监管水平，不断加大日常监管力度，把安全检查作为化解安全隐患的最有效抓手，认真开展安全隐患大排查大整治，有效防范和坚决遏制生产安全事故发生。

陆丰东海“8·25”一般高处坠落事故调查组
2023年12月5日

- 17 -

中国政府网 | 广东省人民政府 | 汕尾市人民政府

版权所有：陆丰市人民政府门户网站
地址：广东省汕尾市陆丰市政府大院
粤ICP备15034643号

主办：陆丰市人民政府办公室
邮编：516500
 粤公网安备 44158102000013号

承办：陆丰市政府网站管理中心
网站标识码：4415810001
网站地图 | 联系我们

