

洞合线（G330）355 公里 400 米兰溪市赤溪街道东徐村路口“0611”交通事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2023.06

2023 年 06 月 11 日 12 时 49 分，洞合线（G330）355 公里 400 米兰溪市赤溪街道发生一起重型半挂牵引车与重型自卸货车相撞的交通事故，造成一人死亡、一人受伤的后果。

事故发生后，经兰溪市人民政府批准，即成立了由市公安局、市交通运输局、市应急管理局、市总工会、赤溪街道等单位人员组成的事故联合调查组，邀请市纪委监委、市检察院派员参加，根据《兰溪市人民政府关于实施生产安全事故报告和调查处理条例的有关事项的批复》（兰政发〔2007〕39 号），依法组织开展事故调查。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，并针对性提出事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故经过

2023 年 6 月 11 日中午，郭某龙驾驶浙 G8**21 号重型半挂牵引车牵引浙 HY**7 挂号重型罐式半挂车沿洞合线（G330）自洪大塘村行驶，12 时 49 分行驶至洞合线（G330）355 公里 400 米兰溪市赤溪街道向右变更车道后又左转弯掉头时，与左后方直行何某收驾驶的苏 DJC**0 号重型自卸货车相撞并引起起火燃烧，造成两车受损、道路基础设施受损、郭某龙受伤及何某收当场死亡的道路交通事故。

（二）当事人情况

1.浙 G8**21 号重型半挂牵引车/浙 HY**7 挂号重型罐式半挂车驾驶员：郭某龙，男，34 岁，身份证号及驾驶证号：342224*****0834，档案编号：341302*****，初次领证日期：20**年**月**日，准驾车型：A2，户籍地：安徽省宿州市灵璧县浍沟镇，考取机动车驾驶证以来共 28 条违法记录，均已处理。郭某龙目前全身 30%左右的烧伤，其他全身检查未发现明显骨折，现在人民医院烧伤病区入院治疗，无生命危险。已排除酒驾嫌疑。发生事故当日轨迹：郭某龙驾驶浙 G8**21 重型半挂牵引车/浙 HY**7 挂号重型罐式半挂车从兰溪市灵洞环城建材出发，准备前往兰溪诸葛南方水泥装载水泥，郭某龙驾驶车辆沿洞合线（G330）自上华往诸葛方向行驶，因车辆需加黄油，在洞合线洪大塘红绿灯路口掉头，在洞合线张塘下村的维修点加注黄油，完成加注黄油后沿洞合线自洪大塘往上华方向行驶，行驶至洞合线（G330）355 公里 400 米兰溪市赤溪街道向右变更车道后又左转弯掉头时，与左后方直行何某收驾驶的苏 DJC**0 号重型自卸货车相撞。

2.苏 DJC**0 号重型自卸货车驾驶员：何某收，男，53 岁，身份证号及驾驶证号：342201*****5919，档案编号：330180*****，初次领证日期：20**年**月**日，准驾车型：B2，户籍地：安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇，考取机动车驾驶证以来共 179 条违法记录，均已处理。何某收在本次事故中当场死亡。已排除酒驾嫌疑。在发生事故当日轨迹：何某收驾驶苏 DJC**0 号重型自卸货车从兰溪开发区帕瓦新能源科技有限公司施工工地出发，装载泥土准备前往兰溪市赤溪

街道杨塘新 330 国道工地卸货，何某收车辆发生事故前沿洞合线(G330)自开发区往上华方向行驶，行驶至洞合线(G330) 355 公里 400 米兰溪市赤溪街道时，与前方正在左转掉头郭某龙驾驶的浙 G8**21 重型半挂牵引车/浙 HY**7 挂号重型罐式半挂车发生碰撞。

(三) 事故车辆情况

1.浙 G8**21 重型半挂牵引车，登记所有人：兰溪市敏宇物资有限公司（法人：叶某子），车辆实际所有人为叶某子，红色解放牌，使用性质：货运，检验有效期止 20**年**月**日，公司地址：兰溪市兰江街道水董村。有交强险，第三者 200 万元。

2.浙 HY**7 挂号重型罐式半挂车，登记所有人：龙游明恒物流有限公司（公司地址：龙游县巨龙路），车辆实际所有人为兰溪市敏宇物资有限公司法人叶某子，使用性质：货运，检验有效期止 20**年**月**日。事故发生时空车。

3.苏 DJC**0 号重型自卸货车，所有人：江苏溧阳市汉风汽车销售有限公司，实际所有人为何某收，使用性质：货运，检验有效期止 20**年**月**日（投保太平洋财险公司：20**年**月**日止），有交强险，第三者 100 万元。事故发生时实载 48.74 吨，核定载质量 15.37 吨，超载 217.1%，超限 49.8%。

(四) 事故交通环境

事故地点为洞合线（G330）355 公里 400 米兰溪市赤溪街道，洞合线为国道，呈南北走向，南往金华方向，北往建

德方向，道路双向共四条机动车道，单条机动车道宽 400 厘米，两侧为非机动车道宽 300 厘米，道路中央宽 180 厘米绿化带隔离。道路东侧为通往东徐村的支路，西侧为厂区。事故路口施画有纵向减速标线、人行横道标线，事故路口金华往建德方向限速 90km/h，建德往金华方向无限速标志（依据省办法规定也是限速 90km/h）。

二、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

1.郭某龙驾驶车辆掉头时妨碍正常行驶车辆通行，是造成事故的主要原因，负事故的主要责任。

2.何某收驾驶超载的货运车辆，是造成事故的次要原因，负事故的次要责任。

（二）间接原因

洞合线（G330）355 公里 400 米兰溪市赤溪街道东徐村三岔路口因大货车掉头需求量大，路口处于“U”型下坡底部，即两边都是下坡，道路限速 90km/h 过高，存在道路安全隐患。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，该交通事故是一起生产经营性交通事故。

三、事故暴露的主要问题

（一）企业安全生产管理主体责任落实不到位

浙G8**21号重型半挂牵引车/浙HY**7挂号重型罐式半挂车所有人为兰溪市敏宇物资有限公司，该公司未严格按照

相关法律、法规和公司内部的规章制度，对其所有的车辆及驾驶员未进行有效管理，车辆驾驶员安全教育培训工作开展不到位，无台账记录。

（二）属地安全监管不到位

属地赤溪街道虽在该路段开展道路安全巡查检查，但未形成书面检查记录，对发现的该路口安全隐患未及时跟进处置，属地交通事故防控不到位。

（三）国道隐患治理主体责任落实不到位

该安全隐患位于洞合线（G330 国道），隐患治理的主管部门是市交通运输局，根据排查，该点位货车掉头需求量大，但货车在掉头时存在转向不足的情况，加之事故路口为“U”型下坡底部，即两边都是下坡，道路限速 90km/h 过高，极易发生交通事故。据统计，发生该亡人事故前，近三年该事故点位共发生 15 起事故，其中伤人事故 5 起，车损事故 10 起，其中有转弯不让直行 9 起，掉头影响正常行驶的车辆通行 1 起。该点位存在安全隐患，主管部门对该事故点位开展隐患排查治理未彻底。未及时发现并查处涉事车辆存在超载超限违法行为。

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）有关公司企业及人员

1. 兰溪市敏宇物资有限公司履行道路运输企业安全生产主体责任不到位，建议由交通运输局对其违法行为进行调查处置。

2. 兰溪市敏宇物资有限公司负责人叶某子履行道路运输

企业安全生产公司负责人主体管理责任不到位，建议由交通运输局对其违法行为进行调查处置。

3.驾驶员郭某龙负事故主要责任，以交通肇事罪依法追究郭某龙刑事责任。

（二）有关职能部门人员

1.兰溪市交通运输行政执法队城西中队中队长章某洪

对事故发生地存在的交通安全隐患排查整治不彻底，未及时发现并查处涉事车辆存在的超限违法行为，建议由兰溪市交通运输局党委对其履职不力问题进行问责处理。

2.兰溪市赤溪街道办事处工作人员严某辉

虽在该路段开展道路安全巡查检查，但未形成书面检查记录，对发现的该路口安全隐患未及时跟进处置，对交通事故防控工作不到位。建议由兰溪市赤溪街道办事处党工委对履职不力问题进行问责处理。

五、事故防范和整改措施

（一）严格督促企业落实安全生产主体责任和履行好本部门监管责任。公安、交通等部门要督促企业落实主体责任，严格按照“三机制”开展好交通安全管理，依法规范生产运输，做好企业员工日常管理和宣传教育培训工作，创建“无交通违法行为企业”，同时加强货运源头单位监管，落实道路交通安全管理责任，制定完善约束性措施，加强日常监管。

（二）强化联合整治，加强对驾驶员和货运车辆的源头管理。公安、交通等部门要强化联合执法力量，提高路面见警率和管事率。强化大型货车出行和事故发案特点的统计分

析，有针对性地开展专项执法整治，对涉嫌超速、超载、非法改装、故意遮挡号牌、闯红灯等违法行为要从严处理，净化道路运输环境。从细排摸辖区内外籍驾驶员、外籍货运车辆的底数、经营区域、活动范围情况，开展外籍驾驶员和货运车辆的交通安全管理，通过对外籍驾驶员的精准宣教，切实提高外籍驾驶员的安全意识和法制意识。

（三）完善交通安全隐患动态排查治理机制，补齐隐患治理短板。乡镇（街道）、公安、交通等部门要完善交通安全隐患动态排查治理机制，依托“隐患治理一件事”平台，滚动排查辖区各主要干道路口、开口存在的安全隐患，强化隐患治理，对存在安全隐患的道路进行升级改造，特别是对于存在安全隐患的开口应封尽封，及时补划和增设标志标线，对掌握的安全隐患，加快治理进度，严防发生重特大交通安全事故。