

东营市东营区胜利油田东润机械工程有限公司“5·26”一般闪爆事故调查报告

2024年5月26日8时41分许，东营市东营区胜利油田东润机械工程有限公司在缓冲罐顶部溢流管改造过程中发生一起闪爆事故，造成1人死亡，直接经济损失101.5万元。

事故发生后，省、市领导分别作出批示，要求做好事故原因调查和善后处置工作，举一反三，防止同类事故再发生。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》《山东省生产安全事故调查处理提级调查和挂牌督办办法》等法律法规文件规定及省政府安委会办公室《警示函》要求，市政府组织成立了事故调查组，对该起事故进行提级调查。事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、市工业和信息化局和东营区政府派员组成，邀请市纪委监委、市检察院派员参加。同时聘请了相关行业领域的专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，经过现场勘察、调取监控、查阅资料、调查询问、综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急救援处置和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建

议和事故防范整改措施。市纪委监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，东营市东营区胜利油田东润机械工程有限责任公司“5·26”闪爆事故是一起因违规动火作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）胜利油田东润机械工程有限责任公司（以下简称“东润公司”）。

东润公司位于山东省东营市东营区西五路与南一路交叉口南 300 米路西，在东营区辛店街道辖区内。公司成立于 2007 年 7 月 27 日，注册资金 3000 万元人民币，法定代表人为薛*生。东润公司现有员工 56 人，下设机电分公司、管杆分公司、挤塑分公司（分公司为企业内部称呼，无独立营业执照）。其中机电分公司负责海上技术服务(返排泵负压返排解堵及返排液在线处理)业务。

（二）东营睿德石油设备有限公司（以下简称“睿德公司”）。

睿德公司位于山东省东营市东营区西四路以西德州路以北钻井体育公园西 800 米路南，在东营区辛店街道辖区内。公司成立于 2021 年 9 月 7 日，注册资金 30 万元人民币，法定代表人为兰*峰，目前无固定员工。

自 2019 年起，兰*峰先后以东营吉辰石油设备有限公司、睿德公司承揽了东润公司大部分现场焊接作业等项目服务。零星改造、维修项目，睿德公司法人兰*峰会找焊工或者自

已去完成。一个季度左右，东润公司与睿德公司补签《工程施工合同》，对前期完成的项目进行结算。

（三）项目情况。

2024年5月14日至21日东润公司机电分公司在海上技术服务过程中，现场作业人员反映缓冲罐罐顶单呼阀存在偶发返排液滴渗情况。机电分公司副经理佟*龙向公司总经理助理、生产部主任（兼职安全管理人员）张*提出对该罐单呼阀、溢流管进行改造的建议。具体做法为在溢流管开孔焊接短节，使用软管与单呼阀出口连通。

5月24日上午，东润公司张*先后三次电话联系睿德公司兰*峰，要求安排一名施工人员到现场进行改造工作。兰*峰通知张*成（已取得焊接与热切割作业证，在有效期内）到东润公司进行相关工作。5月25日，张*成在东润公司监护人（上午是生产部李*武、下午是机电分公司经理赵*力）监护下完成了第一台罐的改造。5月25日下午，张*通知管杆分公司经理卢*安排次日改造工作现场监护人，卢*通知管杆分公司班长武*峰安排监护人，武*峰安排管杆分公司操作工袁*动监护。



图 1：溢流管增加短节示意

（四）事故罐情况。

事故缓冲罐为东润公司油井返排液缓冲罐，为钢制长方体常压罐，长 4.2m、宽 1.8m、高 2.2m（含底座），内衬玻璃钢。该罐是海上油井返排液在线处理设备的缓冲罐，用于暂存采油酸压工艺施工完成后的油井返排液（主要成分为水、油、酸、气）。海上作业结束以后，现场使用注水井的水对管线和缓冲罐内的液体进行扫线清洗，清洗的水注回注水井中，管线放水口放出的水经目测没有明显油气时，再将设备拆卸。5 月 23 日晚，设备回到陆地，当天运回东润公司院内。

缓冲罐北侧设置有钢制爬梯，罐壁张贴有“危险 I 类危险区域”、“禁止带火种 危险 禁止烟火”、“有电危险”等警示标识；罐顶设有 2 个 DN500 人孔，原观察孔处使用钢板与罐体断续焊封闭，钢板上有一单呼阀安装管口。事故发生后，缓冲罐罐体凸出变形，罐底有残液，罐内壁有内衬及隔板，有油污挂壁，进料口北侧 2.6 米处酸化泵控制箱及框架有黑色喷溅污渍。

（五）天气情况。

5 月 26 日 8 时至 9 时事故地点附近天气：多云，风速 9.1m/s（5 级），风向西西北。

二、事故发生经过

5 月 26 日 7 时 23 分袁*动到达东润公司院内，7 时 37 分张*成驾驶白色全顺商务车（车辆及现场使用的焊接、切割、打磨等工具均为睿德公司提供）到达东润公司院内，并

使用移动电缆盘从作业缓冲罐北侧机电分公司工具间内东墙插座接通电源。随后，张*成、袁*动在东润公司院外南边的挤塑车间完成缠膜机角铁支架焊接。8 时 34 分张*成回到缓冲罐作业现场，8 时 39 分左右，张*成爬到缓冲罐顶部，袁*动回到作业现场；8 时 40 分张*成开始动火作业，8 时 41 分许缓冲罐发生闪爆，缓冲罐罐顶原观察孔处盖板被冲击波从焊点处撕裂翘起，单呼阀从盖板连接处断裂并被抛落，张*成被爆炸冲击波冲击到空中，坠落到距离缓冲罐 15.5 米的院内地面上，后经“120”救护人员确认其死亡。



图 2：事故缓冲罐俯视图

三、事故报告及应急处置情况

（一）事故报告情况

东润公司首席技术专家贾*江听到爆炸响声后，到现场查看事故情况，立即电话通知公司主要负责人薛*生，紧接着电话通知总经理助理、生产部主任张*。

9 时 24 分，张*向辛店街道工作人员电话报告事故情况。

9 时 29 分，辛店街道办事处向东营区应急局报告事故情况。

9 时 46 分，东营区应急局向市应急局值班室报告事故情况。

9 时 50 分，东营区应急局向省应急厅值班室报告事故情况。

9 时 58 分，东营市应急局向省应急厅值班室报告事故情况。

（二）事故应急处置情况

8 时 42 分，挤塑分公司班长牛*飞拨打“120”急救电话。

8 时 48 分，“120”救护车到达现场，医护人员对张*成进行检查，确认张*成已死亡。

8 时 50 分左右，公司负责人薛*生到达现场安排牛*飞拨打“110”报警电话。

8 时 55 分，牛*飞按“110”要求拨打“119”消防电话报警。

9 时 06 分，“110”到达现场；9 时 08 分，“119”到达现场，按职责了解事件经过及相关情况，安排对现场进行封控保护、对现场进行勘验和问询，制作现场影像资料。

9 时 56 分，东营区政府、区相关部门、辛店街道负责同志陆续赶到事故现场，指导事故处置善后工作。

四、事故发生原因

（一）直接原因

缓冲罐内残留油污及返排液残液在罐内挥发与空气形

成爆炸性混合气体，张*成在缓冲罐顶部溢流管处违规动火作业，引燃罐内爆炸性混合气体，发生闪爆。

（二）间接原因

1. 东润公司未依法落实安全生产主体责任

（1）未严格落实安全生产责任制。公司主要负责人、安全生产管理人员等未按规定落实安全生产责任^[1]，致使动火作业管理、安全生产管理制度的实施等工作落实不到位。

（2）未严格落实安全生产管理制度和有关动火作业的法律法规。事发作业前未按规定制定并落实作业方案和安全防范措施^[2]；未按规定进行安全技术交底，未按规定向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施；未按规定开具《危险作业许可证》^[3]。

（3）安全风险辨识不到位。未按规定对事发作业现场进行安全风险辨识^[4]，未正确辨识出事发缓冲罐存在残留油

[1] 《东润公司全员安全生产责任清单》二、公司主要负责人（总经理）安全生产责任清单：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（十三）加强本单位动火作业、临时用电作业、高空作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理；三、公司安全生产分管负责（总经理助理）安全生产责任清单：（二）协助主要负责人建立健全本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，并督促实施；（十）组织制定本单位动火作业、临时用电作业、高空作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理制度，并监督落实。

[2] 《山东省安全生产条例》第三十五条第一款：生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应当遵守下列规定：（二）制定作业方案和安全防范措施；（三）按照规定开具危险作业票证，并对危险作业票证进行现场查验；（五）进行安全技术交底，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施。

[3] 东润公司《危险作业安全管理制度》4.2 生产管理部门：4.2.1 特殊危险作业开工前编制专项安全技术方案；4.2.2 组织作业单位有关人员危险作业进行技术磋商，确定安全可靠的风险预防措施；4.2.3 危险作业前组织或参与方案或安全技术交底。4.2.4 对危险作业过程中安全技术措施的落实情况进行监督检查。4.2.5 必要时会签危险作业许可证。5.2.1 危险动火作业指在公司危险范围内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。动火作业按动火危险程度分为特殊动火、一般动火二级。特殊动火需办理《危险作业许可证》。5.2.2 特殊动火凡属下列情况的动火均为特殊动火：③在生产运行状态下的易燃易爆装置、容器、输送管道、储罐等部位或其他危险场所进行的动火作业。⑤节假日、夜间等特殊时期进行的动火作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

污及返排液残液在罐内挥发与空气形成爆炸性混合气体的安全风险^[5]。

(4) 作业现场安全管理不到位。公司安全生产管理人员对事发作业现场进行安全检查和监督不到位^[6]，未按规定确认安全措施落实情况，未及时发现并制止张*成违规动火作业^[7]。

2. 睿德公司未依法落实安全生产主体责任

睿德公司未制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程^[8]；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，

《山东省安全生产条例》第三十五条：生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应当遵守下列规定：（一）对作业现场进行安全风险辨识。

[5] 事故技术原因分析报告。

[6] 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条：生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、吊装、临时用电、危险装置设备试生产、动火、建筑物和构筑物拆除、有限空间、有毒有害、临近油气管道、高压输电线路等有较大危险性作业的，应当确定专人进行现场作业的统一指挥，并由安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[7] 《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

《焊接与切割安全》(GB 9448—1999) 3.2.3 操作者：操作者必须具备对特种作业人员所要求的基本条件，并懂得将要实施操作时可能产生的危害以及适用于控制危害条件的程序。操作者必须安全地使用设备，使之不会对生命及财产构成危害。操作者只有在规定的安全条件得到满足；并得到现场管理及监督者准许的前提下，才可实施焊接或切割操作。在获得准许的条件没有变化时，操作者可以连续地实施焊接或切割。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《山东省安全生产条例》第十三条：生产经营单位应当具备下列安全生产条件：（一）生产经营场所和设备、设施、工艺符合规定要求；（二）有健全的安全生产规章制度和操作规程；（三）有保证安全生产所必需的资金投入；（四）依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；（五）主要负责人和安全生产管理人员具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；（六）从业人员经安全生产教育和培训合格；（七）配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；（八）法律法规、国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十五条：生产经营单位应当制定本单位的安全生产规章制度，并负责组织实施。安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。

未按规定组织开展安全生产教育和培训^[9]；未将张*成纳入本单位从业人员进行安全生产的统一管理^[10]。

3.东营区辛店街道党工委、办事处

履行属地安全监管责任不到位，对近年来发生的典型事故教训汲取不深刻，组织开展安全生产专项整治不扎实、不深入，对应急办履行安全监管职责不到位等问题失察。街道经济发展办公室负责工业和商贸流通安全生产委员会办公室工作^[11]，基本履行了辖区内工业和商贸流通行业的安全监管职责，但监督检查的力度还有待进一步加强。^[12]街道应急安全办公室贯彻落实上级安全生产工作部署不力，对辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查不深入，开展电气焊作业和违规施工专项整治工作不力，组织辖区内电气焊作业和工贸企业摸排不深不实。^[13]

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[10] 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十五条第三款：生产经营单位应当将劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产的统一管理，履行安全生产保障责任。劳务派遣人员和灵活用工人员从事特种作业、特种设备作业的，应当依法取得相应资格。

《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》第十二条第一款：生产经营单位使用劳务派遣人员或灵活用工人员的，应当对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。第十三条：生产经营单位应当建立劳务派遣人员和灵活用工人员的安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等。第十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促劳务派遣人员和灵活用工人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

[11] 《辛店街道党工委 辛店街道办事处关于调整辛店街道安全生产委员会的通知》。

[12] 《辛店街道关于调整领导联系企业安全工作的通知》；《辛店街道安全生产督导检查表》（岳*飞、王*军）；辛店街道工业和商贸流通安全生产专业委员会督导检查工作计划（2023年、2024年）；岳*飞、王*军谈话笔录

[13] 辛店街道领导班子工作分工方案（暂行）；《关于辛店街道机构编制事项调整的通知》；2022年以来，

4.东营区应急管理局

指导督促辛店街道落实工贸行业企业安全生产监督管理职责不到位，对辛店街道报送的电气焊作业和工贸企业摸排数据明显不实的情况未进行督导落实。^[14]

5.东营区工业和信息化局

指导督促辖区内工业企业加强安全生产管理不到位，指导督促辖区内工业企业开展隐患排查不深入。^[15]

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡,免于追究刑事责任人员（1人）

张*成，睿德公司临时雇佣焊工。违规在事发缓冲罐顶部溢流管处进行动火作业^[16]，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，免于追究刑事责任。

（二）建议司法机关追究刑事责任人员（1人）

张*，中共党员，东润公司总经理助理、生产部主任、兼职安全生产管理人员，负责安全、生产组织运行，事发缓冲罐改造项目负责人。未认真履行安全生产管理职责，对事

区应急局组织开展的工贸企业摸排文件及辛店街道摸排台账；2023 年区应急局电气焊作业台账及 2024 年辛店街道摸排台账；辛店街道应急办 2023、2024 年执法检查计划；陈*波、王*谈话笔录。

[14] 《东营区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》；《东营区安全生产工作任务分工》；2022 年以来东营区应急局工贸企业摸排情况说明，印发文件及辛店街道摸排结果；2023 年东营区电气焊作业工作台账；“专项整治”相关文件、台账及会议材料；赵*、王*谈话笔录。

[15] 《东营区工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》；《东营区安全生产工作任务分工》；《全区工业和信息化领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案》（内含安全生产督导检查分组情况）；《关于加强违规电气焊作业和违规施工安全管理的通知》；区工信局 2023 年下半年对东润公司安全生产指导情况；区工信局对东润公司《安全生产督导检查表》；“培训进企安全无忧”安全生产培训；张*良、马*辉谈话笔录。

[16] 《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

《焊接与切割安全》（GB 9448—1999）3.2.3 操作者：操作者必须具备对特种作业人员所要求的基本条件，并懂得将要实施操作时可能产生的危害以及适用于控制危害条件的程序。操作者必须安全地使用设备，使之不会对生命及财产构成危害。操作者只有在规定的条件得到满足；并得到现场管理及监督者准许的前提下，才可实施焊接或切割操作。在获得准许的条件没有变化时，操作者可以连续地实施焊接或切割。

发缓冲罐改造项目安全管理不到位，未严格落实危险作业安全管理制度，在明知缓冲罐未达到动火条件的情况下，未及时发现并有效制止事故当日的违规动火作业，对事故发生负有责任。建议依法追究刑事责任。

（三）建议给予党纪政务处分和组织处理的人员（5人）

1. 伊*，中共党员，东营区辛店街道党工委书记、一级主任科员。落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”不到位，未按市委编办《关于加强基层安全生产监管力量的通知》（东编发〔2021〕5号）要求加强应急办干部队伍建设^[17]，对事故发生负有领导责任。建议对其谈话提醒。

2. 刘*亮，中共党员，东营区辛店街道党工委副书记，主持街道办事处工作。履行属地安全监管责任不到位，未及时发现街道安全监管过程中存在的问题^[18]，对事故发生负有领导责任。建议对其批评教育。

3. 刘*鹏，中共党员，东营区辛店街道党工委委员、办事处副主任，负责街道安全生产、应急管理等工作，分管街道应急办。作为街道安全生产和应急管理工作分管领导，督促街道应急办对辖区内生产经营单位安全监督检查不到位，指导电气焊作业和违规施工专项整治工作不深入^[19]，对事故发生负有领导责任。建议其作出书面检查。

4. 陈*波，中共党员，东营区辛店街道应急安全办公室副主任，主持应急办工作。未认真落实上级安全生产工作部署，履行岗位职责不力，组织摸排辖区内工贸企业底数不清，

[17] 《关于加强基层安全生产监管力量的通知》（东编发〔2021〕5号）；应急办人员任免审批表。

[18] 《东营市党政领导干部安全生产责任制实施办法》，刘*亮谈话笔录。

[19] 《辛店街道领导班子工作分工方案（暂行）》，刘*鹏谈话笔录。

东营区应急管理局连续3年组织各镇街对辖区内工贸企业进行摸排统计，辛店街道应急办均未报送东润公司，且2024年摸排辖区内工贸企业数为0；组织开展辖区内涉电气焊作业摸排工作不力，2023年摸排数量为0，2024年分两次摸排数量为2家，30台，东润公司和睿德公司都未在排查范围内；落实工贸行业企业安全监管职责不力，以工业和商贸流通安全生产委员会办公室设在经发办为由不履行对工贸企业的安全监管责任，未组织将东润公司列入应急办执法检查计划^[20]。建议给予其党内警告处分。

5. 王*结，中共党员，东营区辛店街道应急安全办公室负责人。落实上级安全生产工作部署不深入，组织摸排辖区内工贸企业和涉电气焊作业不深不细，对辖区内工贸行业企业落实安全生产监督管理职责不力^[21]。建议给予其政务警告处分。

（四）行政处罚建议

1. 东润公司。建议东营区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条^[22]的规定对其处五十万元以上七十万元以下的罚款。

2. 薛*生，中共党员，东润公司法定代表人、执行董事

[20] 陈*波谈话笔录，东营区应急管理局专项整治开展情况资料，辛店街道办事处 2023 年、2024 年应急管理监督检查计划。

[21] 王*结谈话笔录。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

兼总经理。未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未有效督促公司相关部门落实危险作业安全管理制度，对事故发生负有责任，建议东营区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[23]的规定对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

3. 睿德公司。建议东营区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条^[24]的规定对其处五十万元以上七十万元以下的罚款。

4. 兰*峰，睿德公司法定代表人、总经理。未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对事故发生负有责任。建议东营区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[25]的规定对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（五）其他处理建议

1. 袁*动，东润公司管杆分公司操作工，事发缓冲罐改造作业监护人。未按规定履行监护人职责^[26]，未及时有效制止

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[26] 《山东省安全生产条例》第三十条第三款：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵

张*成违规动火作业。建议东润公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

2. 建议责成辛店街道党工委、办事处分别向东营区委、区政府作出深刻书面检查；责成东营区应急管理局、东营区工业和信息化局分别向东营区委、区政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）坚决守牢安全生产底线。地方党委、政府，特别是镇街要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，坚持底线思维和红线意识，树牢安全发展理念，深刻汲取事故惨痛教训，举一反三，切实将防范化解安全风险摆在突出位置。聚焦重点领域、关键环节，以更严标准、更严要求、更严措施，坚决整治突出问题隐患。各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，督促指导镇街进一步厘清安全监管职责，配齐配强安全监管力量，全面排查整治事故隐患，确保安全生产形势稳定。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。各级各有关部门要以企业安全生产主体责任落实量化提升工程为切入点，重点对照基础保障“四到位”、重点环节“五从严”要求，督促企业全面落实安全生产主体责任，坚决纠治责任虚化、泛化、弱化、外化等突出问题。要建立并落实全员安全生产

守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

东润公司《危险作业安全管理制度》4.6 监护人的职责：4.6.1 监督各项安全防护措施和应急措施的落实。

4.6.2 安全防护措施和应急措施的落实。4.6.3 对违章作业及时纠正。4.6.4 在发生危险时采取救援措施。

4.6.5 对作业现场进行检查和清理。

责任制，完善覆盖本单位生产经营全过程和全体人员的安全管理制度和操作规程，并严格组织实施。要建立健全安全教育培训制度，强化分层级、分岗位的精准化培训。特别要重视各类危险作业的风险管控，要从方案编制、人员培训教育、作业风险分析、安全技术交底、作业票审批、现场作业监护等各个环节全过程加强安全监控和管理，确保作业安全。

（三）全面落实落细“四项整治”措施。各级各部门要持续深入开展安全生产“四项整治”，对照整治重点，进一步加大对各类重点作业活动的摸底排查力度，对可能涉及重点作业的企业（场所）进行全面摸排，切实把底数摸清摸全，落实清单台账动态化更新管理，切实消除监管盲区。要在摸底排查的基础上，按照分级分类监管的原则，对涉及重点作业的企业（场所）开展全面排查，把各类作业隐患特别是重大事故隐患找准找全，严格落实隐患整改闭环销号管理，确保排查发现的每一项隐患高质高效整改到位。

（四）严格承包商和外来施工人员安全管理。督促企业将承包方和外来施工人员纳入本单位安全管理，建立健全承包商安全管理制度，对外来施工人员进行严格的入厂安全教育培训，培训不合格不得进厂作业。作业前，要向承包商作业人员进行现场安全交底，详细告知作业环境存在的安全风险、防控办法、应急措施等，强化施工现场和过程监督，安排具备监护能力的人员负责作业全过程的现场监护。