



首页

政务信息

信息公开

政务服务

互动交流

公众服务

专题专栏

[首页](#)>[专题专栏](#)>[重点领域信息公开](#)

东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司“1•13”一般机械伤害事故调查报告

发布日期： 2018-04-27 14:45

浏览次数：1382次



2018年1月13日8时04分，东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司(以下简称大特钢公司)生产安全处副处长蔡庆伟报告“7时30分左右，位于金普新区登沙河的大特钢公司炼铁厂,原料作业区物料受卸甲班受卸工负责人张德强，大连德倡劳务派遣有限公司（以下简称德倡公司）派遣到大特钢公司的劳务工，在清理滚筛机滚筛时被卷入滚筛机受伤，经120医护人员现场检查确认死亡。”

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规，大连市人民政府成立由市安监局、市总工会、市监察局、市公安局内保支队组成的“1•13”一般机械伤害事故调查组对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业主体责任落实、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、法医鉴定、专家技术分析报告等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施，本起事故直接经济损失：人民币80万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位和设备及人员的基本情况

（一）单位基本情况

1.大特钢公司：2016年6月12日(三证合一),在大连市金州新区市场监督管理局取得《营业执照》；法定代表人：董事；成立日期：2008年8月25日；营业期限：2008年8月25日至2058年8月24日；经营范围：钢冶炼、钢压延加工；机电设备安装工程施工（凭资质证书经营）；冶金技术咨询；（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

2.德倡公司：2017年12月26日(三证合一),在大连市工商行政管理局取得《营业执照》；法定代表人：王楠；成立日期：2014年11月11日；营业期限：2014年11月11日至长期；经营范围：劳务派遣等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有大连市甘井子区人力资源和社会保障局颁发的《劳务派遣经营许可证》有效期至2020年11月9日。

（二）滚筛机的基本情况

大特钢公司炼铁厂按照高炉冶炼工艺要求，于2014年由炼铁厂技改部门设计制造滚筛机并投入使用，2016年4月左右停止使用，2017年9月公司调整入炉炉料的结构，要求入炉一定比例的铁矿石，因而在10月份重新使用滚筛机。滚筛机：含上料皮带，宽度为800mm，速度为2.0m/s，功率为11KW，上料皮带长度24m，输送高度5m；下料皮带宽度为800mm，速度为2.0m/s，功率为11KW；下料皮带长28m，输送高度8m；滚筛一端直径2000mm另一端直径1600mm，长度2.6m，滚筛钢平台高度2800mm。

（三）人员的基本情况

张德强（事故中死亡），男，汉族，1964年11月14日出生，辽宁省大连经济技术开发区大李家镇城子村东张屯人，德倡公司合同工,2011年7月被派遣到大特钢公司炼铁厂工作。

（四）合同签订情况

1.2017年1月1日，德倡公司与张德强签订2年劳动合同，有效期2017年1月1日至2018年12月31日。

2.2017年2月1日,大特钢公司与德倡公司签订劳务派遣协议，有效期2017年2月1日至2017年12月31日。2017年12月29日大特钢公司与德倡公司续签劳务派遣协议，有效期至2018年1月31日。双方明确大特钢公司负责德倡公司派遣人员的三级安全培训教育和岗位操作技能培训，工作方式和特钢公司职工一起作业（混岗作业），工作现场管理由大特钢公司负责。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2018年1月13日7点左右，大特钢公司炼铁厂原料作业区大班长胡祥国安排受卸甲班筛块矿，受卸甲班班长张桂柱带领班组的张德强（受卸工负责人）、张喜国、王永邦、孙庆明、吴耀旭、王忠钢6人到大特钢公司风机房后面用滚筛机筛块矿，7时20分左右，因为天气冷，滚筛网上粘结料多需要清理，张桂柱就把滚筛机停了，张德强、张喜国、王永邦、孙庆明、吴耀旭、王忠钢6人上到滚筛机钢结构平台上面清理滚筛网，清理一会以后，张桂柱就听见滚筛机钢结构平台上面有人喊说：“滚筛网上面清理完了”，张桂柱在下面喊：“清理完了我就启动机器把滚筛翻过来”，上面人就喊说：“好”。过了5、6秒，张桂柱就按顺序启动了下料皮带、滚筛和上料皮带按钮，刚按完上料皮带按钮，上面就有人喊：“张德强掉进滚筛里了”张桂柱立即把滚筛机停了，上到平台上和其他几个人一起把张德强从滚筛网里抬到地面上，7时30分胡祥国拨打了120，并安排铲车将张德强送到公司5号门,等待120救护车抢救。

（二）事故救援情况

7时30分，张桂柱听到滚筛机钢结构平台上面有人喊：“张德强掉进滚筛里了”立即将滚筛机关停，并向炼铁厂受卸大班长胡享国报告，同时组织现场人员对张德强实施救援，7时38分将张德强从滚筛机上料口处救出，用铲车将张德强送到公司5号门岗。胡享国接到事故报告后，电话向炼铁厂原料作业区作业长孙治成报告并拨打120急救电话，孙治成接到报告后立即赶往现场并电话向炼铁厂安全科科长刘日报告；7时40分刘日接到事故报告后立即通知炼铁厂调度室刘德志、大特钢公司武装保卫处及煤气防护站人员，刘德志接到事故信息后立即向炼铁厂厂长白冰洋、副厂长李长安报告。武装保卫处、煤气防护站人员接到事故信息后于7时46分到达现场参与抢险救援及事故现场封闭工作，并报告公司生产调度王建勋，王建勋接到事故信息后于7时50分先后向第一副总经理王会民、设备副总经理陈弢、副总工程师姚玉东、生产安全处处长狄克等领导报告。7时50分120救护车赶到现场，医务人员对张德强进行救治，7时53分经抢救无效确定张德强死亡。8时04分，蔡庆伟向大连市安全生产应急指挥中心报告事故情况。8时15分王会民、狄克等领导先后赶到事故现场处理善后。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，德倡公司已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、现场勘察、法医鉴定、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

张德强违规站在滚筛机上料皮带顶部，张桂柱没有认真观察确认滚筛平台上人员的站位情况就启动滚筛机，将张德强卷入滚筛机，造成张德强受伤，经抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

- 1.大特钢公司安全生产管理制度不够完善，编制的《移动滚筛系统使用、维护、检修操作规程》缺少岗位危险因素辨识；
- 2.员工安全操作规程培训教育不够，针对性不强,班长和作业人对滚筛机操作不够熟练,安全意识差，现场作业缺乏自我保护能力和意识；
- 3.隐患排查治理工作不到位，滚筛机滚筒周边未安装紧急停止开关;上料皮带顶部没有安装防护网；滚筛机电气操作盘安装位置不合理，操作时看不到滚筛平台上人员站位情况的问题。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

大特钢公司制定了生产安全事故隐患排查治理制度，但未按照《中华人民共和国安全生产法》第三十八条“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”的规定，认真开展隐患排查治理工作，没有及时发现并消除滚筛机事故隐患；制定了《原料受卸工安全操作规程》、《皮带工安全操作规程》和《移动滚筛系统使用、维护、检修操作规程》，但安全培训不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予大特钢公司罚款人民币25万元。

（二）免于责任追究人员

张德强，安全意识不强,违反大特钢公司炼铁厂《原料皮带工安全操作规程》第十三条“皮带机在停止运转情况下，不得在皮带架子或皮带上休息以防转机时伤人。”和第二十九条第一款“不准钻、跨乘坐皮带”、第六款“不准站在皮带架上敲打漏斗和矿槽等部位”的规定，站在滚筛机上料皮带顶部，被卷入滚筛机，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议追究刑事责任的人员

张桂柱，原料车间物料受卸甲班班长，在组织清理滚筛机过程中，未严格履行安全确认职责，没有认真观察确认滚筛平台上人员的站位就启动滚筛机，违反了《原料受卸工安全操作规程》第十二条“启动皮带前应检查确认，待确认周围无人工作或无障碍物时方可启动皮带。与主控及上下岗位联系

好，搞好确认”和第二十七条“启动滚筛系统时应先启动出料皮带，然后启动滚筛，再启动进料皮带；停筛分系统时，先停止进料皮带，后停滚筛，最后停进料皮带。滚筛系统运转时，平台上严禁有人”之规定，对事故发生负主要责任，建议追究张桂柱的刑事责任。

（四）建议给予经济处罚人员

王会民，大特钢公司第一副总经理，受集团公司委托主持公司日常工作，公司安全生产第一责任人，未认真履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条第六项“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的职责，督促、检查公司隐患排查治理工作不到位，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款之规定，建议给予王会民按照上年度收入30%的罚款，即人民币53587.78元。

（五）建议企业处理事故中负有责任的人员

1.周民，大特钢公司动力设备环保处处长，审核通过了《移动滚筛系统使用、维护、检修操作规程》、《原料受卸工安全操作规程》、《皮带工安全操作规程》和《隐患排查与治理管理规定》等制度，但对操作人员安全操作规程培训不够；未督促检查炼铁厂滚筛机隐患排查治理工作，对事故发生负有责任。

2.白冰洋，大特钢公司炼铁厂厂长，炼铁厂安全生产第一责任人，组织制定了《移动滚筛系统使用、维护、检修操作规程》、《原料受卸工安全操作规程》、《皮带工安全操作规程》和《隐患排查与治理管理规定》等制度，但未对制度落实情况进行检查，对滚筛机隐患排查不到位，没有及时发现并消除滚筛机存在的事故隐患，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议大特钢公司依据公司相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后45日内，将处理及处罚情况报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

1.大特钢公司要进一步落实安全生产主体责任。要尽快完成公司注册登记变更等相关法律手续，强化公司、车间和班组的安全监管力量，建立健全全员安全生产责任制和各项安全生产规章制度并监督落实，认真落实企业主体责任，切实解决多年来事故连续发生的问题。

2.要加强全员安全教育培训。针对岗位安全生产责任制、岗位安全操作规程、岗位危险源、岗位应急处置等开展全员安全教育培训，切实提升员工安全意识，杜绝“三违”行为的发生。

3.立即对滚筛机进行全面隐患排查。针对滚筛机滚筒未安装紧急停止开关、防护网和电气操作盘安装位置不合理等缺陷，立即进行整改。要进一步完善《移动滚筛系统使用、维护、检修操作规程》，明确危险因素辨识、清洗作业具体安全要求，确保安全生产。

4.举一反三，深刻吸取事故教训。将危险作业、“三违”、防机械伤害等作为重点检查项目，以班组、作业区、分厂为检查单元，对负责区域的“人、物、环境”进行岗位危险因素辨识，形成“一岗位一清单”，进一步加强作业现场管理，做好事故防范。

东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司
“1•13”一般机械伤害事故调查组
2018年4月16日

