



荆门高新区管委会
掇刀区人民政府

[长者模式](#) [无障碍](#) [简体](#) [繁体](#) [登录](#) (<https://oauth.hubei.gov.cn:8443/uias/mainChain.do?>

[appCode=hbzwfw&code=90000&checkUser=1&flag=false](#)) [注册](#)

(https://oauth.hubei.gov.cn:8443/hbyzw/zfwf/personinfo/personInfoAction_toPersonOrEntResign.do?

[appCode=hbzwfw&type=1](#))

[首页 \(/\)](#)

[要闻 \(/yw/\)](#)

[政府信息公开 \(/col/col2600/index.html\)](#)

[服务 \(/col/col21908/index.html\)](#)

[互动 \(/hd/\)](#)

[区情 \(/qq/\)](#)

[首页 \(/index.html\)](#) [>政府信息公开 \(/gk/index.html\)](#) [>法定主动公开内容 \(/col/col2601/index.html?number=B01\)](#) [>公益事业建设 \(/col/col2646/index.html\)](#) [>安全生产 \(/col/col2658/index.html\)](#)

索引号:	11420803732715159A/2024-02494	信息分类:	主动公开
发布机构:	高新区（掇刀区）人民政府	生成日期:	2024-08-24
文号:	无	有效性:	有效

湖北鼎源建设工程有限公司“7·29”一般窒息
事故调查报告

2024年7月29日17时30分左右，位于掇刀区**大道*号的湖北江河**公司发生一起窒息事故，湖北鼎源建设工程有限公司员工在搅拌槽检维修作业时发生窒息，造成1人死亡1人受伤，事故等级为一般事故，直接经济损失160.6万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故调查报告和调查处理办法》（省政府令第354号）的有关规定，区政府成立了湖北鼎源建设工程有限公司“9·6”事故调查组，由区应急局牵头，区总工会、区公安分局、区经信局、**街道相关人员组成，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、专家分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1.湖北鼎源建设工程有限公司（以下简称鼎源建设公司）。该事故承包施工单位，成立于2016年12月14日，法定代表人刘某，企业类型为有限责任公司，注册资本壹仟万元人民币，公司现有6名安全管理人员，职工48人。湖北鼎源建设工程有限公司取得有荆门高新区（掇刀区）市场监督管理局颁发的工商营业执照；湖北省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工安全生产许可证等资质证书。

上述资质许可的业务范围包括：建筑工程施工总承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，建设工程施工、建筑劳务分包、施工专业作业等。

湖北鼎源建设工程有限公司各资质证书表

序号	资质证书名称	颁发机构	证书编号	有效期
1	营业执照	荆门高新区（掇刀区）市场监督管理局	91420800MA48JHWU0H	长期
2	建筑施工安全生产许可证	湖北省住房和城乡建设厅	（鄂）JZ安许证字〔2018〕018084	2026.12.11
3	建筑业企业资质证书	荆门市行政审批局	D342108550	2024.12.31

2. 湖北江河**有限公司。该事故建设单位，成立于2015年10月26日，法定代表人罗某，注册资本壹仟万圆整，经营范围包括江河生态治理，土壤修复，环境治理技术开发、技术咨询，环保设备制造、销售及安装。于2024年7月初将车间检维修业务发包给湖北鼎源建设工程有限公司。

湖北江河**公司各资质证书表

序号	资质证书名称	颁发机构	证书编号	有效期
1	营业执照	荆门高新区（掇刀区）市场监督管理局	91420800MA487EAJ7W	长期

（二）生产工艺情况

江河**公司二车间现有生产线2条，生产工艺是将配置完成的三元液、液碱、氨水（浓度为14%-20%）转入反应釜进行合成，再转入合批槽（合批槽的作用是物料中转，内部设有搅拌、电磁除铁功能），然后由合批槽经脱水离心机处理后转入回转窑进行烘干处理，最终烘干后的半成品再经混批、筛分、电磁除铁工序后进入包装工序。

（三）涉事装置情况

事发合批槽又称PPH搅拌槽，系杭州天易成化工有限公司制造，产品编号为TYC20190104-7，2019年1月生产，聚丙烯材质，设计要求常温常压，搅拌槽呈圆柱形，直径3m，高5m，容积33m³顶部设有一DN500圆形检修孔，槽中心有一根垂直向下玻璃钢搅拌轴，内壁有加强支撑，该搅拌槽被作业平台分隔为上下两部分，平台上端搅拌槽高约1.1m。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

江河**公司二车间因订单不足，已于6月底停产检修。从7月16日开始，鼎源建设公司员工进驻该车间，开始启动检维修作业。7月29日17时30分，鼎源建设公司班长王某桥和组长官某战到1#合批槽开展清洗作业，为产线复工做准备。王某桥持磁铁棒从槽顶部人孔处下到空置近一个月的槽内，官某战在孔口处打灯照明。17时31分许，官某战发现王某桥晕倒在槽底，在呼喊无应答后，意识到出事了的官某战便跑去反应操作岗找工友帮忙，记录员庞某文赶到后打灯监护，官某战未佩戴防护用品就匆忙下槽开展救援。17时32分左右，庞某文在人孔处看到王某桥倒在槽内，立即转身拨打公司救援电话，回头再向槽内看时，发现官某战也晕倒在槽内。庞某文立即跑到车间办公室叫人，生产副总陈某雄、车间主任杨某、反应班长孔某冬以及企业消防队员等立马赶到，随即将人事不醒的王某桥和官某战救出，120急救车赶到后将两名伤者送往荆门市中心医院救治。因伤势过重，经抢救无效，王某桥于当晚9时59分死亡，官某战于8月3日出院。

（二）事故报告情况

事故发生后，18时16分左右，湖北江河**公司负责人分别向荆门市、掇刀区应急管理局电话报告事故。

（三）应急救援情况

事发后，庞某文立即跑到车间办公室叫人救援，陈某雄（生产副总）、孔某冬（反应班长）、郑某（品质总助）等人随庞某文赶到事发现场。在陈某雄安排下庞某文等人取来应急救援装备。装备到场后，陈某雄穿戴空气呼吸器准备下槽救援，但发现该装备已损坏，于是安排现场工人到其它车间借空气呼吸器，随后便安排孔某冬穿戴着空气呼吸器下到合批槽底部，用安全绳绑住官某战，通过检修孔将其运送出槽。17时50分左右，官某战被工友救出，随即被送往荆门市中心医院救治。公司应急消防队赶到后参加救援，救援人员拆除了合批槽底部循环除铁泵、转料泵进口短管，开展排液和对流通风。18时05分左右，王某桥被公司应急消防救援人员救出后送往荆门市中心医院。官某战于8月3日出院，因窒息及呼吸心跳骤停，王某桥经抢救无效死亡。

（四）善后处置情况

事发后，企业第一时间成立了工作专班，全力开展伤员救治和善后维稳。截止8月1日，相关赔付、善后工作全部完成。

（五）应急救援处置评估

经过35分钟左右的救援，至7月29日18时05分左右，救援工作结束。整个救援、处置过程迅速、及时，未对环境造成损害，未发生次生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：本次事故导致1人死亡1人受伤。

死者王某桥，男，1981年10月7日出生，身份证号420822198****，沙洋县人，生前系鼎源建设公司班长。

伤者官某战，男，1985年4月9日出生，身份证号422826198****，东宝区人，系鼎源建设公司组长。

（二）直接经济损失：160.6万元。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721) 核定, 事故造成直接经济损失160.6万元。其中死者工亡补助、丧葬及抚恤等160万元, 医疗费用0.6万元。

四、事故原因分析

(一) 直接原因

班长王某桥、组长官某战违反工贸企业有限空间作业安全规定, 未办理特殊作业票证、擅自开展有限空间作业。王某桥安全意识淡薄, 未开展有限空间气体检测、未佩戴安全防护用品, 冒险进入1#合批槽开展清洗作业, 导致缺氧窒息。官某战在未做好安全防护的情况下盲目施救, 导致伤亡扩大。

(二) 其它可能因素排除

通过事故现场勘查、事故现场视频资料分析以及医疗机构鉴定, 排除人为故意伤害、机械伤害、高处坠落等因素影响。通过对生产工艺分析, 询问车间相关人员及查阅安全预评价、安全设施设计报告等资料, 1#合批槽(M四线) 处于上批次生产结束(停产30天), 经过清洗待料状态。事发当日20时50分, 检测人员对1#合批槽进行有毒有害气体检测, 氨气: 1ppm。国家应急部发布的有限空间作业常见有毒气体浓度职业危害限值(氨容许浓度的上限值为39.53 ppm), 氧气: 17.9%(氧气容许浓度的限值为19.5%至23.5%), 未检测出一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体, 排除中毒因素。

(三) 间接原因

鼎源建设公司未履行安全生产主体责任, 未认真贯彻落实《工贸企业有限空间作业安全规定》(应急部令第13号), 安全责任不到位、安全投入不到位、安全培训不到位、安全管理不到位、应急救援不到位。江河**公司作为施工发包方, 未认真履行监护责任。

1.管理制度薄弱缺失。鼎源建设公司未按要求制定有限空间作业安全管理制度, 并细化作业人员的职责, 未对安全培训、作业审批、应急处置等方面作出明确要求, 隐患台账登记不全, 排查隐患未实行闭环管

理。

2.教育培训不严不实。鼎源建设公司安全教育培训未做到“全员、全面、全过程”，未定期开展有限空间专项培训，应急救援演练针对性不强，作业审批人员、监护人员、作业人员和应急救援人员“识险、辨险、防险、排险”能力不足。

3.特殊作业失控漏管。有限空间台账不清，未将本是有限空间的槽、釜纳入有限空间管理；未在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志；未对有限空间采取上锁、隔离栏等其他物理隔离防人员进入的措施；员工习惯性违章未能得到及时纠正。2024年至事发时，合批槽清理了4次，但企业仅履行了二次有限空间作业审批手续。

4.工艺装置存在缺陷。企业虽然生产工艺较为成熟，但由于历史等原因，企业本质安全度不高，在设备及装置选型方面较为突出。如储罐人孔的尺寸、材质、安装位置和安全防护措施等，未能较好满足安全要求。依照罐人孔标准，储罐人孔的直径通常为600mm，中心距地板一般为750mm，便于人员进出或通风。而事故合批槽只有顶部一个500mm检修孔，罐壁未留设人孔。

五、事故责任的认定以及事故责任者的处理建议

（一）建议免予追究刑事责任的人员

王某桥，鼎源建设公司班长。安全意识淡薄，在未进行安全条件确认和未采取可靠安全防护措施的情况下违章冒险进入1#合批槽进行清洗作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.湖北鼎源建设工程有限公司，未认真履行企业主体责任，未建立健全和落实有限空间作业安全管理制度；施工作业现场安全管理严重缺失；未督促施工作业人员按照规定佩戴使用劳动防护用品；未结合本单位有限空间危险因素情况开展应急救援预案演练，未按规定配备应急救援器材。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》《有限空间作业安

全技术规范GB-12942-91》的相关规定，对事故的发生负有主要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）的相关规定，建议由掇刀区应急管理局依法依规给予行政处罚。

2.湖北江河**公司，对分包工程未履行监护责任，专职安全员缺位，对事故发生负有重要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）的相关规定，建议由掇刀区应急管理局依法依规给予行政处罚。

3.刘某，湖北鼎源建设工程有限公司总经理、法定代表人，未认真履行企业第一责任人的责任，对事故发生负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）的相关规定，建议由掇刀区应急管理局依法依规给予行政处罚。

4.罗某，湖北江河**公司总经理、法定代表人，未认真落实企业安全生产第一责任人的责任，对事故发生负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）的相关规定，建议由掇刀区应急管理局依法依规给予行政处罚。

（三）建议企业内部处理的人员

1.杨某，湖北江河**公司二车间副主任，负责安全环保等工作。疏于员工教育培训和日常监督管理，对事故发生负有管理责任，建议由湖北江河**公司按企业管理规定给予处理，并报掇刀区应急管理局备案。

2.苏某平，湖北江河**公司二车间安全员，负责二车间安全生产工作。未及时发现并制止员工违章行为，对事故发生负有管理责任。建议由湖北江河**公司按企业管理规定给予处理，并报掇刀区应急管理局备案。

六、事故防范措施及建议

（一）切实落实企业主体责任。企业要进一步增强法律意识、责任意识，认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例》《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急部令第13号）等法律法规

及部门规章，建立、健全安全生产责任制，配齐配强安全管理人员，将责任落实到岗位、落实到人头；修订并严格落实安全生产规章制度和操作规程，细化完善岗位风险明白卡，坚决杜绝冒险蛮干、违章作业等现象。区应急局组织区经信局、兴隆街道、循环经济产业园办、相关专家对涉事企业进行一次安全诊断，帮扶企业完善安全责任体系，指导企业健全责任制。

（二）强化安全教育培训工作。企业要定期组织开展业务培训，提升有限空间作业安全监管能力。要结合事故案例，对安全管理人员、一线员工开展警示教育，提高安全意识。要扎实开展内部专题安全培训和演练，确保作业人员熟知并严格落实有限空间作业有关规定，掌握有限空间作业安全知识和应急救援方法，防止盲目施救，导致事故后果扩大。要注重岗前安全培训，做好作业全过程安全交底，切实提高全员“辨险、识险、防险和排险”的能力，不断提升从业人员安全生产意识和操作技能。

（三）狠抓现场规范化管理。企业要建立起“安全自查、隐患自除、责任自负”的企业自我管理机制，做到安全管理全覆盖，确保不留死角和盲区。要加强有限空间作业安全生产管理，加强对有限空间作业的风险辨识，制定安全生产规章制度和作业规程，加强作业审批，配齐防护装备，做到安全制度到位、安全培训到位、防护装备到位、应急救援到位。要加大安全投入，完善现场作业各项安全防护措施，提高本质安全水平；要不断强化细节管理，堵塞管理漏洞，通过定期不定期开展“反三违、保平安”专项行动，及时查处各种违法违规行为。

湖北鼎源建设工程有限公司

“7·29”一般窒息事故调查组

2024年8月24日

打印关闭



主办单位：掇刀区人民政府办公室 联系电话：0724-2441268

备案：鄂ICP备05016672号 (<https://beian.miit.gov.cn/>) 鄂公安网备:42080402000184 网站标识码：4208040004

地址：荆门市掇刀区龙井大道99号 网站地图 (</map/>)



(<https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=B2BA1743D861DADBE05310291AAC7247>)



(/art/2024/4/16/art_27614_1071337.html)