



请输入搜索关键字



**加快建设活力叶集、开放叶集、和美叶集、文化叶集
奋力谱写中国式现代化叶集实践新篇章**

政府信息公开

索 引 号：	/202301-00011	组配分类：	事故通报
发布机构：	叶集区应急局	主题分类：	安全生产监管,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2023-01-12 17:03
文 号：		关 键 词：	
名 称：	叶集区洪集镇“4·4”起重伤害事故调查报告		

叶集区洪集镇“4·4”起重伤害事故调查报告

2023-01-12 17:03 浏览量：10 信息来源：叶集区应急局 文字大小：[大 中 小] 背景色：

叶集区洪集镇“4·4”起重伤害事故调查报告

2022年4月4日9时30分左右叶集区洪集镇会馆回民村发生一起起重伤害事故，造成一人受伤，伤者朱**经六安市中医院救治无效于4月5日上午11时零5分宣布死亡。

叶集区应急局接到事故消息后，立即向区委区政府分管领导汇报，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，并经六安市叶集区人民政府同意，成立了“叶集区洪集镇会馆村‘4·4’起重伤害事故调查组”，调查组由区应急局、区纪委监委机关、区交通局、区市场监管局、市公安局叶集分局、区总工会等单位相关人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、尊重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析等，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位及相关人员情况

（一）项目建设单位：叶集区洪集镇人民政府，牵头负责人，洪集镇党委副书记陈*，现年31岁，身份证号：3424*****678，联系地址：安徽省六安市霍邱县众兴集镇西皋街道，联系电话：152****3398。2022年3月28日与安徽领路文化传媒有限公司签订了“洪集镇会馆回民村入口标识及造型景墙制作安装协议”。

(二)项目承包方:安徽领路文化传媒有限公司成立于2014年7月28日,营业场所位于六安市裕安区天盈大厦,法人代表:金*,注册资金:100万元,统一社会信用代码:9134*****924G,经营范围:广告设计、制作、代理、发布;营销活动策划与执行;亮化工程设计与施工;建筑装饰装潢工程;钢结构工程;标识、标牌设计制作;网站制作和开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三)洪集镇会馆回民村入口标识及造型景墙制作方,六安市宏锦激光科技有限公司,成立于2020年11月27日,注册资金,100万元,法人代表:赵*,营业场所位于六安市裕安区平桥科技产业园,统一社会信用代码:9134*****TFXO,经营范围:激光科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;金属切削加工及钣金服务;金属制品、机械设备及零部件、智能家居设备、电气设备、汽车零部件、工艺品制造、加工、销售;标识标牌、广告牌设计、制造、销售及安装;钢材、五金电料、建筑材料、建筑装饰材料(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(四)重型非载货专项作业汽车吊,号牌号码:皖N4***1,2020年1月19日注册,司机董**,住址:安徽省霍邱县洪集镇,汽车式起重机操作证号:0862*****213,分类号:QZJ-333438,2018年4月11日取得资格,有效期至2024年4月10日。

(五)皖A4***0, 重型半挂牵引车, 系六安市众加物流有限公司所有, 驾驶员, 孙**, 男, 现住安徽省六安市金安区东桥镇。

(六)死者, 朱**, 男, 身份证号码: 3424*****53X, 霍山县大化坪镇。生前在六安市宏锦激光科技有限公司工作。

二、事故发生经过及救援情况

2022年4月5日12时21分接六安市应急局值班电话称:

“2022年4月4日9时30分左右叶集区洪集镇会馆回民村发生一起起重伤害事故, 伤者经六安市中医院救治无效于4月5日上午11时零5分宣布死亡。”经调查, 2022年4月4日8时50分左右, 车牌号为皖N4***1重型非载货专项作业汽车吊司机董**用额定起重量20T汽车起重机从皖A4***0重型半挂牵引平板车上起吊洪集镇会馆回民村入口标识牌, 安徽领路文化传媒有限公司法人金*安排本公司员工时**站在平板车上北侧负责防止标识牌的摆动倾斜, 六安市宏锦激光科技有限公司法人赵*安排本公司员工朱**站在平板车的西侧负责防止标牌摆动倾斜。起吊过程中, 标识牌失去平衡发生倾斜, 打击从业人员朱**, 致使其从车厢板跌落受伤。

事故发生后, 金*立即安排赵*拨打叶集第六人民医院120急救车, 同时打电话向洪集镇党委副书记陈*报告发生摔伤事故, 当时, 陈*正在组织疫情防控事项, 安排洪集镇分管卫生的副镇长叶**和金*联系医院全力救治。伤者朱**被送往叶集第六人民医院进行救治, 经诊断, 医生建议转院到六安市中医院进行救治。4月4日11时51分入住六安市中

医院救治，4月5日11时零5分宣布抢救无效临床死亡。涉事单位安徽领路文化传媒有限公司、六安市宏锦激光科技有限公司和吊车司机董**三方于2022年5月24日与死者家属达成一致意见，妥善处理了事故善后工作，此次事故直接经济损失约142万元。

（一）直接原因

吊车司机董**违规操作，没有根据吊物（标识牌）质心（重心）位置确定吊点位置，致使吊装过程中吊物（标识牌）失去平衡，发生倾斜，打击从业人员朱**，导致其从车厢板跌落地面受伤，医治无效死亡。

（二）间接原因

1. 从业人员朱**违规操作，安全意识淡薄，没有经过吊装技术培训、起重作业指挥信号培训，不具有担负该项工作的资质，且在进行吊装作业时没有佩戴安全帽等劳动防护用品。

2. 吊车司机董**未严格履行安全生产管理职责，违规操作，在吊装作业前未编制起重作业计划或编制吊装作业方案。

3. 六安市宏锦激光科技有限公司安排没有经过吊装技术培训和起重作业指挥信号培训的从业人员参与吊装作业，未有效监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品。

4. 安徽领路文化传媒有限公司未与分包单位六安市宏锦激光科技有限公司、汽车吊司机董**签订安全生产管理协

议；对吊装现场安全管理不到位，现场安全防范措施落实不到位，违规操作等安全隐患问题统一协调、管理不力，未及时发现安全隐患问题并督促整改；安排没有经过吊装技术培训和起重作业指挥信号培训的从业人员参与吊装作业，未有效监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品。

5. 六安市叶集区洪集镇人民政府，作为建设单位，对承包方安徽领路文化传媒有限公司安装现场安全管理不到位、现场安全防范措施不到位、违规操作等安全隐患问题失察。

（三）事故性质

经调查，叶集区洪集镇“4·4”起重伤害事故是一起违反《起重机械安全规程》，导致的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及对责任单位、责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理

1. 六安市宏锦激光科技有限公司，未能认真履行《安全生产法》所赋予的职责，安排没有经过吊装技术培训和起重作业指挥信号培训的从业人员参与吊装作业，吊装现场管理不到位，未有效监督、教育作业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品，对事故的发生负有主要责任，违反了《安全生产法》第四十三条、第四十五条的规定，依据《安全生产法》第十六条、第一百一十四条第（一）项的规定，建议给予六安市宏锦激光科技有限公司罚款人民币叁拾万元（¥30 万元）的行政处罚。

2. 安徽领路文化传媒有限公司，未与分包单位六安市宏锦激光科技有限公司和汽车吊司机董候宝签订安全生产管理协议，安排没有经过吊装技术培训和起重作业指挥信号培训的从业人员参与吊装作业，未有效监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品。对吊装现场的安全生产工作统一协调管理不力，未及时制止和纠正违规操作行为，对事故的发生负有重要责任。其违反了《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）第一部分总则第 12.5 条和《安全生产法》第四十一条第一款、第四十三条、第四十五条、第四十九条第二款的规定，依据《安全生产法》第十六条、第九十五条第（一）项、第一百一十四条第（一）项的规定，建议由区应急局给予安徽领路文化传媒有限公司罚款人民币叁拾万元（¥30 万元）的行政处罚。

3. 六安市叶集区洪集镇人民政府，作为建设单位，未认真履行安全生产管理职责，对项目承包方安徽领路文化传媒有限公司安装现场安全管理不到位、现场安全防范措施不到位、违规操作等安全隐患和问题失察。建议责成洪集镇人民政府向叶集区人民政府作出书面检查。

（二）对相关责任人的责任认定及处理

1. 朱**（死者），六安市宏锦激光科技有限公司从业人员，没有经过吊装技术培训、起重作业指挥信号培训，不具有担负该项工作的资质，违反《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）第一部分总则第 12.4 条；在进行吊装作业时没有佩戴安全帽等劳动防护用品，违反《起重机械安全

规程》(GB6067.1-2010)第一部分总则第13.3、13.4条;对事故的发生负有直接的责任,鉴于其已在事故中死亡,免于追究其责任。

2. 赵*, 六安市宏锦激光科技有限公司法人代表, 作为公司安全生产第一责任人, 安排没有经过吊装技术培训和起重作业指挥信号培训的从业人员参与吊装作业, 吊装现场管理不到位, 未有效监督、教育作业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品, 及时消除事故隐患, 对该起事故的发生负主要领导责任, 其违反了《起重机械安全规程》(GB6067.1-2010)第一部分总则第12.5条和《安全生产法》第二十一条第(五)项, 依据《安全生产法》第五条、第十六条、第九十五条第(一)项, 建议给予六安市宏锦激光科技有限公司主要负责人赵*罚款上一年年收入百分之四十的行政处罚。

3. 金*, 安徽领路文化传媒有限公司法定代表人, 未能认真履行《安全生产法》所赋予的职责, 对安全生产工作重视不够, 未与分包单位六安市宏锦激光科技有限公司和汽车吊司机董候宝签订安全生产管理协议, 安排没有经过吊装技术培训和起重作业指挥信号培训的从业人员参与吊装作业, 未有效监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品。对吊装现场的安全生产工作统一协调管理不力, 未及时制止和纠正违规操作行为, 及时消除事故隐患, 对事故的发生负有重要领导责任。其违反了其违反了《起重机械安全规程》(GB6067.1-2010)第一部分总则第12.5条和《安

全生产法》第二十一条第（五）项，依据第十六条、第九十五条第（一）项，建议给予安徽领路文化传媒有限公司主要负责人金*罚款上一年年收入百分之四十的行政处罚。

4. 董**（个人经营投资人），皖 N4***1 重型非载货专项作业汽车吊司机，在吊装作业前未编制起重作业计划或编制吊装作业方案，没有根据吊物（标识牌）质心（重心）位置确定吊点位置，致使吊装过程中吊物（标识牌）失去平衡，发生倾斜，打击从业人员朱**，导致其从车厢板跌落地面受伤，医治无效死亡，对事故的发生负有直接责任，违反了《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）第一部分总则第 11.2、17.2.1 条的规定，其行为已涉嫌构成犯罪，依据《安全生产法》第十六条、第一百零一条第（三）项的规定，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

5. 陈*，六安市叶集区洪集镇人民政府党委副书记，作为洪集镇会馆回民村入口标识及造型景墙建设项目政府牵头负责人，对承包方安徽领路文化传媒有限公司安装现场安全管理不到位、现场安全防范措施不到位、违规操作等安全隐患和问题失察，事故发生后，未按规定及时上报事故，依据《安全生产法》第一百一十一条、《六安市叶集区党政领导干部安全生产责任制实施办法》第二十二条的规定，建议给予全区通报批评。

五、事故防范和整改措施

针对事故暴露出来的问题，为认真吸取这起事故的深刻教训，杜绝类似事故再次发生，提出以下工作建议：

(一) 吊车经营者董**应制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程;在吊装作业前应编制起重作业计划或编制吊装作业方案,要根据吊物质心(重心)位置确定吊点位置;在进行吊装危险作业时,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

(二) 吊装经营者董**、六安市宏锦激光科技有限公司及安徽领路文化传媒有限公司均应加强现场管理,确保制度化作业,并加强对起重机操作人员、吊装工人及指挥人员资质的审查,没有经过吊装技术培训、起重作业指挥信号培训的,不得担负吊装指挥和吊装作业。

(三) 吊装作业人员应根据吊物特性选择合适的吊索具并采取适当的捆绑方式严格遵循相关安全规程进行作业及时阻止危险状态作业,以避免同类事故的再次发生。

(四) 六安市叶集区洪集镇人民政府,应当明确负责建设项目安全生产监督管理的有关工作机构及其职责,加强安全生产监管力量建设,按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,依法依规履行安全生产监督管理职责。



打印本页 关闭窗口



六安市叶集区人民政府办公室主办 六安市叶集区融媒体中心承办

地址:花园中路88号 邮编:237431 电话:0564-2731309

皖ICP备14007174号-1 皖公网安备 34152602000010号 网站标识码:3415000004 站点地图

