



当前位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息

## 梧州市磊鑫矿

2024-06-05 12:39 来源：梧州市龙圩区应急管理局

2024年3月30日13点04分许，1  
高处坠落事故，事故造成1人受伤，

依据《中华人民共和国安全生产  
批准，成立了梧州市磊鑫矿业有限公  
委、常务副区长陈曦任组长，成员由  
抽派人员组成，事故调查组人员名单  
高处坠落事故调查组的通知》（龙政  
监察局安全技术中心参与事故调查。

事故调查组按照事故处理“四不  
开展各项调查工作。通过现场勘查、  
经过、原因、人员伤亡和直接经济损  
取了事故暴露出的问题和教训，提出

### 一、事故发生单位概况

公司（自然人投资或控股），住所：；  
日期：2006年11月17日，营业期限：  
矿（共伴生钨、钼）、萤石开采、销  
关：梧州 市行政审批局，登记日期

2.采矿许可证，证号：C45000  
市龙圩区新地镇，矿山名称：广西桂  
铁矿、硫铁矿、金矿（共伴生钨、钼  
方公里；有效期限：壹拾年（自201  
采深度：+340m~+30m标高。

3.安全生产许可证有关信息，编  
要负责人：邓兴强；单位地址：广西  
（共伴生钨、钼）矿；开采方式：地  
治区应急管理厅；发证日期：2021年

4.矿山生产能力及矿山基本情况  
开采7.5万t/a）；主要开采矿种：钨、  
等矿产品。锑矿、锌矿、铅矿，矿山  
+150m、+120m、+80m中段；作业  
段西采矿作业面、+120m中段东部移  
中段西采矿作业面作主要的采矿作业  
准作业面作为开拓作业面，为下一步  
段西采矿作业面）可生产矿石150t，  
业面、+80m中段西开拓作业面）可

#### 5.企业安全管理情况

矿山成立有安全管理机构。矿山  
表3)。矿山制定有各项安全管理制度  
公司统一配送，矿山不设爆破器材库

表1 矿山人员持证情况表

| 序号 | 姓名  | 工种   |
|----|-----|------|
| 1  | 邓兴强 | 主要负责 |

|    |     |              |
|----|-----|--------------|
|    | 王路平 | 安全生产管理       |
| 4  | 王路平 | 安全生产管理       |
| 5  | 邵炳峰 | 安全生产管理       |
| 6  | 黄小舟 | 安全生产管理       |
| 7  | 吴法守 | 安全生产管理       |
| 8  | 邓承亮 | 注册安全工        |
| 9  | 黄秋荣 | 总工程师         |
| 10 | 刘洪林 | 低压电工作        |
| 11 | 赵冠华 | 焊接与热切割       |
| 12 | 邢勇  | 金属非金属<br>通风作 |
| 13 | 李永发 | 金属非金属矿山      |
| 14 | 赵雄峰 | 金属非金属<br>排水作 |
| 15 | 刘淑娟 | 提升机操作        |

矿山共有从业人员39人，其中  
人，专职安全生产管理人员3人，国

（二）浙江中采建设有限公司的

浙江中采建设有限公司位于浙江  
营业执照：统一社会信用代码：913  
（自然人投资或控股）；法定代表  
产许可证：编号（浙）FM安许证字  
位住址：浙江省温州市苍南县灵溪镇  
12月12日至2025年12月11日；许可

2024年3月30日7时15分，项目14人参加（项目部带班领导吴法守和碧学2人，此二人12时32分才下井，束，约7时30分作业人员开始下井。人通风天井+170m联络巷进入老采空以下位置时（大致标高为+158m），约6m。事故发生时间为2024年3月

穿内察看情况，只见伤者倒在15#出者怎么样，伤者神志清醒，回答说脱穿之间的间柱处休息。然后，李洪洲叫黄坚信参与救援，二人相继来到信、周利红和王永成等人到7线去拿架。这时，项目经理黄友芳、+150m情况仍神志清醒，回答说腰痛得厉害位置与从地面送担架下来的田刚相退

井口值班人员张克祥接到井下事着打电话给矿长何运辉。正在办公室动应急救援预案。由何运辉赶到井口话，并安排田刚从应急仓库提取一具

13时32分左右，伤者被抬出井口人继续询问伤者伤情，伤者回复腰好（很配合）。13时50分，新地镇卫生将伤者换到医院的担架上，李洪洲随较重，新地镇卫生院120急救车随车

14时35分，新地镇卫生院120急救立即在现场开始对伤者进行急救。矿区应急局接报后于15:07分电话向市/故。15时20分，医生宣布因抢救无效警到达现场调查取证后又通知了法医者送往殡仪馆。至此，救援工作结束

经评估，梧州市磊鑫矿业有限公司处，事件应急救援处置中未发生次生

### 三、事故造成的人员伤亡和直接

#### (一) 事故伤亡人员情况

事故造成1人死亡，死者龙碧学，镇建全村乱水泉小组。

#### (二) 事故直接经济损失

#### 四、事故发生的原因和事故性质

##### (一) 事故直接原因分析

经现场勘察、询问、调查取证、

##### 1.人的不安全行为

当班作业人员安全意识淡薄,自采空区底板坠落至15#出矿穿内受伤

##### 2.物的不安全状态

+150m中段13线老采场自2019年2023年底已开采完毕,开采的矿石

##### (二) 事故间接原因分析

1.安全风险辨识和分级管控及隐患进行动态辨识和分级管控,隐患挂“内”的警示标志。

2.技术管理体系混乱。发包方、自2019年开始进入采掘工程施工,未相关技术资料。

3.现场安全管理混乱。发包方、中下井,违章进入采空区回收残矿石

##### (三) 事故类别

死者龙碧学系在老采空区用钢钎克死亡,故认定此事故类型为高处坠

##### (四) 事故性质

经事故调查组调查认定:梧州市

#### 五、事故责任的认定以及事故责

淡薄，自我防护意识差，冒险蛮干，

2.李洪洲，浙江中采建设有限公  
的师傅，其没有严格执行项目部制定  
《安法》第五十七条的规定，是造  
有限公司按照公司内部的相关管理规

3.黄章京，梧州市磊鑫矿业有限  
规作业行为，违反企业内部安全管理  
《安法》第一百零七条的规定，建议

4.艾海欧，浙江中采建设有限公  
作履职不到位，违反了《安法》第二  
圩区应急管理局依据《安法》第九十

5.吴法守，浙江中采建设有限公  
握施工队在停工老采场回收残矿的危  
班的带班领导，安全生产履职不到位  
领导带班下井及监督检查暂行规定》  
法》第九十六条规定，建议黄石市应  
330327196409015890)，并处以其  
班下井及监督检查暂行规定》第二十

6.黄友芳，浙江中采建设有限公  
没有落实其公司与梧州市磊鑫矿业有  
第二十一条第（三）、（五）项的规定  
九十五条第（一）项的规定处以其2

7.郜炳峰，梧州市磊鑫矿业有限  
职不到位，违反了《安法》第二十  
应急管理局依据《安法》第九十六条  
30%罚款（19680元）。

8.邓承亮，梧州市磊鑫矿业有限  
磊鑫矿业的带班领导，安全生产工作  
下矿山企业领导带班下井及监督检查  
管理局依据《安法》第九十六条的规  
山企业领导带班下井及监督检查暂行

管理局依据《安法》第九十五条第

10.邓兴强，梧州市磊鑫矿业有限  
预防工作机制，没有督促检查本单位  
了《安法》第二十一条第（五）项、  
依据《安法》第九十五条第（一）项

## （二）对有关责任单位的处理意见

1.浙江中采建设有限公司，作为  
单位签订的《非煤矿山外包工程安全  
督管理不到位，导致项目部安全生  
产安全而发生事故，对事故的发生负  
依照《安法》第一百一十四条第一款  
司予以600000元的罚款。

2.梧州市磊鑫矿业有限公司，作  
责，其井下现场分级管控制度执行不  
工程的作业现场实施全过程监督检查  
理责任，建议由龙圩区应急管理局依  
条第（四）项处以50000元罚款。丙

3.建议由龙圩区安委会领导对梧  
目部的领导进行集体约谈，督促两家

## 六、事故防范和整改措施

### （一）举一反三，深刻吸取事故

按照“四不放过”原则，梧州市委  
安全警示教育培训，针对事故存在的  
恢复生产，只有严肃处理，警钟长鸣

### （二）安全生产管理要抓实抓细

1.持续加强安全风险辨识和分级  
度真正层层落实，责任到人；严格管  
区域或设置“严禁入内”的警示标志。

员位置监控、通讯联络等系统对井下  
员的管理。严格落实领导下井带班制

### （三）要进一步加强、规范对外

梧州市磊鑫矿业有限公司对外包  
范对承包方的安全管理工作，特别是  
优化“六大系统”的各项功能，保证  
高矿井的抗灾救灾能力。提升井下  
排查治理，及时发现并消除事故隐



网站地图 地址：广西梧州市龙圩区龙圩镇政贤路18号

主办：梧州市龙圩区人民政府办公室 电话：0774-2722188



桂公网安备 45040602000012号 桂ICP备15002087号 网站标识码：4504060001