

兰溪市绿映建材有限公司“8·16” 一般车辆伤害事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2025.10

2025年8月16日14时12分许，兰溪市绿映建材有限公司在兰溪市交投矿业有限公司的生产线技改升级项目现场（位于矿区外）发生一起一般车辆伤害事故，致一人死亡一人受伤。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、香溪镇人民政府组成的兰溪市绿映建材有限公司一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪市绿映建材有限公司

事故发生时间：2025年8月16日14时12分许

事故发生地点：兰溪市交投矿业有限公司的生产线技改升级项目压滤车间平台

事故类别：车辆伤害

事故伤亡情况：死亡1人受伤1人。死者：郑某法，男，汉族，

56周岁，身份证号：330719*****4732，系兰溪市绿映建材有限公司轮式装载机驾驶员，住址：浙江省兰溪市马涧镇黄泥山下村。伤者：张某仂，男，汉族，63周岁，身份证号：330719*****4315，系兰溪市绿映建材有限公司污水操作工，住址：浙江省兰溪市香溪镇杨公村。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

兰溪市绿映建材有限公司成立于2025年3月5日，注册地位于浙江省金华市兰溪市香溪镇龙潭村郑东坞1号厂房1楼，法定代表人为舒某仙。经营范围包括一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；工程管理服务；轻质建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑物清洁服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关单位概况

兰溪市交投矿业有限公司成立于2020年2月27日，注册地位于浙江省金华市兰溪市香溪镇龙潭村郑东坞（自主申报），法定代表人为倪某飞。经营范围包括许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。一般项目：建筑材料批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（三）涉事工程概况

工程名称：兰溪市绿映建材有限公司生产线技改升级项目

业主单位：兰溪市交投矿业有限公司

施工单位：兰溪市绿映建材有限公司

项目备案情况：2025年5月27日，兰溪市绿映建材有限公司获得兰溪市经济和信息化局工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书，项目代码2505-330781-07-02-*****。项目所属行业为建材，项目总投资1995万元。

项目承包情况：2025年4月22日，兰溪市交投矿业有限公司委托浙江华杰工程咨询有限公司进行公开招标，项目编号：LXHJCG2025-****。5月23日，中标单位兰溪市绿映建材有限公司和兰溪市交投矿业有限公司签订了采购合同，合同约定该工程项目由兰溪市绿映建材有限公司出资架设生产线，进行生产经营及砂石代加工服务，服务期为2025年5月23日至2037年10月9日。5月23日，双方签订安全生产协议书，约定双方的安全生产职责。

涉事装载机情况：涉事车辆为柳工牌轮式装载机，型号为CLG8***，2022年4月9日制造，合格证编号为YE499000049****，总重为21760Kg。2025年6月，更换涉事轮式装载机轮胎1只，更换机油、机油油芯、燃油油芯等；7月更换刹车片、油封、活塞、刹车油等。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2025年8月16日上午，兰溪市绿映建材有限公司现场负责人

黄某灿安排污水操作工张某伪对技改生产线压滤车间钢棚底板进行高处油漆施工作业。压滤车间作业平台距地面临边高度约3米，平均纵坡约10%。下午13时35分许，因滚筒刷够不到平台底板，郑某法驾驶柳工牌CLG8***型号轮式装载机利用铲斗托举方式帮助污水操作工张某伪缓慢前进着进行高处作业。14时11分左右，轮式装载机出现了溜坡，从3米高的作业平台侧翻冲出倾覆到地面，张某伪从铲斗中摔出，躺在距离装载机三四米的位置，安全帽被甩出；轮式装载机驾驶室严重变形，驾驶员郑某法被困在驾驶室中。

（二）事故救援情况

事发时兰溪市绿映建材有限公司现场负责人黄某灿正在压滤车间，听到外面响声后第一时间赶到了事发现场，并立即拨打了120电话，同时电话通知了兰溪市交投矿业有限公司生产科负责人叶某洪，随即组织人员开展现场施救。叶某洪托起张某伪头部用毯子垫高，工友帮他打伞扇凉。14时21分左右，黄某灿指挥叫来了挖机，14时41分左右，挖机用钢丝绳吊起涉事轮式装载机，工友将驾驶员郑某法从侧翻的轮式装载机驾驶室中移出至安全区域。14时30分至14时43分左右，二辆120救护车先后到达事故现场并将两名受伤人员送往兰溪市人民医院救治。2025年8月17日7时59分郑某法被兰溪市人民医院宣告抢救无效死亡，另一受伤人员张某伪生命体征平稳。

（三）事故报告及善后处理情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接110指挥中心指令，立即组织执法人员前往事发现场进行核实，并下达现场处理措施决定书，要求企业暂时停止生产线技改项目相关施工作业，并做好事故现场警戒保护工作。企业第一时间成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚。2025年8月19日与死者家属达成赔偿协议并支付赔偿金，社会舆情平稳。

四、现场勘查情况

事发地点位于兰溪市香溪镇兰溪市绿映建材有限公司生产线技改项目压滤车间平台，涉事车辆为柳工型号CLG8***轮式装载机，涉事轮式装载机从高度约3米、平均坡度约10%的平台侧翻倾覆至地面。现场救援已将涉事轮式装载机熄火并扶正，驾驶室严重变形，手刹未拉起，挡位在倒挡上。涉事轮式装载机旁边有安全帽一顶，油漆滚筒刷一把，油漆铁桶3个，压滤车间平台挡墙因涉事轮式装载机侧翻碰撞局部破损。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对事故受害者郑某法死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2025〕病鉴字第270号）鉴定意见认为，被鉴定人郑某法的死亡原因，符合严重腹腔脏器损伤伴失血性休克死亡，与本次事故存在因果关系。

六、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

事故当事人污水操作工张某仿和轮式装载机驾驶员郑某法安全意识淡薄，违章进行高处作业。郑某法驾驶涉事轮式装载机在坡道路段停车作业时，未熄火且未采取制动或防溜车装置措施，轮式装载机溜坡后未有效应急处置导致轮式装载机溜下平台后侧翻倾覆。

（二）事故间接原因

1.兰溪市绿映建材有限公司对员工安全生产教育培训不到位。根据企业2025年安全教育培训计划，对操作员工的安全培训需包括操作规程和岗位危险源及控制方法等内容，但未见对轮式装载机驾驶员、污水操作工的操作规程和岗位风险的专项培训记录，未能确保相关作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉掌握相应的安全操作规程及清楚了解突发事件情况的应急处理措施。

2.企业安全生产管理职责履行不到位。未见企业对主要负责人、安全生产管理人员的任命文件，且企业安全生产管理人员未取得管理人员培训合格证书，未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

3.安全生产隐患排查制度落实不到位。未见2025年度企业安全生产隐患排查方案、过程记录、整改报告等安全生产隐患排查治理相关资料；现场安全巡查不到位，未及时发现并制止作业现场存在的人员违章作业情况。

4.企业对于高处作业等风险性较大作业管理不到位。根据企业高空作业安全管理的规定，作业时需正确佩戴安全帽、安全带

等防护用品，现场需安排专人监护，但实际未督促员工严格落实高空作业安全管理规定，未对登高高风险作业现场进行有效管控。

（三）事故性质认定

经调查认定，兰溪市绿映建材有限公司“8·16”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题

（一）事故相关单位及人员存在问题

1.兰溪市绿映建材有限公司

作为事故发生单位，履行安全生产主体责任不到位。对员工教育培训不到位，虽已制定企业年度教育培训计划，但未严格按照年度计划开展相应的教育培训工作并如实记录培训内容，未能确保作业人员具备必要的安全生产知识，掌握相应的安全操作规程；安全生产管理职责履行不到位，未正式任命企业主要负责人和安全生产管理人员，且单位安全生产管理人员未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；隐患排查治理制度落实不到位，未对涉事项目开展全面的隐患排查治理并形成记录台账，对事故隐患排查力度不够，未及时发现并制止作业现场存在的违章行为；对高风险作业安全管理不到位，未督促员工落实高空作业安全管理规定，未及时纠正员工违规高空作业；违反了《中华人民共和国安全生产法》关于生产经营单位的相关规定，对事故的发生负有主要责任。

2.兰溪市绿映建材有限公司法定代表人舒某仙

作为法定代表人，未对本单位安全生产工作实施有效管理，未建立健全并有效实施本单位安全生产规章制度和安全操作规程；未能督促、检查本单位涉事项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；违反了《中华人民共和国安全生产法》对于企业主要负责人的相关规定，对事故的发生负有领导责任。

3.兰溪市绿映建材有限公司现场负责人黄某灿

作为事故发生单位的涉事项目现场负责人兼安全负责人，未有效协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和安全操作规程不到位；组织本单位员工安全生产教育和培训不到位；未对涉事项目的安全施工进行有效的检查和监督，未及时制止和纠正员工的违章行为；在部署员工开展临时性工作时未对员工明确相关作业存在的风险，未督促员工严格按照企业高处作业的规定进行作业；违反了《中华人民共和国安全生产法》对于企业分管负责人和安全生产管理人员的规定，对事故的发生负有现场管理责任。

4.兰溪市绿映建材有限公司装载机驾驶员郑某法

作为装载机驾驶员，未严格遵守本单位安全生产规章制度和岗位安全操作规程，违规采用装载机铲斗托举的方式进行高处作业，在装载机溜坡后未进行有效应急处置，导致事故发生，对事

故的发生负有责任。鉴于郑某法已在事故中死亡，故不予追究。

5.兰溪市绿映建材有限公司劳务工张某仿

未严格遵守本单位安全生产规章制度和岗位安全操作规程，违规采用装载机铲斗托举的方式进行高处作业，导致事故发生，对事故的发生负有责任。

6.兰溪市交投矿业有限公司

作为涉事项目业主单位，未对涉事项目安全生产工作进行统一的协调、管理。未有效督促项目承包施工单位严格落实企业主体责任，完善并落实安全生产管理制度；未督促指导其开展全面的员工安全生产教育培训，确保员工熟练掌握岗位操作规程；未组织定期、不定期的安全生产检查，督促帮助承包施工单位及时整改消除安全隐患。

（二）属地部门及相关人员存在问题

1.香溪镇人民政府

应消站人员的传帮带作用发挥不明显，对于新进人员缺少专业性的教育培训和业务指导；对辖区工贸企业技改项目安全跟踪指导不到位，未及时发现企业存在的问题。

2.香溪镇应消站工作人员唐某升

对于辖区企业安全生产检查指导和督促整改力度不强，未及时指出兰溪市绿映建材有限公司在员工教育培训、隐患排查治理、违章作业查处等方面存在的不足及改进的方法。

八、事故相关单位及人员处理建议

1.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪市绿映建材有限公司进行行政处罚；

2.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪市绿映建材有限公司法定代表人舒某仙进行行政处罚；

3.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪市绿映建材有限公司现场负责人黄某灿进行行政处罚；

4.建议由兰溪市绿映建材有限公司根据公司相关规章制度的有关规定对污水操作工张某仿进行处理；

5.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪市交投矿业有限公司进行行政处罚；

6.建议由香溪镇人民政府向市委市政府作出深刻检查，相关书面材料报事故调查组；

7.建议由香溪镇人民政府对应消站工作人员唐某升进行处理。

九、事故防范措施建议

（一）兰溪市绿映建材有限公司

1.要深刻剖析本次事故原因，举一反三，加强事故警示教育和全员安全生产教育培训。要按照要求规范结合企业年度教育培训计划开展作业人员的安全生产教育和培训，严禁未经安全教育培训、不清楚岗位操作规程的人员进入现场作业。要加强员工对

作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施以及应急措施的教育培训，提升员工应急处置能力和水平。要加强对安全生产管理人员的教育培训，使其具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。要定期组织开展安全培训考核，考核不合格的人员不得上岗作业，确保所有人员具备相应的安全知识与操作技能。

2.要完善并落实安全生产管理制度。要进一步完善本单位安全生产责任制，严格督促安全生产管理人员、现场管理人员认真履行岗位职责；要强化落实企业隐患排查治理制度，强化安全生产现场管理和巡查，第一时间发现、制止并纠正作业人员违反操作规程的危险作业行为，督促员工严格按照操作规程规范作业。

3.要加强对登高、动火、有限空间、吊装等高风险作业的安全管理，进一步细化明确岗位操作规程，加强现场监护，加强员工专项操作教育培训，严查违规冒险作业的行为；要严格开展企业风险辨识，防微杜渐落实安全生产相关防护防范措施，有效管控事故风险，杜绝事故发生。

4.要建立运行企业事故隐患内部报告奖励机制，发挥一线工人的主观能动性，发动一线工人主动去发现隐患消除隐患，营造人人都是安全员的安全文化氛围。

（二）兰溪市交投矿业有限公司

1.要加强对承包单位的安全生产管理。充分发挥发包单位的协调管理作用，将对承包单位的安全生产规章制度落实、人员安

全教育培训和管理情况以及日常隐患排查治理情况纳入统一协调管理范畴，加强安全生产工作的督促落实。

2.要联合承包单位经常性组织开展安全生产联合检查，督促并帮助承包单位落实岗位责任制度，加强人员教育培训和考核管理，严查员工违章作业等情况，整改消除事故隐患。

3.要强化作业现场安全管控，全面辨识安全风险，建立风险清单，对风险较大及以上的施工作业，安全管理人员必须到场监护，作业前必须确认现场安全条件，核查承包单位是否履行作业审批、安全防护措施是否落实到位。

（三）市交投集团

1.市交投集团要深刻吸取事故教训，举一反三，全面开展全集团的安全生产警示教育。建立集团层面安全责任追究机制，对因责任不落实、管理不到位导致事故发生的，根据集团相关规章制度，严肃处理责任人。

2.市交投集团要持续推进对下属子公司的监督检查和技术指导，整合集团内外部技术资源，组织专业技术能力强、安全管理经验丰富的专业人员认真抓好风险辨识，分级管控，隐患排查治理，督促指导下属子公司提升安全管理水平。

（四）香溪镇人民政府

要加强事故的警示教育，深入学习并贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”理念，坚守红线意识和底线思维，切实扛起“促一方发展、保一

方平安”的政治担当，坚决扛起属地管理责任。要在辖区开展高处作业隐患排查整治专项行动，加强对工贸企业高处作业的安全技术指导和排查，切实推进违章高处作业的专项整治。