



政府信息公开



政策



政府信息
公开制度

政务信息(/xjwq/c131951/zfxxgk_gknrz.shtml)

债务信息(/xjwq/c131953/zfxxgk_gknrz.shtml)

国民经济和社会发展统计信息(/xjwq/c131955/zfxxgk_gknrz.shtml)

政务五公开(/xjwq/c131959/zfxxgk_gknrz.shtml)

权责清单(/xjwq/c131966/zfxxgk_qzqd.shtml)

双随机、一公开(/xjwq/c131968/zfxxgk_gknrz.shtml)



政府信息
公开年报



各部门各
乡镇链接



政府信息公开指南

法定主动
公开内容

法治政府(/xjwq/c131952/zfxxgk_gknrz.shtml)

财政报告(/xjwq/c131954/zfxxgk_gknrz.shtml)

建议提案办理结果公开(/xjwq/c131958/zfxxgk_gknrz.shtml)

基层政务公开标准目录(/xjwq/c131965/zfxxgk_gknrz.shtml)

政府网站工作年度报表(/xjwq/c131967/zfxxgk_gknrz.shtml)

事项告知承诺(/xjwq/c131969/zfxxgk_gknrz.shtml)



依申请公开

XX有限责任公司“10·18”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-08-10 【字体：大中小】

XX 有限责任公司“10·18”一般 高处坠落事故调查报告

2025 年 10 月 18 日 10 时许，XX 有限责任公司在 XX 镇粮站粮库 XX 号库房修缮房顶作业时，施工人员王某不慎失足从房顶摔落，经 XX 镇卫生院医护人员现场抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）和《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理条例实施办法》（自治区人民政府令第 196 号令）等法律法规，10 月 19 日，温泉县人民政府成立了应急管理局、发改委、县公安局、县总工会等单位组成的博州 XX 有限责任公司“10·18”一般高处坠落事故调查组，并赶赴现场对该起事故依法进行调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过周密细致的现场勘察、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生经过和原因，人员和财产损失情况，认定了事故性质，厘清了事故责任，提出了对相关责任者的处理建议并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）建设单位基本情况。博州 XX 有限责任公司为国有独资企业，注册地址新疆博州 XX 镇粮站，法定代表人为卞某，注册资本为 XX 万人民币，统一社会信用代码为 91652723XXXXXXXX，经营范围包括许可项目：农作物种子经营。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售，国内贸易代理；农副食品加工专用设备制造；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。

(二)施工单位基本情况。新疆 XX 工程有限公司，注册地址新疆乌鲁木齐市 XX 区 XX 路 XX 号 XX 小区综合写字楼 XX 室，法定代表人为周某，注册资本为 4000 万人民币，统一社会信用代码为 916501000XXXXXXXXXX，经营范围包括道路工程施工，土石方工程施工，桥梁工程施工，管道工程施工，市政工程施工，水利水电工程施工，房屋建筑工程施工、劳动力外包，普通货物道路运输，机械设备租赁，公路养护服务；销售：建材，钢材，机械设备等。

(三)死者基本情况。王某，男，汉族，年龄 XX 岁，身份证号：4127221XXXXXXXXXX，户籍地：XX 省 XX 县 XX 乡 XX 行政村，现住址：新疆 XX 县 XX 路一街南 XX 号。

(四)有关单位和人员的合同、劳动关系等情况。新疆 XX 工程有限公司于 2025 年 8 月 30 日与博州 XX 有限责任公司签订 XX 镇粮站粮库 XX 号库房屋顶维修项目承包合同。新疆 XX 工程有限公司生产经理顾某通过朋友介绍，找到王某等四人做粮库 XX 号库房房顶防水工程，双方未签订劳务合同，仅达成口头协议。

(五)其他需要说明的情况。事发当天天气晴朗，视线良好，无自然灾害影响，经公安调查当事人无饮酒等行为。

二、事故发生经过和救援情况

(一)事故发生经过。2025 年 10 月 16 日，新疆 XX 工程有限

公司生产经理顾某带领王某和工友共四人到施工现场，双方约定粮库 XX 号库房防水施工项目用 2 天的时间完成，约定价格为 XX 元/m²，10 月 18 日上午 10 时，王某和工友到粮库 XX 号库房屋顶开展作业，在施工过程中，王某拿着防水材料面朝南向北，从拱形屋顶中间向底部铺防水材料，由于早晨屋顶有霜，屋顶湿滑，在铺涂料的过程中王某突然摔到，并从 6 米屋顶滑落至地面，现场一同工作的人员赶到后发现王某面部向上，口中大量吐血，已无意识，此时，现场工人李某迅速拨打 120，并将王某送往 XX 镇卫生院进行抢救，12 时 30 分左右经抢救无效死亡。

(二)事故现场勘验情况。事故发生在 XX 镇粮站粮库 XX 号库房，现场有一辆登高车，屋顶放着防水涂料、煤气罐。死者从库房顶部坠落至地面，高度约 6 米，地面为水泥地坪，屋顶正在更换防水材料，坠落地点距离墙面 3.2 米，该处有一条深 5 厘米，宽 20 厘米的排洪渠，事故现场有大量血迹。根据涉事单位相关人员陈述，事发前，作业现场未采取任何安全防护措施，王某未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品；新疆 XX 工程有限公司未采取措施及时发现和消除事故隐患，事故发生时施工现场无安全管理人员现场监督，未监督王某按照使用规则佩戴劳动防护用品。

(三)事故应急救援情况。2025 年 10 月 18 日，县应急管理局接县公安局报告 XX 镇粮站有一名工人在屋顶做防水时，发生高处坠落事故。接到通知第一时间县分管领导、县应急管理局、县公安局迅速赶赴现场，受伤人员已送往 XX 镇卫生院抢救，县公

安局、县应急管理局对现场进行了勘验。

(四)应急救援评估结论。事故发生后，各部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

(五)善后处置情况。事故发生后，XX镇人民政府联系死者家属，县应急管理局协调博州 XX 有限责任公司和新疆 XX 工程有限公司赔偿事宜。10 月 20 日双方签订赔偿协议，就赔偿问题达成一致，家属无异议。

(六)伤亡人员情况和直接经济损失。事故共造成 1 人死亡。死者：王某，男，汉族，年龄 XX 岁，身份证号：41272219XXX，户籍地：XX 省 XX 县 XX 乡 XX 行政村 XX 村 XX 号，现住址：新疆 XX 县 XX 路 XX 街南 XX 号。事故直接经济损失 145 万元。

三、事故原因和事故性质

(一)事故发生的原因。**1.直接原因**，经事故调查组综合分析，一是施工人员王某安全意识淡薄，在高处作业时，没有按规定佩戴安全帽和安全绳，未穿防滑鞋，未能准确辨识作业场所风险。**二是**未遵守现场管理人员顾某提出的两人一组开展作业，不能独自一人在屋顶开展作业的安全提醒，是导致事故发生的直接原因。

2.间接原因，一是新疆 XX 工程有限公司未对人员进行三级安全教育，擅自压缩施工工期，将合同约定的 4 天的工作量压缩至 2 天，致使工人赶工期，在屋顶有霜还未化的作业环境存在安全隐患下开始作业。二是博州 XX 有限责任公司安全生产管理工

作不到位。对施工队伍以包代管，对高处作业人员作业前教育工作不到位，没有审核施工人员王某等四人的高空作业资质，导致4人违规上岗作业。

(二)事故性质。经调查认定，博州XX有限责任公司“10·18”一般高处坠落事故是一起因作业场所未及时消除事故隐患、作业人员未佩戴劳动防护用品、企业安全生产管理缺失等原因造成的生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

(一)免予追究责任人员。王某，男，汉族，新疆XX工程有限公司临时找的施工人员，在工作中存在麻痹侥幸心理，未佩戴安全帽和安全绳以及防滑鞋，违规操作，独自一人铺设防水材料，突然滑倒致使其坠落身亡，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，对本起事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究其责任。

(二)相关责任单位的处理建议。

新疆XX工程有限公司安全生产管理不到位，对从业人员进行安全生产三级教育和培训，未及时教育督促工作人员严格执行操作规程，未为从业人员购买保险，未采取技术、管理措施及时消除作业场所存在的事故隐患。以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、四十四条第一款、第四十五条、第五十一条规定，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，给予新疆XX工程有限公司行政处罚70万元，并建议对其停业整改。

博州 XX 有限责任公司安全生产管理不到位，作业场所设置不符合安全作业条件，没有在施工现场做到对施工单位的四名工人进行严格的安全管理，未能及时检查本单位的安全生产状况和安全生产事故隐患，对施工工程“以包代管”，使用无高空作业证的人员开展高处作业，未在开工前向属地政府报备。以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第四十九条、第四十一条。建议其上级公司对公司班子成员进行约谈。建议由纪检监察部门依法依规对其调查审查。

XX 镇人民政府，未及时发现博州 XX 有限责任公司 XX 镇粮站粮库 XX 号库房在实施屋顶防水建筑施工作业人员未佩戴安全带、安全绳等劳动防护用品。建议责成向温泉县人民政府作出书面检查。

(三)相关责任人的处理意见。

1. 周某，男，新疆 XX 工程有限公司安全员，对施工人员安全教育不到位，对生产作业场所安全生产工作督促、检查不到位，没有组织制定本单位生产规章、制度和操作规程；没有针对此项工程组织并实施本单位安全生产教育和培训计划，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、七款的规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议县应急管理局对周某处上一年年收入 40% 罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

(一)深刻吸取事故教训，举一反三落实整改。各相关企业要坚

持“人民至上、生命至上”理念，牢固树立安全发展的理念，强化安全生产“红线”意识，全面落实好企业安全生产主体责任，切实做好日常的安全生产管理工作。针对事故暴露出的作业风险辨识不充分、人员安全意识不强、监护不力等问题。要夯实各方主体责任，要认真开展从业人员的安全教育培训工作，教育培训要有针对性，要落到实处，重点强调本岗位的应知应会和安全风险的防范措施，不能流于形式、走过场，进一步增强从业人员的安全意识和风险意识、保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急处置能力，有效化解事故风险。

(二)严格特殊作业许可，强化安全措施落实。博州 XX 有限责任公司要进一步优化特殊作业许可制度，狠抓制度落实，强化作业全过程的风险辨识及安全保障措施落实，保证许可审批每一环节的风险辨识到位、管控措施到位、安全保障到位，做到层层审核、层层管控、层层监督，形成良好的过程安全管控体系。强化对作业人员的教育和培训，提高其安全意识。进一步规范承包商的统一协调管理。坚决杜绝“以包代管、包而不管”，通过有效的安全绩效考核奖惩机制，促使相关承包方履职尽责。

(三)加强隐患排查治理，定期开展隐患大排查。博州 XX 有限责任公司要加强生产安全管理工作，严格落实各项管理制度，严格落实安全生产工作主要负责人管安全的制度，及时发现排除安全隐患。按照双重预防机制要求，要设置符合安全生产条件的作业场所，对所有作业区域进行风险辨识，将作业场所的风险通过

警示标识在醒目位置予以告知，督促作业人员落实各项安全防范措施，做到风险辨识到位、告知到位、员工防范到位，杜绝因员工安全风险辨识不足、思想麻痹等主观原因导致事故发生。

(四)进一步落实属地主体责任。对事故暴露出的属地监管不到位的情况。XX镇要立即组织对辖区内所有施工项目进行排查，逐一明确每个项目的具体监管部门，对监管部门不明确的提交县安委会，由安委会明确具体部门承担监管任务，避免造成安全监管失管漏控。XX镇政府要深刻吸取安全生产事故教训，强化监管意识，杜绝麻痹思想、侥幸心理，牢牢守住安全生产底线。



(<https://bszs.conac.cn/sitename?>

[method=show&id=524D9D3376BB3D1CE053012819ACB782\)](#)



(<http://wza.isc.org.cn/rzpt/bsgl/dt/20231020/2354.html>)



(<https://www.xjwljb.com/home>)



(<https://www.12377.cn/>)

网站声明

联系我们

网站地图

([/xjwq/c132500/jumpxq.shtml](#)) ([/xjwq/c132501/jumpxq.shtml](#)) ([/xjwq/c132502/wzdt.shtml](#))

主办单位：新疆温泉县人民政府办公室

承办单位：温泉县政务服务和大数据发展服务中心

办公地址：温泉县博格达尔镇三峡西路11号

电话：0909-8226383

邮箱：xjwqzb@163.com

涉未成年人有害信息举报电话：0909-8226383

个人信息保护投诉举报邮箱：xjwqzb@163.com



政务微博



政务微信

备案序号：新ICP备12001573号 政府网站标识码：6527230001



(<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=652723020001>)