



武夷山市人民政府

www.wys.gov.cn

国务院

省政府

简体

繁体

注册

登录

网站支持IPv6

首页 市政府 政务公开 解读回应 办事服务 互动交流

走进武夷山

2026年8月28日 星期五

武夷山市 多云 29.9℃

长者模式

无障碍浏览

本站



请输入您要搜索的内



当前位置：武夷山市人民政府 > 政务

公开 > 安全生产 > 事故调查通报

武夷山市崇安街道“8·31”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2024-11-12 11:55

来源：武夷山市应急管理局

访

问量：574

A+

A-



武夷山市崇安街道“8·31”一般 道路交通事故调查报告

武夷山市人民政府事故调查组

2024年10月

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 事故发生单位及相关单位基本情况	2
(二) 当事人情况	2
(三) 事故车辆情况	4
(四) 事故发生单位安全管理情况	4
(五) 事故发生经过	5
(六) 事故现场道路情况	6
(七) 人员伤亡和直接经济损失情况	8
二、事故应急处置及评估情况	8
(一) 事故信息接报及响应情况	8
(二) 事故现场应急处置情况	8
(三) 事故应急处置评估	9
三、事故原因分析	9
(一) 直接原因分析	9
(二) 间接原因分析	9
(三) 事故相关检验检测和鉴定情况	11
(四) 交警部门事故责任认定情况	11
四、对有关责任人员及责任单位的处理建议	12
(一) 对事故有关责任人员的处理建议	12
(二) 对事故责任单位的处理建议	13

（三）其他处理建议	13
-----------------	----

五、事故防范和整改措施 13

（一）加强源头管理，落实企业安全主体责任	13
----------------------------	----

（二）加强行业监管，推动道路安全工作落实	14
----------------------------	----

（三）加强宣传教育，提高群众安全生产意识	15
----------------------------	----

2024年8月31日上午7时30分许，武夷山市中山路143号门口人行横道路段（云清饭店门口）发生一起一般道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约67万元。

事故发生后，武夷山市委、市政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南平市生产安全事故调查管理办法（试行）》（南政办规〔2022〕4号）等有关规定，武夷山市人民政府成立了“8·31”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查工作。事故调查组由市应急管理局牵头，事故调查组成员由市公安局交警大队、市交通运输局、市国资运营中心、市总工会、崇安街道办事处等部门组成，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任单位及责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，武夷山市崇安街道“8·31”一般道路交通事故是一起因大型普通客车驾驶员行经肇事路段遇行人正在通过

人行横道，未停车让行且事发时穿拖鞋驾驶车辆，遇险情时采取措施不及，导致与行经人行横道的行人发生碰撞，造成行人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

武夷山市公共交通有限公司，事故发生单位成立于2013年11月5日。法定代表人：郑某东，实际主要负责人：吴某；注册资本：贰仟万圆整；统一社会信用代码9135078208168215W；类型：有限责任公司。公司住所位于武夷山市清献大道x号，经营范围为城市公共交通、道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

武夷山市公共交通有限公司道路运输经营许可证：闽交运管许可南字350782100663号；证件有效期至2028年1月5日；经营范围：县内班车客运。

武夷山市公共交通有限公司设有安技科、车机科、运务科、广告信息科、财务科、办公室，拥有员工150人。相关人员资质情况：1.负责人吴某，道路运输企业主要负责人合格证明编号：A02202035205808，有效期限：2018-11-05至2024-11-05；2.安全管理人员吴某华，道路运输企业安全生产管理人员合格证明编号：B01202235177019，有效期限：2022-12-19至2025-12-19。

（二）当事人情况

1.钟某明，男，汉族，1973年5月20日生，户籍住址：福建省武夷山市星村镇黎前村路下石狮子x号，身份证号：35210319730520xxxx，持“A1A2D”驾驶证，初次领证日期为2006年10月，驾驶证号：35210319730520xxxx，档案编号350700036319，驾驶证有效期限2015年6月30日至2025年6月30日，驾驶证核发机关为：福建省南平市公安局交通警察支队，驾驶证状态为正常。近三年累积交通违法3起，均为简易程序处罚，累计计分3分，罚款100元。其中：驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶1起扣3分罚款100元，驾驶机动车违章停车1起扣0分，驾驶机动车逆向行驶1起扣0分。2022年底应聘武夷山市公共交通有限公司驾驶员工作，2023年1月入职武夷山市公共交通有限公司（经公司核查无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录，无饮酒后驾驶记录，无吸毒或有暴力犯罪记录，体检合格无危及运营安全的疾病或病史，取得与准驾车型相符的机动车驾驶证，岗前培训24个学时并考核合格后予以录用），系闽H09118D号大型普通客车驾驶人。经调查检测鉴定：排除驾驶员钟某明酒驾、毒驾行为。

2.徐某萍，女，汉族，1954年12月24日生，户籍住址：福建省武夷山市北门街x号，身份证号：35210319541224xxxx，系行人，在本起事故中死亡。

（三）事故车辆情况

1.闽 H09118D 号大型普通客车，制造厂商厦门金龙联合汽车工业有限公司。车辆出厂日期：2022 年 11 月 4 日；中文品牌：金龙牌；车辆型号：XMQ6850AGBBVL27；车辆识别代号：LA9LC20F8NDLA6825；发动机号码：D09040522100006；车身颜色：黄、绿、白；车辆使用性质：公交客运；行驶证登记的所有人：武夷山市公共交通有限公司；登记住址：福建省武夷山市清猷大道 550 号；总质量：14500kg；整备质量：8400kg；核定载人数：59/22 人；机动车所有人：武夷山市公共交通有限公司；初次登记日期：2022 年 11 月 10 日；车辆检验有效期至 2024 年 11 月；强制报废日期：2035 年 11 月 10 日。车辆交强险投保于中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司，保险单号：PDZA202335070000027XXXX；商业险投保于中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司，保险单号：PDAA20243507000000XXXX。

（四）事故发生单位安全管理情况

武夷山市公共交通有限公司在“2.16”事故发生后加强事故防范和整改措施：1.加强安全教育培训，特别是驾驶员安全手册的学习，规范驾驶员驾驶行为和操作规程，杜绝驾驶员的不安全行为；2.加强驾驶员的动态跟踪管理，对驾驶员每月进行星级考核评分；3.加强发车前的酒精测试和安全告知。

武夷山市公共交通有限公司在日常管理中安全生产主体责任落实不到位：虽设有公司安全生产领导小组，组长由总经理吴某担任，副组长3人由2位副总经理和工会主席担任，成员5人由公司二层业务骨干担任，但在安全生产领导小组文件里没明确各分工人员的安全管理职责；企业安全管理制度不完善，未建立驾驶员岗位调整、辞退制度，未建立驾驶员心理疏导机制；车辆动态抽查比例较低，不能有效控制驾驶员的违章行车；企业安全隐患排查不彻底，“一库三单”安全风险隐患排查整改台账不完善，未能发现安全员的安全考核合格证明已过有效期。

（五）事故发生经过

2024年8月31日上午7时30分许，钟某明（男，52岁，持“A1A2D”驾驶证，身份证号码：35210319730520XXXX，武夷山市星村镇黎前村人驾驶闽H09118D号大型普通客车（车辆所有人：武夷山市公共交通有限公司，年检保险正常）从西门头往横街头方向行驶，行驶到中山路143号门口路段（云清饭店门口）时，因之前接到家里的电话，心理想着怎么处理家里事情导致驾驶过程中注意力不集中，未停车让行且事发时穿拖鞋驾驶车辆违反《机动车驾驶人安全文明操作规范》^[1]相关规定，遇险情时采取措施不及，导致公交车左侧车头与左往右通过人行横道的行人发生碰撞，造成行人经现场抢救无效死亡的道路交通事故。

[1] 《机动车驾驶人安全文明操作规范》GA/T1775.1：第四部分 4.4 驾驶着装要求明确规定驾驶机动车不应赤脚，不宜穿高跟鞋、拖鞋等影响安全驾驶的鞋。

（六）事故现场道路情况

事故现场位于武夷山市中山路143号门口路段，坡道，东西走向，沥青路面，路面干燥，南侧机动车道宽350cm，非机动车道宽350cm，施划有人行横道线、车道分界线和停止线等交通标线，设有禁止车辆长时停放、人行横道、限速40km/h等交通标志，设有中心隔离护栏等交通设施。近3年，该路口发生9起简易程序道路交通事故。



图 1：事故现场航拍图



图 2：事故现场图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成当事人徐某萍当场抢救无效死亡。事故直接经济损失约为 67 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 8 月 31 日 7 时 30 分许，武夷山市公安局指挥中心接到驾驶员钟某明的报警电话：公交车与行人刮蹭有人受伤。指挥中心立即指派武夷山市公安局交警大队事故处理中队出警，并通知 120 联动部门赶赴现场抢救伤员。

（二）事故现场应急处置情况

接报后武夷山市公安局交警大队事故处理中队值班民警、120 急救中心单位人员分别于 7 时 42 分、7 时 47 分到达现场处置，事故现场发现 1 名伤者（伤情较重），现场民警立即对事故现场进行管控勘查取证；120 急救中心救护人员对事故当事人徐某萍进行现场抢救，抢救无效死亡；武夷山市公安局交警大队大队长、副大队长和事故处理中队长也赶赴现场指挥救援和善后处理工作。8 时 40 分许，交警大队事故处理中队值班民警解除现场管控，道路恢复通行。

事故发生后，武夷山市公共交通有限公司总经理吴某带领安管人员于 7 点 50 分抵达现场，对事故情况进行了解，并与受害

者家属沟通，同时启动事故应急救援预案，召开安全领导小组会议，有序开展事故处理和善后工作。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，武夷市公安局交警大队、120 急救中心接到事故报告后快速响应，相关部门立即启动应急预案，及时完成事故现场应急救援处置与善后处理工作。在市公安局交警大队统筹协调指挥下，本事故应急救援处置与善后处置工作响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序，未造成其它严重后果和社会舆情不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

当事人钟某明驾驶机动车行经肇事路段，驾驶过程中注意力不集中，遇行人正在通过人行横道未停车让行且事发时穿拖鞋，遇险情采取措施不及，导致事故的发生，其违法行为与事故的发生有直接的因果关系。

（二）间接原因分析

（1）事故相关企业

武夷山市公共交通有限公司安全生产主体责任落实不到位：

1. 未依法明确安全生产管理职责。公司虽设有安全生产管理机构，但在《武夷山市公共交通有限公司关于调整安全生产工作

领导小组的通知》（武夷山公交[2024]54号）文件里没有明确各分工人员的安全管理职责。

2. 疏于对驾驶员日常安全方面的管理教育。未有效履行对公司驾驶员日常安全生产教育和动态监督的职责。2024年1-8月公司对驾驶员的星级考核评分中肇事驾驶员钟某明有6个月都存在扣分现象，公司并没采取有效的管控措施。事发时钟某明穿拖鞋驾驶车辆，且驾驶过程中注意力不集中，安全行车意识淡薄，未能严格落实武夷山市公共交通有限公司于2023年4月制定的《驾驶员安全手册》第四条第二款^[2]，第五条第三款之规定^[3]，在通过人行横道时未停车让行，导致事故的发生。

3. 未能有效落实安全生产管理制度。公司虽然有制定安全生产相关管理制度，但日常管理中违规员工的约束性管理机制落实不到位。例如在2024年1-8月公司通过动态视频管理发现驾驶员在驾驶过程中出现的问题（未绑安全带、超速行驶、行车过程中接打电话、疲劳驾驶等违规行为）进行了17人23次约谈，对违规驾驶员的处理形式单一，对重复违规的驾驶员未能采取有力的处理办法，无法有效杜绝驾驶员的重复违规行为，未达到应有的警示教育效果。未建立驾驶员岗位调整、辞退制度，未建立

[2] 《驾驶员安全手册》第四条 第二款 通过路口、斑马线、辅道进出口等要做到“一慢、二看、三通过”，按交通指示标志、标线，看清四周、控制车速安全通过，禁止争道抢行、抢红灯加速通过；

[3] 《驾驶员安全手册》第五条 第三款 通过路口、人行道、人车混杂路段要主动避让行人、非机动车辆，遇老年人、儿童、孕妇及行走不便的残疾人横过道路，应当停车让行。

驾驶员心理疏导机制。

4.隐患排查不彻底。“一库三单”安全风险隐患排查整改台账不完善；未能发现安全员的安全考核合格证明已过有效期。

(2) 相关监管部门

武夷山市交通运输局监管工作压得不严不实：虽然对公交企业落实车辆技术状况管理、安全教育培训、安全隐患排查等安全管理制度的情况进行了检查，并将发现的相关问题督促企业整改，但对企业整改情况跟踪落实不够到位。

(三) 事故相关检验检测和鉴定情况

1.武夷山市公安局物证鉴定室鉴定书（武公鉴[2024]164号）鉴定意见：死者徐某萍死亡原因符合重型颅脑损伤死亡。

2.武夷司法鉴定所鉴定意见书（武夷司法鉴定所[2024]酒检字第1750号）：所送钟某明血样中未检出乙醇。

3.福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司[2024]车鉴字第W1-59号）鉴定意见：闽H09118D号大型普通客车转向系和制动系符合规定要求。

4.福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司[2024]车速鉴字第W-97号）鉴定意见：闽H09118D号大型普通客车通过该视频中计时区间的平均行驶速度为28km/h。

(四) 交警部门事故责任认定情况

武夷山市公安局交警大队出具的《道路交通事故认定书》（第

350782120240000060号)认定本起事故:当事人钟某明承担本起事故的全部责任;当事人徐某萍无责任。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

(一)对事故有关责任人员的处理建议

1.钟某明,男,武夷山市公共交通有限公司驾驶员,驾驶闽H09118D号大型普通客车,驾驶过程中注意力不集中,遇行人正在通过人行横道未停车让行且事发时穿拖鞋,遇险情采取措施不及,导致事故的发生,对本起事故发生负全部责任。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款^[1]和第四十七条第一款^[2]之规定,涉嫌交通肇事罪,建议移交司法机关处理。

2.吴彬,男,武夷山市公共交通有限公司总经理,作为企业安全生产第一责任人,未落实好本单位安全生产责任制,未严格落实从业人员安全教育,未依法履行安全生产主要负责人法定职责,对事故发生负有领导责任。建议武夷山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[3]之规定予以行政处罚。

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 第一款 机动车驾驶员应当遵守道路交通安全法律、法规的规定,按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条 第一款 机动车行经人行横道时,应当减速行驶;遇行人正在通过人行横道,应当停车让行;

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;

3. 吴某华，男，武夷山市公共交通有限公司安技科科长。对公司驾驶人员日常安全管理教育抓的不实不严，未及时关注驾驶员心理健康方面的问题，造成驾驶人员行车安全意识淡薄，未能严格遵守安全行车操作规程导致事故的发生，对事故发生负有管理责任。建议由武夷山市公共交通有限公司按照公司内部管理制度予以处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

武夷山市公共交通有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条^[7]之规定，对该起生产安全事故负有责任，建议由武夷山市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[8]之规定实施行政处罚。

（三）其他处理建议

武夷山市交通运输局，建议加密对公交企业督导检查频次，将企业对从业人员安全教育培训作为安全监督检查的重点并落实整改措施。

五、事故防范和整改措施

（一）加强源头管理，落实企业安全主体责任。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

武夷山市公共交通有限公司要深刻吸取“8·31”事故教训，举一反三，认真分析事故原因，深刻吸取事故教训。要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，结合公司实际建立和完善各项安全管理制度，落实驾驶员培训教育和管理要求，注重驾驶员心理健康建设，提升管理人员的安全管理水平和能力，落实好企业安全生产责任制，杜绝此类事故发生。

（二）加强行业监管，推动道路安全工作落实。

武夷山市交通运输局要强化行业监管工作力度，压实压细企业主体责任，有针对性的抓好运输企业的安全监管工作。针对企业管理制度的漏洞，完善企业安全风险隐患台账，全面落实“一库三单”安全管理制度，对排查出的所有安全隐患进行详细登记，明确整改责任人、整改期限等内容，整改到位，以确保企业行车安全。

各相关责任单位要按照“三管三必须”和“属地管理”原则，进一步加强重点路段的巡逻管控，并针对公交车、出租车等重点客运车辆开展道路交通安全大排查大整治，保持道路交通安全管理高压严管态势，集中开展重点企业、重点驾驶员安全警示教育，提示广大驾驶员安全文明驾驶，切实做到“零容忍、严执法、重实效”，确保行业安全稳定。

（三）加强宣传教育，提高群众安全生产意识。

武夷山市交通运输局和崇安街道办事处要建立交通安全宣传教育长效机制，制定并组织实施道路交通安全宣传计划，要加强重点车辆所有人及驾驶员的安全教育，切实提高其交通安全意识、责任意识。

扫一扫在手机打开当前页



网站地图 | 联系我们 | 隐私声明 |
使用帮助 | 网站纠错

主办：武夷山市人民政府办公室 承办：武夷山市电子政务中心

ICP备案编号：闽ICP备09043642号

网站标识码：3507820001  闽公网安备
35078202000045

全国网络举报电话:12377，福建省网络举报电话:0591-96123

武夷山网络举报电话：0599-5256875 举报邮箱：wysswwxb@163.com

新媒体矩阵



公众号

