



阿勒泰市人民政府

التاي قالالىق حالىق وكىمەتى

请输入关键字



首页

政府信息公开

旅游阿勒泰

走进阿勒泰

政民互动

领导之窗

政务服务

首页>专题专栏> 生产安全事故调查报告

阿勒泰市恰秀路街道朱忠宝艺术馆商业综合体建设项目“9·25”一般高处坠落生产安全事故调查报告

信息来源：

发布时间：2025-03-20 20:11

浏览：1384次

【打印】

【字体：大 中 小】

阿勒泰市恰秀路街道朱忠宝艺术馆商业综合体 建设项目“9·25”一般高处坠落生产 安全事故调查报告

2024年9月25日18时35分许，阿勒泰大河房地产开发有限公司开发建设的阿勒泰市“朱忠宝艺术馆商业综合体”建设项目施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失73万元。

事故发生后，阿勒泰市委、市政府高度重视，市政府分管领导带领市应急管理局、公安局、住房和城乡建设局等部门主要领导赶赴现场开展救援工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）相关规定，经市人民政府同意，成立了由市住房和城乡建设局牵头，公安局、应急管理局、人社局、总工会组成的阿勒泰市恰秀路街道朱忠宝艺术馆商业综合体建设项目“9·25”一般高处坠落事故调查组。同时，邀请市检察院工作人员，自治区建筑专家2名、阿勒泰地区建筑专家1名参加，组成专家组对该起事故进行现场勘验、技术分析并协助调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员询问、专家论证等方法，查清了事故发生经过、事故原因、人员伤亡情况、直接经济损失，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，阿勒泰市恰秀路街道朱忠宝艺术馆商业综合体建设项目“9·25”高处坠落一般事故，是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

工程名称：阿勒泰市朱忠宝书法艺术馆商业综合体建设项目，建设地址：阿勒泰市额尔齐斯路与山水路交会处，总建筑面积 26492.82 平方米。1#商业酒店，地上面积 13440.33 平方米，地下面积 4829.42 平方米，地上 12 层，地下 2 层；2#商业及展厅，地上 5121.8 平方米，地下 3101.27 平方米，地上 5 层，地下 2 层；防空地下室，地下面积 1178.05 平方米，地下 2 层。

1. 建设单位：阿勒泰大河房地产开发有限公司，成立于 2022 年 3 月 7 日，法人代表：魏**，信用代码：9*****C。地址：阿勒泰地区阿勒泰市金山路 1 区 86 栋三层 C 室，开发资质等级：房地产开发二级，员工 8 人。经营范围包括许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑物拆

除作业（爆破作业除外）。

2. 监理单位：阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司，成立于 2000 年 6 月，统一社会信用代码：9*****0，注册资本：300 万元，营业期限：2001 年 5 月 30 日至长期，企业法人赵*，民营企业，位于新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 13 区 85 栋三层。经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、公路工程监理、水利工程施工监理、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司资质：房屋建筑工程乙级、市政公用工程乙级；证书编号：E2*****5—4/1，有效期至 2024 年 12 月 4 日，公司现有员工 86 人。公司在工程建设中接受建设方委托，对工程项目实施全过程、全方位的监理及咨询服务。

3. 施工单位：阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司，成立于 2002 年，统一社会信用代码：9*****J，注册资本：4010 万元，营业期限：2002 年 9 月 28 日至长期，企业法人谭**，身份证号：65430*****，联系电话：189*****，位于新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 1 区 128 栋泰云 8 栋。阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司系自治区住建厅核准的贰级施工企业。安全生产许可证：（新）JZ 安许证字〔2005〕0*****，有效期 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 20 日。现有各类经济专业技术人员 81 名。其中：高级职称 2 人、中级职称 16 人、建造师

共计 33 人（其中一级建造师 2 人、二级建造师 31 人、注册造价师 2 人）下设工程部、市场部、质安部、财务部、综合办物资管理部等。经营范围包括，许可项目：施工专业作业、建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司成立了由董事长谭**为组长，公司副总经理卿*及各部门负责人为成员的安全组织体系，公司制定并印发了《阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司岗位职责制度》《全员安全生产责任制》《安全生产操作规程》等制度。

（三）事故发生经过

2024 年 9 月 25 日上午 8 时许，建设单位阿勒泰大河房地产开发有限公司现场负责人宁**以电话形式通知劳务公司负责人夏**叫 4 名普工（小工）清理 1#商业酒店，施工现场各楼层电梯前室和电梯井底部存在垃圾。为配合电梯安装工作，劳务公司负责人夏**安排班组长陈**通知左*（死者）等 4 名普工（小工）进入 1#商业酒店施工现场进行电梯前室卫生清理工作。

2024 年 9 月 25 日下午 18 时许，班组长陈**带 4 名工人龚**、左**、李**、左*（死者），在六楼电梯前室做清理工作，将电梯口周围的钢管转运至过道窗口处。18 时 30 分许六楼清理

完毕后，班组长陈**带领 4 名工人前往 7 楼转运钢管。抹灰班组工人未经安全管理人员允许，擅自拆除七楼电梯井安全防护栏杆，且电梯口无看管人员，未设置安全警示标识。18 时 35 分许陈**在 7 楼中间过道位置指挥工人干活，转运一根钢管后，陈**听到电梯井出现掉落声响，立即询问电梯井口抹灰工人房**是否有人掉落，房**没有注意具体情况。龚**听到“有人掉下去了”，立即查看现场人员，察觉左*（死者）不在，便立即与左*、李**、陈**等人跑至地下室电梯井井底处寻找左*（死者），发现左*（死者）以仰面姿势躺在电梯井底部积水中，安全帽已掉落。四名工人在 18 时 45 分许将电梯井底部安全防护栏拆除后利用爬梯下至电梯井底部，将左*（死者）抬上来，18 时 55 分许紧急送往地区人民医院，19 时 15 分许到达地区人民医院进行抢救，19 时 45 分经抢救无效宣告死亡。

（四）事故现场情况

经现场勘察，事故发生在 1#商业酒店 7 层 2 号电梯井口。每层电梯井并排 2 个，电梯口高度 2.7 米、电梯门宽 1.2 米，事故电梯井位于东南侧，七楼坠落至地下负二层，总高度 34.2 米。事故电梯门口在涉事前被抹灰班组作业人员擅自拆除，装有 12Φ 钢筋护栏，宽 1.3 米、高 1.5 米，钢筋间隙 9 厘米，底部有积水杂物，无警示标识。事故发生后，该项目抹灰班组作业人员担心再次发生二次事故又将安全防护栏安装还原。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失 73 万元。

（六）其他情况

9 月 25 日事故发生当天（8 时—20 时），阿勒泰市晴—多云，最高气温 20℃，最低气温 8℃，风力不大，无重大舆情发生，无不稳定因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 9 月 25 日 19 时 45 分许，阿勒泰市公安局接 120 转警称：有人在阿勒泰市南区大河房产“朱忠宝艺术馆商业综合体”工地坠楼死亡。接警后，恰秀路派出所迅速前往现场。经了解：左*（男，汉族，66 岁，身份证号：51072*****，户籍地址：四川省三台县古井镇红旗村*组**号，工人），于 2024 年 9 月 25 日 18 时 35 分许在阿勒泰市南区大河房产“朱忠宝艺术馆”工地（未完工）七楼电梯井坠落，18 时 55 分许该项目资料员张**开私家车将伤者送往阿勒泰地区人民医院。19 时 15 分许到达地区人民医院进行抢救，19 时 45 分许因抢救无效宣告死亡。21 时 15 分许建设单位阿勒泰大河房地产开发有限公司现场负责人宁**以电话形式向阿勒泰市住房和城乡建设局报告。接到事故报

告后，阿勒泰市政府副市长、市应急管理局党组书记、局长及相关工作人员、市住建局局长，副局长和建设工程安全监督站干部于 21 时 25 分许到达事故现场核实事故情况后，21 时 30 分许阿勒泰市应急管理局局长以电话形式向地区应急管理局报告事故情况，市住建局于 21 时 17 分许以电话形式向地区住建局报告事故情况。

根据阿勒泰大河房地产开发有限公司负责人宁**电话报告事故情况时间，按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第 493 号令）第九条^[1]规定，事故发生单位存在迟报情况。阿勒泰市住房和城乡建设局、阿勒泰市应急管理局不存在迟报情况。

（二）事故现场应急处置情况

1. 企业应急处置

9 月 25 日 18 时 55 分许，该项目资料员张**驾驶私家车辆将坠落人员左*送往阿勒泰地区人民医院抢救，19 时 45 分许因抢救无效宣告死亡，19 时 45 分许医护人员联系 110 告知事故情况。阿勒泰市公安局接 120 转警后，恰秀路派出所迅速前往现场。建设单位阿勒泰大河房地产开发有限公司法人魏**、宁**，施工单位阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司法人谭**、副总卿*、安

^[1] 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第 493 号令）第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

全总监马*到达现场后立即启动应急预案，配合相关部门做好隐患排查、善后安抚等工作。

2. 相关部门应急处置

2024年9月25日19时45分许，阿勒泰市公安局接120转警称：有一人在南区位于阿勒泰市额尔齐斯路与山水路交会处，大河房产“朱忠宝艺术馆商业综合体”工地坠楼死亡。接警后，恰秀路派出所迅速前往现场。接到事故报告后，市政府副市长，市应急管理局书记，局长，市公安局干警，市住建局局长，副局长，市建设工程安全监督站干部等相关单位人员第一时间赶到现场开展事故情况核实和现场应急处置，善后处理和事故调查工作，事故后果没有进一步扩大。9月26日凌晨00:00市住建局下发建筑工程停工整改通知书《阿市质监2024年2组3号整（停）》。

（三）医疗救治和善后情况

死者工友和项目资料员张**驾驶私家车，于18时55分许将坠落人员左*送往地区人民医院进行抢救，19时45分经抢救无效宣告死亡。

9月27日，阿勒泰大河房地产开发有限公司、新疆润辉建筑劳务服务有限公司负责人与死者家属见面，预支付殡仪馆相关费用，并对死者家属进行安抚，就赔偿事宜进行了商谈。9月29日，阿勒泰大河房地产开发有限公司和新疆润辉建筑劳务服务有限公司依据《民法典》等相关规定向家属先行垫付金额总计73

万元（柒拾叁万元整人民币），包括死亡赔偿金、丧葬费、交通费、误工费、医疗费、精神损失抚慰金、住宿费等全部费用，签订了赔偿协议书。9月29日17时许在殡仪馆举行了火化，9月30日15时许死者家属乘坐火车回四川三台县，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，无不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

9月25日，事故发生后，市公安局、应急管理局、住房和城乡建设局相关工作人员出动迅速，阿勒泰市人民政府分管领导立即赶赴事故现场，组织各方力量全力做好隐患排查、善后安抚等工作。应急处置工作有力有序有效，没有发生次生事故灾害，没有发生新的人员伤亡，没有引发重大社会不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查分析，抹灰班组工人未经安全管理人员允许，擅自拆除1#商业酒店七层电梯井安全防护栏杆，电梯口安全防护设施缺失，电梯口无看护人员，未设置安全警示标识。左*（死者）安全意识和自我防护意识薄弱，施工作业过程中不慎坠入电梯井内，造成高处坠落死亡，是造成此次高处坠落事故的主要原因。

（二）间接原因分析

1. 建设单位阿勒泰大河房地产开发有限公司现场负责人擅自用人，对进入施工现场进行施工的作业人员，未履行生产经营

单位相关安全生产管理职责。新进场 4 名打扫卫生人员进入施工现场未按照《安全生产法》第二十八条规定组织新进场从业人员进行安全生产教育和培训。

2. 施工单位阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司未按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院令 393 号）第二十七条规定：作业前对工人进行安全技术交底。

3. 施工单位阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司抹灰班组工人未经项目管理人员允许私自拆除 1#商业酒店七层电梯井安全防护栏杆。

4. 施工单位阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司未按照《安全生产法》第三十五条规定，《建设工程安全生产管理条例》第二十八条：未在有较大危险因素的生产设施设备上设置明显的安全警示标志。

5. 施工单位阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司未编制具有针对性、可操作性的《高处作业专项施工方案》。

6. 施工单位阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司未建立隐患排查台账，安全风险辨识管控不到位。未建立安全风险辨识和分级管控工作机制，未组织对施工过程中涉及危险因素、场所开展风险辨识，未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，对施工现场存在的安全风险隐患未采取有效的管控措施。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）阿勒泰大河房地产开发有限公司存在的主要问题

1. 建设单位阿勒泰大河房地产开发有限公司用工不规范，未与劳务分包单位新疆润辉建筑劳务服务有限公司签订安全管理协议，违反了《建筑法》第四十五条^[2]，《安全生产法》第四十八条^[3]规定。使用劳务分包单位新疆润辉建筑劳务服务有限公司工人时，未签订劳务分包合同，未书面约定各自安全生产管理职责和应当采取的安全措施，双方仅通过口头形式约定，无法印证。

2. 建设单位现场负责人宁**，在项目实施前未对该项目的安全问题作具体的部署，在合同未签订、双方责任未约定、安全措施不到位的情况下未通知施工、监理单位的同时即同意劳务公司组织人员进场施工，且在项目实施过程中未对施工现场存在的安全隐患及时进行排查并责令停工、督促整改。

（二）阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司存在的主要问题

1. 现场安全管理人员履职不到位，施工现场安全隐患排查治理不到位，未建立隐患排查治理台账，日常安全隐患检查治理流于形式。项目部未严格落实施工企业安全生产检查制度，项目部定期安全检查记录没有签字。安全隐患排查记录表，从 2024

^[2] 施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

年5月开始所有的检查记录表中检查人员均没有签字。

2. 风险辨识及管控措施不到位。未严格按照规范要求开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理。对此风险制定相应的风险控制措施。事发地点电梯预留口没有防护措施、没有警示标志。

3. 安全教育培训不到位。未对从业人员进行安全教育培训，未如实记录从业人员培训考核结果，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，从业人员缺乏安全常识和防范技能，普工（小工）班组4人未开展每日班前教育。

4. 未制定本项目年度应急演练计划，应急演练涉嫌造假。如：演练地点为国家电网施工工地，项目经理与实际不符，同一时间同一人在演练不同专项预案。

（三）阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司存在的主要问题

未严格落实《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）等法律法规和规范标准规定的监理责任，在监理过程中发现“安全员履职不到位”“施工现场高处作业存在的安全隐患”等问题，下发书面《监理工程师通知单》责令施工单位整改，施工单位整改不彻底的情况下，未督促施工单位整改落实，未向建设单位及监管部门报告。尤其是2025年9月15日、19日下发的《监理工程师通知单》发现了临边安全防护，施工人员未严格落实高处作业安全防护措施等安全

隐患，在施工单位未整改的情况下，未责令停止施工，未书面向监管部门报告，监理职责履行不到位。

五、对事故责任单位及事故责任者的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员及单位

左*（死者）在 7 层电梯前室进行垃圾清扫作业过程中安全意识和自我防护意识缺失，不慎坠入电梯井，坠落至电梯井底部，是造成事故发生的直接原因，对本次事故负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

无

（三）建议移送司法机关处理的人员

根据事故调查组相关单位的意见，本次事故中，事故单位与相关责任人员未构成《刑法》中对安全生产事故追刑的条件，建议不予移交司法机关。

（四）对有关公职人员的处理意见

阿勒泰市住房和城乡建设局及相关人员：经调查，市住房和城乡建设局强化安排部署，严格按照年度安全生产监督检查计划开展安全生产监督检查，2024 年对受监工程 125 个、总建筑面积 191.85 万平方米建设工程开展工程安全监督检查；安全专项排查治理工作 8 次，约谈施工企业和监理企业各 5 家，共下发《建设工程安全隐患整改通知单》193 份，发现并整改安全隐患 1263

项，共处罚 5 家企业 36.51 万元。未发现作为行业监管部门在履行安全监管职责有失职、渎职行为，在本次事故中不负有责任，建议不予处理。

（五）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 阿勒泰大河房地产开发有限公司，建设单位现场负责人通知劳务公司负责人安排工人进行作业，作为生产经营单位，企业主体责任缺失，安全监管不到位，主要负责人督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，事故发生后未在规定时限上报当地负有安全生产监督管理职责的部门，对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款^[4]、第四十四条第一款^[5]、第四十五条^[6]和第二十八条第一款^[7]之规定，对本次事故负有责任。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款^[8]之规定，参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.2、6.5.1.5^[9]，建议由市应急管理局对阿勒泰大河房地产开发有限公司处以六十万元的行政处罚。

2. 魏**，阿勒泰大河房地产开发有限公司法人兼总经理，对安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有主要领导责任，事故发生后未在规定时限上报当地负有安全生产监督管理职责的部门，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定^[10]，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款、第二款^[11]之规定，参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

^[9] 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》 6.5 自由裁量基准

6.5.1 一般事故，罚款处罚下限 30 万元、上限 100 万元；情节特别严重、影响特别恶劣的，处 2 倍以上 5 倍以下罚款。

6.5.1.2 每死亡 1 人，处 50 万元罚款

6.5.1.5 迟报事故，迟报 1 日以内的，处 60 万元罚款；迟报 1 日以上的，每增加 1 日增加 50 万元罚款，最高处 200 万元罚款。

^[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

准》3.5.4^[12]，建议由阿勒泰市应急管理局进行 38520 元（叁万捌仟伍佰贰拾元）的行政处罚。（处上一年年收入 60%）。

3. 孔**，阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司项目经理，对安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有直接管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第七项^[13]，第九十六条^[14]规定和参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2^[15]建议由市应急管理局对其进行 19329 元（壹万玖仟叁佰贰拾玖元）的行政处罚（处上处上一年年收入 25%）。

4. 黄**，阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司安全员，未认真履行安全生产管理职责，对该起事故的发生负直接领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[16]规定，参照《新

^[12] 3.5.4 迟报一般事故或者较大事故，迟报 1 日以内的，处上一年年收入 60%的罚款。

^[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

^[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^[15] 4.5.2 对其他负责人和安全生产管理人员的并处罚款处罚。轻伤 3 人以下或者直接经济损失 100 万元以下的事故对个人不予罚款处罚，一般事故处上一年年收入 20%以上 30%以下的罚款；较大事故，处上一年年收入 30%以上 40%以下的罚款；重大事故，处上一年年收入 40%以上 50%以下的罚款。

^[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.1^[17]和4.5.2^[18]建议由市应急管理局对其进行10000元（壹万元整）的行政处罚（处上一年年收入25%），建议由市住房和城乡建设局依法暂停其与安全生产有关的资格3个月，处理结果报事故调查组备案。

5. 阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司作为监理单位，在安全巡视中对现场存在的安全隐患下发《监理工程师通知书》（编号2429、2430、2431、2432、2433），对高处作业存在安全隐患等问题，在施工单位未整改完成的情况下，未书面向行业监管部门报告，施工单位拒不整改或者不停止施工的情况，监理职责履行不到位，发生生产安全事故。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定^[19]，对事故发生负有监理责任。依据《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）第五十七

^[17] 4.5.1 对其他负责人和安全生产管理人员的资格处罚。轻伤3人以下或者直接经济损失100万元以下的事故，对个人不予暂停或者吊销安全生产有关资格处罚；一般事故，暂停安全生产有关资格3个月；较大事故，暂停安全生产有关资格6个月；重大事故，吊销安全生产有关资格。

^[18] 4.5.2 对其他负责人和安全生产管理人员的并处罚款处罚。轻伤3人以下或者直接经济损失100万元以下的事故对个人不予罚款处罚，一般事故处上一年年收入20%以上30%以下的罚款；较大事故，处上一年年收入30%以上40%以下的罚款；重大事故，处上一年年收入40%以上50%以下的罚款。

^[19] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

条第二、三项^[20]和第五十八条^[21]的规定，建议由阿勒泰市住房和城乡建设局处 10 万元（壹拾万元整）的罚款，对项目总监理工程师赵*责令其停止执业 6 个月。处理结果报事故调查组备案。

6. 阿勒泰市住房和城乡建设局作为行业监管部门，在 2024 年 4 月组织开展了阿勒泰市建筑施工领域开（复）工阶段安全生产教育培训，5 月 30 日组织召开了阿勒泰市建筑领域“安全生产月”活动部署会，9 月 14 日组织召开了阿勒泰市建筑施工领域 2024 年中秋、国庆节期间安全生产工作动员会，9 月 30 日组织召开了建筑施工领域事故警示教育 and 国庆节期间安全生产安排部署会。以上会议传达学习建筑施工安全生产各类法律法规，及时传达各级相关部门文件会议精神，通报了建筑工地安全事故，进一步安排部署建筑施工安全生产工作，组织参会人员集中观看安全事故警示教育片。根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153 号），制定了阿勒泰市建筑施工领域 2024 年度安全监督检查工作计划，对工程项目建筑工地每月至少进行 1 次安全监督检查。2024 年

[20] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院 393 号令）第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

[21] 第五十八条 注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业 3 个月以上 1 年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

阿勒泰市住建局根据地区住建局《关于开展全区房屋市政工程预防高处坠落事故百日专项整治行动的通知》文件，对 125 项工程项目建筑工地进行安全监督检查，总建筑面积约 191.85 万平方米，开展建筑施工安全生产专项排查治理工作 8 次，约谈施工企业和监理企业各 5 家，共下发《建设工程安全隐患整改通知单》193 份，发现并督促整改安全隐患 1263 项，共处罚 5 家企业 36.51 万元。未发现作为行业监管部门在履行安全监管职责有失职、渎职行为，在本次事故中不负有责任，建议不予处理。

六、事故主要教训和防范措施

（一）事故主要教训

阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，未按要求设置警示标识，无安全防护措施。阿勒泰金峰建筑工程有限责任公司日常安全检查流于形式，未对此风险制定相应的风险控制措施。企业安全生产责任体系、管理机构、规章制度等缺失，安全生产管理人员设置不足，未建立安全风险辨识和分级管控工作机制，未组织对施工过程中涉及危险因素、场所开展风险辨识，未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，对施工现场存在的安全风险隐患未采取有效的管控措施，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未对从业人员进行安全教育培训，从业人员缺乏基本的安全常识和技能。

（二）防范措施

1. 立即在全市建筑领域开展安全生产大检查。阿勒泰市住房和城乡建设局要认真学习贯彻习近平总书记安全生产重要论述精神，牢固树立人民至上、生命至上的理念，认真落实国务院安委会安全生产“十五条”措施，落实国家、自治区、地区、市安全生产会议精神，把安全生产责任落实到领导、部门和岗位，督促各类生产经营单位严格落实安全生产主体责任，加强风险辨识管控和隐患排查治理能力，严防类似事故再次发生，确保人民群众生命财产安全。要按照《中华人民共和国安全生产法》《建筑法》等法律法规、文件要求，全面开展安全生产隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。

2. 深刻汲取事故教训，压紧压实企业安全生产主体责任。建筑施工企业要强化企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产责任制，完善全员安全生产管理制度和操作规程。加强安全生产教育培训，提升全员安全意识。积极开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，强化风险分级管控。进一步完善生产安全事故应急预案，根据风险情况，制定高处坠落等专项生产安全事故应急预案，配备相关应急物资，定期开展应急演练。

3. 加强行业监管，加大执法力度。进一步加大行业监管与属地安全监管。认真分析，查找短板弱项，坚持问题导向，加强住建领域的安全监管，加大检查力度，不留盲区；加大执法力度，

打击各类违法违规行为，督促企业全面落实安全生产主体责任，及时消除安全生产隐患。

认真落实建设方的安全生产职责，加强对监理单位的安全管理，严把企业开复工关，确保中标单位主要负责人、安全生产管理人员、技术员等人员到位、履职。抓好现场施工、用电、高处作业安全交底、规范操作等安全生产管理。督促各参建单位严格落实安全生产主体责任，严格执行法律法规、规章及工程建设强制性标准。

阿勒泰市恰秀路街道朱忠宝艺术馆商业综合体建设项目
“9·25”一般高处坠落事故调查组
2025 年 3 月 3 日

开办：阿勒泰市人民政府

主办：阿勒泰市人民政府办公室 承办：阿勒泰市大数据发展服务中心

地址：新疆阿勒泰市团结二路26号 联系方式：0906-2136140

政务服务热线: 0906-12345

邮编：836500 ICP备案号：[新ICP备15003890号-1]



新公网安备 65430102000002号 网站标识码：6543010003