

福鼎工业园区福建国泰超纤有限公司“8·12”一般机械伤害事故调查报告

来源:应急局 发布时间: 2024-10-10 09:52 浏览量 : 481



目录

开篇	1
一、事故性质认定	1
二、事故基本情况.....	2
(一) 事故发生单位基本情况	2
(二) 事故发生经过	2
(三) 事故现场基本情况.....	3
(四) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	3
三、事故应急处置和评估情况.....	4
(一) 事故信息接报及应急响应情况.....	4
(二) 医疗救治和善后情况	4
(三) 应急评估处置评估	4
四、事故原因分析.....	5
(一) 直接原因.....	5
(二) 间接原因.....	5
五、有关责任单位存在的主要问题.....	5
(一) 事故单位.....	5
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议..	6
(一) 免予追究责任人员.....	6
(二) 有关责任人员的处理建议.....	6

(三) 对有关责任单位的处理建议..... 7

七、事故防范和整改措施..... 8

2023年8月12日22时许，在福鼎市工业园区福建国泰超纤有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约117万元。

2023年8月25日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经福鼎市人民政府批准，成立了福鼎工业园区福建国泰超纤有限公司“8·12”一般事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急局，工业园区管理委员会、市总工会、市公安局、市工信局、市人社局等单位相关人员组成。同时，邀请市监察委员会派员参加，工业园区管理委员会、市政府有关部门配合调查组开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术分析、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、事故性质认定

经调查认定，福鼎工业园区福建国泰超纤有限公司“8·12”事故是一起因机械伤害造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

福建国泰超纤有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91350982MA345KYK8A，法定代表人：詹荣，公司类型是有限责任公司，注册资本为1580万元，住所：福建省福鼎市龙安开发区岐港路6号。经营范围：合成革、人造革制造、销售及后处理加工；货物或技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生经过

2023年8月9日陈明红应聘福建国泰超纤有限公司从事干法贴合工作。8月10日陈明红按照公司要求做体检，经体检合格后，福建国泰超纤有限公司于当天给陈明红申报工伤保险。据了解，陈明红多年来在福鼎利都超纤有限公司从事干法贴合工作，具有一定的工作经验，福建国泰超纤有限公司安全员王爵义并未对其进行岗前安全生产教育培训，于8月11日上午办理入职手续后即开始在干法车间2号线从事干法贴合工作。8月12日22时陈明红续延美纹胶除尘作业过程中，未在工作台上的导轮两端进行作业，而是从中部位置进行，因操作不当右手被导轮与上方一起滚动的辊筒卷入机台中。22时01分干法2号线车间班长岑光园和3号线车间班长孙伟听到陈明红的惨叫声，孙伟立即跑到2号线操纵室按下急停按钮，岑光园跑上2楼发现陈明红被机台卷入，即刻联系安全员王爵义汇报情况，并拨打“120”，孙伟联系公司机修人员并与另外2名工人将贝斯割断，随后机修人员和设备部经理朱国荣赶到现场后与现场工人一起将辊筒螺丝拆卸，取下三个轮子后，将陈明红扶下机台，当时陈明红嘴角和鼻孔出血，处于昏迷状态。22时15分左右办公室主任鲍和伍到现场，安排朱国荣开公司车辆送陈明红至龙安医院抢救，经过抢救无效后宣告死亡。

（三）事故现场情况

事故现场位于福建国泰超纤有限公司干法车间2号线二楼贴合机台生产线，导轮与辊筒的中间位置。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，死者：陈明红，男，1969年2月26日生，54周岁，身份证号码：512*****95，户籍所在地：四川省岳池县花园镇万寿寺村4组25号，系福建国泰超纤有限公司干法车间2号线二楼贴合机台生产线贴合工人。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定，截至2023年8月17日，核定本起事故造成赔偿费用等直接经济损失约117万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，岑光园于22时02分拨打“120”电话进行求救，陈明红儿子田陈于22时56分拨打“110”电话报警，公安110指挥中心接到报警，立即指派福鼎市公安局龙安派出所民警赶赴事故现场进行调查了解和做好现场保护工作，并对现场人员进行询问调查，鲍和伍于23时30分上报福鼎工业园区，福鼎工业园区接到事故上报后派员赶赴现场，福鼎市应急管理局接到事故上报后也派员赶赴现场，同时龙安开发区管委会立即组织开展善后处置等工作。

（二）医疗救治和善后情况

2023年8月12日22时15分，鲍和伍、朱国荣和现场几名工人将陈明红抬上车送至福鼎龙安医院抢救治疗，至22时50分，经抢救无效宣布死亡。

2023年8月17日，经福鼎市龙安开发区人民调解委员会对福建国泰超纤有限公司和死者陈明红的亲属双方调解，双方达成赔偿意向并签订协议书，福建国泰超纤有限公司赔偿陈明红亲属包括死亡赔偿金、丧葬费等116.6420万元，现赔偿款已支付到位，死者已火化并安葬。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，福建国泰超纤有限公司在场工人岑光园等人能够积极采取措施对伤者陈明红进行处置，并及时拨打120急救电话送医治疗，以上有关人员救援应急较迅速，同时迅速停止了作业行为，避免二次事故发生。福鼎市应急管理局、市公安局、福鼎工业园区、120等部门应急值守到位，应急反应迅速，信息报送及时，现场处置较合理。同时相关部门积极开展对死者家属安抚和赔付等善后工作，无衍生二次事故，无发生群体事件，现场处置得当。但事故发生后事故发生单位未按规定于1小时内进行信息报送。

四、事故原因分析

（一）直接原因

陈明红安全生产意识淡薄，未辨明风险情况下，在贴合岗位工作台上的导轮中部位置进行续延美纹胶除尘作业，右手被导轮与上方一起滚动的辊筒卷入机台中，导致受伤送医不治身亡。

（二）间接原因

福建国泰超纤有限公司未落实安全生产责任制；安全管理制度流于形式；未建立健全安全生产规章制度及贴合岗位等操作规程；未按规定对从业人员进行岗前安全生产教育培训，致使从业人员安全意识淡薄，严重违反贴合岗位操作规程；未有效落实安全风险分级管控和开展隐患排查治理双重预防工作，是造成本起事故发生的间接原因。

五、有关责任单位存在的主要问题

福建国泰超纤有限公司在生产经营过程中，未落实安全生产责任制，未建立健全安全生产规章制度及操作规程[□]；安全管理制度流于形式[□]；未按规定对从业人员进行岗前安全生产教育培训，致使从业人员安全意识淡薄，严重违反岗位操作规程；未有效落实安全风险分级管控和开展隐患排查治理双重预防工作[□]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

陈明红，安全意识淡薄，未辨明风险情况下，在工作台上的导轮中部位置进行续延美纹胶除尘作业，因操作不当右手被导轮与上方一起滚动的辊筒卷入机台中，受到机械伤害死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）有关责任人员的处理建议

1.王汉胜，男，群众，汉族，1974年12月30日出生，身份证号：330*****3X，户籍地址：浙江省温州市龙湾区永中街道殿前村，系福建国泰超纤有限公司董事长，未依法履行生产经营单位主要负责人职责，未有效组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检

查本单位的安全生产工作；未对从业人员实施有效的安全教育和培训，致使从业人员安全意识淡薄，严重违反岗位操作规程进行违规操作；对本起事故的发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

2.王爵义，男，群众，汉族，1968年11月8日出生，身份证号码330*****19，户籍地址：浙江省温州市龙湾区永中街道沧水桥33号，系福建国泰超纤有限公司安全员，履行职责不到位，对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

3.岑光园，男，群众，汉族，1990年11月3日出生，身份证号码522*****1X，户籍地址：贵州省安龙县普坪镇廷必村小普哪组，现居住福鼎市龙安龙达路25号，系福建国泰超纤有限公司干法车间2号线车间班长，作为现场管理人员，履行职责不到位，对事故发生负有管理责任，建议由福建国泰超纤有限公司按照公司管理规定对其进行处理。

（三）对有关责任单位的处理建议

福建国泰超纤有限公司在生产经营过程中，未落实安全生产责任制；安全管理制度流于形式；未建立健全安全生产规章制度及贴合岗位等操作规程；未按规定对从业人员进行岗前安全生产岗位操作培训，致使从业人员安全意识淡薄，严重违反贴合岗位操作规程；未有效落实安全风险分级管控和开展隐患排查治理双重预防工作；事故发生后事故发生单位未按规定于1小时内进行信息报送。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）福建国泰超纤有限公司针对事故暴露出的问题，举一反三，在生产经营过程中应当严格落实《中华人民共和国安全生产法》《福建省安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求,建立健全并落实安全生产责任制和规章制度；安全管理人员应当恪尽职守履行职责；健全生产安全事故隐患排查治理制度，对存在的各类安全隐患及时排查整治；建立健全贴合岗位等操作规程，对从业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，加强贴合操作岗位的技术防范措施，坚决杜绝违规操作等不安全作业行为，防止类似事故发生。

（二）福鼎工业园区管理委员会要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，强化“三管三必须”意识，认真落实属地管理责任。对属地工业园区的企业要加强监督指导，加大巡查监督力度。对无视安全生产、存在安全生产违法行为的要及时制止，排除事故隐患并依法严厉查处，同时深入企业开展安全教育宣传，督促企业切实履行安全生产主体责任，加强贴合操作岗位的技术防范措施，坚决杜绝违规操作等不安全作业行为，防范类似事故发生。

（三）福鼎市工业和信息化局要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，举一反三，按照安全生产“三管三必须”的原则，督促工业企业切实履行企业主体责任，进一步加强安全隐患排查治理，避免类似事故发生。

（四）福鼎市应急管理局要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，举一反三，进一步加强安全生产监管工作，督促企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加大隐患排查治理力度，防范化解安全风险，避免类似事故发生。

关闭

上级政府网站

兄弟县市网站

新媒体矩阵

 市微信公众号

 闽政通APP



 "国务院"互联网+督查