



首 页

网上办事

工作机构

政务动态

解读回应

魅力娄星

互动交流

信息公开

热点专题

站内搜索



请输入关键字检索

搜索



智能语音

当前位置： 首页 > 工作机构 > 政府工作部门 > 娄星区应急管理局 > 事故调查 > 事故调查报告

娄底市高溪洗煤有限公司12.18事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局

发表时间：2024-05-07 09:20

浏览次数：5

2022年12月18日，娄底市高溪洗煤有限公司在进行煤转运堆放作业时发生一起事故，导致1人死亡，直接经济损失XXX万元。

娄星区应急管理局接到报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、娄星公安分局、区总工会、石井镇人民政府为成员单位，邀请区纪委监委，并聘请专家参加的娄底市高溪洗煤有限公司“12·18”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过



2022年12月17日上午，娄底市高溪洗煤有限公司接到铁路部门通知18日上午有运煤火车皮到达公司。

18日8时30分左右，总经理彭某伟对当班6名作业人员进行工作安排，并口头强调了5项事项。杜某庄、林某星负责火车车箱开门兼操作皮带运输机，曾某初、曾某其负责车厢内清煤，某桥负责操作卸煤，林某星负责操作装载机在储煤场内进行煤转运堆放。9时左右，6人在各岗位开始作业。



10时30分左右，客户李某红带人到公司现场洽谈煤采购业务，未达成采购意向后离开公司。15时左右，李某红打电话给彭某伟询问煤质情况，要求要有煤质化验结果，才能确定是否购买这批煤。

17时19分，彭某伟进入储煤场大门东面煤堆进行煤采样，完成采样并离开储煤场。17时21分，彭某伟再次返回储煤场，进入化验室南侧角落煤堆，一直没有出来。此时林某星正操作装载机将煤转运堆放到化验室南侧角落，一直工作到18时47分下班。

（二）应急处置情况

18时公司食堂开餐，肖某奇（公司实际控制人）打电话叫彭某伟吃饭，电话无人接听，肖某奇先后三次进入储煤场内寻找彭某伟，都没有找到彭某伟。18时30分左右，公司其它员工下班后也帮忙到处寻找。

19时左右，肖某奇拨打了彭某伟妻子的电话，问彭某伟是否回家了，回复没有。19时30分左右彭某伟的儿子赶到公司了解情况并和公司人员一起寻找。

20时左右，肖某胜（法定代表人）通过查看监控发现彭某伟，从17时21分进入化验室南侧角落堆煤场后，一直没有出来。肖某奇得知情况后，立即组织人员和装载机到化验室南侧角落煤堆里找人。

20时40分左右，救援人员在化验室南侧角落煤堆里找到趴在煤堆里的彭某伟，肖某奇、戴某桥与彭某伟的儿子一起将彭某伟抬出来。

20时45分，彭某伟儿子立刻拨打了“120”和“110”电话，几分钟后石井镇派出所的民警赶到事故现场。

21时08分，“120”医护人员赶到现场，对彭某伟进行了检查，检查情况：左侧头部骨折，可见部分脑组织，脑廊畸形，已经无生命体征，宣布其死亡。

（三）事故信息报告情况



娄底市高溪洗煤有限公司在确认彭某伟死亡后，肖某奇立即向娄底市XX集团和XX村委报告了事故的发生，并逐级向娄星区人民政府进行了报告，娄星区应急管理局接到事故报告后，立即派员赶到了事故现场，同时向娄底市应急管理局报告了事故情况。



(四) 善后处理情况

经石井镇人民政府人民调解委员会调解，2022年12月20日，娄底市高溪洗煤有限公司与死者家属达成赔偿协议，并签订了《人民调解协议书》，娄底市高溪洗煤有限公司一次性赔偿家属XXX万元。

二、事故相关情况

(一) 事故单位基本情况

娄底市高溪洗煤有限公司现有员工8人，成立于2010年8月2日，统一社会信用代码：9143XXXXXXXXXXXXXX，企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：肖某胜；总经理：彭某伟，主持公司日常经营管理工作。公司注册资本：XXXX万元，营业期限：2010年8月2日至2030年8月2日，企业住所：娄底市娄星区黄泥塘办事处高溪居委会。经营范围：煤、焦炭、钢材、生铁、铁矿石、五金、机电产品销售；洗煤；道路货物运输、货物装卸服务；人力资源外包服务公司共有5名股东，其中肖某奇占股60%，为公司实际控制人，李某英、刘某华、刘某兰、曾某易4人共占股40%，5名股东均不参与公司日常管理。

公司成立了以彭某伟为组长，肖某胜、杜某庄为组员的安全生产管理机构。总经理彭某伟全面负责公司的安全生产管理；肖某胜任公司铁路货场的生产调度员，负责铁路巡检，对接涟钢物流中心和安全科；杜某庄负责监督指导卸煤班组人员的安全生产工作，做好每次开机卸煤前的各项设备的安全检查。

因受疫情影响，公司2022年2月至10月停产，2022年10月23日恢复生产，主要从事卸煤转运、煤销售，未从事洗煤作业。

(二) 事故地点基本情况

事故发生在娄底市高溪洗煤有限公司储煤场内化验室南侧角落煤堆处。

娄底市高溪洗煤有限公司位于涟钢210转炉厂西南角的娄斗铁路旁，高溪河南侧，占地面积60亩。公司由西往东依次布置办公生活区和储煤场，储煤场北面为铁路装卸站。

公司外购煤通过储煤场东北面的铁路运输至装卸站，由卸煤皮带运输机转运到储煤场内，在储煤场内通过装载机再转运到场内指定地点堆放。



（三）事故发生相关设备基本情况

事故发生的直接相关设备为转运煤装载机，该装载机为山东临工牌轮式装载机，型号LG953（L），额定载重量5000kg，整机长度7753mm，整机宽度3024mm，整机高度3423mm，度3050mm，卸载角度45°，铲斗容量3m³。



（四）事故现场基本情况

娄底市高溪洗煤有限公司化验室位于储煤场西南角的储煤场大门南侧，储煤场大门东面和化验室南侧角落均堆放有煤，化验室南侧角落黑暗，无照明。

储煤场内现存放有煤2000t左右，事故发生当日，正由装载机将煤转运至化验室南侧角落堆放。发生事故的煤堆位于化验室南侧，煤堆长7m，宽9m，高4m。

化验室南侧角落煤堆有明显装载机开挖和人工扒煤痕迹，煤堆留有一条宽3m、长2m、深4m的沟槽。

一辆型号为LG953（L）的山东临工牌轮式装载机停放在发生事故的煤堆旁。

调查人员调取了储煤场内视频监控影像，影像显示：17时19分，彭某伟进入储煤场内进行煤采样，采样地点为储煤场进门正东面煤堆。17时20分，彭某伟完成采样后离开储煤场；17时21分，彭某伟再次返回储煤场，进入化验室南侧角落煤堆。17时22分，林某星操作轮式装载机将转运的煤卸入化验室南侧角落，之后一直未见到彭某伟身影；18时后，肖某奇先后三次到储煤场内寻找彭某伟；18时31分，公司员工进入场内寻找，林某星继续在进行煤转运作业；18时33分，林某星打开储煤场内照明；18时47分，林某星停车下班离开储煤场。

（五）安全管理存在的问题

1、安全教育培训不到位。娄底市高溪洗煤有限公司未按照制订的2022年度安全生产教育培训计划开展安全教训培训，公司复产后未组织作业人员进行安全教育培训。

2、安全操作规程不完善。娄底市高溪洗煤有限公司制定的《装载机司机安全操作规程》没有明确作业过程中操作人员需要对周边人员是否进入作业区域要进行观察，确认无人进入作业区域才能开始作业；也没有明确作业区域范围内其它人员不得进入。

3、安全警示标志设置不到位。娄底市高溪洗煤有限公司装载机作业区域未设置安全警示标志。

4、隐患排查治理不到位。场内进行煤转运作业时扬尘较多未设置除扬尘设施，场内照明不足。



三、死者基本情况及直接经济损失

(一) 死者基本情况

此 起 事 故 造 成 1 人 死 亡 。 死 者 彭 某 伟 ， 男 ， 汉 族 ， XX 岁 ， 身 份 证 号 432522XXXXXXXXXXXX， 住 址 ： 湖 南 省 XX 县 XXXXXXXX 路 1 号 ， 系 娄 底 市 高 溪 洗 煤 有 限 公 司 总 经 理 。



2020 年 2 月 26 日 ， 娄 底 市 高 溪 洗 煤 有 限 公 司 聘 请 彭 某 伟 担 任 公 司 总 经 理 ， 主 持 公 司 日 常 经 营 管 理 工 作 ， 同 年 3 月 1 日 担 任 公 司 安 全 生 产 领 导 小 组 组 长 。

(二) 直接经济损失

依 据 《 企 业 职 工 伤 亡 事 故 经 济 损 失 统 计 标 准 》 (GB6721-1986) 等 标 准 和 规 定 统 计 ， 核 定 此 起 事 故 造 成 直 接 经 济 损 失 XXX 万 元 。

四、事故类别

根 据 《 企 业 职 工 伤 亡 事 故 分 类 》 GB6441-1986 的 规 定 ， 经 事 故 调 查 组 认 定 ， 此 起 事 故 为 其 他 伤 害 事 故 。

五、事故原因和性质

(一) 直接原因

彭 某 伟 在 未 与 转 运 煤 装 载 机 操 作 人 员 联 系 沟 通 的 情 况 下 ， 擅 自 进 入 装 载 机 作 业 区 域 ， 装 载 机 操 作 人 员 在 储 煤 场 内 煤 转 运 堆 放 时 ， 未 及 时 发 现 煤 堆 附 近 的 彭 某 伟 ， 继 续 煤 转 运 堆 放 作 业 ， 导 致 彭 某 伟 被 作 业 的 装 载 机 撞 击 并 被 煤 掩 埋 致 死 。

(二) 间接原因

- 1、 娄 底 市 高 溪 洗 煤 有 限 公 司 安 全 教 育 培 训 不 到 位 。 未 按 照 制 订 的 2022 年 度 安 全 生 产 教 育 培 训 计 划 开 展 安 全 教 育 培 训 ， 公 司 复 产 后 未 组 织 作 业 人 员 进 行 安 全 教 育 培 训 。
- 2、 娄 底 市 高 溪 洗 煤 有 限 公 司 组 织 制 定 的 安 全 操 作 规 程 不 完 善 。 公 司 制 定 的 《 装 载 机 司 机 安 全 操 作 规 程 》 没 有 明 确 在 作 业 过 程 中 操 作 人 员 对 周 边 人 员 进 入 作 业 区 域 要 进 行 观 察 ， 也 没 有 明 确 作 业 区 域 范 围 内 其 它 人 员 不 得 进 入 。
- 3、 娄 底 市 高 溪 洗 煤 有 限 公 司 未 在 较 大 危 险 因 素 的 生 产 经 营 场 所 设 置 安 全 警 示 标 志 。 装 载 机 作 业 区 域 未 设 置 安 全 警 示 标 志 。



4、娄底市高溪洗煤有限公司生产安全事故隐患排查治理不力。场内煤转运作业时扬尘较多，未设置除尘设施，场内照明不足。

（三）事故性质认定



事故调查组经过认真分析，认定娄底市高溪洗煤有限公司“12·18”其他伤害事故是一起产安全责任事故。

六、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

1、彭某伟，娄底市高溪洗煤有限公司总经理，主持公司日常经营管理全面工作。彭某伟安全意识不强，在未与转运煤装载机操作人员联系沟通的情况下，擅自进入装载机作业区域，导致其被装载机撞击并被煤掩埋致死；未全面履行主要负责人安全生产工作职责，安全教育培训不到位，组织制定的安全操作规程不完善；隐患排查不到位。对事故的发生负有直接责任和管理责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位

2、娄底市高溪洗煤有限公司。安全教育培训不到位，未在较大危险因素的生产经营场所设置安全警示标志，生产安全事故隐患排查治理不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，第三十五条，第四十一条第二款的规定，对事故的发生负有责任。建议娄底市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）建议公司内部处理人员

3、林某星，娄底市高溪洗煤有限公司装载机操作人员，负责储煤场内煤的转运堆放工作。在储煤场内进行煤转运堆放作业时，安全意识不强，观察不仔细，未能及时发现彭某伟进入作业区域，对事故发生负有责任，建议娄底市高溪洗煤有限公司按内部管理规定处理。

4、杜某庄，娄底市高溪洗煤有限公司卸车班组长，负责监督指导卸煤班组人员的安全生产工作，做好每次开机卸煤前的各项设备的安全检查。对储煤场煤转运堆放作业安全生产工作监督不力，对事故的发生负有管理责任，建议娄底市高溪洗煤有限公司按内部管理规定处理。

七、事故防范和整改措施

针对此起事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下建议措施：



1、娄底市高溪洗煤有限公司要进一步落实企业安全生产主体责任，加强安全生产管理，保证安全生产投入有效实施，提升企业本质安全水平。

2、娄底市高溪洗煤有限公司要完善装载机、挖掘机安全操作规程，以及作业区域现场安全管理相关制度，并保证有效实施。



3、娄底市高溪洗煤有限公司要加强安全生产教育培训，要根据实际情况制订安全教育培训计划并落实；严格落实好新进人员三级安全教育培训；对采用新工艺、新技术、新材料、新设备时应该对从业人员进行专门的安全生产教育培训。

4、娄底市高溪洗煤有限公司立即开展一次安全大检查，全面排除生产安全事故隐患，特别是要加强对装载机、挖掘机作业区域的安全管理，设置好安全警示标志和警戒线，严禁其它作业人员和无关人员进入作业区域。

5、娄底市高溪洗煤有限公司要改善储煤场内煤转运堆放作业区域照明条件和设置除扬尘设施设备。

娄底市高溪洗煤有限公司

“12·18”事故调查组

[返回顶部](#)

[分享](#)

[联系我们](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) ▼

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867

地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处  湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1

网站标识码：4313020018

