

兰溪自立环保科技有限公司
“2·23”一般车辆伤害事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022.4

2022年2月23日上午10时20分许，兰溪自立环保科技有限公司侧吹2车间发生一起车辆伤害事故，致一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市市场监管局、市总工会、女埠街道办事处、兰溪经济开发区管委会组成的兰溪自立环保科技有限公司“2·23”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪自立环保科技有限公司

事故发生时间：2022年2月23日上午10时20分许

事故发生地点：兰溪自立环保科技有限公司侧吹2车间

事故类别：车辆伤害

事故伤亡情况：死亡1人。死者：王某娟，系兰溪自立环保科技有限公司侧吹2车间行车工，女，汉族，45周岁，身份证号：330719*****4325，住址：浙江省兰溪市香溪镇密山村。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

兰溪自立环保科技有限公司成立于 2016 年 6 月 8 日，注册资本为 50000 万人民币，法定代表人为楼某富，经营状态为存续，工商注册号为 3307810****3733，注册地址为浙江省兰溪市女埠工业园区 A 区，经营范围包括一般项目：资源再生利用技术研发；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；贵金属冶炼；固体废物治理；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）事故现场情况

肇事司机信息：陈某有，男，52 周岁，浙江省兰溪市柏社乡下蒋坞村，身份证号：330719*****5333，侧吹 2 车间车间班长兼装载机驾驶员（由于装载机不属于特种设备、不需要考取特种作业操作证，根据自立环保公司内部要求，陈某有参加并取得叉车操作证（证书编号：330719*****5333，档案编号：20****C））。

肇事车辆的厂牌型号：柳工牌 CLG835H；国家合格证编号：

YE49*****5152; 发证日期: 2021-05-14; 生产日期: 2021-05-14; 发动机型号: YC4A125-T304, 核定载质量: 10000Kg; 使用性质: 非营运; 车辆类型: 轮式装载机; 车辆所有人: 兰溪自立环保科技有限公司。

三、事故发生经过、救援及报告情况

(一) 事故发生经过

2022 年 2 月 23 日上午 10 时 15 分许, 陈某有在侧吹 2 车间进行铲料作业, 把原料从拌料区铲到焙烧区, 倒完之后往回倒车, 感觉轮子抖了一下, 看到装载机铲斗前面地上倒了个人, 陈某有下车查看情况, 把倒地的人头托起来, 看到有出血, 他马上拨打了 120 急救电话, 接着打电话给分厂厂长杨某莲, 杨某莲和公司应急救援人员两分钟后就赶到了现场, 接着公司管理层也都相继赶过来, 10 时 30 分许 120 急救车到达, 将伤者带往人民医院抢救。

(二) 事故救援情况

事故发生后, 陈某有当即拨打了 120 急救电话, 公司应急救援人员也第一时间对王某娟进行应急抢救, 随后, 120 救护车、黄店派出所相继赶到事发现场, 将伤者带往人民医院救治, 后经抢救无效死亡。

(三) 事故报告情况

事故发生后, 市 110 指挥中心将应急处警指令下达至市应急管理局、黄店派出所。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故发生地点位于兰溪自立环保科技有限公司侧吹2车间料场装载区。现场情况：料场装载区事故现场无任何警示标志标语，装载机四周已用警戒线隔离，车辆南侧为铜粉、北侧为料饼，装载机拖斗前方有一大滩血迹和两个医用急救箱（其中一个急救箱已打开），血迹旁有一个破碎的安全帽底部部分，装载机两边均为堆料。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对王某娟死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭州华硕〔2022〕病鉴字第6*7号），确认王某娟符合巨大钝性外力所致的严重头颅脑、胸部复合性损伤死亡，与本次事故存在因果关系。

事故调查组经过现场勘查、调阅事发现场监控、询问现场人员并结合尸检鉴定，得出结论：事发时，装载机处于装载作业过程中，当事人王某娟从装载机后方横穿料场，行至装载机左后方时被倒车的装载机撞倒并碾压，导致其头、胸部受到钝性外力所致严重损伤，后经救治无效死亡。

六、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

1.当事人王某娟安全意识淡薄，自我保护意识差，违反公司规定，违章从正在作业的装载机后方穿越料场装载区，致使被正

在倒车作业的装载机撞倒造成车辆伤害；

2.装载机驾驶员陈某有观察不到位。陈某有在倒车作业过程中未仔细观察周边环境，而此时行车工王某娟正好走在车辆左后方，加上事发区域为非作业人员禁入区域，陈某有未注意到左后方的人员，导致事故发生。

（二）间接原因

1.公司安全管理存在不足，涉事场所安全监护不到位。日常正常装载作业时，陈某光或者陈某有会按规定现场监护。事发当日，由于陈某光参加培训、叶某华轮休，致使陈某有驾驶装载机作业过程无人监护；

2.机械设备本质安全不到位。涉事装载机事发时未安装红外感应报警、360度视频监控或倒车蜂鸣器本质等安全装置，致使驾驶员无法有效感知外界情况或无法对异物（包括人员车辆等）进入危险作业区进行提醒警告；

3.兰溪自立环保科技有限公司在有较大危险因素的生产经营场所（涉事料场装载区等类似区域）安全警示标志标语设置不到位，员工安全生产教育和培训工作不到位，致使员工安全意识不强；未有效开展事故隐患排查治理工作，未及时发现并制止从业人员违反操作规程的行为。

（三）事故性质认定

经调查认定，兰溪自立环保科技有限公司“2·23”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）兰溪自立环保科技有限公司

兰溪自立环保科技有限公司作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育和培训工作不到位，安全生产事故隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现并消除涉事料场装载区安全警示标志标识设置不到位、涉事装载机未安装红外感应报警、360度视频监控或倒车蜂鸣器等本质安全隐患，装载作业现场安全管理制度落实不到位，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有重要责任，建议由兰溪市应急管理局对兰溪自立环保科技有限公司进行行政处罚。

（二）兰溪自立环保科技有限公司总经理楼某富

楼某富作为企业主要负责人，未有效督促本单位安全生产规章制度和操作规程实施，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有领导责任，建议兰溪市应急管理局对兰溪自立环保科技有限公司总经理楼某富进行行政处罚。

（三）兰溪自立环保科技有限公司副总经理鲍某军

鲍某军作为分管生产安全的副总经理，未有效督促在有较大危险因素的生产经营场所（涉事料场装载区等类似区域）规范设置安全警示标志标语，未有效督促员工安全生产教育和培训工

作，未及时有效发现并制止员工的违章行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有管理责任，建议兰溪市应急管理局对兰溪自立环保科技有限公司副总经理鲍某军进行行政处罚。

（四）兰溪自立环保科技有限公司陈某有

肇事司机陈某有在进行运料操作过程中，倒车前未观察确认车辆周边情况，违反安全操作规程，对本次事故负有责任，建议由公安机关对其受案调查。

（五）兰溪自立环保科技有限公司行车工王某娟

当事人王某娟安全意识淡薄，自我保护意识差，违反公司规定，违章从作业中的装载机后方穿越料场装载区，被正在倒车的装载机撞倒碾压受伤，后经抢救无效死亡，对本次事故的发生负有直接和主要责任，鉴于王某娟已在事故中死亡，故不予追究。

八、事故防范措施建议

（一）兰溪自立环保科技有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，完善规章制度和操作规程，全面开展安全生产隐患排查治理工作、完善较大危险因素场所标志标识及现场安全管理，切实提高装载机在内的厂场内机动车辆的本质安全水平，按照要求规范开展员工安全生产教育和培训、切实提高员工安全意识和自我保护能力水平，确保安全生产。

（二）兰溪经济开发区管委会

要持续推进安全生产工作，认真落实安全生产属地监管责任，组织开展安全生产大检查，对辖区内企业的机械设备的本质安全进行全面检查，提升安全生产监管强度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。