

福清市渔江城乡巴士有限公司“12·30”一般车辆伤害 死亡事故调查报告

2023年5月29日，我局收到福清市12345举报件。举报内容显示，2022年12月30日，福清市渔江城乡巴士有限公司在福清渔溪客运站发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，市政府领导高度重视，要求认真开展善后工作，抚慰死者家属，尽快查明事故原因。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经市政府批准成立由市应急管理局牵头，市效能办、公安局、交通局、总工会及渔溪镇人民政府等部门组成的福清市渔江城乡巴士有限公司“12·30”事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请纪委监委参加。调查组委托相关行业领域专家对该起事故相关因素进行技术鉴定，并通过现场勘查、询问等多方取证，查明了事故原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关企业

1.福清市渔江城乡巴士有限公司（以下简称福清渔江公司），统一社会信用代码：91350181310642594Y，法定代表人：赵某，类型：有限责任公司，住所：福建省福州市福清市渔溪镇福夏路131号64公里处，注册资本：500万元人民币，成立日期：2014年6月25日，营业期限：2014年6月25日至2034

年6月24日，经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；校车运营服务；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；小微型客车租赁经营服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；旅客票务代理；票务代理服务；车场服务；机动车修理和维护；运输货物打包服务；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2020年5月26日，福清渔江公司从江西博能上饶客车有限公司购买了10辆型号为“上饶牌SR6660BEVG2”的纯电动公交车并签订了《新能源汽车产品销售合同》，其中质量条款明确了“电池、电机及控电系统部分质保5年或15万公里”。当福清渔江公司的车辆出现电池、电机等故障时，由福清渔江公司维修部员工王某寅将故障信息通过微信群报给江西博能上饶客车有限公司，江西博能上饶客车有限公司就会安排江西安驰新能源科技有限公司的售后服务部员工到福清渔江公司开展维修工作。

2. 江西博能上饶客车有限公司（以下简称江西博能公司），统一社会信用代码：913611005560080408，法定代表人：温某远，类型：其他有限责任公司，住所：江西省上饶经济开发区凤凰西大道18号，注册资本：52662万元人民币，成立日期：2010年5月19日，营业期限：2010年5月19日至2040年5月19日，经营范围：客车制造及销售，汽车零配件、电机生产、

加工,专用汽车改装;普通货运;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;钢材贸易;金属材料销售;开发经营房地产;市政、路桥工程施工。(以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营)

3. 江西安驰新能源科技有限公司(以下简称江西安驰公司),统一社会信用代码:91361100MA35HL6990,法定代表人:郑某,类型:其他有限责任公司,住所:江西省上饶经济技术开发区兴业大道128号,注册资本:76249.3975万元人民币,成立日期:2016年5月5日,营业期限:2016年5月5日至2036年5月4日,经营范围:新能源动力电池的研发、制造、销售;锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);新能源汽车销售、租赁;新能源动力电池技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 事故车辆情况

1. 闽A09767D纯电动公交车,车辆类型:大型普通客车,车辆型号:上饶牌SR6660BEVG2,车辆识别代号:LFZBCCJ65LA001039,发动机号码:20191210005,荷载人数:36

人，总质量：9300KG，外尺寸：6620*2260*2980MM，检验有效期至2023年7月，车辆所有人：福清渔江公司。事故发生时，该车辆由谭某丹驾驶并撞到了正在维修的闽A01633D纯电动公交车。

2. 闽A01633D纯电动公交车，车辆类型：大型普通客车，车辆型号：上饶牌SR6820BEVGS2，车辆识别代号：LFZBECJ60KA000843，发动机号码：EMLK191123014，荷载人数：56人，总质量：13700KG，外尺寸：8200*2360*3120MM，检验有效期至2023年12月，车辆所有人：福清渔江公司。事故发生时，该车辆停靠在停放交投公司应急车辆的铁皮棚门前通道上维修。

（三）事故相关人员

1. 李某，男，汉族，1988年生，户籍住址：湖北省老河口市，系江西安驰公司维修工，在本起事故中死亡。

2. 谭某丹，男，汉族，1969年生，户籍住址：湖北省丹江口市，系福清渔江公司闽A09767D车辆驾驶员。

3. 夏某兴，男，汉族，1983年生，户籍住址：福建省福清市，系福清市渔江巴士有限公司总经理。

二、事故现场勘察

根据现场勘察，福清渔溪客运站中部为车场，车场内已规划好停车区域和车辆通道，最西侧为维修车间，进站口南侧为传达室、办公楼和旅客分流区，进站口北侧为财务室，财务室的北侧为停放交投应急车辆的铁皮棚，事故发生地点位于停放交投应急车辆的铁皮棚前行车通道上。

三、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过及救援情况

2022年12月28日，福清渔江公司闽A01633D纯电动公交车出现电池故障，该公司维修部员工王某寅就将故障信息报给江西博能公司，并将故障车辆安排在停放交投应急车辆的铁皮棚门前行车通道上等待维修。

2022年12月30日15时20分许，福清渔江公司谭某丹驾驶“702B桥尾至渔溪线路”纯电动公交车闽A09767D到达渔溪客运站，此时车上已无乘客。车辆进场后，谭某丹将车停在财务室门口，与正在维修的车辆（车牌号为闽A01633D）呈90度角，两车头距离约4.0M。随后财务工作人员按公司“一趟一收钱箱”的规定上车更换钱箱。交接完财务事项后（大约15时30分）谭某丹就驾驶车辆准备开往停车位充电，车辆刚起步就突然加速前冲，先撞到了前方维修闽A01633D车辆使用的红色电瓶推车，电瓶推车在外力作用下又撞到了正在公交车闽A01633D右侧方维修电池的维修工李某。事故发生后，司机谭某丹马上下车查看情况，但两辆车撞到一起未能看到伤者，谭某丹就大声求救，附近的工作人员陆续赶来和谭某丹一起把闽A09767D公交车往后推，车辆推开后就发现维修工李某伤势严重、头部大量出血，谭某丹等人第一时间拨打了110和120，120急救车到达后，医生现场诊断维修工李某已无生命体征。

四、事故善后处理

事故发生后，福清渔江公司积极推动善后工作。经协调，福清渔江公司与死者家属达成协议。

五、事故造成的人员伤亡与经济损失

本起事故共造成 1 人死亡，经济损失 91 万元。

六、事故原因和性质

（一）事故直接原因

福清渔江公司驾驶员谭某丹安全意识淡薄，违反安全行车操作规程，车辆左转弯起步速度过快，未采取转向、制动等措施有效避开人员和车辆，造成车辆相撞，导致维修工李某受伤经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

福清渔江公司未严格落实安全生产管理主体责任。未对生产经营场所进行有效管理，未制定车场管理相关规定，未安排专人管理车场，未严格管控外来人员，未对进入车场开展车辆维修的第三方公司维修人员进行安全告知；未建立车辆报修管理制度，故障车辆维修点设置不合理，对停放在行车通道上的故障车辆未采取防护措施、未设置警示标识；员工安全教育培训工作不到位，未按规定对肇事司机谭某丹开展员工岗前教育培训工作并如实记录；隐患排查治理制度不完善、落实不到位，日常仅对车辆行驶路段超速、超员、违规行驶等内容开展隐患排查，对生产经营场所的隐患排查不全面，未及时排查发现并消除故障车辆停放在行车通道上维修产生的安全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，福清渔江公司“12·30”一般车辆伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故有关责任人员和单位的处理意见与建议

（一）福清渔江公司，该公司作为事故发生单位，安全生产管理责任落实不到位。未对生产经营场所进行有效管理，未制定车场管理相关规定，未安排专人管理车场，未严格管控外来人员，未对进入车场开展车辆维修的第三方公司维修人员进行安全告知；未建立车辆报修管理制度，故障车辆维修点设置不合理，对停放在行车通道上的故障车辆未采取防护措施、未设置警示标识；员工安全教育培训工作不到位，未按规定对肇事司机谭某丹开展员工岗前教育培训工作并如实记录；隐患排查治理制度不完善、落实不到位，日常仅对车辆行驶路段超速、超员、违规行驶等内容开展隐患排查，对生产经营场所的隐患排查不全面，未及时排查发现并消除故障车辆停放在行车通道上维修产生的安全隐患，最终酿成事故，对事故负有责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）谭某丹，作为福清渔江公司驾驶员，安全意识淡薄，违反安全行车操作规程，车辆左转弯起步速度过快，未采取转向、制动等措施有效避开人员和车辆，最终造成事故发生，对该起事故发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议由公安部门进行进一步调查处理。

（三）夏某兴，该同志作为福清渔江公司总经理，安全生产主要负责人，安全生产管理职责履行不到位，未建立健全本单位安全生产管理制度并落实；未按规定对肇事司机谭某丹开展员工岗前教育培训工作并如实记录；未督促检查本单位隐患排查治理工作、及时排查发现并消除故障车辆停放在行车通道

上维修产生的安全隐患，最终导致事故发生，对该起事故负有管理责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

八、防范措施

（一）福清渔江公司要深刻反思，结合事故发生原因，建立健全安全生产规章制度，严格落实安全隐患排查治理工作，加强企业日常监督管理，扎实开展员工安全生产教育和培训作，制止和纠正违反规章制度的行为，及时消除各类安全隐患，不断提升安全事故管控水平。

（二）渔溪镇人民政府要全面落实安全生产属地管理责任，深刻吸取该起事故教训，大力开展安全生产宣传教育工作，定期组织开展企业负责人相关法律法规和重要文件宣贯培训；强化企业安全管理，严格督促企业整改各类安全隐患，切实做好事故预防工作；严格落实安全生产网格化管理工作，进一步压实安全生产工作责任，遏制安全生产事故发生。

福清市渔江城乡巴士有限公司“12·30”

一般车辆伤害死亡事故调查组

二〇二三年八月十八日